



		BILL OF QUANTITY Количествена сметка										
		Документ нр. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422					Страница <i>Sheet</i> 1 от <i>of</i> 578					
Проект <i>Project</i> ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Ремонт на съоръжения		Код <i>Security Index</i>										
Име <i>Title</i> Ремонт на Енерго Блок 1,2,3 и 4 – Ремонт на прахо приготвящи системи (ППС) Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ 90HFB10-80AF001 90HFC10-80AJ001 90HFD10-80BR001 90HHA10-83AV001 90HHE10-80AA001												
Система <i>System</i> H&&		Тип документ <i>Document Type</i> PC		Дисциплина <i>Discipline</i> &			Файл <i>File</i> 90H\$\$00-PC422.pdf					
REV 00		Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i> FOR TENDER (TR)										
00		04.12.2017 г.	TR	 В.Тонев			 П.Панайотов			 С.Байдуров		
REV		Дата <i>Date</i>	Обхв ат <i>Scope</i>	Подготвил <i>Prepared by</i>		Сътрудници <i>Co-operations</i>			Проверил <i>Checked by</i>	Одобрил <i>Approved by</i>	Издал <i>Issued by</i>	

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 2 от 578 <i>Sheet of</i>

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предмет на работата	3
2. Количество на работата	3
3. Количествена сметка	4

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 3 от <i>of</i> 578

1. Предмет на работата:

Ремонт на Енерго Блок 1,2,3 и 4 – Ремонт на прахо приготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/

Дейностите, предмет на тази количествена сметка се класифицират и изпълняват при :

- Планови ремонти : Основен Ремонт и Среден Ремонт за осем прахосистеми за всеки енергоблок по отделно .

Планов ремонт по време на временно или аварийно спиране на Блок : за всяка една прахосистема за всеки енергоблок по отделно.

2. Количество на работа:

Изброените в т. 3 на настоящия документ количества от отделните видове ремонтни дейности са очаквани по време на ремонта на Блокове 1, 2, 3 и 4.

Изброените в отделните видове дейности работни фази и тяхната последователност са индикативни. Подразбира се, че необходимите ремонтни работи се извършват прецизно, дори и отделните дейности да не са описани последователно и подробно.

Извършваните ремонтни дейности се извършват в съответствие с тяхното фактическо състояние, а не в принудителен ред.

Всеки участник може да представи предложение за една или повече обособени позиции, но задължително за целия обем на всяка обособената позиция.


Срока за изпълнение на ремонта е съгласно ремонтния график на централата в рамките на 12 месеца.

Опция: при добро изпълнение на договора Възложителя може да активира опция за повторение на услугите от техническата спецификация. Максималния срок на договора с включени опции е 4 години.

Опция № 1: При добро изпълнение на възложеното от страна на Изпълнителя, срокът на договора се удължава с още една година. Възлагането на опцията се извършва с изпращане на уведомление от страна на КонтурГлобал Марица Изток АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.

Опция № 2: При добро изпълнение на възложеното от страна на Изпълнителя, срокът на договора се удължава с още една година. Възлагането на опцията се извършва с изпращане на уведомление от страна на КонтурГлобал Марица Изток АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.

Опция № 3: При добро изпълнение на възложеното от страна на Изпълнителя, срокът на договора се удължава с още една година. Възлагането на опцията се извършва с изпращане на уведомление от страна на КонтурГлобал Марица Изток АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 4 от <i>of</i> 578


3. Количествена сметка:

По всяка позиция от количествената сметка Изпълнителя да включва всякакви инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко останало, необходимо за успешното приключване на ремонтните дейности, описани и изискани от Възложителя в Техническата Спецификация **90H\$00-PB422**

Ремонтните дейности в количествената сметка са ориентировъчни. Формирани са на база на опита в поддръжка на съоръженията. При извършване на ремонтни дейности неописани в количествената сметка, то те се заплащат на база утвърдените по договор човекочасове.

Първа обособена позиция – Ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС 40 на Котел 1 в количествена сметка **От точка 10.04.01. до т. 10.04.35**


No	KKS	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
		IV Група: Ремонт на ППС лава част. От точка 10.04.01. до т. 10.04.35.				0
10.04.01.	10HFB10AF001	10HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10				0
10.04.01.01		10HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.01.02		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 5 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.01.03		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.04.01.04		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.01.05		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 6 от <i>of</i> 578

10.04.01.06		10HFB10AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.04.01.07		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.04.01.08		10HFB10AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.01.09		10HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.04.01.10		10HFB10AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 7 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.01.11		10HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.01.12		10HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.04.01.13		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.04.01.14		10HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.04.01.15		10HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.04.01.16		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
10.04.01.17		10HFB10AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
10.04.01.18		10HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.04.01.19		10HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.04.01.20		10HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.04.02.	10HFB10AF002	10HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 8 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.02.01		10HFB10AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.02.02		10HFB10AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване, проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.04.02.03		10HFB10AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.02.04		10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.04.02.05		10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирани части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 9 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.02.06		10HFB10AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
10.04.02.07		10HFB10AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.04.02.08		10HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.04.02.09		10HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.04.02.10		10HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.02.11		10HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
10.04.02.12		10HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
10.04.02.13		10HFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.гуми болтове, пружини	2	бр.		0
10.04.02.14		10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 10 от <i>of</i> 578

10.04.02.15		10HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.02.16		10HFB10AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
10.04.02.17		10HFB10AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0
10.04.02.18		10HFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.04.02.19		10HFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
10.04.02.20		10HFB10AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.04.02.21		10HFB10AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 11 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.02.22		10HFB10AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.04.02.23		10HFB10AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.04.03.	10HFB20AF001	10HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20				0
10.04.03.01		10HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване..	1	бр.		0
10.04.03.02		10HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 12 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.03.03		10HFB20AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.03.04		10HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.03.05		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.03.06		10HFB20AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 13 от 578 <i>Sheet of</i>

		При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.				
10.04.03.07		10HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.04.03.08		10HFB20AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.03.09		10HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.04.03.10		10HFB20AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
10.04.03.11		10HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.03.12		10HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 14 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.03.13		10HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.04.03.14		10HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.04.03.15		10HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.04.03.16		10HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
10.04.03.17		10HFB20AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
10.04.03.18		10HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на завижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.04.03.19		10HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.04.03.20		10HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.04.04.	10HFB20AF002	10HFB20AF002_Питател сурови въглища-20				0
10.04.04.01		10HFB20AF002_ПДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При необходимост и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 15 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.04.02		10HFB20AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване, проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.04.04.03		10HFB20AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.04.04		10HFB20AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.04.04.05		10HFB20AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.04.04.06		10HFB20AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 16 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.04.07		10HFB20AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.04.04.08		10HFB20AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
10.04.04.09		10HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
10.04.04.10		10HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.04.11		10HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
10.04.04.12		10HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.04.04.13		10HFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.04.04.14		10HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 17 от <i>of</i> 578

10.04.04.15		10HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.04.16		10HFB20AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
10.04.04.17		10HFB20AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
10.04.04.18		10HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.04.04.19		10HFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
10.04.04.20		10HFB20AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.04.04.21		10HFB20AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 18 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.04.22		10HFB20AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.04.04.23		10HFB20AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.04.05.	10HFB30AF001	10HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30				0
10.04.05.01		10HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.05.02		10HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 19 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.05.03		10HFB30AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.05.04		10HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.05.05		10HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.05.06		10HFB30AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 20 от 578 <i>Sheet of</i>

		При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.				
10.04.05.07		10HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.04.05.08		10HFB30AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.05.09		10HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.04.05.10		10HFB30AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
10.04.05.11		10HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.05.12		10HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 21 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.05.13		10HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.04.05.14		10HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.04.05.15		10HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.04.05.16		10HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
10.04.05.17		10HFB30AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
10.04.05.18		10HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на завижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.04.05.19		10HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.04.05.20		10HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.04.06.	10HFB30AF002	10HFB30AF002_Питател сурови въглища-30				0
10.04.06.01		10HFB30AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При необходимост и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 22 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.06.02		10HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.04.06.03		10HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.06.04		10HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.04.06.05		10HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирани части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.04.06.06		10HFB30AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 23 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.06.07		10HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.04.06.08		10HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
10.04.06.09		10HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.04.06.10		10HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.06.11		10HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
10.04.06.12		10HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.04.06.13		10HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.04.06.14		10HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 24 от <i>of</i> 578

10.04.06.15		10HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.06.16		10HFB30AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
10.04.06.17		10HFB30AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
10.04.06.18		10HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.04.06.19		10HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
10.04.06.20		10HFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.04.06.21		10HFB30AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 25 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.06.22		10HFB30AF002_ПЦВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПЦВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.04.06.23		10HFB30AF002_ПЦВ Затваряне и уплътняване на ПЦВ.(включва всички люкове и капаци по ПЦВ)	1	бр.		0
10.04.07.	10HFB40AF001	10HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40				0
10.04.07.01		10HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.07.02		10HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 26 от <i>of</i> 578

10.04.07.03		10HFB40AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.07.04		10HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.07.05		10HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.07.06		10HFB40AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 27 от 578 <i>of</i>

		При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.				
10.04.07.07		10HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.04.07.08		10HFB40AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.07.09		10HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.04.07.10		10HFB40AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
10.04.07.11		10HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.07.12		10HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 28 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.07.13		10HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.04.07.14		10HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.04.07.15		10HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.04.07.16		10HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
10.04.07.17		10HFB40AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
10.04.07.18		10HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.04.07.19		10HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.04.07.20		10HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.04.08.	10HFB40AF002	10HFB40AF002_Питател сурови въглища-40				0
10.04.08.01		10HFB40AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При необходимост и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 29 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.08.02		10HFB40AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.04.08.03		10HFB40AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.08.04		10HFB40AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.04.08.05		10HFB40AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирани части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.04.08.06		10HFB40AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 30 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.08.07		10HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.04.08.08		10HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.04.08.09		10HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
10.04.08.10		10HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.08.11		10HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
10.04.08.12		10HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
10.04.08.13		10HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
10.04.08.14		10HFB40AF002_ПСВ РРевизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 31 от <i>of</i> 578

10.04.08.15		10HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.08.16		10HFB40AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
10.04.08.17		10HFB40AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0
10.04.08.18		10HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.04.08.19		10HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
10.04.08.20		10HFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.04.08.21		10HFB40AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 32 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.08.22		10HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.04.08.23		10HFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.04.09.	10HFC10AJ001	10HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10				0
10.04.09.01		10HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.04.09.02	10HFC10AJ001_МВ_К	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC10				0
10.04.09.02.01		10HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.04.09.02.02		10HFC10AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³ .		0
10.04.09.02.03		10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
10.04.09.02.04		10HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
10.04.09.02.05		10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 33 от <i>of</i> 578

10.04.09.02. 06		10HFC10AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.04.09.02. 07		10HFC10AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
10.04.09.02. 08		10HFC10AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.04.09.02. 09		10HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.09.02. 10		10HFC10AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
10.04.09.02. 11		10HFC10AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
10.04.09.02. 12		10HFC10AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
10.04.09.02. 13		10HFC10AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.04.09.02. 14		10HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.09.02. 15		10HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.09.02. 16		10HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 34 от 578 <i>Sheet of</i>

		корпус на МВ(чертеж 40HFC00-ММ062) .				
10.04.09.02.17		10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
10.04.09.02.18		10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.04.09.02.19		10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
10.04.09.02.20		10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
10.04.09.02.21		10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.09.02.22		10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.04.09.02.23		10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
10.04.09.03.01	10HFC10AJ001_МВ_В	10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC10				0
10.04.09.03.02		10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.09.03.03		10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.09.03.03		10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 35 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.09.03.04		10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.09.03.05		10HFC10AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
10.04.09.03.06		10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
10.04.09.03.07		10HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.09.03.08		10HFC10AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
10.04.09.03.09		10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.09.03.10		10HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-ММ046)	1	бр.		0
10.04.09.03.11		10HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.09.04.	10HFC10AJ001_M В_П	10HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC10				0
10.04.09.04.01		10HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
10.04.09.04.02		10HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 36 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.09.05.	10HFC10AJ001_M B_ЛБ	10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC10				0
10.04.09.05. 01		10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.09.05. 02		10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
10.04.09.05. 03		10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.09.05. 04		10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.04.09.05. 05		10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.09.05. 06		10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
10.04.09.05. 07		10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.04.09.06.	10HFC10AJ001_M B_МС	10HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC10				0
10.04.09.06. 01		10HFC10AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
10.04.09.06. 02		10HFC10AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.09.06. 03		10HFC10AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 37 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.09.06.04		10HFC10AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.09.06.05		10HFC10AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
10.04.09.06.06		10HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.04.09.06.07		10HFC10AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.04.09.06.08		10HFC10AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.04.09.06.09		10HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.04.09.06.10		10HFC10AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.04.09.06.11		10HFC10AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.04.09.06.12		10HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.09.07.	10HFC10AJ001_M В_ОС	10HFC10AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC10				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 38 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.09.07. 01		10HFC10AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.04.09.07. 02		10HFC10AJ001_МВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода.	2	бр.		0
10.04.09.07. 03		10HFC10AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
10.04.09.07. 04		10HFC10AJ001_МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
10.04.10.	10HFC20AJ001	10HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20				0
10.04.10.01		10HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.04.10.02	10HFC20AJ001_МВ_К	10HFC20AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC20				0
10.04.10.02. 01		10HFC20AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.04.10.02. 02		10HFC20AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
10.04.10.02. 03		10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
10.04.10.02. 04		10HFC20AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 39 от 578

10.04.10.02.05		10HFC20AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.04.10.02.06		10HFC20AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.04.10.02.07		10HFC20AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
10.04.10.02.08		10HFC20AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.04.10.02.09		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.10.02.10		10HFC20AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
10.04.10.02.11		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
10.04.10.02.12		10HFC20AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
10.04.10.02.13		10HFC20AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.04.10.02.14		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.10.02.15		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 40 от <i>of</i> 578

10.04.10.02. 16		10HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.10.02. 17		10HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
10.04.10.02. 18		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.04.10.02. 19		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
10.04.10.02. 20		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
10.04.10.02. 21		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.10.02. 22		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.04.10.02. 23		10HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
10.04.30.03.	10HFC20AJ001_M В_В	10HFC20AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC20				0
10.04.30.03. 01		10HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.30.03. 02		10HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.30.03. 03		10HFC20AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмян а челни брони на врата на МВ	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 41 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.30.03.04		10HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.30.03.05		10HFC20AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
10.04.30.03.06		10HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
10.04.30.03.07		10HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.30.03.08		10HFC20AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
10.04.30.03.09		10HFC20AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.30.03.10		10HFC20AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-ММ046)	1	бр.		0
10.04.30.03.11		10HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.10.04.	10HFC20AJ001_M В_П	10HFC20AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC20				0
10.04.10.04.01		10HFC20AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
10.04.10.04.02		10HFC20AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 42 от 578 <i>of</i>

10.04.10.05.	10HFC20AJ001_M B_ЛБ	10HFC20AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC20				0
10.04.10.05. 01		10HFC20AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.10.05. 02		10HFC20AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
10.04.10.05. 03		10HFC20AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.10.05. 04		10HFC20AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.04.10.05. 05		10HFC20AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.10.05. 06		10HFC20AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
10.04.10.05. 07		10HFC20AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.04.10.06.	10HFC20AJ001_M B_МС	10HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC20				0
10.04.10.06. 01		10HFC20AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
10.04.10.06. 02		10HFC20AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.10.06. 03		10HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 43 от 578 <i>of</i>

10.04.10.06.04		10HFC20AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.10.06.05		10HFC20AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
10.04.10.06.06		10HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.04.10.06.07		10HFC20AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.04.10.06.08		10HFC20AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.04.10.06.09		10HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.04.10.06.10		10HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.04.10.06.11		10HFC20AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.04.10.06.12		10HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.10.07.	10HFC20AJ001_M В_ОС	10HFC20AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC20				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 44 от 578 <i>of</i>

10.04.10.07.01		10HFC20AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.04.10.07.02		10HFC20AJ001_МВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
10.04.10.07.03		10HFC20AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
10.04.10.07.04		10HFC20AJ001_МВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
10.04.11.	10HFC30AJ001	10HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30				0
10.04.11.01		10HFC30AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.04.11.02	10HFC30AJ001_МВ_К	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC30				0
10.04.11.02.01		10HFC30AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.04.11.02.02		10HFC30AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
10.04.11.02.03		10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
10.04.11.02.04		10HFC30AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 45 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.11.02.05		10HFC30AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.04.11.02.06		10HFC30AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.04.11.02.07		10HFC30AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
10.04.11.02.08		10HFC30AJ001_MВ_K Мелница - възлища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.04.11.02.09		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.11.02.10		10HFC30AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
10.04.11.02.11		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
10.04.11.02.12		10HFC30AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
10.04.11.02.13		10HFC30AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.04.11.02.14		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.11.02.15		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 46 от 578 <i>of</i>

10.04.11.02. 16		10HFC30AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.11.02. 17		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
10.04.11.02. 18		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.04.11.02. 19		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
10.04.11.02. 20		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
10.04.11.02. 21		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.11.02. 22		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.04.11.02. 23		10HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
10.04.11.03.	10HFC30AJ001_M В_В	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC30				0
10.04.11.03. 01		10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.11.03. 02		10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.11.03. 03		10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмян а челни брони на врата на МВ	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 47 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.11.03.04		10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.11.03.05		10HFC30AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
10.04.11.03.06		10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
10.04.11.03.07		10HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.11.03.08		10HFC30AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
10.04.11.03.09		10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.11.03.10		10HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-ММ046)	1	бр.		0
10.04.11.03.11		10HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.11.04.	10HFC30AJ001_M В_П	10HFC30AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC30				0
10.04.11.04.01		10HFC30AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
10.04.11.04.02		10HFC30AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 48 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.11.05.	10HFC30AJ001_M B_ЛБ	10HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC30				0
10.04.11.05. 01		10HFC30AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.11.05. 02		10HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капази и др.)	1	бр.		0
10.04.11.05. 03		10HFC30AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.11.05. 04		10HFC30AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.04.11.05. 05		10HFC30AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.11.05. 06		10HFC30AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
10.04.11.05. 07		10HFC30AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.04.11.06.	10HFC30AJ001_M B_МС	10HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC30				0
10.04.11.06. 01		10HFC30AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
10.04.11.06. 02		10HFC30AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.11.06. 03		10HFC30AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 49 от <i>of</i> 578

10.04.11.06.04		10HFC30AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.11.06.05		10HFC30AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
10.04.11.06.06		10HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.04.11.06.07		10HFC30AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.04.11.06.08		10HFC30AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.04.11.06.09		10HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.04.11.06.10		10HFC30AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.04.11.06.11		10HFC30AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.04.11.06.12		10HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.11.07.	10HFC30AJ001_M В_ОС	10HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC30				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 50 от 578 <i>of</i>

10.04.11.07.01		10HFC30AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.04.11.07.02		10HFC30AJ001_МВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
10.04.11.07.03		10HFC30AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
10.04.11.07.04		10HFC30AJ001_МВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
10.04.12.	10HFC40AJ001	10HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40				0
10.04.12.01		10HFC40AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.04.12.02	10HFC40AJ001_МВ_К	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC40				0
10.04.12.02.01		10HFC40AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.04.12.02.02		10HFC40AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
10.04.12.02.03		10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
10.04.12.02.04		10HFC40AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 51 от 578 <i>of</i>

10.04.12.02.05		10HFC40AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.04.12.02.06		10HFC40AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.04.12.02.07		10HFC40AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
10.04.12.02.08		10HFC40AJ001_MВ_K Мелница - възлища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.04.12.02.09		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.12.02.10		10HFC40AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
10.04.12.02.11		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
10.04.12.02.12		10HFC40AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
10.04.12.02.13		10HFC40AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.04.12.02.14		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.12.02.15		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 52 от <i>of</i> 578

10.04.12.02. 16		10HFC40AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.12.02. 17		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
10.04.12.02. 18		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.04.12.02. 19		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
10.04.12.02. 20		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
10.04.12.02. 21		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.12.02. 22		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.04.12.02. 23		10HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
10.04.12.03.	10HFC40AJ001_M В_В	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC40				0
10.04.12.03. 01		10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.12.03. 02		10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.12.03. 03		10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмян а челни брони на врата на МВ	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 53 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.12.03.04		10HFC40AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.12.03.05		10HFC40AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
10.04.12.03.06		10HFC40AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	м ²		0
10.04.12.03.07		10HFC40AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.12.03.08		10HFC40AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	м ²		0
10.04.12.03.09		10HFC40AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.12.03.10		10HFC40AJ001_MB_V В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-ММ046)	1	бр.		0
10.04.12.03.11		10HFC40AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.12.04.	10HFC40AJ001_M В_П	10HFC40AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC40				0
10.04.12.04.01		10HFC40AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
10.04.12.04.02		10HFC40AJ001_MB_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 54 от 578 <i>of</i>

10.04.12.05.	10HFC40AJ001_M B_ЛБ	10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC40				0
10.04.12.05. 01		10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.12.05. 02		10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
10.04.12.05. 03		10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.12.05. 04		10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.04.12.05. 05		10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.12.05. 06		10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
10.04.12.05. 07		10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.04.12.06.	10HFC40AJ001_M B_МС	10HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC40				0
10.04.12.06. 01		10HFC40AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
10.04.12.06. 02		10HFC40AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.12.06. 03		10HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 55 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.12.06.04		10HFC40AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.12.06.05		10HFC40AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
10.04.12.06.06		10HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.04.12.06.07		10HFC40AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.04.12.06.08		10HFC40AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.04.12.06.09		10HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.04.12.06.10		10HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.04.12.06.11		10HFC40AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.04.12.06.12		10HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.12.07.	10HFC40AJ001_M В_ОС	10HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 56 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.12.07.01		10HFC40AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.04.12.07.02		10HFC40AJ001_МВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
10.04.12.07.03		10HFC40AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
10.04.12.07.04		10HFC40AJ001_МВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
10.04.13.	10HNA11AV001	10HNA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/				0
10.04.13.01		10HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.13.02		10HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.04.13.03		10HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.13.04		10HNA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.04.13.05		10HNA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 57 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.13.06		10ННА11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.13.07		10ННА11AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.14.	10ННА12AV001	10ННА12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/				0
10.04.14.01		10ННА12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.14.02		10ННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.04.14.03		10ННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.04.14.04		10ННА12AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.04.14.05		10ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.14.06		10ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.04.14.07		10ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 58 от 578 <i>Sheet of</i>

		задвижване,подмяна на износени части и др.).				
10.04.14.08		10ННА12AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.15.	10ННА13AV001	10ННА13AV001_Прахова Горелка 13				0
10.04.15.01		10ННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.15.02		10ННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.04.15.03		10ННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
10.04.15.04		10ННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
10.04.15.05		10ННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.04.15.06		10ННА13AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текетаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
10.04.15.07		10ННА13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 59 от 578 <i>Sheet of</i>

		задвижване,подмяна на износени части и др..				
10.04.15.08		10ННА13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
10.04.15.09		10ННА13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.16.	10ННА21AV001	10ННА21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/				0
10.04.16.01		10ННА21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.16.02		10ННА21AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.04.16.03		10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.16.04		10ННА21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.04.16.05		10ННА21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.04.16.06		10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.16.07		10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 60 от 578 <i>of</i>

10.04.17.	10HHA22AV001	10HHA22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
10.04.17.01		10HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.17.02		10HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.04.17.03		10HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.04.17.04		10HHA22AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.04.17.05		10HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.17.06		10HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.04.17.07		10HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.17.08		10HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.18.	10HHA23AV001	10HHA23AV001_Прахова Горелка 23				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 61 от 578 <i>of</i>

10.04.18.01		10HHA23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.18.02		10HHA23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.04.18.03		10HHA23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
10.04.18.04		10HHA23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
10.04.18.05		10HHA23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.04.18.06		10HHA23AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текетаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
10.04.18.07		10HHA23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
10.04.18.08		10HHA23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
10.04.18.09		10HHA23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 62 от 578 <i>of</i>

10.04.19.	10HHA31AV001	10HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/				0
10.04.19.01		10HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.19.02		10HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.04.19.03		10HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.19.04		10HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.04.19.05		10HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.04.19.06		10HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.19.07		10HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.20.	10HHA32AV001	10HHA32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/				0
10.04.20.01		10HHA32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.20.02		10HHA32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 63 от <i>of</i> 578

10.04.20.03		10HHA32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.04.20.04		10HHA32AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.04.20.05		10HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.20.06		10HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.04.20.07		10HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.20.08		10HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.21.	10HHA33AV001	10HHA33AV001_Прахова Горелка 33				0
10.04.21.01		10HHA33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.21.02		10HHA33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.04.21.03		10HHA33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 64 от 578 <i>of</i>

10.04.21.04		10HHA33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
10.04.21.05		10HHA33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.04.21.06		10HHA33AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текетаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
10.04.21.07		10HHA33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.04.21.08		10HHA33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
10.04.21.09		10HHA33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни каналы, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.22.	10HHA41AV001	10HHA41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/				0
10.04.22.01		10HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.22.02		10HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 65 от <i>of</i> 578

10.04.22.03		10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.22.04		10ННА41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.04.22.05		10ННА41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.04.22.06		10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.22.07		10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.23.	10ННА42AV001	10ННА42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/				0
10.04.23.01		10ННА42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.23.02		10ННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.04.23.03		10ННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.04.23.04		10ННА42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.04.23.05		10ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 66 от 578 <i>of</i>

		части,пневматичен цилиндръ и др.)				
10.04.23.06		10ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.04.23.07		10ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.23.08		10ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.24.	10ННА43AV001	10ННА43AV001_Прахова Горелка 43				0
10.04.24.01		10ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.24.02		10ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.04.24.03		10ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
10.04.24.04		10ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
10.04.24.05		10ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 67 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.24.06		10HNA43AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текетаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
10.04.24.07		10HNA43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.04.24.08		10HNA43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
10.04.24.09		10HNA43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.25.	10HNE10AA001	10HNE10AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 10				0
10.04.25.01		10HNE10AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.10HNE02- ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
10.04.25.02		10HNE10AA001_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
10.04.25.03		10HNE10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.04.26.	10HNE20AA001	10HNE20AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 20				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 68 от 578 <i>of</i>

10.04.26.01		10HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.10HHE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
10.04.26.02		10HHE20AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
10.04.26.03		10HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.04.27.	10HHE30AA001	10HHE30AA001_Прахоконцентратор - Мелница 30				0
10.04.27.01		10HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.10HHE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опари на лопатки.	1	бр.		0
10.04.27.02		10HHE30AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
10.04.27.03		10HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.04.28.	10HHE40AA001	10HHE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40				0
10.04.28.01		10HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.10HHE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
10.04.28.02		10HHE40AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 69 от <i>of</i> 578

10.04.28.03		10HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.04.29.	10_ORO	10_ORO_Общи ремонтни операции				0
10.04.29.01		10_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
10.04.29.02		10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
10.04.29.03		10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
10.04.29.04		10_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
10.04.29.05		10_ORO_ДСВ Подмяна капаци (големи)	1	бр.		0
10.04.29.06		10_ORO_ДСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
10.04.29.07		10_ORO_ДСВ Подмяна редуктор (малък)	1	бр.		0
10.04.29.08		10_ORO_ ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ.	1	м ²		0
10.04.29.09		10_ORO_ ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
10.04.29.10		10_ORO_ ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.04.29.11		10_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
10.04.29.12		10_ORO_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	4	бр.		0
10.04.29.13		10_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
10.04.29.14		10_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
10.04.29.15		10_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	4	бр.		0
10.04.29.16		10_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
10.04.29.17		10_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 70 от 578 <i>Sheet of</i>

10.04.29.18		10_ORO_ПСВ Подмяна на задвижващ вал.	1	бр.		0
10.04.29.19		10_ORO_ПСВ Подмяна на опъвателен вал.	1	бр.		0
10.04.29.20		10_ORO_Ремонт на стълби и площадки по ППС	20	м ²		0
10.04.29.21		10_ORO_МВ_К Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.04.29.22		10_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
10.04.29.23		10_ORO_Монтаж и демонтаж на модулно скеле	200	м ³		0
10.04.29.24		10_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 1 во ниво	1	бр.		0
10.04.29.25		10_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 2 во ниво	1	бр.		0
10.04.29.26		10_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
10.04.29.27		10_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
10.04.29.28		10_ORO_МВ К Подмяна на течка на МВ (рециркулация на въглищен прах)	4	бр.		0
10.04.30.		Технически ръководител	16	ч/ч		0
10.04.31.		Монтьор	112	ч/ч		0
10.04.32.		Заварчик	48	ч/ч		0
10.04.33.		Оксиженист	48	ч/ч		0
10.04.34.		Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газова опресовка на КА)	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 71 от 578 <i>Sheet of</i>


10.04.35.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0
------------------	--	--	---	-----	--	---

Втора обособена позиция - Реден ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС 80 на Котел 1 в количествена сметка **От точка 10.05.01. до т. 10.05.35**

No	KKS	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
		V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 10.05.01. до т. 10.05.35.				0
10.05.01.	10HFB50AF001	10HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50				0
10.05.01.01		10HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.01.02		10HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 72 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.01.03		10HFB50AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.05.01.04		10HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.01.05		10HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$300-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 73 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.01.06		10HFB50AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.01.07		10HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.01.08		10HFB50AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.01.09		10HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.01.10		10HFB50AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 74 от 578 <i>of</i>

10.05.01.11		10HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.01.12		10HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.01.13		10HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.01.14		10HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.01.15		10HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.01.16		10HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
10.05.01.17		10HFB50AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
10.05.01.18		10HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.01.19		10HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 75 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.01.20		10HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.02.	10HFB50AF002	10HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/				0
10.05.02.01		10HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.02.02		10HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.02.03		10HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.02.04		10HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 76 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.02.05		10HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.02.06		10HFB50AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
10.05.02.07		10HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.02.08		10HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.05.02.09		10HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.05.02.10		10HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.02.11		10HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
10.05.02.12		10HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
10.05.02.13		10HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.гуми болтове, пружини	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 77 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.02.14		10HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
10.05.02.15		10HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.02.16		10HFB50AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
10.05.02.17		10HFB50AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 78 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.02.18		10HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.05.02.19		10HFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
10.05.02.20		10HFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.02.21		10HFB50AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
10.05.02.22		10HFB50AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.05.02.23		10HFB50AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.03.	10HFB60AF001	10HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60				0
10.05.03.01		10HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване..	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 79 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.03.02		10HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.03.03		10HFB60AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.03.04		10HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 80 от 578 <i>of</i>

10.05.03.05		10HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.03.06		10HFB60AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.03.07		10HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.03.08		10HFB60AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 81 от <i>of</i> 578

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
10.05.03.09		10HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.03.10		10HFB60AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
10.05.03.11		10HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.03.12		10HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.03.13		10HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.03.14		10HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.03.15		10HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.03.16		10HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 82 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.03.17		10HFB60AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
10.05.03.18		10HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на завихването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.03.19		10HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.05.03.20		10HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.04.	10HFB60AF002	10HFB60AF002_Питател сурови въглища-60				0
10.05.04.01		10HFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.04.02		10HFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 83 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.04.03		10HFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.04.04		10HFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирала части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.04.05		10HFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирала части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.04.06		10HFB60AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
10.05.04.07		10HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.04.08		10HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 84 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.04.09		10HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
10.05.04.10		10HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.04.11		10HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
10.05.04.12		10HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.05.04.13		10HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
10.05.04.14		10HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
10.05.04.15		10HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 85 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
10.05.04.16		10HFB60AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
10.05.04.17		10HFB60AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
10.05.04.18		10HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.05.04.19		10HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
10.05.04.20		10HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.04.21		10HFB60AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
10.05.04.22		10HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 86 от 578 <i>Sheet of</i>

		гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.				
10.05.04.23		10HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.05.	10HFB70AF001	10HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70				0
10.05.05.01		10HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.05.02		10HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.05.03		10HFB70AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 87 от 578 <i>Sheet of</i>

		затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.				
10.05.05.04		10HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.05.05		10HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.05.06		10HFB70AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 88 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.05.07		10HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.05.08		10HFB70AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.05.09		10HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.05.10		10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
10.05.05.11		10HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.05.12		10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.05.13		10HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3		Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00	
			Страница <i>Sheet</i> 89 от <i>of</i> 578	

10.05.05.14		10HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.05.15		10HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.05.16		10HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
10.05.05.17		10HFB70AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
10.05.05.18		10HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на завижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.05.19		10HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за завижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.05.05.20		10HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.06.	10HFB70AF002	10HFB70AF002_Питател сурови въглища-70				0
10.05.06.01		10HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 90 от 578 <i>of</i>

10.05.06.02		10HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.06.03		10HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.06.04		10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.06.05		10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.06.06		10HFB70AF002_ПСВ Подмяна на скребкова	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 91 от 578 <i>Sheet of</i>

		верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)				
10.05.06.07		10HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.06.08		10HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
10.05.06.09		10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.05.06.10		10HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.06.11		10HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
10.05.06.12		10HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.05.06.13		10HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.05.06.14		10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 92 от <i>of</i> 578

10.05.06.15		10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.06.16		10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
10.05.06.17		10HFB70AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
10.05.06.18		10HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.05.06.19		10HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
10.05.06.20		10HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.06.21		10HFB70AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 93 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.06.22		10HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.05.06.23		10HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.07.	10HFB80AF001	10HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80				0
10.05.07.01		10HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.07.02		10HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 94 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.07.03		10HFB80AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.07.04		10HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.07.05		10HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 95 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.07.06		10HFB80AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.07.07		10HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.07.08		10HFB80AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.07.09		10HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.07.10		10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 96 от 578 <i>of</i>

10.05.07.11		10HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.07.12		10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.07.13		10HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.07.14		10HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.07.15		10HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.07.16		10HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
10.05.07.17		10HFB80AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
10.05.07.18		10HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.07.19		10HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 97 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.07.20		10HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.08.	10HFB80AF002	10HFB80AF002_Питател сурови въглища-80				0
10.05.08.01		10HFB80AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.08.02		10HFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.08.03		10HFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.08.04		10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 98 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.08.05		10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
10.05.08.06		10HFB80AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
10.05.08.07		10HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.08.08		10HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.05.08.09		10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.05.08.10		10HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.08.11		10HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
10.05.08.12		10HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
10.05.08.13		10HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 99 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.08.14		10HFB80AF002_ПСВ РРевизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
10.05.08.15		10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.08.16		10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
10.05.08.17		10HFB80AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 100 от 578 <i>of</i>

10.05.08.18		10HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.05.08.19		10HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
10.05.08.20		10HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.08.21		10HFB80AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
10.05.08.22		10HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
10.05.08.23		10HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.09.	10HFC50AJ001	10HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50				0
10.05.09.01		10HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.09.02	10HFC50AJ001_М В_К	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC50				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 101 от <i>of</i> 578

10.05.09.02.01		10HFC50AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.09.02.02		10HFC50AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³ .		0
10.05.09.02.03		10HFC50AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
10.05.09.02.04		10HFC50AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
10.05.09.02.05		10HFC50AJ001_MB_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.09.02.06		10HFC50AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.09.02.07		10HFC50AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
10.05.09.02.08		10HFC50AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.09.02.09		10HFC50AJ001_MB_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.09.02.10		10HFC50AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
10.05.09.02.11		10HFC50AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални	8	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 102 от <i>of</i> 578

		брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²				
10.05.09.02.12		10HFC50AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
10.05.09.02.13		10HFC50AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.09.02.14		10HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.09.02.15		10HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.09.02.16		10HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-ММ062) .	1	бр.		0
10.05.09.02.17		10HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
10.05.09.02.18		10HFC50AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.05.09.02.19		10HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
10.05.09.02.20		10HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 103 от <i>of</i> 578

10.05.09.02. 21		10HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.09.02. 22		10HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.09.02. 23		10HFC50AJ001_MB_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
10.05.09.03.	10HFC50AJ001_M B_V	10HFC50AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 10HFC50				0
10.05.09.03. 01		10HFC50AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.09.03. 02		10HFC50AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.09.03. 03		10HFC50AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.09.03. 04		10HFC50AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.09.03. 05		10HFC50AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
10.05.09.03. 06		10HFC50AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 104 от <i>of</i> 578

10.05.09.03. 07		10HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.09.03. 08		10HFC50AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	3	м ²		0
10.05.09.03. 09		10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.09.03. 10		10HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-ММ046)	1	бр.		0
10.05.09.03. 11		10HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.09.04.	10HFC50AJ001_M В_П	10HFC50AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC50				0
10.05.09.04. 01		10HFC50AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
10.05.09.04. 02		10HFC50AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.09.05.	10HFC50AJ001_M В_ЛБ	10HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC50				0
10.05.09.05. 01		10HFC50AJ001_MВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 105 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.09.05.02		10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
10.05.09.05.03		10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.09.05.04		10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.09.05.05		10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.09.05.06		10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
10.05.09.05.07		10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.05.09.06.	10HFC50AJ001_МВ_МС	10HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC50				0
10.05.09.06.01		10HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
10.05.09.06.02		10HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.09.06.03		10HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 106 от 578 <i>of</i>

10.05.09.06. 04		10HFC50AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.09.06. 05		10HFC50AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
10.05.09.06. 06		10HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.09.06. 07		10HFC50AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.09.06. 08		10HFC50AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.09.06. 09		10HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.09.06. 10		10HFC50AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.09.06. 11		10HFC50AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.05.09.06. 12		10HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 107 от <i>of</i> 578

10.05.09.07.	10HFC50AJ001_M B_OC	10HFC50AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC50				0
10.05.09.07. 01		10HFC50AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капац и почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.09.07. 02		10HFC50AJ001_MB_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода.	2	бр.		0
10.05.09.07. 03		10HFC50AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
10.05.09.07. 04		10HFC50AJ001_MB ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
10.05.10.	10HFC60AJ001	10HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60				0
10.05.10.01		10HFC10AJ001_MB Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.10.02	10HFC60AJ001_M B_K	10HFC60AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 10HFC60				0
10.05.10.02. 01		10HFC60AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.10.02. 02		10HFC60AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 108 от <i>of</i> 578

10.05.10.02.03		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
10.05.10.02.04		10HFC60AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
10.05.10.02.05		10HFC60AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.10.02.06		10HFC60AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.10.02.07		10HFC60AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
10.05.10.02.08		10HFC60AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.10.02.09		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.10.02.10		10HFC60AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
10.05.10.02.11		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
10.05.10.02.12		10HFC60AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 109 от 578 <i>of</i>

10.05.10.02. 13		10HFC60AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.10.02. 14		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.10.02. 15		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.10.02. 16		10HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.10.02. 17		10HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
10.05.10.02. 18		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.05.10.02. 19		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
10.05.10.02. 20		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
10.05.10.02. 21		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.10.02. 22		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.10.02. 23		10HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 110 от <i>of</i> 578

		извършване на ремонт или подмяна на всички брони)				
10.05.30.03.	10HFC60AJ001_M B_V	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 10HFC60				0
10.05.30.03. 01		10HFC60AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.30.03. 02		10HFC60AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.30.03. 03		10HFC60AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмян а челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.30.03. 04		10HFC60AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.30.03. 05		10HFC60AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
10.05.30.03. 06		10HFC60AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
10.05.30.03. 07		10HFC60AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.30.03. 08		10HFC60AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 111 от 578 Sheet of

10.05.30.03.09		10HFC60AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.30.03.10		10HFC60AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-ММ046)	1	бр.		0
10.05.30.03.11		10HFC60AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.10.05.	10HFC60AJ001_MВ_П	10HFC60AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC60				0
10.05.10.05.01		10HFC60AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
10.05.10.05.02		10HFC60AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.10.05.	10HFC60AJ001_MВ_ЛБ	10HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC60				0
10.05.10.05.01		10HFC60AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.10.05.02		10HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
10.05.10.05.03		10HFC60AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 112 от 578 Sheet of

		хлабините налагерите на Лагерен блок				
10.05.10.05.04		10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.10.05.05		10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.10.05.06		10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
10.05.10.05.07		10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.05.10.06.	10HFC60AJ001_МВ_МС	10HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC60				0
10.05.10.06.01		10HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
10.05.10.06.02		10HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.10.06.03		10HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.10.06.04		10HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.10.06.05		10HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
10.05.10.06.06		10HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 113 от <i>of</i> 578

		корпуса.Монтаж на маслослива)				
10.05.10.06. 07		10HFC60AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.10.06. 08		10HFC60AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.10.06. 09		10HFC60AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.10.06. 10		10HFC60AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.10.06. 11		10HFC60AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.05.10.06. 12		10HFC60AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.10.07.	10HFC60AJ001_M В_ОС	10HFC60AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC60				0
10.05.10.07. 01		10HFC60AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 114 от 578 <i>of</i>

10.05.10.07.02		10HFC60AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
10.05.10.07.03		10HFC60AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
10.05.10.07.04		10HFC60AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
10.05.11.	10HFC70AJ001	10HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70				0
10.05.11.01		10HFC70AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.11.02	10HFC70AJ001_MВ_K	10HFC70AJ001_MВ_K Ремонт корпус на МВ 10HFC70				0
10.05.11.02.01		10HFC70AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.11.02.02		10HFC70AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
10.05.11.02.03		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
10.05.11.02.04		10HFC70AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 115 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.11.02.05		10HFC70AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.11.02.06		10HFC70AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калпа	1	бр.		0
10.05.11.02.07		10HFC70AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
10.05.11.02.08		10HFC70AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.11.02.09		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.11.02.10		10HFC70AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
10.05.11.02.11		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
10.05.11.02.12		10HFC70AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
10.05.11.02.13		10HFC70AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.11.02.14		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 116 от <i>of</i> 578

10.05.11.02. 15		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.11.02. 16		10HFC70AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.11.02. 17		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
10.05.11.02. 18		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.05.11.02. 19		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
10.05.11.02. 20		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
10.05.11.02. 21		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.11.02. 22		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.11.02. 23		10HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
10.05.11.03. 01	10HFC70AJ001_M В_В	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC70				0
10.05.11.03. 01		10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 117 от <i>of</i> 578

		устройство заедно с задвижването.				
10.05.11.03.02		10HFC70AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.11.03.03		10HFC70AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.11.03.04		10HFC70AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.11.03.05		10HFC70AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
10.05.11.03.06		10HFC70AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
10.05.11.03.07		10HFC70AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.11.03.08		10HFC70AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
10.05.11.03.09		10HFC70AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.11.03.10		10HFC70AJ001_MB_V Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-ММ046)	1	бр.		0
10.05.11.03.11		10HFC70AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 118 от 578 <i>Sheet of</i>

		врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.				
10.05.11.04.	10HFC70AJ001_M В_П	10HFC70AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC70				0
10.05.11.04.01		10HFC70AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
10.05.11.04.02		10HFC70AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.11.05.	10HFC70AJ001_M В_ЛБ	10HFC70AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC70				0
10.05.11.05.01		10HFC70AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.11.05.02		10HFC70AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
10.05.11.05.03		10HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.11.05.04		10HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.11.05.05		10HFC70AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.11.05.06		10HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 119 от <i>of</i> 578

10.05.11.05.07		10HFC70AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.05.11.06.	10HFC70AJ001_M B_MC	10HFC70AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 10HFC70				0
10.05.11.06.01		10HFC70AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
10.05.11.06.02		10HFC70AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.11.06.03		10HFC70AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.11.06.04		10HFC70AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.11.06.05		10HFC70AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
10.05.11.06.06		10HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.11.06.07		10HFC70AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.11.06.08		10HFC70AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 120 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.11.06. 09		10HFC70AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.11.06. 10		10HFC70AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.11.06. 11		10HFC70AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
10.05.11.06. 12		10HFC70AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.11.07.	10HFC70AJ001_M В_ОС	10HFC70AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC70				0
10.05.11.07. 01		10HFC70AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капацита на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.11.07. 02		10HFC70AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
10.05.11.07. 03		10HFC70AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
10.05.11.07. 04		10HFC70AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 121 <i>of</i> 578

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
10.05.12.	10HFC80AJ001	10HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80				0
10.05.12.01		10HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.12.02	10HFC80AJ001_МВ_К	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC80				0
10.05.12.02.01		10HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.12.02.02		10HFC80AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
10.05.12.02.03		10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
10.05.12.02.04		10HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
10.05.12.02.05		10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.12.02.06		10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.12.02.07		10HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 122 от <i>of</i> 578

10.05.12.02.08		10HFC80AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.12.02.09		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.12.02.10		10HFC80AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
10.05.12.02.11		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
10.05.12.02.12		10HFC80AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
10.05.12.02.13		10HFC80AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.12.02.14		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.12.02.15		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.12.02.16		10HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.12.02.17		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 123 от <i>of</i> 578

10.05.12.02. 18		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.05.12.02. 19		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
10.05.12.02. 20		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
10.05.12.02. 21		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.12.02. 22		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.12.02. 23		10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
10.05.12.03.	10HFC80AJ001_M В_В	10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC80				0
10.05.12.03. 01		10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.12.03. 02		10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.12.03. 03		10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.12.03. 04		10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 124 от <i>of</i> 578

		подмяна на брони задна част				
10.05.12.03.05		10HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
10.05.12.03.06		10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
10.05.12.03.07		10HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.12.03.08		10HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
10.05.12.03.09		10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.12.03.10		10HFC80AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 10HFC00-ММ046)	1	бр.		0
10.05.12.03.11		10HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.12.04.01	10HFC80AJ001_MВ_П	10HFC80AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC80				0
10.05.12.04.01		10HFC80AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 125 от <i>of</i> 578

10.05.12.04.02		10HFC80AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.12.05.	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC80				0
10.05.12.05.01		10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.12.05.02		10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
10.05.12.05.03		10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.12.05.04		10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.12.05.05		10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.12.05.06		10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
10.05.12.05.07		10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.05.12.06.	10HFC80AJ001_МВ_МС	10HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC80				0
10.05.12.06.01		10HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
10.05.12.06.02		10HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 126 от 578 <i>of</i>

10.05.12.06.03		10HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.12.06.04		10HFC80AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.12.06.05		10HFC80AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
10.05.12.06.06		10HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.12.06.07		10HFC80AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.12.06.08		10HFC80AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.12.06.09		10HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.12.06.10		10HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.12.06.11		10HFC80AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 127 от <i>of</i> 578

		система(за цялята система).				
10.05.12.06.12		10HFC80AJ001_MB_MC Ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
10.05.12.07.	10HFC80AJ001_MB_OC	10HFC80AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на MB 10HFC80				0
10.05.12.07.01		10HFC80AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.12.07.02		10HFC80AJ001_MB_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
10.05.12.07.03		10HFC80AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на MB	5	м.		0
10.05.12.07.04		10HFC80AJ001_MB_PO MB ремонт на охладител за ел. двигател на MB (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
10.05.13.	10HNA51AV001	10HNA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/				0
10.05.13.01		10HNA51AV001_OГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.13.02		10HNA51AV001_OГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 128 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.13.03		10HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.13.04		10HHA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.05.13.05		10HHA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.05.13.06		10HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.13.07		10HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.14.	10HHA52AV001	10HHA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/				0
10.05.14.01		10HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.14.02		10HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.14.03		10HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.05.14.04		10HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 129 от 578 <i>of</i>

10.05.14.05		10HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.14.06		10HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.05.14.07		10HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.14.08		10HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канални,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.15.	10HNA53AV001	10HNA53AV001_Прахова Горелка 53				0
10.05.15.01		10HNA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.15.02		10HNA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.05.15.03		10HNA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
10.05.15.04		10HNA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 130 от <i>of</i> 578

10.05.15.05		10HNA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.05.15.06		10HNA53AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
10.05.15.07		10HNA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.15.08		10HNA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
10.05.15.09		10HNA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.16.	10HNA61AV001	10HNA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/				0
10.05.16.01		10HNA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.16.02		10HNA61AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 131 от 578 <i>of</i>

10.05.16.03		10ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.16.04		10ННА61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.05.16.05		10ННА61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.05.16.06		10ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.16.07		10ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.17.	10ННА62AV001	10ННА62AV001_Прахова горелка 62 /Основна горелка/				0
10.05.17.01		10ННА62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.17.02		10ННА62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.17.03		10ННА62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.05.17.04		10ННА62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 132 от <i>of</i> 578

10.05.17.05		10HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.17.06		10HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.05.17.07		10HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.17.08		10HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.18.	10HHA63AV001	10HHA63AV001_Прахова Горелка 63				0
10.05.18.01		10HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.18.02		10HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.05.18.03		10HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
10.05.18.04		10HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 133 от <i>of</i> 578

10.05.18.05		10HNA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.05.18.06		10HNA63AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
10.05.18.07		10HNA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
10.05.18.08		10HNA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
10.05.18.09		10HNA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.19.	10HNA71AV001	10HNA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/				0
10.05.19.01		10HNA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.19.02		10HNA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 134 от <i>of</i> 578

10.05.19.03		10ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.19.04		10ННА71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.05.19.05		10ННА71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.05.19.06		10ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.19.07		10ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.20.	10ННА72AV001	10ННА72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/				0
10.05.20.01		10ННА72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.20.02		10ННА72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.20.03		10ННА72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.05.20.04		10ННА72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 135 от 578 <i>of</i>

10.05.20.05		10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.20.06		10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.05.20.07		10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.20.08		10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.21.	10HHA73AV001	10HHA73AV001_Прахова Горелка 73				0
10.05.21.01		10HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.21.02		10HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.05.21.03		10HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
10.05.21.04		10HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 136 от 578 <i>of</i>

10.05.21.05		10HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.05.21.06		10HHA73AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
10.05.21.07		10HHA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.21.08		10HHA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
10.05.21.09		10HHA73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.22.	10HHA81AV001	10HHA81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/				0
10.05.22.01		10HHA81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.22.02		10HHA81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 137 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.22.03		10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.22.04		10ННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.05.22.05		10ННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
10.05.22.06		10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.22.07		10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.23.	10ННА82AV001	10ННА82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/				0
10.05.23.01		10ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.23.02		10ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.23.03		10ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
10.05.23.04		10ННА82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 138 от <i>of</i> 578

10.05.23.05		10HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.23.06		10HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.05.23.07		10HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.23.08		10HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.24.	10HNA83AV001	10HNA83AV001_Прахова Горелка 83				0
10.05.24.01		10HNA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.24.02		10HNA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
10.05.24.03		10HNA83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
10.05.24.04		10HNA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 139 от <i>of</i> 578

10.05.24.05		10HNA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
10.05.24.06		10HNA83AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
10.05.24.07		10HNA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.24.08		10HNA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
10.05.24.09		10HNA83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.25.	10HNE50AA001	10HNE50AA001_Прахоконцентратор - Мелница 50				0
10.05.25.01		10HNE50AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.10HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 140 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.25.02		10HNE50AA001_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
10.05.25.03		10HNE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.05.26.	10HNE60AA001	10HNE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60				0
10.05.26.01		10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.10HNE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0
10.05.26.02		10HNE60AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
10.05.26.03		10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.05.27.	10HNE70AA001	10HNE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70				0
10.05.27.01		10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.10HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опари на лопатки.	1	бр.		0
10.05.27.02		10HNE70AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
10.05.27.03		10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 141 от <i>of</i> 578

10.05.28.	10HNE80AA001	10HNE80AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 80				0
10.05.28.01		10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.10HNE02- ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0
10.05.28.02		10HNE80AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
10.05.28.03		10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.05.29.	10_ORO	10_ORO_Общи ремонтни операции				0
10.05.29.01		10_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
10.05.29.02		10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
10.05.29.03		10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
10.05.29.04		10_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
10.05.29.05		10_ORO_ДСВ Подмяна капаци (големи)	1	бр.		0
10.05.29.06		10_ORO_ДСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
10.05.29.07		10_ORO_ДСВ Подмяна редуктор (малък)	1	бр.		0
10.05.29.08		10_ORO_ ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ.	1	м ²		0
10.05.29.09		10_ORO_ ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 142 от 578 <i>Sheet of</i>

10.05.29.10		10_ORO_ ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.05.29.11		10_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
10.05.29.12		10_ORO_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	4	бр.		0
10.05.29.13		10_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
10.05.29.14		10_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
10.05.29.15		10_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	4	бр.		0
10.05.29.16		10_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
10.05.29.17		10_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
10.05.29.18		10_ORO_ПСВ Пдмяна на задвижващ вал.	1	бр.		0
10.05.29.19		10_ORO_ПСВ Пдмяна на опъватилен вал.	1	бр.		0
10.05.29.20		10_ORO_ Ремонт на стълби и площадки по ППС	20	м ²		0
10.05.29.21		10_ORO_МВ_К Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.29.22		10_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
10.05.29.23		10_ORO_Монтаж и демонтаж на модулно скеле	200	м ³		0
10.05.29.24		10_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 1 во ниво	1	бр.		0
10.05.29.25		10_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 2 во ниво	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 143 от <i>of</i> 578


10.05.29.26		10_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
10.05.29.27		10_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на пракоконцентратора.	2	бр.		0
10.05.29.28		10_ORO_МВ К Подмяна на течка на МВ (рециркулация на въглищен прах)	4	бр.		0
10.05.30.		Технически ръководител	16	ч/ч		0
10.05.31.		Монтьор	112	ч/ч		0
10.05.32.		Заварчик	48	ч/ч		0
10.05.33.		Оксиженист	48	ч/ч		0
10.05.34.		Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газова опресовка на КА)	2	бр.		0
10.05.35.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Трета обособена позиция – Ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС 40 на Котел 2 в количествена сметка **От точка 20.04.01. до т. 20.04.35**


No	KKS	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
		IV Група: Ремонт на ППС лава част. От точка 20.04.01. до т. 20.04.35.				0
20.04.01.	20HFB10AF001	20HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 144 от <i>of</i> 578


20.04.01.01		20HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.01.02		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
20.04.01.03		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 145 от 578 <i>of</i>

20.04.01.04		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.01.05		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.01.06		20HFB10AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.01.07		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 146 от 578 <i>of</i>

		хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).				
20.04.01.08		20HFB10AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.01.09		20HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.01.10		20HFB10AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
20.04.01.11		20HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.01.12		20HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.01.13		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.01.14		20HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 147 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.01.15		20HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.04.01.16		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
20.04.01.17		20HFB10AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
20.04.01.18		20HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.01.19		20HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.04.01.20		20HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.02.	20HFB10AF002	20HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/				0
20.04.02.01		20HFB10AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.02.02		20HFB10AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 148 от 578 <i>Sheet of</i>

		ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)				
20.04.02.03		20HFB10AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.02.04		20HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.02.05		20HFB10AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.02.06		20HFB10AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 149 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.02.07		20HFB10AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.02.08		20HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.04.02.09		20HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.04.02.10		20HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.02.11		20HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
20.04.02.12		20HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
20.04.02.13		20HFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.гуми болтове, пружини	2	бр.		0
20.04.02.14		20HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 150 от <i>of</i> 578

20.04.02.15		20HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.02.16		20HFB10AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
20.04.02.17		20HFB10AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0
20.04.02.18		20HFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.02.19		20HFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
20.04.02.20		20HFB10AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.02.21		20HFB10AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 151 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.02.22		20HFB10AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.04.02.23		20HFB10AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.04.03.	20HFB20AF001	20HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20				0
20.04.03.01		20HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване..	1	бр.		0
20.04.03.02		20HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 152 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.03.03		20HFB20AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.03.04		20HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.03.05		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 153 от 578 <i>of</i>

20.04.03.06		20HFB20AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.03.07		20HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.03.08		20HFB20AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.03.09		20HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.03.10		20HFB20AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 154 от 578 <i>of</i>

20.04.03.11		20HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.03.12		20HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.03.13		20HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.03.14		20HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.03.15		20HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.04.03.16		20HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
20.04.03.17		20HFB20AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
20.04.03.18		20HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на завижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.03.19		20HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за завижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 155 от 578 <i>of</i>

20.04.03.20		20HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.04.	20HFB20AF002	20HFB20AF002_Питател сурови въглища-20				0
20.04.04.01		20HFB20AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.04.02		20HFB20AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.04.04.03		20HFB20AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.04.04		20HFB20AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 156 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.04.05		20HFB20AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.04.06		20HFB20AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
20.04.04.07		20HFB20AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.04.08		20HFB20AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
20.04.04.09		20HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.04.04.10		20HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.04.11		20HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
20.04.04.12		20HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.04.04.13		20HFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 157 от <i>of</i> 578

20.04.04.14		20HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
20.04.04.15		20HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.04.16		20HFB20AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
20.04.04.17		20HFB20AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 158 от <i>of</i> 578

20.04.04.18		20HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.04.19		20HFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.04.04.20		20HFB20AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.04.21		20HFB20AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
20.04.04.22		20HFB20AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.04.04.23		20HFB20AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.04.05.	20HFB30AF001	20HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30				0
20.04.05.01		20HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 159 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.05.02		20HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.05.03		20HFB30AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.05.04		20HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 160 от 578 <i>of</i>

20.04.05.05		20HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.05.06		20HFB30AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.05.07		20HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.05.08		20HFB30AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 161 от <i>of</i> 578

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.04.05.09		20HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.05.10		20HFB30AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
20.04.05.11		20HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.05.12		20HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.05.13		20HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.05.14		20HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.05.15		20HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.04.05.16		20HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 162 от 578 <i>of</i>

20.04.05.17		20HFB30AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
20.04.05.18		20HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на завихването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.05.19		20HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.04.05.20		20HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.06.	20HFB30AF002	20HFB30AF002_Питател сурови въглища-30				0
20.04.06.01		20HFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.06.02		20HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 163 от 578 <i>of</i>

20.04.06.03		20HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.06.04		20HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирала части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.06.05		20HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирала части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.06.06		20HFB30AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
20.04.06.07		20HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.06.08		20HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 164 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.06.09		20HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
20.04.06.10		20HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.06.11		20HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
20.04.06.12		20HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.04.06.13		20HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
20.04.06.14		20HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
20.04.06.15		20HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 165 от 578 <i>of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.04.06.16		20HFB30AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
20.04.06.17		20HFB30AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирали закрепващи болтове и ремонт на дефектирали резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
20.04.06.18		20HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.06.19		20HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.04.06.20		20HFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.06.21		20HFB30AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
20.04.06.22		20HFB30AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 166 от 578

		гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.				
20.04.06.23		20HFB30AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.04.07.	20HFB40AF001	20HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40				0
20.04.07.01		20HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.07.02		20HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.07.03		20HFB40AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 167 от <i>of</i> 578

		затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.				
20.04.07.04		20HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.07.05		20HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.07.06		20HFB40AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирала части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 168 <i>of</i> 578

20.04.07.07		20HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.07.08		20HFB40AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.07.09		20HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.07.10		20HFB40AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
20.04.07.11		20HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.07.12		20HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.07.13		20HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 169 от 578 <i>of</i>

20.04.07.14		20HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.07.15		20HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.04.07.16		20HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
20.04.07.17		20HFB40AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
20.04.07.18		20HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.07.19		20HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.04.07.20		20HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.08.	20HFB40AF002	20HFB40AF002_Питател сурови въглища-40				0
20.04.08.01		20HFB40AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 170 от 578 <i>of</i>

20.04.08.02		20HFB40AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.04.08.03		20HFB40AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.08.04		20HFB40AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.08.05		20HFB40AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.04.08.06		20HFB40AF002_ПСВ Подмяна на скребкова	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 171 от 578 <i>of</i>


		верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)				
20.04.08.07		20HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.08.08		20HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.04.08.09		20HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.04.08.10		20HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.08.11		20HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
20.04.08.12		20HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
20.04.08.13		20HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.04.08.14		20HFB40AF002_ПСВ РРевизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 172 от <i>of</i> 578


20.04.08.15		20HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.08.16		20HFB40AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
20.04.08.17		20HFB40AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0
20.04.08.18		20HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.08.19		20HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
20.04.08.20		20HFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.08.21		20HFB40AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 173 от 578 <i>of</i>

20.04.08.22		20HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.04.08.23		20HFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.04.09.	20HFC10AJ001	20HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10				0
20.04.09.01		20HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.09.02	20HFC10AJ001_МВ_К	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC10				0
20.04.09.02.01		20HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.09.02.02		20HFC10AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³ .		0
20.04.09.02.03		20HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
20.04.09.02.04		20HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 174 от <i>of</i> 578

20.04.09.02. 05		20HFC10AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.09.02. 06		20HFC10AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.04.09.02. 07		20HFC10AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
20.04.09.02. 08		20HFC10AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.04.09.02. 09		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.04.09.02. 10		20HFC10AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
20.04.09.02. 11		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
20.04.09.02. 12		20HFC10AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
20.04.09.02. 13		20HFC10AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.09.02. 14		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 175 от 578

20.04.09.02. 15		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.09.02. 16		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-ММ062) .	1	бр.		0
20.04.09.02. 17		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
20.04.09.02. 18		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
20.04.09.02. 19		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
20.04.09.02. 20		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
20.04.09.02. 21		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.04.09.02. 22		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.04.09.02. 23		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
20.04.09.03. 01	20HFC10AJ001_M В_В	20HFC10AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 20HFC10				0
20.04.09.03. 01		20HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 176 от 578

		устройство заедно с задвижването.				
20.04.09.03.02		20HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.09.03.03		20HFC10AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна чelni брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.04.09.03.04		20HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.09.03.05		20HFC10AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
20.04.09.03.06		20HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
20.04.09.03.07		20HFC10AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.09.03.08		20HFC10AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
20.04.09.03.09		20HFC10AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.09.03.10		20HFC10AJ001_МВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 20HFC00-ММ046)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 177 от 578 <i>of</i>

20.04.09.03. 11		20HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.09.04.	20HFC10AJ001_M В_П	20HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC10				0
20.04.09.04. 01		20HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
20.04.09.04. 02		20HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.04.09.05.	20HFC10AJ001_M В_ЛБ	20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC10				0
20.04.09.05. 01		20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.09.05. 02		20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
20.04.09.05. 03		20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.09.05. 04		20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.09.05. 05		20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 178 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.09.05.06		20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
20.04.09.05.07		20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.04.09.06.	20HFC10AJ001_MВ_МС	20HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC10				0
20.04.09.06.01		20HFC10AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
20.04.09.06.02		20HFC10AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.09.06.03		20HFC10AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.09.06.04		20HFC10AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.09.06.05		20HFC10AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
20.04.09.06.06		20HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.09.06.07		20HFC10AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.09.06.08		20HFC10AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 179 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.09.06. 09		20HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.09.06. 10		20HFC10AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.09.06. 11		20HFC10AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
20.04.09.06. 12		20HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.04.09.07.	20HFC10AJ001_M В_ОС	20HFC10AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC10				0
20.04.09.07. 01		20HFC10AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.04.09.07. 02		20HFC10AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода.	2	бр.		0
20.04.09.07. 03		20HFC10AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
20.04.09.07. 04		20HFC10AJ001_MВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 180 от <i>of</i> 578

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
20.04.10.	20HFC20AJ001	20HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20				0
20.04.10.01		20HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.10.02	20HFC20AJ001_МВ_К	20HFC20AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC20				0
20.04.10.02.01		20HFC20AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.10.02.02		20HFC20AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
20.04.10.02.03		20HFC20AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
20.04.10.02.04		20HFC20AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
20.04.10.02.05		20HFC20AJ001_МВ_К Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.10.02.06		20HFC20AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.04.10.02.07		20HFC20AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 181 от 578 <i>of</i>

20.04.10.02. 08		20HFC20AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.04.10.02. 09		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.04.10.02. 10		20HFC20AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
20.04.10.02. 11		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
20.04.10.02. 12		20HFC20AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
20.04.10.02. 13		20HFC20AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.10.02. 14		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.10.02. 15		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.10.02. 16		20HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.10.02. 17		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 182 от 578

20.04.10.02. 18		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
20.04.10.02. 19		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
20.04.10.02. 20		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
20.04.10.02. 21		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.04.10.02. 22		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.04.10.02. 23		20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
20.04.30.03.	20HFC20AJ001_M В_В	20HFC20AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 20HFC20				0
20.04.30.03. 01		20HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.30.03. 02		20HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.30.03. 03		20HFC20AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.04.30.03. 04		20HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 183 от <i>of</i> 578

		подмяна на брони задна част				
20.04.30.03.05		20HFC20AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
20.04.30.03.06		20HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
20.04.30.03.07		20HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.30.03.08		20HFC20AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
20.04.30.03.09		20HFC20AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.30.03.10		20HFC20AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 20HFC00-ММ046)	1	бр.		0
20.04.30.03.11		20HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.20.04.01	20HFC20AJ001_MВ_П	20HFC20AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC20				0
20.04.20.04.01		20HFC20AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 184 от <i>of</i> 578

20.04.20.04.02		20HFC20AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.04.10.05.	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC20				0
20.04.10.05.01		20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.10.05.02		20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
20.04.10.05.03		20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.10.05.04		20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.10.05.05		20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.10.05.06		20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
20.04.10.05.07		20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.04.10.06.	20HFC20AJ001_МВ_МС	20HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC20				0
20.04.10.06.01		20HFC20AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
20.04.10.06.02		20HFC20AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 185 от 578 <i>of</i>

20.04.10.06.03		20HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.10.06.04		20HFC20AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.10.06.05		20HFC20AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
20.04.10.06.06		20HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.10.06.07		20HFC20AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.10.06.08		20HFC20AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.04.10.06.09		20HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.10.06.10		20HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.10.06.11		20HFC20AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 186 от <i>of</i> 578

		система(за цялята система).				
20.04.10.06.12		20HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.04.10.07.	20HFC20AJ001_MВ_ОС	20HFC20AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC20				0
20.04.10.07.01		20HFC20AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.04.10.07.02		20HFC20AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
20.04.10.07.03		20HFC20AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
20.04.10.07.04		20HFC20AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
20.04.11.	20HFC30AJ001	20HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30				0
20.04.11.01		20HFC30AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.11.02	20HFC30AJ001_MВ_К	20HFC30AJ001_MВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC30				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 187 от 578 <i>of</i>

20.04.11.02.01		20HFC30AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.11.02.02		20HFC30AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
20.04.11.02.03		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
20.04.11.02.04		20HFC30AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
20.04.11.02.05		20HFC30AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.11.02.06		20HFC30AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.04.11.02.07		20HFC30AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
20.04.11.02.08		20HFC30AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.04.11.02.09		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.04.11.02.10		20HFC30AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
20.04.11.02.11		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални	8	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 188 от 578

		брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²				
20.04.11.02.12		20HFC30AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
20.04.11.02.13		20HFC30AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.11.02.14		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.11.02.15		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.11.02.16		20HFC30AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.11.02.17		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
20.04.11.02.18		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
20.04.11.02.19		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
20.04.11.02.20		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
20.04.11.02.21		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 189 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.11.02. 22		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.04.11.02. 23		20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
20.04.11.03.	20HFC30AJ001_M В_В	20HFC30AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 20HFC30				0
20.04.11.03. 01		20HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.11.03. 02		20HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.11.03. 03		20HFC30AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.04.11.03. 04		20HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.11.03. 05		20HFC30AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
20.04.11.03. 06		20HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	м ²		0
20.04.11.03. 07		20HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 190 от <i>of</i> 578

20.04.11.03.08		20HFC30AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
20.04.11.03.09		20HFC30AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.11.03.10		20HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 20HFC00-ММ046)	1	бр.		0
20.04.11.03.11		20HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.11.04.	20HFC30AJ001_MВ_П	20HFC30AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC30				0
20.04.11.04.01		20HFC30AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
20.04.11.04.02		20HFC30AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.04.11.05.	20HFC30AJ001_MВ_ЛБ	20HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC30				0
20.04.11.05.01		20HFC30AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.11.05.02		20HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 191 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.11.05.03		20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.11.05.04		20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.11.05.05		20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.11.05.06		20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
20.04.11.05.07		20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.04.11.06.	20HFC30AJ001_МВ_МС	20HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC30				0
20.04.11.06.01		20HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
20.04.11.06.02		20HFC30AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.11.06.03		20HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.11.06.04		20HFC30AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.11.06.05		20HFC30AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 192 от 578 <i>of</i>

20.04.11.06. 06		20HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.11.06. 07		20HFC30AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.11.06. 08		20HFC30AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.04.11.06. 09		20HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.11.06. 10		20HFC30AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.11.06. 11		20HFC30AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.04.11.06. 12		20HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.04.11.07.	20HFC30AJ001_MВ_ОС	20HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC30				0
20.04.11.07. 01		20HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител,	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 193 от 578 <i>of</i>

		почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)				
20.04.11.07.02		20HFC30AJ001_MВ_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
20.04.11.07.03		20HFC30AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
20.04.11.07.04		20HFC30AJ001_MВ_PO МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
20.04.12.	20HFC40AJ001	20HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40				0
20.04.12.01		20HFC40AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.12.02	20HFC40AJ001_MВ_K	20HFC40AJ001_MВ_K Ремонт корпус на МВ 20HFC40				0
20.04.12.02.01		20HFC40AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.12.02.02		20HFC40AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
20.04.12.02.03		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
20.04.12.02.04		20HFC40AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 194 от 578 <i>of</i>

		заваръчни шевове по корпуса на МВ				
20.04.12.02.05		20HFC40AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.12.02.06		20HFC40AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.04.12.02.07		20HFC40AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
20.04.12.02.08		20HFC40AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.04.12.02.09		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.04.12.02.10		20HFC40AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
20.04.12.02.11		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
20.04.12.02.12		20HFC40AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
20.04.12.02.13		20HFC40AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.12.02.14		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 195 от <i>of</i> 578

		охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.				
20.04.12.02. 15		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.12.02. 16		20HFC40AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.12.02. 17		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
20.04.12.02. 18		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
20.04.12.02. 19		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
20.04.12.02. 20		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
20.04.12.02. 21		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.04.12.02. 22		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.04.12.02. 23		20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
20.04.12.03.	20HFC40AJ001_M В_В	20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 20HFC40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 196 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.12.03.01		20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.12.03.02		20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.12.03.03		20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.04.12.03.04		20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.12.03.05		20HFC40AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
20.04.12.03.06		20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
20.04.12.03.07		20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.12.03.08		20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
20.04.12.03.09		20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.12.03.10		20HFC40AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 20HFC00-ММ046)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 197 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.12.03. 11		20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.12.04.	20HFC40AJ001_M В_П	20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC40				0
20.04.12.04. 01		20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
20.04.12.04. 02		20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.04.12.05.	20HFC40AJ001_M В_ЛБ	20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC40				0
20.04.12.05. 01		20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.12.05. 02		20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
20.04.12.05. 03		20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.12.05. 04		20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.12.05. 05		20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 198 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.12.05.06		20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
20.04.12.05.07		20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.04.12.06.	20HFC40AJ001_MВ_МС	20HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC40				0
20.04.12.06.01		20HFC40AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
20.04.12.06.02		20HFC40AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.12.06.03		20HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.12.06.04		20HFC40AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.12.06.05		20HFC40AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
20.04.12.06.06		20HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.12.06.07		20HFC40AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.12.06.08		20HFC40AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 199 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.12.06. 09		20HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.12.06. 10		20HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.12.06. 11		20HFC40AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
20.04.12.06. 12		20HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.04.12.07.	20HFC40AJ001_M В_ОС	20HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC40				0
20.04.12.07. 01		20HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капацита на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.04.12.07. 02		20HFC40AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
20.04.12.07. 03		20HFC40AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
20.04.12.07. 04		20HFC40AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 200 от 578 <i>Sheet of</i>

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
20.04.13.	20HHA11AV001	20HHA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/				0
20.04.13.01		20HHA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.13.02		20HHA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.13.03		20HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.13.04		20HHA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.04.13.05		20HHA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.04.13.06		20HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.13.07		20HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.14.	20HHA12AV001	20HHA12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 201 от <i>of</i> 578

20.04.14.01		20ННА12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.14.02		20ННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.14.03		20ННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.04.14.04		20ННА12AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.04.14.05		20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.14.06		20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.04.14.07		20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.14.08		20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.15.	20ННА13AV001	20ННА13AV001_Прахова Горелка 13				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 202 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.15.01		20ННА13АV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.15.02		20ННА13АV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.04.15.03		20ННА13АV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
20.04.15.04		20ННА13АV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
20.04.15.05		20ННА13АV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.04.15.06		20ННА13АV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
20.04.15.07		20ННА13АV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.15.08		20ННА13АV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
20.04.15.09		20ННА13АV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 203 от <i>of</i> 578

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
20.04.16.	20HHA21AV001	20HHA21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/				0
20.04.16.01		20HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.16.02		20HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.16.03		20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.16.04		20HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.04.16.05		20HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.04.16.06		20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.16.07		20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.17.	20HHA22AV001	20HHA22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 204 от <i>of</i> 578

20.04.17.01		20HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.17.02		20HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.17.03		20HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.04.17.04		20HHA22AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.04.17.05		20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.17.06		20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.04.17.07		20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.17.08		20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.18.	20HHA23AV001	20HHA23AV001_Прахова Горелка 23				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 205 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.18.01		20HHA23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.18.02		20HHA23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.04.18.03		20HHA23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
20.04.18.04		20HHA23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
20.04.18.05		20HHA23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.04.18.06		20HHA23AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
20.04.18.07		20HHA23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
20.04.18.08		20HHA23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
20.04.18.09		20HHA23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 206 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
20.04.19.	20HHA31AV001	20HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/				0
20.04.19.01		20HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.19.02		20HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.19.03		20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.19.04		20HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.04.19.05		20HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.04.19.06		20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.19.07		20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.20.	20HHA32AV001	20HHA32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 207 от <i>of</i> 578

20.04.20.01		20HHA32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.20.02		20HHA32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.20.03		20HHA32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.04.20.04		20HHA32AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.04.20.05		20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.20.06		20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.04.20.07		20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.20.08		20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.21.	20HHA33AV001	20HHA33AV001_Прахова Горелка 33				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 208 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.21.01		20ННА33АV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.21.02		20ННА33АV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.04.21.03		20ННА33АV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
20.04.21.04		20ННА33АV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
20.04.21.05		20ННА33АV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.04.21.06		20ННА33АV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
20.04.21.07		20ННА33АV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.21.08		20ННА33АV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
20.04.21.09		20ННА33АV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 209 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
20.04.22.	20ННА41AV001	20ННА41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/				0
20.04.22.01		20ННА41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.22.02		20ННА41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.22.03		20ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.22.04		20ННА41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.04.22.05		20ННА41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.04.22.06		20ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.22.07		20ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.23.	20ННА42AV001	20ННА42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 210 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.23.01		20HHA42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.23.02		20HHA42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.23.03		20HHA42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.04.23.04		20HHA42AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.04.23.05		20HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.23.06		20HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.04.23.07		20HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.23.08		20HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.24.	20HHA43AV001	20HHA43AV001_Прахова Горелка 43				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 211 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.24.01		20ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.24.02		20ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.04.24.03		20ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
20.04.24.04		20ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
20.04.24.05		20ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.04.24.06		20ННА43AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като тежелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
20.04.24.07		20ННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.24.08		20ННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
20.04.24.09		20ННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 212 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на (уплътнително въже и др.)				
20.04.25.	20HHE10AA001	20HHE10AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 10				0
20.04.25.01		20HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.20HHE02-МЕ001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
20.04.25.02		20HHE10AA001_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
20.04.25.03		20HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.04.26.	20HHE20AA001	20HHE20AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 20				0
20.04.26.01		20HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.20HHE02-МЕ001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
20.04.26.02		20HHE20AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
20.04.26.03		20HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.04.27.	20HHE30AA001	20HHE30AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 30				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 213 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.27.01		20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.20HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опари на лопатки.	1	бр.		0
20.04.27.02		20HNE30AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
20.04.27.03		20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.04.28.	20HNE40AA001	20HNE40AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 40				0
20.04.28.01		20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.20HNE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
20.04.28.02		20HNE40AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
20.04.28.03		20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.04.29.	20_ORO	20_ORO_Общи ремонтни операции				0
20.04.29.01		20_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
20.04.29.02		20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 214 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.29.03		20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
20.04.29.04		20_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
20.04.29.05		20_ORO_ДСВ Подмяна капаци (големи)	1	бр.		0
20.04.29.06		20_ORO_ДСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
20.04.29.07		20_ORO_ДСВ Подмяна редуктор (малък)	1	бр.		0
20.04.29.08		20_ORO_ ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ.	1	м ²		0
20.04.29.09		20_ORO_ ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
20.04.29.10		20_ORO_ ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.04.29.11		20_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
20.04.29.12		20_ORO_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	4	бр.		0
20.04.29.13		20_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
20.04.29.14		20_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
20.04.29.15		20_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	4	бр.		0
20.04.29.16		20_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
20.04.29.17		20_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
20.04.29.18		20_ORO_ПСВ Пдмяна на задвижващ вал.	1	бр.		0
20.04.29.19		20_ORO_ПСВ Пдмяна на опъвателен вал.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 215 от 578 <i>Sheet of</i>

20.04.29.20		20_ORO_ Ремонт на стълби и площадки по ППС	20	м ²		0
20.04.29.21		20_ORO_MB_K Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.29.22		20_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
20.04.29.23		20_ORO_Монтаж и демонтаж на модулно скеле	200	м ³		0
20.04.29.24		20_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 1 во ниво	1	бр.		0
20.04.29.25		20_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 2 во ниво	1	бр.		0
20.04.29.26		20_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
20.04.29.27		20_ORO_MB Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.04.29.28		20_ORO_MB К Подмяна на течка на МВ (рециркулация на въглищен прах)	4	бр.		0
20.04.30.		Технически ръководител	16	ч/ч		0
20.04.31.		Монтьор	112	ч/ч		0
20.04.32.		Заварчик	48	ч/ч		0
20.04.33.		Оксиженист	48	ч/ч		0
20.04.34.		Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 216 от 578 <i>Sheet of</i>


20.04.35.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0
-----------	--	--	---	-----	--	---

Четвърта обособена позиция - Реден ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС 80 на Котел 2 в количествена сметка **От точка 20.05.01. до т. 20.05.35**

No	KKS	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
		V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 20.05.01. до т. 20.05.35.				0
20.05.01.	20HFB50AF001	20HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50				0
20.05.01.01		20HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.01.02		20HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 217 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.01.03		20HFB50AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
20.05.01.04		20HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.01.05		20HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 218 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.01.06		20HFB50AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.01.07		20HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.01.08		20HFB50AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.01.09		20HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.01.10		20HFB50AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 219 от 578 <i>of</i>

20.05.01.11		20HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.01.12		20HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.01.13		20HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.01.14		20HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.01.15		20HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.05.01.16		20HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
20.05.01.17		20HFB50AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
20.05.01.18		20HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.01.19		20HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 220 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.01.20		20HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.02.	20HFB50AF002	20HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/				0
20.05.02.01		20HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.02.02		20HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.05.02.03		20HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.02.04		20HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 221 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.02.05		20HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.02.06		20HFB50AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
20.05.02.07		20HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.02.08		20HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.05.02.09		20HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.05.02.10		20HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.02.11		20HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
20.05.02.12		20HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
20.05.02.13		20HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.гуми болтове, пружини	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 222 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.02.14		20HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
20.05.02.15		20HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.02.16		20HFB50AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
20.05.02.17		20HFB50AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 223 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.02.18		20HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.02.19		20HFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
20.05.02.20		20HFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.02.21		20HFB50AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
20.05.02.22		20HFB50AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.05.02.23		20HFB50AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.03.	20HFB60AF001	20HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60				0
20.05.03.01		20HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване..	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 224 от <i>of</i> 578

20.05.03.02		20HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.03.03		20HFB60AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.03.04		20HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 225 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.03.05		20HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.03.06		20HFB60AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.03.07		20HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.03.08		20HFB60AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 226 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.05.03.09		20HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.03.10		20HFB60AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
20.05.03.11		20HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.03.12		20HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.03.13		20HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.03.14		20HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.03.15		20HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.05.03.16		20HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 227 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.03.17		20HFB60AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
20.05.03.18		20HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на завиването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.03.19		20HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.05.03.20		20HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.04.	20HFB60AF002	20HFB60AF002_Питател сурови въглища-60				0
20.05.04.01		20HFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.04.02		20HFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 228 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.04.03		20HFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.04.04		20HFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирала части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.04.05		20HFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирала части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.04.06		20HFB60AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
20.05.04.07		20HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.04.08		20HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 229 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.04.09		20HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
20.05.04.10		20HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.04.11		20HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
20.05.04.12		20HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.05.04.13		20HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
20.05.04.14		20HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
20.05.04.15		20HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 230 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.05.04.16		20HFB60AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
20.05.04.17		20HFB60AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирали закрепващи болтове и ремонт на дефектирали резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
20.05.04.18		20HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.04.19		20HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.05.04.20		20HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.04.21		20HFB60AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
20.05.04.22		20HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 231 от 578 <i>Sheet of</i>

		гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.				
20.05.04.23		20HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.05.	20HFB70AF001	20HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70				0
20.05.05.01		20HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.05.02		20HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.05.03		20HFB70AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 232 от <i>of</i> 578

		затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.				
20.05.05.04		20HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.05.05		20HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.05.06		20HFB70AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирала части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 233 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.05.07		20HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.05.08		20HFB70AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.05.09		20HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.05.10		20HFB70AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
20.05.05.11		20HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.05.12		20HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.05.13		20HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 234 от <i>of</i> 578

20.05.05.14		20HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.05.15		20HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.05.05.16		20HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
20.05.05.17		20HFB70AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
20.05.05.18		20HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на завиването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.05.19		20HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.05.05.20		20HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.06.	20HFB70AF002	20HFB70AF002_Питател сурови въглища-70				0
20.05.06.01		20HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 235 от 578 <i>of</i>

20.05.06.02		20HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.05.06.03		20HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.06.04		20HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.06.05		20HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.06.06		20HFB70AF002_ПСВ Подмяна на скребкова	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 236 от 578 <i>Sheet of</i>

		верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)				
20.05.06.07		20HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.06.08		20HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
20.05.06.09		20HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.05.06.10		20HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.06.11		20HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
20.05.06.12		20HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.05.06.13		20HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.05.06.14		20HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 237 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.06.15		20HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.06.16		20HFB70AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
20.05.06.17		20HFB70AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
20.05.06.18		20HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.06.19		20HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.05.06.20		20HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.06.21		20HFB70AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 238 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.06.22		20HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.05.06.23		20HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.07.	20HFB80AF001	20HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80				0
20.05.07.01		20HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.07.02		20HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 239 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.07.03		20HFB80AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.07.04		20HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.07.05		20HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 240 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.07.06		20HFB80AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.07.07		20HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.07.08		20HFB80AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.07.09		20HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.07.10		20HFB80AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 241 от 578 <i>of</i>

20.05.07.11		20HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.07.12		20HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.07.13		20HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.07.14		20HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.07.15		20HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.05.07.16		20HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
20.05.07.17		20HFB80AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
20.05.07.18		20HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.07.19		20HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 242 от <i>of</i> 578


20.05.07.20		20HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.08.	20HFB80AF002	20HFB80AF002_Питател сурови въглища-80				0
20.05.08.01		20HFB80AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.08.02		20HFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.05.08.03		20HFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.08.04		20HFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 243 от 578 <i>Sheet of</i>


20.05.08.05		20HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
20.05.08.06		20HFB80AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
20.05.08.07		20HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.08.08		20HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.05.08.09		20HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.05.08.10		20HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.08.11		20HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
20.05.08.12		20HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
20.05.08.13		20HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 244 от 578 <i>of</i>

20.05.08.14		20HFB80AF002_ПСВ РРевизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
20.05.08.15		20HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.08.16		20HFB80AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
20.05.08.17		20HFB80AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 245 от <i>of</i> 578

20.05.08.18		20HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.08.19		20HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
20.05.08.20		20HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.08.21		20HFB80AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
20.05.08.22		20HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
20.05.08.23		20HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.09.	20HFC50AJ001	20HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50				0
20.05.09.01		20HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.09.02	20HFC50AJ001_М В_К	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC50				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 246 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.09.02.01		20HFC50AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.09.02.02		20HFC50AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³ .		0
20.05.09.02.03		20HFC50AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
20.05.09.02.04		20HFC50AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
20.05.09.02.05		20HFC50AJ001_MB_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.09.02.06		20HFC50AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.09.02.07		20HFC50AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
20.05.09.02.08		20HFC50AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.09.02.09		20HFC50AJ001_MB_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.05.09.02.10		20HFC50AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
20.05.09.02.11		20HFC50AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални	8	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 247 от 578 <i>Sheet of</i>

		брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²				
20.05.09.02.12		20HFC50AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
20.05.09.02.13		20HFC50AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.09.02.14		20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.09.02.15		20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.09.02.16		20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-ММ062) .	1	бр.		0
20.05.09.02.17		20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
20.05.09.02.18		20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
20.05.09.02.19		20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
20.05.09.02.20		20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 248 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.09.02. 21		20HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.05.09.02. 22		20HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.05.09.02. 23		20HFC50AJ001_MB_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
20.05.09.03.	20HFC50AJ001_M B_V	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 20HFC50				0
20.05.09.03. 01		20HFC50AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.09.03. 02		20HFC50AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.09.03. 03		20HFC50AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.05.09.03. 04		20HFC50AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.09.03. 05		20HFC50AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
20.05.09.03. 06		20HFC50AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 249 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.09.03. 07		20HFC50AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата MB	6	м.		0
20.05.09.03. 08		20HFC50AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	3	м ²		0
20.05.09.03. 09		20HFC50AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.09.03. 10		20HFC50AJ001_MB_V Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 20HFC00-ММ046)	1	бр.		0
20.05.09.03. 11		20HFC50AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.09.04.	20HFC50AJ001_M V_П	20HFC50AJ001_MB_П Ремонт патрубак на MB 20HFC50				0
20.05.09.04. 01		20HFC50AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на MB /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
20.05.09.04. 02		20HFC50AJ001_MB_П Ремонт на шибър MB .	1	бр.		0
20.05.09.05.	20HFC50AJ001_M V_ЛБ	20HFC50AJ001_MB_ЛБ Ремонт лагерен блок на MB 20HFC50				0
20.05.09.05. 01		20HFC50AJ001_MB_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 250 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.09.05.02		20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
20.05.09.05.03		20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.09.05.04		20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.09.05.05		20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.09.05.06		20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
20.05.09.05.07		20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.05.09.06.	20HFC50AJ001_МВ_МС	20HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC50				0
20.05.09.06.01		20HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
20.05.09.06.02		20HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.09.06.03		20HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 251 от 578 <i>of</i>

20.05.09.06. 04		20HFC50AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.09.06. 05		20HFC50AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
20.05.09.06. 06		20HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.09.06. 07		20HFC50AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.09.06. 08		20HFC50AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.05.09.06. 09		20HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.09.06. 10		20HFC50AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.09.06. 11		20HFC50AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.05.09.06. 12		20HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 252 от 578 Sheet of

20.05.09.07.	20HFC50AJ001_M B_OC	20HFC50AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 20HFC50				0
20.05.09.07. 01		20HFC50AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капац и почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.05.09.07. 02		20HFC50AJ001_MB_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода.	2	бр.		0
20.05.09.07. 03		20HFC50AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
20.05.09.07. 04		20HFC50AJ001_MB ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
20.05.10.	20HFC60AJ001	20HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60				0
20.05.10.01		20HFC10AJ001_MB Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.10.02	20HFC60AJ001_M B_K	20HFC60AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 20HFC60				0
20.05.10.02. 01		20HFC60AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.10.02. 02		20HFC60AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 253 от <i>of</i> 578

20.05.10.02.03		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
20.05.10.02.04		20HFC60AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
20.05.10.02.05		20HFC60AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.10.02.06		20HFC60AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.10.02.07		20HFC60AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
20.05.10.02.08		20HFC60AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.10.02.09		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.05.10.02.10		20HFC60AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
20.05.10.02.11		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
20.05.10.02.12		20HFC60AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 254 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.10.02. 13		20HFC60AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.10.02. 14		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.10.02. 15		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.10.02. 16		20HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.10.02. 17		20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
20.05.10.02. 18		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
20.05.10.02. 19		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
20.05.10.02. 20		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
20.05.10.02. 21		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.05.10.02. 22		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.05.10.02. 23		20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 255 от 578 <i>of</i>

		извършване на ремонт или подмяна на всички брони)				
20.05.30.03.	20HFC60AJ001_M B_V	20HFC60AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 20HFC60				0
20.05.30.03. 01		20HFC60AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.30.03. 02		20HFC60AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.30.03. 03		20HFC60AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмян а челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.05.30.03. 04		20HFC60AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.30.03. 05		20HFC60AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
20.05.30.03. 06		20HFC60AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
20.05.30.03. 07		20HFC60AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.30.03. 08		20HFC60AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 256 от <i>of</i> 578

20.05.30.03. 09		20HFC60AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.30.03. 10		20HFC60AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 20HFC00-ММ046)	1	бр.		0
20.05.30.03. 11		20HFC60AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.20.05.	20HFC60AJ001_M В_П	20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC60				0
20.05.20.05. 01		20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
20.05.20.05. 02		20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.05.20.05.	20HFC60AJ001_M В_ЛБ	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC60				0
20.05.20.05. 01		20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.20.05. 02		20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
20.05.20.05. 03		20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 257 от 578 <i>Sheet of</i>

		хлабините налагерите на Лагерен блок				
20.05.20.05.04		20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.20.05.05		20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.20.05.06		20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
20.05.20.05.07		20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.05.10.06.	20HFC60AJ001_МВ_МС	20HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC60				0
20.05.10.06.01		20HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
20.05.10.06.02		20HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.10.06.03		20HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.10.06.04		20HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.10.06.05		20HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
20.05.10.06.06		20HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 258 от <i>of</i> 578

		корпуса.Монтаж на маслослива)				
20.05.10.06. 07		20HFC60AJ001_MB_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.10.06. 08		20HFC60AJ001_MB_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.05.10.06. 09		20HFC60AJ001_MB_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.10.06. 10		20HFC60AJ001_MB_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.10.06. 11		20HFC60AJ001_MB_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.05.10.06. 12		20HFC60AJ001_MB_MC Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.05.10.07.	20HFC60AJ001_M B_OC	20HFC60AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на MB 20HFC60				0
20.05.10.07. 01		20HFC60AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капацци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 259 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.10.07.02		20HFC60AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
20.05.10.07.03		20HFC60AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
20.05.10.07.04		20HFC60AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
20.05.11.	20HFC70AJ001	20HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70				0
20.05.11.01		20HFC70AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.11.02	20HFC70AJ001_MВ_K	20HFC70AJ001_MВ_K Ремонт корпус на МВ 20HFC70				0
20.05.11.02.01		20HFC70AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.11.02.02		20HFC70AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
20.05.11.02.03		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
20.05.11.02.04		20HFC70AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 260 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.11.02. 05		20HFC70AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.11.02. 06		20HFC70AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.11.02. 07		20HFC70AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
20.05.11.02. 08		20HFC70AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.11.02. 09		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.05.11.02. 10		20HFC70AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
20.05.11.02. 11		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
20.05.11.02. 12		20HFC70AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
20.05.11.02. 13		20HFC70AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.11.02. 14		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 261 от 578 <i>of</i>

20.05.11.02. 15		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.11.02. 16		20HFC70AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.11.02. 17		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
20.05.11.02. 18		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
20.05.11.02. 19		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
20.05.11.02. 20		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
20.05.11.02. 21		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.05.11.02. 22		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.05.11.02. 23		20HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
20.05.11.03. 01	20HFC70AJ001_M В_В	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 20HFC70				0
20.05.11.03. 01		20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 262 от 578 <i>Sheet of</i>

		устройство заедно с задвижването.				
20.05.11.03.02		20HFC70AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.11.03.03		20HFC70AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.05.11.03.04		20HFC70AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.11.03.05		20HFC70AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
20.05.11.03.06		20HFC70AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
20.05.11.03.07		20HFC70AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.11.03.08		20HFC70AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
20.05.11.03.09		20HFC70AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.11.03.10		20HFC70AJ001_MB_V Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 20HFC00-ММ046)	1	бр.		0
20.05.11.03.11		20HFC70AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 263 от <i>of</i> 578

		врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.				
20.05.11.04.	20HFC70AJ001_M В_П	20HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC70				0
20.05.11.04.01		20HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
20.05.11.04.02		20HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.05.11.05.	20HFC70AJ001_M В_ЛБ	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC70				0
20.05.11.05.01		20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.11.05.02		20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
20.05.11.05.03		20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.11.05.04		20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.11.05.05		20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.11.05.06		20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 264 от <i>of</i> 578

20.05.11.05.07		20HFC70AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.05.11.06.	20HFC70AJ001_M B_MC	20HFC70AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 20HFC70				0
20.05.11.06.01		20HFC70AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
20.05.11.06.02		20HFC70AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.11.06.03		20HFC70AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.11.06.04		20HFC70AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.11.06.05		20HFC70AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
20.05.11.06.06		20HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.11.06.07		20HFC70AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.11.06.08		20HFC70AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 265 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.11.06. 09		20HFC70AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.11.06. 10		20HFC70AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.11.06. 11		20HFC70AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
20.05.11.06. 12		20HFC70AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.05.11.07.	20HFC70AJ001_M В_ОС	20HFC70AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC70				0
20.05.11.07. 01		20HFC70AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капацита на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.05.11.07. 02		20HFC70AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
20.05.11.07. 03		20HFC70AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
20.05.11.07. 04		20HFC70AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 266 от <i>of</i> 578

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
20.05.12.	20HFC80AJ001	20HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80				0
20.05.12.01		20HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.12.02	20HFC80AJ001_МВ_К	20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC80				0
20.05.12.02.01		20HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.12.02.02		20HFC80AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
20.05.12.02.03		20HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
20.05.12.02.04		20HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
20.05.12.02.05		20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.12.02.06		20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.12.02.07		20HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 267 от <i>of</i> 578

20.05.12.02. 08		20HFC80AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.12.02. 09		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.05.12.02. 10		20HFC80AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
20.05.12.02. 11		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
20.05.12.02. 12		20HFC80AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
20.05.12.02. 13		20HFC80AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.12.02. 14		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.12.02. 15		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.12.02. 16		20HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.12.02. 17		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 268 от 578

20.05.12.02. 18		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
20.05.12.02. 19		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
20.05.12.02. 20		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
20.05.12.02. 21		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.05.12.02. 22		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.05.12.02. 23		20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
20.05.12.03.	20HFC80AJ001_M В_В	20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 20HFC80				0
20.05.12.03. 01		20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.12.03. 02		20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.12.03. 03		20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.05.12.03. 04		20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 269 от <i>of</i> 578

		подмяна на брони задна част				
20.05.12.03.05		20HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
20.05.12.03.06		20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
20.05.12.03.07		20HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.12.03.08		20HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
20.05.12.03.09		20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.12.03.10		20HFC80AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 20HFC00-ММ046)	1	бр.		0
20.05.12.03.11		20HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.12.04.01	20HFC80AJ001_MВ_П	20HFC80AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC80				0
20.05.12.04.01		20HFC80AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 270 от <i>of</i> 578

20.05.12.04.02		20HFC80AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.05.12.05.	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC80				0
20.05.12.05.01		20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.12.05.02		20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
20.05.12.05.03		20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.12.05.04		20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.12.05.05		20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.12.05.06		20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
20.05.12.05.07		20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.05.12.06.	20HFC80AJ001_МВ_МС	20HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC80				0
20.05.12.06.01		20HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
20.05.12.06.02		20HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 271 от 578 <i>of</i>

20.05.12.06.03		20HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.12.06.04		20HFC80AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.12.06.05		20HFC80AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
20.05.12.06.06		20HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.12.06.07		20HFC80AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.12.06.08		20HFC80AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.05.12.06.09		20HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.12.06.10		20HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.12.06.11		20HFC80AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 272 от <i>of</i> 578

		система(за цялята система).				
20.05.12.06.12		20HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
20.05.12.07.	20HFC80AJ001_MВ_ОС	20HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC80				0
20.05.12.07.01		20HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.05.12.07.02		20HFC80AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
20.05.12.07.03		20HFC80AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
20.05.12.07.04		20HFC80AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
20.05.13.	20HHA51AV001	20HHA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/				0
20.05.13.01		20HHA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.13.02		20HHA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 273 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.13.03		20HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.13.04		20HHA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.05.13.05		20HHA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.05.13.06		20HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.13.07		20HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.14.	20HHA52AV001	20HHA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/				0
20.05.14.01		20HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.14.02		20HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.14.03		20HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.05.14.04		20HHA52AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 274 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.14.05		20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.14.06		20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.05.14.07		20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.14.08		20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канални,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.15.	20HHA53AV001	20HHA53AV001_Прахова Горелка 53				0
20.05.15.01		20HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.15.02		20HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.05.15.03		20HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
20.05.15.04		20HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 275 от <i>of</i> 578

20.05.15.05		20HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.05.15.06		20HHA53AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
20.05.15.07		20HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.15.08		20HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
20.05.15.09		20HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.16.	20HHA61AV001	20HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/				0
20.05.16.01		20HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.16.02		20HHA61AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 276 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.16.03		20ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.16.04		20ННА61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.05.16.05		20ННА61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.05.16.06		20ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.16.07		20ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.17.	20ННА62AV001	20ННА62AV001_Прахова горелка 62 /Основна горелка/				0
20.05.17.01		20ННА62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.17.02		20ННА62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.17.03		20ННА62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.05.17.04		20ННА62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 277 от 578 Sheet of

20.05.17.05		20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.17.06		20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.05.17.07		20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.17.08		20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.18.	20HHA63AV001	20HHA63AV001_Прахова Горелка 63				0
20.05.18.01		20HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.18.02		20HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.05.18.03		20HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
20.05.18.04		20HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 278 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.18.05		20HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.05.18.06		20HHA63AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
20.05.18.07		20HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
20.05.18.08		20HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
20.05.18.09		20HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.19.	20HHA71AV001	20HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/				0
20.05.19.01		20HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.19.02		20HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 279 от <i>of</i> 578

20.05.19.03		20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.19.04		20HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.05.19.05		20HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.05.19.06		20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.19.07		20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.20.	20HHA72AV001	20HHA72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/				0
20.05.20.01		20HHA72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.20.02		20HHA72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.20.03		20HHA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.05.20.04		20HHA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 280 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.20.05		20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.20.06		20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.05.20.07		20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.20.08		20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канални,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.21.	20HHA73AV001	20HHA73AV001_Прахова Горелка 73				0
20.05.21.01		20HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.21.02		20HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.05.21.03		20HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
20.05.21.04		20HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 281 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.21.05		20ННА73АV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.05.21.06		20ННА73АV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
20.05.21.07		20ННА73АV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.21.08		20ННА73АV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
20.05.21.09		20ННА73АV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.22.	20ННА81АV001	20ННА81АV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/				0
20.05.22.01		20ННА81АV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.22.02		20ННА81АV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 282 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.22.03		20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.22.04		20HHA81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.05.22.05		20HHA81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
20.05.22.06		20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.22.07		20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.23.	20HHA82AV001	20HHA82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/				0
20.05.23.01		20HHA82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.23.02		20HHA82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.23.03		20HHA82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
20.05.23.04		20HHA82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 283 от <i>of</i> 578

20.05.23.05		20HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.23.06		20HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.05.23.07		20HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.23.08		20HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канални,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.24.	20HNA83AV001	20HNA83AV001_Прахова Горелка 83				0
20.05.24.01		20HNA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.24.02		20HNA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
20.05.24.03		20HNA83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
20.05.24.04		20HNA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 284 от <i>of</i> 578

20.05.24.05		20HHA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
20.05.24.06		20HHA83AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
20.05.24.07		20HHA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.24.08		20HHA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
20.05.24.09		20HHA83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.25.	20HHE50AA001	20HHE50AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 50				0
20.05.25.01		20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.20HHE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 285 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.25.02		20HHE50AA001_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
20.05.25.03		20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.05.26.	20HHE60AA001	20HHE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60				0
20.05.26.01		20HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.20HHE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
20.05.26.02		20HHE60AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
20.05.26.03		20HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.05.27.	20HHE70AA001	20HHE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70				0
20.05.27.01		20HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.20HHE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опари на лопатки.	1	бр.		0
20.05.27.02		20HHE70AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
20.05.27.03		20HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 286 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.28.	20HHE80AA001	20HHE80AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 80				0
20.05.28.01		20HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.20HHE02- ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0
20.05.28.02		20HHE80AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
20.05.28.03		20HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.05.29.	20_ORO	20_ORO_Общи ремонтни операции				0
20.05.29.01		20_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
20.05.29.02		20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
20.05.29.03		20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
20.05.29.04		20_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
20.05.29.05		20_ORO_ДСВ Подмяна капаци (големи)	1	бр.		0
20.05.29.06		20_ORO_ДСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
20.05.29.07		20_ORO_ДСВ Подмяна редуктор (малък)	1	бр.		0
20.05.29.08		20_ORO_ ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ.	1	м ²		0
20.05.29.09		20_ORO_ ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 287 от 578 <i>Sheet of</i>

20.05.29.10		20_ORO_ ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.29.11		20_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.29.12		20_ORO_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	4	бр.		0
20.05.29.13		20_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
20.05.29.14		20_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
20.05.29.15		20_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	4	бр.		0
20.05.29.16		20_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
20.05.29.17		20_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
20.05.29.18		20_ORO_ПСВ Пдмяна на задвижващ вал.	1	бр.		0
20.05.29.19		20_ORO_ПСВ Пдмяна на опъватилен вал.	1	бр.		0
20.05.29.20		20_ORO_ Ремонт на стълби и площадки по ППС	20	м ²		0
20.05.29.21		20_ORO_МВ_К Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.29.22		20_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
20.05.29.23		20_ORO_Монтаж и демонтаж на модулно скеле	200	м ³		0
20.05.29.24		20_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 1 во ниво	1	бр.		0
20.05.29.25		20_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 2 во ниво	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 288 от 578 <i>Sheet of</i>


20.05.29.26		20_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
20.05.29.27		20_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.05.29.28		20_ORO_МВ К Подмяна на течка на МВ (рециркулация на въглищен прах)	4	бр.		0
20.05.30.		Технически ръководител	16	ч/ч		0
20.05.31.		Монтьор	112	ч/ч		0
20.05.32.		Заварчик	48	ч/ч		0
20.05.33.		Оксиженист	48	ч/ч		0
20.05.34.		Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0
20.05.35.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Пета обособена позиция - Реден ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС 40 на Котел 3 в количествена сметка **От точка 30.04.01. до т. 30.04.35**


No	KKS	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
		IV Група: Ремонт на ППС лава част. От точка 30.04.01. до т. 30.04.35.				0
30.04.01.	30HFB10AF001	30HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 289 от 578 <i>Sheet of</i>


30.04.01.01		30HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.01.02		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.04.01.03		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 290 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.01.04		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.01.05		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.01.06		30HFB10AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.01.07		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 291 от 578 <i>of</i>

		хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).				
30.04.01.08		30HFB10AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.01.09		30HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.01.10		30HFB10AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
30.04.01.11		30HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.01.12		30HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.01.13		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.01.14		30HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 292 от <i>of</i> 578

30.04.01.15		30HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.04.01.16		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
30.04.01.17		30HFB10AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
30.04.01.18		30HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.01.19		30HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.04.01.20		30HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.02.	30HFB10AF002	30HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/				0
30.04.02.01		30HFB10AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.02.02		30HFB10AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 293 от <i>of</i> 578

		ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)				
30.04.02.03		30HFB10AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.02.04		30HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.02.05		30HFB10AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.02.06		30HFB10AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 294 от <i>of</i> 578

30.04.02.07		30HFB10AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.02.08		30HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.04.02.09		30HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.04.02.10		30HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.02.11		30HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
30.04.02.12		30HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
30.04.02.13		30HFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.гуми болтове, пружини	2	бр.		0
30.04.02.14		30HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва- (отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 295 от <i>of</i> 578

30.04.02.15		30HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.02.16		30HFB10AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
30.04.02.17		30HFB10AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0
30.04.02.18		30HFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.02.19		30HFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
30.04.02.20		30HFB10AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.02.21		30HFB10AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 296 от <i>of</i> 578

30.04.02.22		30HFB10AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.04.02.23		30HFB10AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.03.	30HFB20AF001	30HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20				0
30.04.03.01		30HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване..	1	бр.		0
30.04.03.02		30HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 297 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.03.03		30HFB20AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.03.04		30HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.03.05		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 298 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.03.06		30HFB20AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.03.07		30HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.03.08		30HFB20AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.03.09		30HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.03.10		30HFB20AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 299 от 578 <i>of</i>

30.04.03.11		30HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.03.12		30HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.03.13		30HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.03.14		30HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.03.15		30HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.04.03.16		30HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
30.04.03.17		30HFB20AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
30.04.03.18		30HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на завижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.03.19		30HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за завижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3		Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00	
			Страница 300 от 578 <i>Sheet of</i>	


30.04.03.20		30HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.04.	30HFB20AF002	30HFB20AF002_Питател сурови въглища-20				0
30.04.04.01		30HFB20AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.04.02		30HFB20AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.04.04.03		30HFB20AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.04.04		30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 301 от 578 <i>Sheet of</i>


30.04.04.05		30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.04.06		30HFB20AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
30.04.04.07		30HFB20AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.04.08		30HFB20AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
30.04.04.09		30HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
30.04.04.10		30HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.04.11		30HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
30.04.04.12		30HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.04.04.13		30HFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 302 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.04.14		30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
30.04.04.15		30HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.04.16		30HFB20AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
30.04.04.17		30HFB20AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 303 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.04.18		30HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.04.19		30HFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.04.04.20		30HFB20AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.04.21		30HFB20AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
30.04.04.22		30HFB20AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.04.04.23		30HFB20AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.05.	30HFB30AF001	30HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30				0
30.04.05.01		30HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 304 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.05.02		30HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.05.03		30HFB30AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.05.04		30HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 305 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.05.05		30HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.05.06		30HFB30AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.05.07		30HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.05.08		30HFB30AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 306 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.04.05.09		30HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.05.10		30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
30.04.05.11		30HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.05.12		30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.05.13		30HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.05.14		30HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.05.15		30HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.04.05.16		30HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 307 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.05.17		30HFB30AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
30.04.05.18		30HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на завиването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.05.19		30HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.04.05.20		30HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.06.	30HFB30AF002	30HFB30AF002_Питател сурови въглища-30				0
30.04.06.01		30HFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.06.02		30HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 308 от <i>of</i> 578

30.04.06.03		30HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.06.04		30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.06.05		30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирани части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.06.06		30HFB30AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
30.04.06.07		30HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.06.08		30HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 309 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.06.09		30HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
30.04.06.10		30HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.06.11		30HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
30.04.06.12		30HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.04.06.13		30HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
30.04.06.14		30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
30.04.06.15		30HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 310 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.04.06.16		30HFB30AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
30.04.06.17		30HFB30AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирали закрепващи болтове и ремонт на дефектирали резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
30.04.06.18		30HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.06.19		30HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.04.06.20		30HFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.06.21		30HFB30AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
30.04.06.22		30HFB30AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 311 от 578 <i>Sheet of</i>

		гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.				
30.04.06.23		30HFB30AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.07.	30HFB40AF001	30HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40				0
30.04.07.01		30HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.07.02		30HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.07.03		30HFB40AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 312 от 578 <i>Sheet of</i>

		затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.				
30.04.07.04		30HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.07.05		30HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.07.06		30HFB40AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 313 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.07.07		30HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.07.08		30HFB40AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.07.09		30HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.07.10		30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
30.04.07.11		30HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.07.12		30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.07.13		30HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 314 от <i>of</i> 578

30.04.07.14		30HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.07.15		30HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.04.07.16		30HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
30.04.07.17		30HFB40AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
30.04.07.18		30HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.07.19		30HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.04.07.20		30HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.08.	30HFB40AF002	30HFB40AF002_Питател сурови въглища-40				0
30.04.08.01		30HFB40AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 315 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.08.02		30HFB40AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.04.08.03		30HFB40AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.08.04		30HFB40AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.08.05		30HFB40AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.04.08.06		30HFB40AF002_ПСВ Подмяна на скребкова	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 316 от 578 <i>Sheet of</i>

		верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)				
30.04.08.07		30HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.08.08		30HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.04.08.09		30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.04.08.10		30HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.08.11		30HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
30.04.08.12		30HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
30.04.08.13		30HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.04.08.14		30HFB40AF002_ПСВ РРевизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 317 от <i>of</i> 578

30.04.08.15		30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.08.16		30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
30.04.08.17		30HFB40AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0
30.04.08.18		30HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.08.19		30HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
30.04.08.20		30HFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.08.21		30HFB40AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 318 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.08.22		30HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.04.08.23		30HFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.09.	30HFC10AJ001	30HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10				0
30.04.09.01		30HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.09.02	30HFC10AJ001_МВ_К	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC10				0
30.04.09.02.01		30HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.09.02.02		30HFC10AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³ .		0
30.04.09.02.03		30HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
30.04.09.02.04		30HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 319 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.09.02.05		30HFC10AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.09.02.06		30HFC10AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калпа	1	бр.		0
30.04.09.02.07		30HFC10AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
30.04.09.02.08		30HFC10AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.09.02.09		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.04.09.02.10		30HFC10AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
30.04.09.02.11		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
30.04.09.02.12		30HFC10AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
30.04.09.02.13		30HFC10AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.09.02.14		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 320 от <i>of</i> 578

30.04.09.02. 15		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.09.02. 16		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-ММ062) .	1	бр.		0
30.04.09.02. 17		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
30.04.09.02. 18		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
30.04.09.02. 19		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
30.04.09.02. 20		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
30.04.09.02. 21		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.04.09.02. 22		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.04.09.02. 23		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
30.04.09.03. 01	30HFC10AJ001_M В_В	30HFC10AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC10				0
30.04.09.03. 01		30HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 321 от <i>of</i> 578

		устройство заедно с задвижването.				
30.04.09.03.02		30HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.09.03.03		30HFC10AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.04.09.03.04		30HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.09.03.05		30HFC10AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
30.04.09.03.06		30HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
30.04.09.03.07		30HFC10AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.09.03.08		30HFC10AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
30.04.09.03.09		30HFC10AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.09.03.10		30HFC10AJ001_МВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 30HFC00-ММ046)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 322 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.09.03. 11		30HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.09.04.	30HFC10AJ001_M В_П	30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC10				0
30.04.09.04. 01		30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
30.04.09.04. 02		30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.04.09.05.	30HFC10AJ001_M В_ЛБ	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC10				0
30.04.09.05. 01		30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.09.05. 02		30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
30.04.09.05. 03		30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.09.05. 04		30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.09.05. 05		30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 323 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.09.05.06		30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
30.04.09.05.07		30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.04.09.06.	30HFC10AJ001_MВ_МС	30HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC10				0
30.04.09.06.01		30HFC10AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
30.04.09.06.02		30HFC10AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.09.06.03		30HFC10AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.09.06.04		30HFC10AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.09.06.05		30HFC10AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
30.04.09.06.06		30HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.09.06.07		30HFC10AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.09.06.08		30HFC10AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 324 от 578 Sheet of

30.04.09.06. 09		30HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.09.06. 10		30HFC10AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.09.06. 11		30HFC10AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
30.04.09.06. 12		30HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.09.07.	30HFC10AJ001_MВ_ОС	30HFC10AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC10				0
30.04.09.07. 01		30HFC10AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.04.09.07. 02		30HFC10AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода.	2	бр.		0
30.04.09.07. 03		30HFC10AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
30.04.09.07. 04		30HFC10AJ001_MВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 325 от <i>of</i> 578

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
30.04.10.	30HFC20AJ001	30HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20				0
30.04.10.01		30HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.10.02	30HFC20AJ001_МВ_К	30HFC20AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC20				0
30.04.10.02.01		30HFC20AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.10.02.02		30HFC20AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
30.04.10.02.03		30HFC20AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
30.04.10.02.04		30HFC20AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
30.04.10.02.05		30HFC20AJ001_МВ_К Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.10.02.06		30HFC20AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.04.10.02.07		30HFC20AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 326 от <i>of</i> 578

30.04.10.02. 08		30HFC20AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.10.02. 09		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.04.10.02. 10		30HFC20AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
30.04.10.02. 11		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
30.04.10.02. 12		30HFC20AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
30.04.10.02. 13		30HFC20AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.10.02. 14		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.10.02. 15		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.10.02. 16		30HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.10.02. 17		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 327 от <i>of</i> 578

30.04.10.02. 18		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
30.04.10.02. 19		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
30.04.10.02. 20		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
30.04.10.02. 21		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.04.10.02. 22		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.04.10.02. 23		30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
30.04.30.03.	30HFC20AJ001_M В_В	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC20				0
30.04.30.03. 01		30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.30.03. 02		30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.30.03. 03		30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.04.30.03. 04		30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 328 от 578 <i>Sheet of</i>

		подмяна на брони задна част				
30.04.30.03.05		30HFC20AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
30.04.30.03.06		30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
30.04.30.03.07		30HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.30.03.08		30HFC20AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
30.04.30.03.09		30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.30.03.10		30HFC20AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 30HFC00-ММ046)	1	бр.		0
30.04.30.03.11		30HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.30.04.01	30HFC20AJ001_MВ_П	30HFC20AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC20				0
30.04.30.04.01		30HFC20AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 329 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.30.04.02		30HFC20AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.04.10.05.	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC20				0
30.04.10.05.01		30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.10.05.02		30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
30.04.10.05.03		30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.10.05.04		30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.10.05.05		30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.04.10.05.06		30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
30.04.10.05.07		30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.04.10.06.	30HFC20AJ001_МВ_МС	30HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC20				0
30.04.10.06.01		30HFC20AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
30.04.10.06.02		30HFC20AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 330 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.10.06. 03		30HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.10.06. 04		30HFC20AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.10.06. 05		30HFC20AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
30.04.10.06. 06		30HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.10.06. 07		30HFC20AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.10.06. 08		30HFC20AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.04.10.06. 09		30HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.10.06. 10		30HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.10.06. 11		30HFC20AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 331 от <i>of</i> 578

		система(за цялята система).				
30.04.10.06.12		30HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.10.07.	30HFC20AJ001_МВ_ОС	30HFC20AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC20				0
30.04.10.07.01		30HFC20AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.04.10.07.02		30HFC20AJ001_МВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
30.04.10.07.03		30HFC20AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
30.04.10.07.04		30HFC20AJ001_МВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
30.04.11.	30HFC30AJ001	30HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30				0
30.04.11.01		30HFC30AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.11.02	30HFC30AJ001_МВ_К	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC30				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 332 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.11.02.01		30HFC30AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.11.02.02		30HFC30AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
30.04.11.02.03		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
30.04.11.02.04		30HFC30AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
30.04.11.02.05		30HFC30AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.11.02.06		30HFC30AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.04.11.02.07		30HFC30AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
30.04.11.02.08		30HFC30AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.11.02.09		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.04.11.02.10		30HFC30AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
30.04.11.02.11		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални	8	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 333 от 578 <i>Sheet of</i>

		брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²				
30.04.11.02.12		30HFC30AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
30.04.11.02.13		30HFC30AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.11.02.14		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.11.02.15		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.11.02.16		30HFC30AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.11.02.17		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
30.04.11.02.18		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
30.04.11.02.19		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
30.04.11.02.20		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
30.04.11.02.21		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 334 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.11.02. 22		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.04.11.02. 23		30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
30.04.11.03.	30HFC30AJ001_M В_В	30HFC30AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC30				0
30.04.11.03. 01		30HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.11.03. 02		30HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.11.03. 03		30HFC30AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.04.11.03. 04		30HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.11.03. 05		30HFC30AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
30.04.11.03. 06		30HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
30.04.11.03. 07		30HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 335 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.11.03.08		30HFC30AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
30.04.11.03.09		30HFC30AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.11.03.10		30HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 30HFC00-ММ046)	1	бр.		0
30.04.11.03.11		30HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.11.04.01	30HFC30AJ001_MВ_П	30HFC30AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC30				0
30.04.11.04.02		30HFC30AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
30.04.11.04.03		30HFC30AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.04.11.05.01	30HFC30AJ001_MВ_ЛБ	30HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC30				0
30.04.11.05.02		30HFC30AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.11.05.03		30HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 336 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.11.05.03		30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.11.05.04		30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.11.05.05		30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.04.11.05.06		30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
30.04.11.05.07		30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.04.11.06.	30HFC30AJ001_МВ_МС	30HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC30				0
30.04.11.06.01		30HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
30.04.11.06.02		30HFC30AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.11.06.03		30HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.11.06.04		30HFC30AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.11.06.05		30HFC30AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 337 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.11.06. 06		30HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.11.06. 07		30HFC30AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.11.06. 08		30HFC30AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.04.11.06. 09		30HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.11.06. 10		30HFC30AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.11.06. 11		30HFC30AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.04.11.06. 12		30HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.11.07.	30HFC30AJ001_MВ_ОС	30HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC30				0
30.04.11.07. 01		30HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител,	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 338 от 578 <i>Sheet of</i>

		почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)				
30.04.11.07.02		30HFC30AJ001_MВ_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
30.04.11.07.03		30HFC30AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
30.04.11.07.04		30HFC30AJ001_MВ_PO МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
30.04.12.	30HFC40AJ001	30HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40				0
30.04.12.01		30HFC40AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.12.02	30HFC40AJ001_MВ_K	30HFC40AJ001_MВ_K Ремонт корпус на МВ 30HFC40				0
30.04.12.02.01		30HFC40AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.12.02.02		30HFC40AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
30.04.12.02.03		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
30.04.12.02.04		30HFC40AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 339 от 578 <i>Sheet of</i>

		заваръчни шевове по корпуса на МВ				
30.04.12.02.05		30HFC40AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.12.02.06		30HFC40AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.04.12.02.07		30HFC40AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
30.04.12.02.08		30HFC40AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.12.02.09		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.04.12.02.10		30HFC40AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
30.04.12.02.11		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
30.04.12.02.12		30HFC40AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
30.04.12.02.13		30HFC40AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.12.02.14		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 340 от 578 <i>Sheet of</i>

		охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.				
30.04.12.02. 15		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.12.02. 16		30HFC40AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.12.02. 17		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
30.04.12.02. 18		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
30.04.12.02. 19		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
30.04.12.02. 20		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
30.04.12.02. 21		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.04.12.02. 22		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.04.12.02. 23		30HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
30.04.12.03.	30HFC40AJ001_M В_В	30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 341 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.12.03.01		30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.12.03.02		30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.12.03.03		30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.04.12.03.04		30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.12.03.05		30HFC40AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
30.04.12.03.06		30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
30.04.12.03.07		30HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.12.03.08		30HFC40AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
30.04.12.03.09		30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.12.03.10		30HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 30HFC00-ММ046)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 342 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.12.03. 11		30HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.12.04.	30HFC40AJ001_M В_П	30HFC40AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC40				0
30.04.12.04. 01		30HFC40AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
30.04.12.04. 02		30HFC40AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.04.12.05.	30HFC40AJ001_M В_ЛБ	30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC40				0
30.04.12.05. 01		30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.12.05. 02		30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
30.04.12.05. 03		30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.12.05. 04		30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.12.05. 05		30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 343 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.12.05.06		30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
30.04.12.05.07		30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.04.12.06.	30HFC40AJ001_MВ_МС	30HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC40				0
30.04.12.06.01		30HFC40AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
30.04.12.06.02		30HFC40AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.12.06.03		30HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.12.06.04		30HFC40AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.12.06.05		30HFC40AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
30.04.12.06.06		30HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.12.06.07		30HFC40AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.12.06.08		30HFC40AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 344 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.12.06.09		30HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.12.06.10		30HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.12.06.11		30HFC40AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
30.04.12.06.12		30HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.12.07.	30HFC40AJ001_MВ_ОС	30HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC40				0
30.04.12.07.01		30HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.04.12.07.02		30HFC40AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
30.04.12.07.03		30HFC40AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
30.04.12.07.04		30HFC40AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 345 от 578 <i>Sheet of</i>

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
30.04.13.	30HHA11AV001	30HHA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/				0
30.04.13.01		30HHA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.13.02		30HHA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.13.03		30HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.13.04		30HHA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.04.13.05		30HHA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.04.13.06		30HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.13.07		30HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.14.	30HHA12AV001	30HHA12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 346 от <i>of</i> 578

30.04.14.01		30ННА12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.14.02		30ННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.14.03		30ННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.04.14.04		30ННА12AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.04.14.05		30ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.14.06		30ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.04.14.07		30ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.14.08		30ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.15.	30ННА13AV001	30ННА13AV001_Прахова Горелка 13				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 347 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.15.01		30ННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.15.02		30ННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.04.15.03		30ННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
30.04.15.04		30ННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
30.04.15.05		30ННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.04.15.06		30ННА13AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като тежелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
30.04.15.07		30ННА13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.15.08		30ННА13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
30.04.15.09		30ННА13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 348 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
30.04.16.	30HHA21AV001	30HHA21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/				0
30.04.16.01		30HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.16.02		30HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.16.03		30HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.16.04		30HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.04.16.05		30HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.04.16.06		30HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.16.07		30HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.17.	30HHA22AV001	30HHA22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 349 от <i>of</i> 578

30.04.17.01		30HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.17.02		30HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.17.03		30HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.04.17.04		30HHA22AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.04.17.05		30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.17.06		30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.04.17.07		30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.17.08		30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.18.	30HHA23AV001	30HHA23AV001_Прахова Горелка 23				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 350 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.18.01		30ННА23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.18.02		30ННА23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.04.18.03		30ННА23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
30.04.18.04		30ННА23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
30.04.18.05		30ННА23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.04.18.06		30ННА23AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
30.04.18.07		30ННА23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
30.04.18.08		30ННА23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
30.04.18.09		30ННА23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 351 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
30.04.19.	30HHA31AV001	30HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/				0
30.04.19.01		30HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.19.02		30HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.19.03		30HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.19.04		30HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.04.19.05		30HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.04.19.06		30HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.19.07		30HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.20.	30HHA32AV001	30HHA32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3		Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00	
			Страница 352 от 578 <i>Sheet of</i>	

30.04.20.01		30HHA32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.20.02		30HHA32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.20.03		30HHA32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.04.20.04		30HHA32AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.04.20.05		30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.20.06		30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.04.20.07		30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.20.08		30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.21.	30HHA33AV001	30HHA33AV001_Прахова Горелка 33				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 353 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.21.01		30ННАЗЗАВ001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.21.02		30ННАЗЗАВ001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.04.21.03		30ННАЗЗАВ001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
30.04.21.04		30ННАЗЗАВ001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
30.04.21.05		30ННАЗЗАВ001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.04.21.06		30ННАЗЗАВ001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
30.04.21.07		30ННАЗЗАВ001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.21.08		30ННАЗЗАВ001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
30.04.21.09		30ННАЗЗАВ001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 354 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
30.04.22.	30HHA41AV001	30HHA41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/				0
30.04.22.01		30HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.22.02		30HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.22.03		30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.22.04		30HHA41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.04.22.05		30HHA41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.04.22.06		30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.22.07		30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.23.	30HHA42AV001	30HHA42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 355 от <i>of</i> 578

30.04.23.01		30HHA42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.23.02		30HHA42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.23.03		30HHA42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.04.23.04		30HHA42AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.04.23.05		30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.23.06		30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.04.23.07		30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.23.08		30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.24.	30HHA43AV001	30HHA43AV001_Прахова Горелка 43				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 356 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.24.01		30ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.24.02		30ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.04.24.03		30ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
30.04.24.04		30ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
30.04.24.05		30ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.04.24.06		30ННА43AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
30.04.24.07		30ННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.24.08		30ННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
30.04.24.09		30ННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 357 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
30.04.25.	30HHE10AA001	30HHE10AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 10				0
30.04.25.01		30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HHE02-МЕ001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
30.04.25.02		30HHE10AA001_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
30.04.25.03		30HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.04.26.	30HHE20AA001	30HHE20AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 20				0
30.04.26.01		30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HHE02-МЕ001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
30.04.26.02		30HHE20AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
30.04.26.03		30HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.04.27.	30HHE30AA001	30HHE30AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 30				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 358 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.27.01		30HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опари на лопатки.	1	бр.		0
30.04.27.02		30HNE30AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
30.04.27.03		30HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.04.28.	30HNE40AA001	30HNE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40				0
30.04.28.01		30HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HNE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
30.04.28.02		30HNE40AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
30.04.28.03		30HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.04.29.	30_ORO	30_ORO_Общи ремонтни операции				0
30.04.29.01		30_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
30.04.29.02		30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 359 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.29.03		30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
30.04.29.04		30_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
30.04.29.05		30_ORO_ДСВ Подмяна капаци (големи)	1	бр.		0
30.04.29.06		30_ORO_ДСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
30.04.29.07		30_ORO_ДСВ Подмяна редуктор (малък)	1	бр.		0
30.04.29.08		30_ORO_ ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ.	1	м ²		0
30.04.29.09		30_ORO_ ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
30.04.29.10		30_ORO_ ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.04.29.11		30_ORO_ПДСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
30.04.29.12		30_ORO_ ПДСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	4	бр.		0
30.04.29.13		30_ORO_ПДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
30.04.29.14		30_ORO_ПДСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
30.04.29.15		30_ORO_ПДСВ Подмяна кръгли люкове	4	бр.		0
30.04.29.16		30_ORO_ПДСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
30.04.29.17		30_ORO_ПДСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
30.04.29.18		30_ORO_ПДСВ Пдмяна на задвижващ вал.	1	бр.		0
30.04.29.19		30_ORO_ПДСВ Пдмяна на опъвателен вал.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 360 от 578 <i>Sheet of</i>

30.04.29.20		30_ORO_ Ремонт на стълби и площадки по ППС	20	м ²		0
30.04.29.21		30_ORO_MB_K Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.29.22		30_ORO_OГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
30.04.29.23		30_ORO_Монтаж и демонтаж на модулно скеле	200	м ³		0
30.04.29.24		30_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 1 во ниво	1	бр.		0
30.04.29.25		30_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 2 во ниво	1	бр.		0
30.04.29.26		30_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
30.04.29.27		30_ORO_MB Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.04.29.28		30_ORO_MB К Подмяна на течка на МВ (рециркулация на въглищен прах)	4	бр.		0
30.04.30.		Технически ръководител	16	ч/ч		0
30.04.31.		Монтьор	112	ч/ч		0
30.04.32.		Заварчик	48	ч/ч		0
30.04.33.		Оксиженист	48	ч/ч		0
30.04.34.		Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 361 от 578 <i>Sheet of</i>


30.04.35.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0
-----------	--	--	---	-----	--	---

Шеста обособена позиция - Реден ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС 80 на Котел 3 в количествена сметка **От точка 30.05.01. до т. 30.05.35**

No	KKS	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
		V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 30.05.01. до т. 30.05.35.				0
30.05.01.	30HFB50AF001	30HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50				0
30.05.01.01		30HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.01.02		30HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 362 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.01.03		30HFB50AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.05.01.04		30HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.01.05		30HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 363 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.01.06		30HFB50AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.01.07		30HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.01.08		30HFB50AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.01.09		30HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.01.10		30HFB50AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 364 от <i>of</i> 578

30.05.01.11		30HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.01.12		30HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.01.13		30HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.01.14		30HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.01.15		30HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.05.01.16		30HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
30.05.01.17		30HFB50AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
30.05.01.18		30HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.01.19		30HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 365 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.01.20		30HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.02.	30HFB50AF002	30HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/				0
30.05.02.01		30HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.02.02		30HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.05.02.03		30HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.02.04		30HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 366 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.02.05		30HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.02.06		30HFB50AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
30.05.02.07		30HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.02.08		30HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.05.02.09		30HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.05.02.10		30HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.02.11		30HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
30.05.02.12		30HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
30.05.02.13		30HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.гуми болтове, пружини	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 367 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.02.14		30HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
30.05.02.15		30HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.02.16		30HFB50AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
30.05.02.17		30HFB50AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирала закрепващи болтове и ремонт на дефектирала резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 368 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.02.18		30HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.02.19		30HFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
30.05.02.20		30HFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.02.21		30HFB50AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
30.05.02.22		30HFB50AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.05.02.23		30HFB50AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.03.	30HFB60AF001	30HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60				0
30.05.03.01		30HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване..	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 369 от <i>of</i> 578

30.05.03.02		30HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.03.03		30HFB60AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.03.04		30HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 370 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.03.05		30HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.03.06		30HFB60AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.03.07		30HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.03.08		30HFB60AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 371 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.05.03.09		30HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.03.10		30HFB60AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
30.05.03.11		30HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.03.12		30HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.03.13		30HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.03.14		30HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.03.15		30HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.05.03.16		30HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 372 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.03.17		30HFB60AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
30.05.03.18		30HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на завиването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.03.19		30HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.05.03.20		30HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.04.	30HFB60AF002	30HFB60AF002_Питател сурови въглища-60				0
30.05.04.01		30HFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.04.02		30HFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 373 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.04.03		30HFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.04.04		30HFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.04.05		30HFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.04.06		30HFB60AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
30.05.04.07		30HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.04.08		30HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 374 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.04.09		30HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
30.05.04.10		30HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.04.11		30HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
30.05.04.12		30HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.05.04.13		30HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
30.05.04.14		30HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
30.05.04.15		30HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 375 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.05.04.16		30HFB60AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
30.05.04.17		30HFB60AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирали закрепващи болтове и ремонт на дефектирали резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
30.05.04.18		30HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.04.19		30HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.05.04.20		30HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.04.21		30HFB60AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
30.05.04.22		30HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 376 от 578 <i>Sheet of</i>

		гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.				
30.05.04.23		30HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.05.	30HFB70AF001	30HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70				0
30.05.05.01		30HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.05.02		30HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.05.03		30HFB70AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 377 от 578 <i>Sheet of</i>

		затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.				
30.05.05.04		30HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.05.05		30HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.05.06		30HFB70AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 378 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.05.07		30HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.05.08		30HFB70AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.05.09		30HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.05.10		30HFB70AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
30.05.05.11		30HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.05.12		30HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.05.13		30HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 379 от <i>of</i> 578

30.05.05.14		30HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.05.15		30HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.05.05.16		30HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
30.05.05.17		30HFB70AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
30.05.05.18		30HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на завиването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.05.19		30HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.05.05.20		30HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.06.	30HFB70AF002	30HFB70AF002_Питател сурови въглища-70				0
30.05.06.01		30HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 380 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.06.02		30HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.05.06.03		30HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.06.04		30HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.06.05		30HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.06.06		30HFB70AF002_ПСВ Подмяна на скребкова	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 381 от 578 <i>Sheet of</i>

		верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)				
30.05.06.07		30HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.06.08		30HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
30.05.06.09		30HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.05.06.10		30HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.06.11		30HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
30.05.06.12		30HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.05.06.13		30HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.06.14		30HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 382 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.06.15		30HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.06.16		30HFB70AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
30.05.06.17		30HFB70AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
30.05.06.18		30HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.06.19		30HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.05.06.20		30HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.06.21		30HFB70AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 383 от <i>of</i> 578

30.05.06.22		30HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.05.06.23		30HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.07.	30HFB80AF001	30HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80				0
30.05.07.01		30HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.07.02		30HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 384 от <i>of</i> 578

30.05.07.03		30HFB80AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.07.04		30HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.07.05		30HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 385 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.07.06		30HFB80AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.07.07		30HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.07.08		30HFB80AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.07.09		30HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.07.10		30HFB80AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 386 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.07.11		30HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.07.12		30HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.07.13		30HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.07.14		30HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.07.15		30HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.05.07.16		30HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
30.05.07.17		30HFB80AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
30.05.07.18		30HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.07.19		30HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 387 от 578 <i>Sheet of</i>


30.05.07.20		30HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.08.	30HFB80AF002	30HFB80AF002_Питател сурови въглища-80				0
30.05.08.01		30HFB80AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.08.02		30HFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.05.08.03		30HFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.08.04		30HFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 388 от 578 <i>Sheet of</i>


30.05.08.05		30HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
30.05.08.06		30HFB80AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
30.05.08.07		30HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.08.08		30HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.05.08.09		30HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.05.08.10		30HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.08.11		30HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
30.05.08.12		30HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
30.05.08.13		30HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 389 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.08.14		30HFB80AF002_ПСВ РРевизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
30.05.08.15		30HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.08.16		30HFB80AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
30.05.08.17		30HFB80AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирала закрепващи болтове и ремонт на дефектирала резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 390 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.08.18		30HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.08.19		30HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
30.05.08.20		30HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.08.21		30HFB80AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
30.05.08.22		30HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
30.05.08.23		30HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.09.	30HFC50AJ001	30HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50				0
30.05.09.01		30HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.09.02	30HFC50AJ001_М В_К	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC50				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 391 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.09.02.01		30HFC50AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.09.02.02		30HFC50AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³ .		0
30.05.09.02.03		30HFC50AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
30.05.09.02.04		30HFC50AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
30.05.09.02.05		30HFC50AJ001_MB_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.09.02.06		30HFC50AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.09.02.07		30HFC50AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
30.05.09.02.08		30HFC50AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.09.02.09		30HFC50AJ001_MB_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.05.09.02.10		30HFC50AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
30.05.09.02.11		30HFC50AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални	8	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 392 от 578 <i>Sheet of</i>

		брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²				
30.05.09.02.12		30HFC50AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
30.05.09.02.13		30HFC50AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.09.02.14		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.09.02.15		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.09.02.16		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-ММ062) .	1	бр.		0
30.05.09.02.17		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
30.05.09.02.18		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
30.05.09.02.19		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
30.05.09.02.20		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 393 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.09.02. 21		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.05.09.02. 22		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.05.09.02. 23		30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
30.05.09.03.	30HFC50AJ001_MВ_V	30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ 30HFC50				0
30.05.09.03. 01		30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.09.03. 02		30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.09.03. 03		30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.05.09.03. 04		30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.09.03. 05		30HFC50AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
30.05.09.03. 06		30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 394 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.09.03. 07		30HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.09.03. 08		30HFC50AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
30.05.09.03. 09		30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.09.03. 10		30HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 30HFC00-ММ046)	1	бр.		0
30.05.09.03. 11		30HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.09.04.	30HFC50AJ001_M В_П	30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC50				0
30.05.09.04. 01		30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
30.05.09.04. 02		30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.05.09.05.	30HFC50AJ001_M В_ЛБ	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC50				0
30.05.09.05. 01		30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 395 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.09.05.02		30HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
30.05.09.05.03		30HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.09.05.04		30HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.09.05.05		30HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.09.05.06		30HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
30.05.09.05.07		30HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.05.09.06.	30HFC50AJ001_МВ_МС	30HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC50				0
30.05.09.06.01		30HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
30.05.09.06.02		30HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.09.06.03		30HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 396 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.09.06. 04		30HFC50AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.09.06. 05		30HFC50AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
30.05.09.06. 06		30HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.09.06. 07		30HFC50AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.09.06. 08		30HFC50AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.09.06. 09		30HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.09.06. 10		30HFC50AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.09.06. 11		30HFC50AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.05.09.06. 12		30HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 397 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.09.07.	30HFC50AJ001_M B_OC	30HFC50AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC50				0
30.05.09.07. 01		30HFC50AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капац и почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.05.09.07. 02		30HFC50AJ001_MB_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода.	2	бр.		0
30.05.09.07. 03		30HFC50AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
30.05.09.07. 04		30HFC50AJ001_MB ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
30.05.10.	30HFC60AJ001	30HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60				0
30.05.10.01		30HFC10AJ001_MB Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.10.02	30HFC60AJ001_M B_K	30HFC60AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 30HFC60				0
30.05.10.02. 01		30HFC60AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.10.02. 02		30HFC60AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 398 от <i>of</i> 578

30.05.10.02.03		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
30.05.10.02.04		30HFC60AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
30.05.10.02.05		30HFC60AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.10.02.06		30HFC60AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.10.02.07		30HFC60AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
30.05.10.02.08		30HFC60AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.10.02.09		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.05.10.02.10		30HFC60AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
30.05.10.02.11		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
30.05.10.02.12		30HFC60AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 399 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.10.02.13		30HFC60AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.10.02.14		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.10.02.15		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.10.02.16		30HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.10.02.17		30HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
30.05.10.02.18		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
30.05.10.02.19		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
30.05.10.02.20		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
30.05.10.02.21		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.05.10.02.22		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.05.10.02.23		30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 400 от 578 <i>Sheet of</i>

		извършване на ремонт или подмяна на всички брони)				
30.05.30.03.	30HFC60AJ001_M B_V	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 30HFC60				0
30.05.30.03. 01		30HFC60AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.30.03. 02		30HFC60AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.30.03. 03		30HFC60AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмян а челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.05.30.03. 04		30HFC60AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.30.03. 05		30HFC60AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
30.05.30.03. 06		30HFC60AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	м ²		0
30.05.30.03. 07		30HFC60AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.30.03. 08		30HFC60AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм	3	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 401 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.30.03.09		30HFC60AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.30.03.10		30HFC60AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 30HFC00-ММ046)	1	бр.		0
30.05.30.03.11		30HFC60AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.30.05.	30HFC60AJ001_MВ_П	30HFC60AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC60				0
30.05.30.05.01		30HFC60AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
30.05.30.05.02		30HFC60AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.05.30.05.	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC60				0
30.05.30.05.01		30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.30.05.02		30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
30.05.30.05.03		30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 402 от 578 <i>Sheet of</i>

		хлабините налагерите на Лагерен блок				
30.05.30.05.04		30HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.30.05.05		30HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.30.05.06		30HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
30.05.30.05.07		30HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.05.10.06.	30HFC60AJ001_МВ_МС	30HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC60				0
30.05.10.06.01		30HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
30.05.10.06.02		30HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.10.06.03		30HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.10.06.04		30HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.10.06.05		30HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
30.05.10.06.06		30HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 403 от 578 <i>Sheet of</i>

		корпуса.Монтаж на маслослива)				
30.05.10.06.07		30HFC60AJ001_MB_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.10.06.08		30HFC60AJ001_MB_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.10.06.09		30HFC60AJ001_MB_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.10.06.10		30HFC60AJ001_MB_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.10.06.11		30HFC60AJ001_MB_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.05.10.06.12		30HFC60AJ001_MB_MC Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.10.07.	30HFC60AJ001_M B_OC	30HFC60AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на MB 30HFC60				0
30.05.10.07.01		30HFC60AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 404 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.10.07.02		30HFC60AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
30.05.10.07.03		30HFC60AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
30.05.10.07.04		30HFC60AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
30.05.11.	30HFC70AJ001	30HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70				0
30.05.11.01		30HFC70AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.11.02	30HFC70AJ001_MВ_K	30HFC70AJ001_MВ_K Ремонт корпус на МВ 30HFC70				0
30.05.11.02.01		30HFC70AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.11.02.02		30HFC70AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
30.05.11.02.03		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
30.05.11.02.04		30HFC70AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 405 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.11.02.05		30HFC70AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.11.02.06		30HFC70AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калпа	1	бр.		0
30.05.11.02.07		30HFC70AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
30.05.11.02.08		30HFC70AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.11.02.09		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.05.11.02.10		30HFC70AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
30.05.11.02.11		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
30.05.11.02.12		30HFC70AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
30.05.11.02.13		30HFC70AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.11.02.14		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 406 от <i>of</i> 578

30.05.11.02. 15		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.11.02. 16		30HFC70AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.11.02. 17		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
30.05.11.02. 18		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
30.05.11.02. 19		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
30.05.11.02. 20		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
30.05.11.02. 21		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.05.11.02. 22		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.05.11.02. 23		30HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
30.05.11.03.	30HFC70AJ001_M В_В	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC70				0
30.05.11.03. 01		30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 407 от 578 <i>Sheet of</i>

		устройство заедно с задвижването.				
30.05.11.03.02		30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.11.03.03		30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.05.11.03.04		30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.11.03.05		30HFC70AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
30.05.11.03.06		30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
30.05.11.03.07		30HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.11.03.08		30HFC70AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
30.05.11.03.09		30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.11.03.10		30HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 30HFC00-ММ046)	1	бр.		0
30.05.11.03.11		30HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 408 от 578 <i>Sheet of</i>

		врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.				
30.05.11.04.	30HFC70AJ001_M В_П	30HFC70AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC70				0
30.05.11.04.01		30HFC70AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
30.05.11.04.02		30HFC70AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.05.11.05.	30HFC70AJ001_M В_ЛБ	30HFC70AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC70				0
30.05.11.05.01		30HFC70AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.11.05.02		30HFC70AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
30.05.11.05.03		30HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.11.05.04		30HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.11.05.05		30HFC70AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.11.05.06		30HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 409 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.11.05.07		30HFC70AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.05.11.06.	30HFC70AJ001_M B_MC	30HFC70AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 30HFC70				0
30.05.11.06.01		30HFC70AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
30.05.11.06.02		30HFC70AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.11.06.03		30HFC70AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.11.06.04		30HFC70AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.11.06.05		30HFC70AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
30.05.11.06.06		30HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.11.06.07		30HFC70AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.11.06.08		30HFC70AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 410 от 578 Sheet 410 of 578

30.05.11.06. 09		30HFC70AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.11.06. 10		30HFC70AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.11.06. 11		30HFC70AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
30.05.11.06. 12		30HFC70AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.11.07.	30HFC70AJ001_M В_ОС	30HFC70AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC70				0
30.05.11.07. 01		30HFC70AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.05.11.07. 02		30HFC70AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
30.05.11.07. 03		30HFC70AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
30.05.11.07. 04		30HFC70AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 411 <i>of</i> 578

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
30.05.12.	30HFC80AJ001	30HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80				0
30.05.12.01		30HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.12.02	30HFC80AJ001_МВ_К	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC80				0
30.05.12.02.01		30HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.12.02.02		30HFC80AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
30.05.12.02.03		30HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
30.05.12.02.04		30HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
30.05.12.02.05		30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.12.02.06		30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.12.02.07		30HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 412 от 578 <i>of</i>

30.05.12.02.08		30HFC80AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.12.02.09		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.05.12.02.10		30HFC80AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
30.05.12.02.11		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
30.05.12.02.12		30HFC80AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
30.05.12.02.13		30HFC80AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.12.02.14		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.12.02.15		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.12.02.16		30HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.12.02.17		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 413 от 578

30.05.12.02. 18		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
30.05.12.02. 19		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
30.05.12.02. 20		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
30.05.12.02. 21		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.05.12.02. 22		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.05.12.02. 23		30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
30.05.12.03.	30HFC80AJ001_M В_В	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC80				0
30.05.12.03. 01		30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.12.03. 02		30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.12.03. 03		30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.05.12.03. 04		30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 414 <i>of</i> 578

		подмяна на брони задна част				
30.05.12.03.05		30HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
30.05.12.03.06		30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
30.05.12.03.07		30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.12.03.08		30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
30.05.12.03.09		30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.12.03.10		30HFC80AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 30HFC00-ММ046)	1	бр.		0
30.05.12.03.11		30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.12.04.01	30HFC80AJ001_MВ_П	30HFC80AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC80				0
30.05.12.04.01		30HFC80AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 415 от <i>of</i> 578

30.05.12.04.02		30HFC80AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.05.12.05.	30HFC80AJ001_МВ_ЛБ	30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC80				0
30.05.12.05.01		30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.12.05.02		30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
30.05.12.05.03		30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.12.05.04		30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.12.05.05		30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.12.05.06		30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
30.05.12.05.07		30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.05.12.06.	30HFC80AJ001_МВ_МС	30HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC80				0
30.05.12.06.01		30HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
30.05.12.06.02		30HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 416 <i>of</i> 578

30.05.12.06.03		30HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.12.06.04		30HFC80AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.12.06.05		30HFC80AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
30.05.12.06.06		30HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.12.06.07		30HFC80AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.12.06.08		30HFC80AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.12.06.09		30HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.12.06.10		30HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.12.06.11		30HFC80AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 417 <i>of</i> 578

		система(за цялята система).				
30.05.12.06.12		30HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
30.05.12.07.	30HFC80AJ001_MВ_ОС	30HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC80				0
30.05.12.07.01		30HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.05.12.07.02		30HFC80AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
30.05.12.07.03		30HFC80AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
30.05.12.07.04		30HFC80AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
30.05.13.	30HHA51AV001	30HHA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/				0
30.05.13.01		30HHA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.13.02		30HHA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 418 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.13.03		30HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.13.04		30HHA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.05.13.05		30HHA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.05.13.06		30HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.13.07		30HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.14.	30HHA52AV001	30HHA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/				0
30.05.14.01		30HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.14.02		30HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.14.03		30HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.05.14.04		30HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 419 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.14.05		30HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.14.06		30HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.05.14.07		30HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.14.08		30HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канални,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.15.	30HNA53AV001	30HNA53AV001_Прахова Горелка 53				0
30.05.15.01		30HNA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.15.02		30HNA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.05.15.03		30HNA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
30.05.15.04		30HNA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 420 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.15.05		30HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.05.15.06		30HHA53AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
30.05.15.07		30HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.15.08		30HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
30.05.15.09		30HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.16.	30HHA61AV001	30HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/				0
30.05.16.01		30HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.16.02		30HHA61AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 421 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.16.03		30ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.16.04		30ННА61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.05.16.05		30ННА61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.05.16.06		30ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.16.07		30ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.17.	30ННА62AV001	30ННА62AV001_Прахова горелка 62 /Основна горелка/				0
30.05.17.01		30ННА62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.17.02		30ННА62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.17.03		30ННА62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.05.17.04		30ННА62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 422 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.17.05		30HNA62AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.17.06		30HNA62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.05.17.07		30HNA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.17.08		30HNA62AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.18.	30HNA63AV001	30HNA63AV001_Прахова Горелка 63				0
30.05.18.01		30HNA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.18.02		30HNA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.05.18.03		30HNA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
30.05.18.04		30HNA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 423 от 578 <i>of</i>

30.05.18.05		30HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.05.18.06		30HHA63AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
30.05.18.07		30HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
30.05.18.08		30HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
30.05.18.09		30HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.19.	30HHA71AV001	30HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/				0
30.05.19.01		30HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.19.02		30HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 424 от 578 Sheet of

30.05.19.03		30HNA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.19.04		30HNA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.05.19.05		30HNA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.05.19.06		30HNA71AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.19.07		30HNA71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.20.	30HNA72AV001	30HNA72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/				0
30.05.20.01		30HNA72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.20.02		30HNA72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.20.03		30HNA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.05.20.04		30HNA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 425 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.20.05		30ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.20.06		30ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.05.20.07		30ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.20.08		30ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.21.	30ННА73AV001	30ННА73AV001_Прахова Горелка 73				0
30.05.21.01		30ННА73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.21.02		30ННА73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.05.21.03		30ННА73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
30.05.21.04		30ННА73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 426 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.21.05		30HNA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.05.21.06		30HNA73AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
30.05.21.07		30HNA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.21.08		30HNA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
30.05.21.09		30HNA73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.22.	30HNA81AV001	30HNA81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/				0
30.05.22.01		30HNA81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.22.02		30HNA81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 427 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.22.03		30ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.22.04		30ННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.05.22.05		30ННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
30.05.22.06		30ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.22.07		30ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.23.	30ННА82AV001	30ННА82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/				0
30.05.23.01		30ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.23.02		30ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.23.03		30ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
30.05.23.04		30ННА82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 428 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.23.05		30HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.23.06		30HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.05.23.07		30HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.23.08		30HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.24.	30HNA83AV001	30HNA83AV001_Прахова Горелка 83				0
30.05.24.01		30HNA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.24.02		30HNA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
30.05.24.03		30HNA83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
30.05.24.04		30HNA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 429 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.24.05		30HNA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
30.05.24.06		30HNA83AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
30.05.24.07		30HNA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.24.08		30HNA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
30.05.24.09		30HNA83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.25.	30HNE50AA001	30HNE50AA001_Прахоконцентратор - Мелница 50				0
30.05.25.01		30HNE50AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 430 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.25.02		30HNE50AA001_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
30.05.25.03		30HNE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.05.26.	30HNE60AA001	30HNE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60				0
30.05.26.01		30HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HNE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
30.05.26.02		30HNE60AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
30.05.26.03		30HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.05.27.	30HNE70AA001	30HNE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70				0
30.05.27.01		30HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опари на лопатки.	1	бр.		0
30.05.27.02		30HNE70AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
30.05.27.03		30HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 431 от 578 <i>Sheet of</i>

30.05.28.	30HHE80AA001	30HHE80AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 80				0
30.05.28.01		30HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.30HHE02- ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0
30.05.28.02		30HHE80AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
30.05.28.03		30HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.05.29.	30_ORO	30_ORO_Общи ремонтни операции				0
30.05.29.01		30_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
30.05.29.02		30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
30.05.29.03		30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
30.05.29.04		30_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
30.05.29.05		30_ORO_ДСВ Подмяна капази (големи)	1	бр.		0
30.05.29.06		30_ORO_ДСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
30.05.29.07		30_ORO_ДСВ Подмяна редуктор (малък)	1	бр.		0
30.05.29.08		30_ORO_ ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ.	1	м ²		0
30.05.29.09		30_ORO_ ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 432 от <i>of</i> 578

30.05.29.10		30_ORO_ ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.29.11		30_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
30.05.29.12		30_ORO_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	4	бр.		0
30.05.29.13		30_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
30.05.29.14		30_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
30.05.29.15		30_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	4	бр.		0
30.05.29.16		30_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
30.05.29.17		30_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
30.05.29.18		30_ORO_ПСВ Пдмяна на задвижващ вал.	1	бр.		0
30.05.29.19		30_ORO_ПСВ Пдмяна на опъватилен вал.	1	бр.		0
30.05.29.20		30_ORO_ Ремонт на стълби и площадки по ППС	20	м ²		0
30.05.29.21		30_ORO_МВ_К Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.29.22		30_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
30.05.29.23		30_ORO_Монтаж и демонтаж на модулно скеле	200	м ³		0
30.05.29.24		30_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 1 во ниво	1	бр.		0
30.05.29.25		30_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 2 во ниво	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 433 от 578 <i>Sheet of</i>


30.05.29.26		30_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
30.05.29.27		30_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.05.29.28		30_ORO_МВ К Подмяна на течка на МВ (рециркулация на въглищен прах)	4	бр.		0
30.05.30.		Технически ръководител	16	ч/ч		0
30.05.31.		Монтьор	112	ч/ч		0
30.05.32.		Заварчик	48	ч/ч		0
30.05.33.		Оксиженист	48	ч/ч		0
30.05.34.		Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0
30.05.35.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Седма обособена позиция - Реден ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС 40 на Котел 4 в количествена сметка **От точка 40.04.01. до т. 40.04.35**


No	KKS	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
		IV Група: Ремонт на ППС лава част. От точка 40.04.01. до т. 40.04.35.				0
40.04.01.	40HFB10AF001	40HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 434 от 578 <i>Sheet of</i>


40.04.01.01		40HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.01.02		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.04.01.03		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 435 от <i>of</i> 578

40.04.01.04		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.01.05		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.01.06		40HFB10AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.01.07		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 436 от 578 <i>Sheet of</i>

		хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).				
40.04.01.08		40HFB10AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.01.09		40HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.01.10		40HFB10AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
40.04.01.11		40HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.01.12		40HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.01.13		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.01.14		40HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 437 от 578 Sheet of

40.04.01.15		40HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.04.01.16		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
40.04.01.17		40HFB10AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
40.04.01.18		40HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.01.19		40HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.04.01.20		40HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.02.	40HFB10AF002	40HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/				0
40.04.02.01		40HFB10AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.02.02		40HFB10AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 438 от 578 <i>Sheet of</i>

		ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)				
40.04.02.03		40HFB10AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.02.04		40HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.02.05		40HFB10AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирани части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.02.06		40HFB10AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 439 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.02.07		40HFB10AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.02.08		40HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.04.02.09		40HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.04.02.10		40HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.02.11		40HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
40.04.02.12		40HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
40.04.02.13		40HFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.гуми болтове, пружини	2	бр.		0
40.04.02.14		40HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 440 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.02.15		40HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.02.16		40HFB10AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
40.04.02.17		40HFB10AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0
40.04.02.18		40HFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.02.19		40HFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
40.04.02.20		40HFB10AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.02.21		40HFB10AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 441 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.02.22		40HFB10AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.04.02.23		40HFB10AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.03.	40HFB20AF001	40HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20				0
40.04.03.01		40HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване..	1	бр.		0
40.04.03.02		40HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 442 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.03.03		40HFB20AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.03.04		40HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.03.05		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 443 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.03.06		40HFB20AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.03.07		40HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.03.08		40HFB20AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.03.09		40HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.03.10		40HFB20AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 444 от <i>of</i> 578

40.04.03.11		40HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.03.12		40HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.03.13		40HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.03.14		40HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.03.15		40HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.04.03.16		40HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
40.04.03.17		40HFB20AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
40.04.03.18		40HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на завижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.03.19		40HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за завижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3		Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00	
			Страница 445 от 578 <i>Sheet of</i>	


40.04.03.20		40HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.04.	40HFB20AF002	40HFB20AF002_Питател сурови въглища-20				0
40.04.04.01		40HFB20AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.04.02		40HFB20AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.04.04.03		40HFB20AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.04.04		40HFB20AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 446 от 578 <i>Sheet of</i>


40.04.04.05		40HFB20AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.04.06		40HFB20AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
40.04.04.07		40HFB20AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.04.08		40HFB20AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
40.04.04.09		40HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.04.04.10		40HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.04.11		40HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
40.04.04.12		40HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.04.04.13		40HFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 447 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.04.14		40HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
40.04.04.15		40HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.04.16		40HFB20AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
40.04.04.17		40HFB20AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 448 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.04.18		40HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.04.19		40HFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.04.04.20		40HFB20AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.04.21		40HFB20AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
40.04.04.22		40HFB20AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.04.04.23		40HFB20AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.05.	40HFB30AF001	40HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30				0
40.04.05.01		40HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 449 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.05.02		40HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.05.03		40HFB30AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.05.04		40HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 450 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.05.05		40HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.05.06		40HFB30AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.05.07		40HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.05.08		40HFB30AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 451 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
40.04.05.09		40HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.05.10		40HFB30AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
40.04.05.11		40HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.05.12		40HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.05.13		40HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.05.14		40HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.05.15		40HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.04.05.16		40HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 452 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.05.17		40HFB30AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
40.04.05.18		40HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на завиването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.05.19		40HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.04.05.20		40HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.06.	40HFB30AF002	40HFB30AF002_Питател сурови въглища-30				0
40.04.06.01		40HFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.06.02		40HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 453 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.06.03		40HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.06.04		40HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирала части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.06.05		40HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирала части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.06.06		40HFB30AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
40.04.06.07		40HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.06.08		40HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 454 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.06.09		40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
40.04.06.10		40HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.06.11		40HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
40.04.06.12		40HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.04.06.13		40HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
40.04.06.14		40HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
40.04.06.15		40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 455 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
40.04.06.16		40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
40.04.06.17		40HFB30AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирали закрепващи болтове и ремонт на дефектирали резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
40.04.06.18		40HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.06.19		40HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.04.06.20		40HFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.06.21		40HFB30AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
40.04.06.22		40HFB30AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 456 от 578 <i>Sheet of</i>

		гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.				
40.04.06.23		40HFB30AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.07.	40HFB40AF001	40HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40				0
40.04.07.01		40HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.07.02		40HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.07.03		40HFB40AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 457 от 578 <i>Sheet of</i>

		затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.				
40.04.07.04		40HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.07.05		40HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.07.06		40HFB40AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефекти части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 458 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.07.07		40HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.07.08		40HFB40AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.07.09		40HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.07.10		40HFB40AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
40.04.07.11		40HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.07.12		40HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.07.13		40HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 459 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.07.14		40HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.07.15		40HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.04.07.16		40HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
40.04.07.17		40HFB40AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
40.04.07.18		40HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.07.19		40HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.04.07.20		40HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.08.	40HFB40AF002	40HFB40AF002_Питател сурови въглища-40				0
40.04.08.01		40HFB40AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 460 от <i>of</i> 578

40.04.08.02		40HFB40AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.04.08.03		40HFB40AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.08.04		40HFB40AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.08.05		40HFB40AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.04.08.06		40HFB40AF002_ПСВ Подмяна на скребкова	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 461 от 578 <i>Sheet of</i>

		верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)				
40.04.08.07		40HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.08.08		40HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.04.08.09		40HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.04.08.10		40HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.08.11		40HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
40.04.08.12		40HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
40.04.08.13		40HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.04.08.14		40HFB40AF002_ПСВ РРевизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 462 от <i>of</i> 578

40.04.08.15		40HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.08.16		40HFB40AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
40.04.08.17		40HFB40AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0
40.04.08.18		40HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.08.19		40HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
40.04.08.20		40HFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.08.21		40HFB40AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 463 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.08.22		40HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.04.08.23		40HFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.09.	40HFC10AJ001	40HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10				0
40.04.09.01		40HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.04.09.02	40HFC10AJ001_МВ_К	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC10				0
40.04.09.02.01		40HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.09.02.02		40HFC10AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³ .		0
40.04.09.02.03		40HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
40.04.09.02.04		40HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 464 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.09.02.05		40HFC10AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.09.02.06		40HFC10AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калпа	1	бр.		0
40.04.09.02.07		40HFC10AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
40.04.09.02.08		40HFC10AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.09.02.09		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.04.09.02.10		40HFC10AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
40.04.09.02.11		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
40.04.09.02.12		40HFC10AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
40.04.09.02.13		40HFC10AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.09.02.14		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 465 от 578 <i>of</i>

40.04.09.02. 15		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.09.02. 16		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-ММ062) .	1	бр.		0
40.04.09.02. 17		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
40.04.09.02. 18		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
40.04.09.02. 19		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
40.04.09.02. 20		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
40.04.09.02. 21		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.04.09.02. 22		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.04.09.02. 23		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
40.04.09.03. 01	40HFC10AJ001_M В_В	40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC10				0
40.04.09.03. 01		40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 466 от 578 <i>Sheet of</i>

		устройство заедно с задвижването.				
40.04.09.03.02		40HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.09.03.03		40HFC10AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.04.09.03.04		40HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.09.03.05		40HFC10AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
40.04.09.03.06		40HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	м ²		0
40.04.09.03.07		40HFC10AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.09.03.08		40HFC10AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	м ²		0
40.04.09.03.09		40HFC10AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.09.03.10		40HFC10AJ001_МВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 40HFC00-ММ046)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 467 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.09.03. 11		40HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.09.04.	40HFC10AJ001_MВ_П	40HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC10				0
40.04.09.04. 01		40HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
40.04.09.04. 02		40HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.04.09.05.	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC10				0
40.04.09.05. 01		40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.09.05. 02		40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
40.04.09.05. 03		40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.09.05. 04		40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.09.05. 05		40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 468 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.09.05.06		40HFC10AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
40.04.09.05.07		40HFC10AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.04.09.06.	40HFC10AJ001_МВ_МС	40HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC10				0
40.04.09.06.01		40HFC10AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
40.04.09.06.02		40HFC10AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.09.06.03		40HFC10AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.09.06.04		40HFC10AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.09.06.05		40HFC10AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
40.04.09.06.06		40HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.09.06.07		40HFC10AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.09.06.08		40HFC10AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 469 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.09.06.09		40HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.04.09.06.10		40HFC10AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.09.06.11		40HFC10AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
40.04.09.06.12		40HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.09.07.	40HFC10AJ001_MВ_ОС	40HFC10AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 40HFC10				0
40.04.09.07.01		40HFC10AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.04.09.07.02		40HFC10AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода.	2	бр.		0
40.04.09.07.03		40HFC10AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
40.04.09.07.04		40HFC10AJ001_MВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 470 от <i>of</i> 578

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
40.04.10.	40HFC20AJ001	40HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20				0
40.04.10.01		40HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.04.10.02	40HFC20AJ001_МВ_К	40HFC20AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC20				0
40.04.10.02.01		40HFC20AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.10.02.02		40HFC20AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
40.04.10.02.03		40HFC20AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
40.04.10.02.04		40HFC20AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
40.04.10.02.05		40HFC20AJ001_МВ_К Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.10.02.06		40HFC20AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.04.10.02.07		40HFC20AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 471 от <i>of</i> 578

40.04.10.02. 08		40HFC20AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.10.02. 09		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.04.10.02. 10		40HFC20AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
40.04.10.02. 11		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
40.04.10.02. 12		40HFC20AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
40.04.10.02. 13		40HFC20AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.10.02. 14		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.10.02. 15		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.10.02. 16		40HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.10.02. 17		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 472 от 578 <i>of</i>

40.04.10.02. 18		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
40.04.10.02. 19		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
40.04.10.02. 20		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
40.04.10.02. 21		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.04.10.02. 22		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.04.10.02. 23		40HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
40.04.30.03.	40HFC20AJ001_M В_В	40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC20				0
40.04.30.03. 01		40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.30.03. 02		40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.30.03. 03		40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.04.30.03. 04		40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 473 <i>of</i> 578

		подмяна на брони задна част				
40.04.30.03.05		40HFC20AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
40.04.30.03.06		40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
40.04.30.03.07		40HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.30.03.08		40HFC20AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
40.04.30.03.09		40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.30.03.10		40HFC20AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 40HFC00-ММ046)	1	бр.		0
40.04.30.03.11		40HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.40.04.01	40HFC20AJ001_MВ_П	40HFC20AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC20				0
40.04.40.04.01		40HFC20AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 474 от <i>of</i> 578

40.04.40.04.02		40HFC20AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.04.10.05.	40HFC20AJ001_МВ_ЛБ	40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC20				0
40.04.10.05.01		40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.10.05.02		40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
40.04.10.05.03		40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.10.05.04		40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.10.05.05		40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.10.05.06		40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
40.04.10.05.07		40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.04.10.06.	40HFC20AJ001_МВ_МС	40HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC20				0
40.04.10.06.01		40HFC20AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
40.04.10.06.02		40HFC20AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 475 <i>of</i> 578

40.04.10.06.03		40HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.10.06.04		40HFC20AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.10.06.05		40HFC20AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
40.04.10.06.06		40HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.10.06.07		40HFC20AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.10.06.08		40HFC20AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.04.10.06.09		40HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.04.10.06.10		40HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.10.06.11		40HFC20AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 476 от 578 <i>Sheet of</i>

		система(за цялята система).				
40.04.10.06.12		40HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.10.07.	40HFC20AJ001_MВ_ОС	40HFC20AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 40HFC20				0
40.04.10.07.01		40HFC20AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.04.10.07.02		40HFC20AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
40.04.10.07.03		40HFC20AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
40.04.10.07.04		40HFC20AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
40.04.11.	40HFC30AJ001	40HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30				0
40.04.11.01		40HFC30AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.04.11.02	40HFC30AJ001_MВ_К	40HFC30AJ001_MВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC30				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 477 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.11.02.01		40HFC30AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.11.02.02		40HFC30AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
40.04.11.02.03		40HFC30AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
40.04.11.02.04		40HFC30AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
40.04.11.02.05		40HFC30AJ001_MB_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.11.02.06		40HFC30AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.04.11.02.07		40HFC30AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
40.04.11.02.08		40HFC30AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.11.02.09		40HFC30AJ001_MB_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.04.11.02.10		40HFC30AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
40.04.11.02.11		40HFC30AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални	8	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 478 от 578 <i>Sheet of</i>

		брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²				
40.04.11.02.12		40HFC30AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
40.04.11.02.13		40HFC30AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.11.02.14		40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.11.02.15		40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.11.02.16		40HFC30AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.11.02.17		40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
40.04.11.02.18		40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
40.04.11.02.19		40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
40.04.11.02.20		40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
40.04.11.02.21		40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 479 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.11.02. 22		40HFC30AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.04.11.02. 23		40HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
40.04.11.03.	40HFC30AJ001_МВ_В	40HFC30AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC30				0
40.04.11.03. 01		40HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.11.03. 02		40HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.11.03. 03		40HFC30AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.04.11.03. 04		40HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.11.03. 05		40HFC30AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
40.04.11.03. 06		40HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
40.04.11.03. 07		40HFC30AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 480 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.11.03.08		40HFC30AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	3	м ²		0
40.04.11.03.09		40HFC30AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.11.03.10		40HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 40HFC00-ММ046)	1	бр.		0
40.04.11.03.11		40HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.11.04.01	40HFC30AJ001_MВ_П	40HFC30AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC30				0
40.04.11.04.01		40HFC30AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
40.04.11.04.02		40HFC30AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.04.11.05.01	40HFC30AJ001_MВ_ЛБ	40HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC30				0
40.04.11.05.01		40HFC30AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.11.05.02		40HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 481 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.11.05.03		40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.11.05.04		40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.11.05.05		40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.11.05.06		40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
40.04.11.05.07		40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.04.11.06.	40HFC30AJ001_МВ_МС	40HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC30				0
40.04.11.06.01		40HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
40.04.11.06.02		40HFC30AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.11.06.03		40HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.11.06.04		40HFC30AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.11.06.05		40HFC30AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 482 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.11.06.06		40HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.11.06.07		40HFC30AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.11.06.08		40HFC30AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.04.11.06.09		40HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.04.11.06.10		40HFC30AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.11.06.11		40HFC30AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.04.11.06.12		40HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.11.07.01	40HFC30AJ001_MВ_ОС	40HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 40HFC30				0
40.04.11.07.01		40HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител,	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 483 от 578 <i>Sheet of</i>

		почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)				
40.04.11.07.02		40HFC30AJ001_MВ_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
40.04.11.07.03		40HFC30AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
40.04.11.07.04		40HFC30AJ001_MВ_PO МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
40.04.12.	40HFC40AJ001	40HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40				0
40.04.12.01		40HFC40AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.04.12.02	40HFC40AJ001_MВ_K	40HFC40AJ001_MВ_K Ремонт корпус на МВ 40HFC40				0
40.04.12.02.01		40HFC40AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.12.02.02		40HFC40AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
40.04.12.02.03		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
40.04.12.02.04		40HFC40AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 484 <i>of</i> 578

		заваръчни шевове по корпуса на МВ				
40.04.12.02.05		40HFC40AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.12.02.06		40HFC40AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.04.12.02.07		40HFC40AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
40.04.12.02.08		40HFC40AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.12.02.09		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.04.12.02.10		40HFC40AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
40.04.12.02.11		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
40.04.12.02.12		40HFC40AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
40.04.12.02.13		40HFC40AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.12.02.14		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 485 от <i>of</i> 578

		охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.				
40.04.12.02. 15		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.12.02. 16		40HFC40AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.12.02. 17		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
40.04.12.02. 18		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
40.04.12.02. 19		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
40.04.12.02. 20		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
40.04.12.02. 21		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.04.12.02. 22		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.04.12.02. 23		40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
40.04.12.03.	40HFC40AJ001_M В_В	40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 486 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.12.03.01		40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.12.03.02		40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.12.03.03		40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.04.12.03.04		40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.12.03.05		40HFC40AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
40.04.12.03.06		40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	м ²		0
40.04.12.03.07		40HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.12.03.08		40HFC40AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	м ²		0
40.04.12.03.09		40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.12.03.10		40HFC40AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 40HFC00-ММ046)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 487 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.12.03. 11		40HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.12.04.	40HFC40AJ001_MВ_П	40HFC40AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC40				0
40.04.12.04. 01		40HFC40AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
40.04.12.04. 02		40HFC40AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.04.12.05.	40HFC40AJ001_MВ_ЛБ	40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC40				0
40.04.12.05. 01		40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.12.05. 02		40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
40.04.12.05. 03		40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.12.05. 04		40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.12.05. 05		40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 488 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.12.05.06		40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
40.04.12.05.07		40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.04.12.06.	40HFC40AJ001_MВ_МС	40HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC40				0
40.04.12.06.01		40HFC40AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
40.04.12.06.02		40HFC40AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.12.06.03		40HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.12.06.04		40HFC40AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.12.06.05		40HFC40AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
40.04.12.06.06		40HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.12.06.07		40HFC40AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.12.06.08		40HFC40AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 489 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.12.06.09		40HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.04.12.06.10		40HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.12.06.11		40HFC40AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
40.04.12.06.12		40HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.12.07.	40HFC40AJ001_MВ_ОС	40HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 40HFC40				0
40.04.12.07.01		40HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.04.12.07.02		40HFC40AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
40.04.12.07.03		40HFC40AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
40.04.12.07.04		40HFC40AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 490 от 578 <i>Sheet of</i>

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
40.04.13.	40HHA11AV001	40HHA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/				0
40.04.13.01		40HHA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.13.02		40HHA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.13.03		40HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.13.04		40HHA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.04.13.05		40HHA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.04.13.06		40HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.13.07		40HHA11AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.14.	40HHA12AV001	40HHA12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 491 от <i>of</i> 578

40.04.14.01		40ННА12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.14.02		40ННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.14.03		40ННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.04.14.04		40ННА12AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.04.14.05		40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.14.06		40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.04.14.07		40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.14.08		40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.15.	40ННА13AV001	40ННА13AV001_Прахова Горелка 13				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 492 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.15.01		40ННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.15.02		40ННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.04.15.03		40ННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
40.04.15.04		40ННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
40.04.15.05		40ННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.04.15.06		40ННА13AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текетаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
40.04.15.07		40ННА13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.15.08		40ННА13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
40.04.15.09		40ННА13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 493 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
40.04.16.	40HHA21AV001	40HHA21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/				0
40.04.16.01		40HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.16.02		40HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.16.03		40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.16.04		40HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.04.16.05		40HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.04.16.06		40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.16.07		40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.17.	40HHA22AV001	40HHA22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 494 от 578 Sheet of

40.04.17.01		40HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.17.02		40HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.17.03		40HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.04.17.04		40HHA22AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.04.17.05		40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.17.06		40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.04.17.07		40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.17.08		40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.18.	40HHA23AV001	40HHA23AV001_Прахова Горелка 23				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 495 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.18.01		40ННА23АV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.18.02		40ННА23АV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.04.18.03		40ННА23АV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
40.04.18.04		40ННА23АV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
40.04.18.05		40ННА23АV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.04.18.06		40ННА23АV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
40.04.18.07		40ННА23АV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
40.04.18.08		40ННА23АV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
40.04.18.09		40ННА23АV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 496 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
40.04.19.	40HHA31AV001	40HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/				0
40.04.19.01		40HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.19.02		40HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.19.03		40HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.19.04		40HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.04.19.05		40HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.04.19.06		40HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.19.07		40HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.20.	40HHA32AV001	40HHA32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 497 от <i>of</i> 578

40.04.20.01		40HHA32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.20.02		40HHA32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.20.03		40HHA32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.04.20.04		40HHA32AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.04.20.05		40HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.20.06		40HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.04.20.07		40HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.20.08		40HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.21.	40HHA33AV001	40HHA33AV001_Прахова Горелка 33				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 498 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.21.01		40ННАЗЗАВ001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.21.02		40ННАЗЗАВ001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.04.21.03		40ННАЗЗАВ001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
40.04.21.04		40ННАЗЗАВ001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
40.04.21.05		40ННАЗЗАВ001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.04.21.06		40ННАЗЗАВ001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
40.04.21.07		40ННАЗЗАВ001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.21.08		40ННАЗЗАВ001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
40.04.21.09		40ННАЗЗАВ001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 499 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
40.04.22.	40HHA41AV001	40HHA41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/				0
40.04.22.01		40HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.22.02		40HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.22.03		40HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.22.04		40HHA41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.04.22.05		40HHA41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.04.22.06		40HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.22.07		40HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.23.	40HHA42AV001	40HHA42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 500 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.23.01		40ННА42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.23.02		40ННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.23.03		40ННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.04.23.04		40ННА42AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.04.23.05		40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.23.06		40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.04.23.07		40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.23.08		40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.24.	40ННА43AV001	40ННА43AV001_Прахова Горелка 43				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 501 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.24.01		40ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.24.02		40ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.04.24.03		40ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
40.04.24.04		40ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0
40.04.24.05		40ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.04.24.06		40ННА43AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текедж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
40.04.24.07		40ННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.24.08		40ННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
40.04.24.09		40ННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 502 от 578 <i>Sheet of</i>

		уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)				
40.04.25.	40HHE10AA001	40HHE10AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 10				0
40.04.25.01		40HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.40HHE02-МЕ001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
40.04.25.02		40HHE10AA001_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
40.04.25.03		40HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.04.26.	40HHE20AA001	40HHE20AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 20				0
40.04.26.01		40HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.40HHE02-МЕ001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
40.04.26.02		40HHE20AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
40.04.26.03		40HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.04.27.	40HHE30AA001	40HHE30AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 30				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 503 от <i>of</i> 578

40.04.27.01		40HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.40HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опари на лопатки.	1	бр.		0
40.04.27.02		40HNE30AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
40.04.27.03		40HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.04.28.	40HNE40AA001	40HNE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40				0
40.04.28.01		40HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.40HNE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
40.04.28.02		40HNE40AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
40.04.28.03		40HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.04.29.	40_ORO	40_ORO_Общи ремонтни операции				0
40.04.29.01		40_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
40.04.29.02		40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 504 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.29.03		40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
40.04.29.04		40_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
40.04.29.05		40_ORO_ДСВ Подмяна капаци (големи)	1	бр.		0
40.04.29.06		40_ORO_ДСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
40.04.29.07		40_ORO_ДСВ Подмяна редуктор (малък)	1	бр.		0
40.04.29.08		40_ORO_ ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ.	1	м ²		0
40.04.29.09		40_ORO_ ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
40.04.29.10		40_ORO_ ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.04.29.11		40_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.29.12		40_ORO_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	4	бр.		0
40.04.29.13		40_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
40.04.29.14		40_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
40.04.29.15		40_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	4	бр.		0
40.04.29.16		40_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
40.04.29.17		40_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
40.04.29.18		40_ORO_ПСВ Пдмяна на задвижващ вал.	1	бр.		0
40.04.29.19		40_ORO_ПСВ Пдмяна на опъватилен вал.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 505 от 578 <i>Sheet of</i>

40.04.29.20		40_ORO_ Ремонт на стълби и площадки по ППС	20	м ²		0
40.04.29.21		40_ORO_MB_K Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.29.22		40_ORO_OГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
40.04.29.23		40_ORO_Монтаж и демонтаж на модулно скеле	200	м ³		0
40.04.29.24		40_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 1 во ниво	1	бр.		0
40.04.29.25		40_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 2 во ниво	1	бр.		0
40.04.29.26		40_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
40.04.29.27		40_ORO_MB Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.04.29.28		40_ORO_MB К Подмяна на течка на МВ (рециркулация на въглищен прах)	4	бр.		0
40.04.30.		Технически ръководител	16	ч/ч		0
40.04.31.		Монтьор	112	ч/ч		0
40.04.32.		Заварчик	48	ч/ч		0
40.04.33.		Оксиженист	48	ч/ч		0
40.04.34.		Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 506 от 578 <i>Sheet of</i>


40.04.35.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0
-----------	--	--	---	-----	--	---

Осма обособена позиция - Реден ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС 80 на Котел 4 в количествена сметка **От точка 40.05.01. до т. 40.05.35**

No	KKS	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
		V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 40.05.01. до т. 40.05.35.				0
40.05.01.	40HFB50AF001	40HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50				0
40.05.01.01		40HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.01.02		40HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 507 от <i>of</i> 578

40.05.01.03		40HFB50AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.05.01.04		40HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.01.05		40HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 508 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.01.06		40HFB50AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.01.07		40HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.01.08		40HFB50AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.01.09		40HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.05.01.10		40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 509 от <i>of</i> 578

40.05.01.11		40HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.01.12		40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.01.13		40HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.01.14		40HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.01.15		40HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.05.01.16		40HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
40.05.01.17		40HFB50AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
40.05.01.18		40HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.01.19		40HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 510 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.01.20		40HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.02.	40HFB50AF002	40HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/				0
40.05.02.01		40HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.02.02		40HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.05.02.03		40HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.02.04		40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 511 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.02.05		40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.02.06		40HFB50AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
40.05.02.07		40HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.02.08		40HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.02.09		40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.05.02.10		40HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.02.11		40HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
40.05.02.12		40HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
40.05.02.13		40HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.гуми болтове, пружини	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 512 от 578 <i>of</i>

40.05.02.14		40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
40.05.02.15		40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.02.16		40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
40.05.02.17		40HFB50AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 513 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.02.18		40HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.02.19		40HFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
40.05.02.20		40HFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.02.21		40HFB50AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
40.05.02.22		40HFB50AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.05.02.23		40HFB50AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.03.	40HFB60AF001	40HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60				0
40.05.03.01		40HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване..	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 514 от <i>of</i> 578

40.05.03.02		40HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.03.03		40HFB60AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.03.04		40HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 515 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.03.05		40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.03.06		40HFB60AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.03.07		40HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.03.08		40HFB60AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 516 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
40.05.03.09		40HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.05.03.10		40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
40.05.03.11		40HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.03.12		40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.03.13		40HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.03.14		40HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.03.15		40HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.05.03.16		40HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 517 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.03.17		40HFB60AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
40.05.03.18		40HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на завиването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.03.19		40HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.05.03.20		40HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.04.	40HFB60AF002	40HFB60AF002_Питател сурови въглища-60				0
40.05.04.01		40HFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.04.02		40HFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 518 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.04.03		40HFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.04.04		40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирала части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.04.05		40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирала части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.04.06		40HFB60AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
40.05.04.07		40HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.04.08		40HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 519 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.04.09		40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	6	бр.		0
40.05.04.10		40HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.04.11		40HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
40.05.04.12		40HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.05.04.13		40HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
40.05.04.14		40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
40.05.04.15		40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 520 от 578 <i>Sheet of</i>

		набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
40.05.04.16		40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
40.05.04.17		40HFB60AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирали закрепващи болтове и ремонт на дефектирали резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
40.05.04.18		40HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.04.19		40HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.05.04.20		40HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.04.21		40HFB60AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
40.05.04.22		40HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 521 от 578 <i>Sheet of</i>

		гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.				
40.05.04.23		40HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.05.	40HFB70AF001	40HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70				0
40.05.05.01		40HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.05.02		40HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.05.03		40HFB70AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 522 от 578 <i>Sheet of</i>

		затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.				
40.05.05.04		40HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.05.05		40HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.05.06		40HFB70AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 523 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.05.07		40HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.05.08		40HFB70AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.05.09		40HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.05.05.10		40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0
40.05.05.11		40HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.05.12		40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.05.13		40HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 524 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.05.14		40HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.05.15		40HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.05.05.16		40HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
40.05.05.17		40HFB70AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
40.05.05.18		40HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на завиването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.05.19		40HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.05.05.20		40HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.06.	40HFB70AF002	40HFB70AF002_Питател сурови въглища-70				0
40.05.06.01		40HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 525 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.06.02		40HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.05.06.03		40HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.06.04		40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя-изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирали части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.06.05		40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.06.06		40HFB70AF002_ПСВ Подмяна на скребкова	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 526 от 578 <i>Sheet of</i>


		верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)				
40.05.06.07		40HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.06.08		40HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.	15	м.		0
40.05.06.09		40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.05.06.10		40HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.06.11		40HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
40.05.06.12		40HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.05.06.13		40HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.05.06.14		40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 527 от <i>of</i> 578


40.05.06.15		40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.06.16		40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	2	бр.		0
40.05.06.17		40HFB70AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	6	бр.		0
40.05.06.18		40HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.06.19		40HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.05.06.20		40HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.06.21		40HFB70AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 528 от <i>of</i> 578

40.05.06.22		40HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работатана редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.05.06.23		40HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.07.	40HFB80AF001	40HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80				0
40.05.07.01		40HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.07.02		40HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 529 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.07.03		40HFB80AF001 ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.07.04		40HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.07.05		40HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваж дане на палците.Проверка на състоянието на палеците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 530 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.07.06		40HFB80AF001 ДСВ Ремонт на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.07.07		40HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.07.08		40HFB80AF001 ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.07.09		40HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.05.07.10		40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на верига (демонтаж на стара верига с гребла(на старата верига се демонтират и граблата), събиране на нова веига, монтиране на място, монтаж на гребла)	3	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 531 от 578 <i>of</i>

40.05.07.11		40HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.07.12		40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.07.13		40HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.07.14		40HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.07.15		40HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.05.07.16		40HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	3	бр.		0
40.05.07.17		40HFB80AF001 ДСВ Ремонт и уплътнение на люкове кръгли.	5	бр.		0
40.05.07.18		40HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на завицването и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.07.19		40HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ДСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните греблата, проверява се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редукторите за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3		Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00	
			Страница 532 от 578 <i>Sheet of</i>	

40.05.07.20		40HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.08.	40HFB80AF002	40HFB80AF002_Питател сурови въглища-80				0
40.05.08.01		40HFB80AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.08.02		40HFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър на течка.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на направляващи улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.05.08.03		40HFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2- 1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.08.04		40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител. Разглобяване на съединителя- изваждане на палци и гумени маншони, подмяна на дефектирани части, сглобяване на съединителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 533 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.08.05		40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.Разглобяване на зъбния съединител. Оценка на зъбните венци. При намирането на дефектирали части замяна с нови, центровка и сглобяване на съединителя.	1	бр.		0
40.05.08.06		40HFB80AF002_ПСВ Подмяна на скребкова верига (с гребла, стъргачи и центровка на веригата)	1	к-т		0
40.05.08.07		40HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.08.08		40HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.08.09		40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.05.08.10		40HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.08.11		40HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	м ²		0
40.05.08.12		40HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	10	м ²		0
40.05.08.13		40HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 534 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.08.14		40HFB80AF002_ПСВ РРевизия на лагерите на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.Ревизия на лагерите Включва-(отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове.	6	бр.		0
40.05.08.15		40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.08.16		40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на кръгли люкове по корпуса.Ремонт на панти, заключване и подмяна на уплътнително въже (набивка).	3	бр.		0
40.05.08.17		40HFB80AF002_ПСВ Ремонт уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения(гума микропореста 5 x 50), подмяна на дефектирани закрепващи болтове и ремонт на дефектирани резби по корпуса на ПСВ.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 535 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.08.18		40HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.08.19		40HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	20	м.		0
40.05.08.20		40HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.08.21		40HFB80AF002_ПСВ Центровка на еластичен съединител.	1	бр.		0
40.05.08.22		40HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене. Пробното въртене на ПСВ се извършва на отворени кръгли люкове и капаци. Проверява се движението на веригата с монтираните гребла и стъргачи, проверяват се работата на лагери, зъбен съединител, както и работата на редуктора за задвижването на съоръжението.	1	бр.		0
40.05.08.23		40HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.09.	40HFC50AJ001	40HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50				0
40.05.09.01		40HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.09.02	40HFC50AJ001_М В_К	40HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC50				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 536 от <i>of</i> 578

40.05.09.02.01		40HFC50AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.09.02.02		40HFC50AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³ .		0
40.05.09.02.03		40HFC50AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
40.05.09.02.04		40HFC50AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
40.05.09.02.05		40HFC50AJ001_MB_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.09.02.06		40HFC50AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.09.02.07		40HFC50AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
40.05.09.02.08		40HFC50AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.09.02.09		40HFC50AJ001_MB_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.05.09.02.10		40HFC50AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
40.05.09.02.11		40HFC50AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални	8	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 537 от 578 <i>Sheet of</i>

		брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²				
40.05.09.02.12		40HFC50AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
40.05.09.02.13		40HFC50AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.09.02.14		40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.09.02.15		40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.09.02.16		40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ(чертеж 40HFC00-ММ062) .	1	бр.		0
40.05.09.02.17		40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
40.05.09.02.18		40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
40.05.09.02.19		40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
40.05.09.02.20		40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 538 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.09.02. 21		40HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.05.09.02. 22		40HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.05.09.02. 23		40HFC50AJ001_MB_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
40.05.09.03.	40HFC50AJ001_M B_V	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт Врата на MB 40HFC50				0
40.05.09.03. 01		40HFC50AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.09.03. 02		40HFC50AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на MB.	1	бр.		0
40.05.09.03. 03		40HFC50AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на MB	32	бр.		0
40.05.09.03. 04		40HFC50AJ001_MB_V Ремонт на врата на MB подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.09.03. 05		40HFC50AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата MB	10	м.		0
40.05.09.03. 06		40HFC50AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 539 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.09.03. 07		40HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.09.03. 08		40HFC50AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
40.05.09.03. 09		40HFC50AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.09.03. 10		40HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 40HFC00-ММ046)	1	бр.		0
40.05.09.03. 11		40HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.09.04.	40HFC50AJ001_M В_П	40HFC50AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC50				0
40.05.09.04. 01		40HFC50AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
40.05.09.04. 02		40HFC50AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.05.09.05.	40HFC50AJ001_M В_ЛБ	40HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC50				0
40.05.09.05. 01		40HFC50AJ001_MВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 540 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.09.05.02		40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
40.05.09.05.03		40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.09.05.04		40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.09.05.05		40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.09.05.06		40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
40.05.09.05.07		40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.05.09.06.	40HFC50AJ001_МВ_МС	40HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC50				0
40.05.09.06.01		40HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
40.05.09.06.02		40HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.09.06.03		40HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 541 от 578 <i>of</i>

40.05.09.06. 04		40HFC50AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.09.06. 05		40HFC50AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
40.05.09.06. 06		40HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.09.06. 07		40HFC50AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.09.06. 08		40HFC50AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.09.06. 09		40HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.09.06. 10		40HFC50AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.09.06. 11		40HFC50AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.09.06. 12		40HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 542 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.09.07.	40HFC50AJ001_M B_OC	40HFC50AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC50				0
40.05.09.07. 01		40HFC50AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капац и почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.05.09.07. 02		40HFC50AJ001_MB_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода.	2	бр.		0
40.05.09.07. 03		40HFC50AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
40.05.09.07. 04		40HFC50AJ001_MB ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
40.05.10.	40HFC60AJ001	40HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60				0
40.05.10.01		40HFC10AJ001_MB Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.10.02	40HFC60AJ001_M B_K	40HFC60AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 40HFC60				0
40.05.10.02. 01		40HFC60AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.10.02. 02		40HFC60AJ001_MB_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 543 от <i>of</i> 578

40.05.10.02.03		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
40.05.10.02.04		40HFC60AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
40.05.10.02.05		40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.10.02.06		40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.10.02.07		40HFC60AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
40.05.10.02.08		40HFC60AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.10.02.09		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.05.10.02.10		40HFC60AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
40.05.10.02.11		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
40.05.10.02.12		40HFC60AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 544 от 578 <i>of</i>

40.05.10.02. 13		40HFC60AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.10.02. 14		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.10.02. 15		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.10.02. 16		40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.10.02. 17		40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
40.05.10.02. 18		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
40.05.10.02. 19		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
40.05.10.02. 20		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
40.05.10.02. 21		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.05.10.02. 22		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.05.10.02. 23		40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 545 от 578 <i>Sheet of</i>

		извършване на ремонт или подмяна на всички брони)				
40.05.30.03.	40HFC60AJ001_M B_V	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 40HFC60				0
40.05.30.03. 01		40HFC60AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.30.03. 02		40HFC60AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.30.03. 03		40HFC60AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмян а челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.05.30.03. 04		40HFC60AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.30.03. 05		40HFC60AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
40.05.30.03. 06		40HFC60AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	м ²		0
40.05.30.03. 07		40HFC60AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.30.03. 08		40HFC60AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм	3	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 546 от <i>of</i> 578

40.05.30.03. 09		40HFC60AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.30.03. 10		40HFC60AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 40HFC00-ММ046)	1	бр.		0
40.05.30.03. 11		40HFC60AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.40.05.	40HFC60AJ001_M В_П	40HFC60AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC60				0
40.05.40.05. 01		40HFC60AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
40.05.40.05. 02		40HFC60AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.05.40.05.	40HFC60AJ001_M В_ЛБ	40HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC60				0
40.05.40.05. 01		40HFC60AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.40.05. 02		40HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
40.05.40.05. 03		40HFC60AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 547 от 578 <i>Sheet of</i>

		хлабините налагерите на Лагерен блок				
40.05.40.05.04		40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.40.05.05		40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.40.05.06		40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
40.05.40.05.07		40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.05.10.06.	40HFC60AJ001_МВ_МС	40HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC60				0
40.05.10.06.01		40HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
40.05.10.06.02		40HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.10.06.03		40HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.10.06.04		40HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.10.06.05		40HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
40.05.10.06.06		40HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 548 от 578 <i>Sheet of</i>

		корпуса.Монтаж на маслослива)				
40.05.10.06.07		40HFC60AJ001_MB_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.10.06.08		40HFC60AJ001_MB_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.10.06.09		40HFC60AJ001_MB_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.10.06.10		40HFC60AJ001_MB_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.10.06.11		40HFC60AJ001_MB_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.10.06.12		40HFC60AJ001_MB_MC Ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.10.07.	40HFC60AJ001_M B_OC	40HFC60AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на MB 40HFC60				0
40.05.10.07.01		40HFC60AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 549 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.10.07.02		40HFC60AJ001_MВ_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
40.05.10.07.03		40HFC60AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
40.05.10.07.04		40HFC60AJ001_MВ_PO МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
40.05.11.	40HFC70AJ001	40HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70				0
40.05.11.01		40HFC70AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.11.02	40HFC70AJ001_MВ_K	40HFC70AJ001_MВ_K Ремонт корпус на МВ 40HFC70				0
40.05.11.02.01		40HFC70AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.11.02.02		40HFC70AJ001_MВ_K Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
40.05.11.02.03		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
40.05.11.02.04		40HFC70AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 550 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.11.02.05		40HFC70AJ001_MВ_K Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.11.02.06		40HFC70AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калпа	1	бр.		0
40.05.11.02.07		40HFC70AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0
40.05.11.02.08		40HFC70AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.11.02.09		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.05.11.02.10		40HFC70AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
40.05.11.02.11		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
40.05.11.02.12		40HFC70AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
40.05.11.02.13		40HFC70AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.11.02.14		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 551 от 578 <i>of</i>

40.05.11.02. 15		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.11.02. 16		40HFC70AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.11.02. 17		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0
40.05.11.02. 18		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
40.05.11.02. 19		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
40.05.11.02. 20		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
40.05.11.02. 21		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.05.11.02. 22		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.05.11.02. 23		40HFC70AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
40.05.11.03.	40HFC70AJ001_M В_В	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC70				0
40.05.11.03. 01		40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 552 от 578 <i>of</i>

		устройство заедно с задвижването.				
40.05.11.03.02		40HFC70AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.11.03.03		40HFC70AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.05.11.03.04		40HFC70AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.11.03.05		40HFC70AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
40.05.11.03.06		40HFC70AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
40.05.11.03.07		40HFC70AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.11.03.08		40HFC70AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
40.05.11.03.09		40HFC70AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.11.03.10		40HFC70AJ001_MB_V Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 40HFC00-ММ046)	1	бр.		0
40.05.11.03.11		40HFC70AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 553 от 578 <i>Sheet of</i>

		врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.				
40.05.11.04.	40HFC70AJ001_M В_П	40HFC70AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC70				0
40.05.11.04.01		40HFC70AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0
40.05.11.04.02		40HFC70AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.05.11.05.	40HFC70AJ001_M В_ЛБ	40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC70				0
40.05.11.05.01		40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.11.05.02		40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
40.05.11.05.03		40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините налагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.11.05.04		40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.11.05.05		40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.11.05.06		40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 554 от <i>of</i> 578

40.05.11.05.07		40HFC70AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.05.11.06.	40HFC70AJ001_M B_MC	40HFC70AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 40HFC70				0
40.05.11.06.01		40HFC70AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
40.05.11.06.02		40HFC70AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.11.06.03		40HFC70AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и въстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.11.06.04		40HFC70AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.11.06.05		40HFC70AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
40.05.11.06.06		40HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.11.06.07		40HFC70AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.11.06.08		40HFC70AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 555 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.11.06. 09		40HFC70AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.11.06. 10		40HFC70AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.11.06. 11		40HFC70AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
40.05.11.06. 12		40HFC70AJ001_MВ_МС Ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.11.07.	40HFC70AJ001_MВ_ОС	40HFC70AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 40HFC70				0
40.05.11.07. 01		40HFC70AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.05.11.07. 02		40HFC70AJ001_MВ_ОС Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
40.05.11.07. 03		40HFC70AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
40.05.11.07. 04		40HFC70AJ001_MВ_РО МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 556 <i>of</i> 578

		отстраняване на забелязаните пропуски)				
40.05.12.	40HFC80AJ001	40HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80				0
40.05.12.01		40HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.12.02	40HFC80AJ001_МВ_К	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC80				0
40.05.12.02.01		40HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.12.02.02		40HFC80AJ001_МВ_К Монтаж и демонтаж на модулно скеле.	50	м ³		0
40.05.12.02.03		40HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	м ²		0
40.05.12.02.04		40HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	10	м.		0
40.05.12.02.05		40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.12.02.06		40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.12.02.07		40HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - подмяна	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 557 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.12.02.08		40HFC80AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.12.02.09		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.05.12.02.10		40HFC80AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	20	бр.		0
40.05.12.02.11		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка 1 м ²	8	м.		0
40.05.12.02.12		40HFC80AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	3	м ²		0
40.05.12.02.13		40HFC80AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.12.02.14		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3 и 4)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.12.02.15		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз 5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.12.02.16		40HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.12.02.17		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ но. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 558 от <i>of</i> 578

40.05.12.02. 18		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
40.05.12.02. 19		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	1	м ²		0
40.05.12.02. 20		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	60	бр.		0
40.05.12.02. 21		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.05.12.02. 22		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.05.12.02. 23		40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калпа(има се в предвид извършване на ремонт или подмяна на всички брони)	1	к-т		0
40.05.12.03.	40HFC80AJ001_M В_В	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC80				0
40.05.12.03. 01		40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.12.03. 02		40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.12.03. 03		40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.05.12.03. 04		40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 559 от <i>of</i> 578

		подмяна на брони задна част				
40.05.12.03.05		40HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	10	м.		0
40.05.12.03.06		40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	м ²		0
40.05.12.03.07		40HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.12.03.08		40HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	м ²		0
40.05.12.03.09		40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.12.03.10		40HFC80AJ001_MВ_В В Подмяна на фланец на вратата(от преход с подвижен уплътнител чертеж 40HFC00-ММ046)	1	бр.		0
40.05.12.03.11		40HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.12.04.01	40HFC80AJ001_MВ_П	40HFC80AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC80				0
40.05.12.04.01		40HFC80AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Подмяна на уплътнително въже.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 560 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.12.04.02		40HFC80AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.05.12.05.	40HFC80AJ001_МВ_ЛБ	40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC80				0
40.05.12.05.01		40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.12.05.02		40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци и др.)	1	бр.		0
40.05.12.05.03		40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.12.05.04		40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.12.05.05		40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.12.05.06		40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка на центровката	1	бр.		0
40.05.12.05.07		40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.05.12.06.	40HFC80AJ001_МВ_МС	40HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC80				0
40.05.12.06.01		40HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител на ЛБ.	1	бр.		0
40.05.12.06.02		40HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 561 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.12.06.03		40HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затварян е на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.12.06.04		40HFC80AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.12.06.05		40HFC80AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител в ЛБ.	1	бр.		0
40.05.12.06.06		40HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.12.06.07		40HFC80AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.12.06.08		40HFC80AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.12.06.09		40HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.12.06.10		40HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.12.06.11		40HFC80AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 562 от 578 <i>Sheet of</i>

		система(за цялята система).				
40.05.12.06.12		40HFC80AJ001_MB_MC Ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
40.05.12.07.	40HFC80AJ001_MB_OC	40HFC80AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC80				0
40.05.12.07.01		40HFC80AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.05.12.07.02		40HFC80AJ001_MB_OC Подмяна на стопорна арматура по тръбопроводи за охлаждаща вода	2	бр.		0
40.05.12.07.03		40HFC80AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	5	м.		0
40.05.12.07.04		40HFC80AJ001_MB_PO МВ ремонт на охладител за ел. двигател на МВ (подмяна на стопорна арматура, опресовка на охладителя и отстраняване на забелязаните пропуски)	1	бр.		0
40.05.13.	40HHA51AV001	40HHA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/				0
40.05.13.01		40HHA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.13.02		40HHA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 563 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.13.03		40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.13.04		40HHA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.05.13.05		40HHA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.05.13.06		40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.13.07		40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.14.	40HHA52AV001	40HHA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/				0
40.05.14.01		40HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.14.02		40HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.14.03		40HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.05.14.04		40HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 564 от <i>of</i> 578

40.05.14.05		40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.14.06		40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.05.14.07		40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.14.08		40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канални,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.15.	40HHA53AV001	40HHA53AV001_Прахова Горелка 53				0
40.05.15.01		40HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.15.02		40HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.05.15.03		40HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
40.05.15.04		40HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 565 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.15.05		40HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.05.15.06		40HHA53AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
40.05.15.07		40HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.15.08		40HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
40.05.15.09		40HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.16.	40HHA61AV001	40HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/				0
40.05.16.01		40HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.16.02		40HHA61AV001_ОГ 1 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 566 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.16.03		40HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.16.04		40HHA61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.05.16.05		40HHA61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.05.16.06		40HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.16.07		40HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.17.	40HHA62AV001	40HHA62AV001_Прахова горелка 62 /Основна горелка/				0
40.05.17.01		40HHA62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.17.02		40HHA62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.17.03		40HHA62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.05.17.04		40HHA62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 567 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.17.05		40HNA62AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.17.06		40HNA62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.05.17.07		40HNA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.17.08		40HNA62AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.18.	40HNA63AV001	40HNA63AV001_Прахова Горелка 63				0
40.05.18.01		40HNA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.18.02		40HNA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.05.18.03		40HNA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
40.05.18.04		40HNA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 568 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.18.05		40HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.05.18.06		40HHA63AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
40.05.18.07		40HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
40.05.18.08		40HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
40.05.18.09		40HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.19.	40HHA71AV001	40HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/				0
40.05.19.01		40HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.19.02		40HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 569 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.19.03		40ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.19.04		40ННА71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.05.19.05		40ННА71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.05.19.06		40ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.19.07		40ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.20.	40ННА72AV001	40ННА72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/				0
40.05.20.01		40ННА72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.20.02		40ННА72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.20.03		40ННА72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.05.20.04		40ННА72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 570 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.20.05		40ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.20.06		40ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.05.20.07		40ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.20.08		40ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.21.	40ННА73AV001	40ННА73AV001_Прахова Горелка 73				0
40.05.21.01		40ННА73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.21.02		40ННА73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.05.21.03		40ННА73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
40.05.21.04		40ННА73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 571 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.21.05		40HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.05.21.06		40HHA73AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
40.05.21.07		40HHA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.21.08		40HHA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
40.05.21.09		40HHA73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.22.	40HHA81AV001	40HHA81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/				0
40.05.22.01		40HHA81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.22.02		40HHA81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 572 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.22.03		40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.22.04		40ННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.05.22.05		40ННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0
40.05.22.06		40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.22.07		40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.23.	40ННА82AV001	40ННА82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/				0
40.05.23.01		40ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.23.02		40ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.23.03		40ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	2	м ²		0
40.05.23.04		40ННА82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 573 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.23.05		40HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт / Подмяна на клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.23.06		40HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи,ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.05.23.07		40HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.23.08		40HNA82AV001_ОГ 2 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни каналы,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.24.	40HNA83AV001	40HNA83AV001_Прахова Горелка 83				0
40.05.24.01		40HNA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.24.02		40HNA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	5	м ²		0
40.05.24.03		40HNA83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	10	м.		0
40.05.24.04		40HNA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	2	м ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 574 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.24.05		40HNA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор (метална част-подмяна на метални части от компенсатора, ремонт на линзи и припокриващи, ремонт на огледало и др.)	1	бр.		0
40.05.24.06		40HNA83AV001_БРГ Подмяна на прахова клапа(Подменя се цялата клапа заедно с задвижването, да се включат всички необходими операции като текелаж и укрепване на горелка и праховод и др.)	1	бр.		0
40.05.24.07		40HNA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.24.08		40HNA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	м.		0
40.05.24.09		40HNA83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.25.	40HNE50AA001	40HNE50AA001_Прахоконцентратор - Мелница 50				0
40.05.25.01		40HNE50AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.40HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 575 от 578 Sheet 575 of 578

40.05.25.02		40HNE50AA001_МВ Пк Настройка и пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
40.05.25.03		40HNE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.05.26.	40HNE60AA001	40HNE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60				0
40.05.26.01		40HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.40HNE02-ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатаки.	1	бр.		0
40.05.26.02		40HNE60AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
40.05.26.03		40HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.05.27.	40HNE70AA001	40HNE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70				0
40.05.27.01		40HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.40HNE02-ME001) или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опари на лопатки.	1	бр.		0
40.05.27.02		40HNE70AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахокнцентратора.	1	бр.		0
40.05.27.03		40HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 576 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.28.	40HNE80AA001	40HNE80AA001_Прахоконц ентратор - Мелница 80				0
40.05.28.01		40HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на прахоконцентратор (включва и подмяна на компенсатора- метална част - чертеж.40HNE02- ME001)или подмяна на 8 бр. лопатки и 8 бр. опори за лопатки.	1	бр.		0
40.05.28.02		40HNE80AA001_МВ Пк Пускане в експлоатация на прахоконцентратора.	1	бр.		0
40.05.28.03		40HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.05.29.	40_ORO	40_ORO_Общи ремонтни операции				0
40.05.29.01		40_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
40.05.29.02		40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
40.05.29.03		40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
40.05.29.04		40_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
40.05.29.05		40_ORO_ДСВ Подмяна капази (големи)	1	бр.		0
40.05.29.06		40_ORO_ДСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
40.05.29.07		40_ORO_ДСВ Подмяна редуктор (малък)	1	бр.		0
40.05.29.08		40_ORO_ ДСВ Подмяна на страници долна част на БСВ.	1	м ²		0
40.05.29.09		40_ORO_ ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 577 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.29.10		40_ORO_ ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.29.11		40_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
40.05.29.12		40_ORO_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	4	бр.		0
40.05.29.13		40_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
40.05.29.14		40_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
40.05.29.15		40_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	4	бр.		0
40.05.29.16		40_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
40.05.29.17		40_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
40.05.29.18		40_ORO_ПСВ Пдмяна на задвижващ вал.	1	бр.		0
40.05.29.19		40_ORO_ПСВ Пдмяна на опъватилен вал.	1	бр.		0
40.05.29.20		40_ORO_ Ремонт на стълби и площадки по ППС	20	м ²		0
40.05.29.21		40_ORO_МВ_К Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.29.22		40_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
40.05.29.23		40_ORO_Монтаж и демонтаж на модулно скеле	200	м ³		0
40.05.29.24		40_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 1 во ниво	1	бр.		0
40.05.29.25		40_ORO_Подмяна на прахови канали на ОГ 2 во ниво	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. <i>Document no.</i> 90H\$\$00-PC422
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 578 от 578 <i>Sheet of</i>

40.05.29.26		40_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
40.05.29.27		40_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.05.29.28		40_ORO_МВ К Подмяна на течка на МВ (рециркулация на въглищен прах)	4	бр.		0
40.05.30.		Технически ръководител	16	ч/ч		0
40.05.31.		Монтьор	112	ч/ч		0
40.05.32.		Заварчик	48	ч/ч		0
40.05.33.		Оксиженист	48	ч/ч		0
40.05.34.		Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газова опресовка на КА)	2	бр.		0
40.05.35.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.