
				<b>BILL OF QUANTITY</b> Количествена сметка			
				Документ nr. <i>Document no.</i> <b>90H\$\$00-PC456</b>		Страница <b>1</b> от <b>337</b> <i>Sheet of</i>	
Проект <b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <i>Project</i> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b> <b>Основен Ремонт на съоръжения</b>				Код <i>Security Index</i>			
Име <b>Ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4</b> <i>Title</i>							
<b>90HFB10-10-80AF001</b> <b>90HFC10-10-80AJ001</b> <b>90HHA10-11-83AV001</b>							
Система <b>H&amp;&amp;</b> <i>System</i>		Тип документ <b>PC</b> <i>Document Type</i>		Дисциплина <b>&amp;</b> <i>Discipline</i>		Файл <b>90H\$\$00-456pdf</b> <i>File</i>	
REV 00		Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i> FOR TENDER (TR)					
00		04.2020 г.		TR		 Т. Георгиев	
REV		Дата <i>Date</i>		Обхват <i>Scope</i>		Подготвил <i>Prepared by</i>	
				Сътрудници <i>Co-operations</i>		Проверил <i>Checked by</i>	
						Одобрил <i>Approved by</i>	
						Издал <i>Issued by</i>	

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00 Страница <b>2</b> от <b>337</b> <i>Sheet of</i>

**СЪДЪРЖАНИЕ**

- |  |          |
|--|----------|
| <b>1. Предмет на работата</b> .....    | <b>3</b> |
| <b>2. Количество на работата</b> ..... | <b>3</b> |

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00 Страница <b>3</b> от <b>337</b> <i>Sheet of</i>

## 1. Предмет на работата:

Ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4

90HFB10-10-80AF001

90HFC10-10-80AJ001

90HNA10-11-83AV001

## 2. Количество на работа:


Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1, 2, 3 и 4.

Основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30, ППС-40, ППС-50, ППС-60, ППС-70, ППС 80 на **Котел 1**

No	Описание	К-во	М. ед.	Ед. цена	Обща цена
	<b>IV и V Група: Ремонт на ППС 10-80. От точка 10.04.01. до т. 10.05.35.</b>				
<b>10.04.01.</b>	<b>10HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10</b>				<b>0</b>
<b>10.04.01.01</b>	10HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
<b>10.04.01.02</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
<b>10.04.01.03</b>	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
<b>10.04.01.04</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на	1	бр.		0

*Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.*


*This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00 Страница <b>4</b> от <b>337</b> <i>Sheet of</i>

	куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.				
<b>10.04.01.05</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
<b>10.04.01.06</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.01.07</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
<b>10.04.01.08</b>	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
<b>10.04.01.09</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
<b>10.04.01.10</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
<b>10.04.01.11</b>	10HFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
<b>10.04.01.12</b>	10HFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>5</b> от <b>337</b>

<b>10.04.01.13</b>	10HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
<b>10.04.01.14</b>	10HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
<b>10.04.01.15</b>	10HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
<b>10.04.01.16</b>	10HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
<b>10.04.01.17</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
<b>10.04.01.18</b>	10HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
<b>10.04.01.19</b>	10HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
<b>10.04.01.20</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	9	бр.		0
<b>10.04.01.21</b>	10HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
<b>10.04.01.22</b>	10HFB10AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
<b>10.04.01.23</b>	10HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
<b>10.04.01.24</b>	10HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
<b>10.04.01.25</b>	10HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
<b>10.04.02.</b>	<b>10HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.02.01</b>	10HFB10AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
<b>10.04.02.02</b>	10HFB10AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
<b>10.04.02.03</b>	10HFB10AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
<b>10.04.02.04</b>	10HFB10AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>6</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.02.05</b>	10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.02.06</b>	10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.02.07</b>	10HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
<b>10.04.02.08</b>	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
<b>10.04.02.09</b>	10HFB10AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
<b>10.04.02.10</b>	10HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
<b>10.04.02.11</b>	10HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
<b>10.04.02.12</b>	10HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
<b>10.04.02.13</b>	10HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
<b>10.04.02.14</b>	10HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
<b>10.04.02.15</b>	10HFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
<b>10.04.02.16</b>	10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
<b>10.04.02.17</b>	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>7</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.02.18</b>	10HFB10AF002_ ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
<b>10.04.02.19</b>	10HFB10AF002_ ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
<b>10.04.02.20</b>	10HFB10AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
<b>10.04.02.21</b>	10HFB10AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
<b>10.04.02.22</b>	10HFB10AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
<b>10.04.02.23</b>	10HFB10AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
<b>10.04.02.24</b>	10HFB10AF002_ ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
<b>10.04.02.25</b>	10HFB10AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
<b>10.04.02.26</b>	10HFB10AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
<b>10.04.03.</b>	<b>10HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20</b>				<b>0</b>
<b>10.04.03.01</b>	10HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
<b>10.04.03.02</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
<b>10.04.03.03</b>	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
<b>10.04.03.04</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>8</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.03.05</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
<b>10.04.03.06</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.03.07</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
<b>10.04.03.08</b>	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
<b>10.04.03.09</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
<b>10.04.03.10</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
<b>10.04.03.11</b>	10HFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
<b>10.04.03.12</b>	10HFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
<b>10.04.03.13</b>	10HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
<b>10.04.03.14</b>	10HFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
<b>10.04.03.15</b>	10HFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>9</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.03.16</b>	10HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
<b>10.04.03.17</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
<b>10.04.03.18</b>	10HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
<b>10.04.03.19</b>	10HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
<b>10.04.03.20</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	9	бр.		0
<b>10.04.03.21</b>	10HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
<b>10.04.03.22</b>	10HFB20AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
<b>10.04.03.23</b>	10HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
<b>10.04.03.24</b>	10HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
<b>10.04.03.25</b>	10HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
<b>10.04.04.</b>	<b>10HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.04.01</b>	10HFB20AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
<b>10.04.04.02</b>	10HFB20AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
<b>10.04.04.03</b>	10HFB20AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
<b>10.04.04.04</b>	10HFB20AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
<b>10.04.04.05</b>	10HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.04.06</b>	10HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>10</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.04.07</b>	10HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
<b>10.04.04.08</b>	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
<b>10.04.04.09</b>	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
<b>10.04.04.10</b>	10HFB20AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
<b>10.04.04.11</b>	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
<b>10.04.04.12</b>	10HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
<b>10.04.04.13</b>	10HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
<b>10.04.04.14</b>	10HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
<b>10.04.04.15</b>	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
<b>10.04.04.16</b>	10HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
<b>10.04.04.17</b>	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
<b>10.04.04.18</b>	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
<b>10.04.04.19</b>	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>11</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.04.20</b>	10HFB20AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
<b>10.04.04.21</b>	10HFB20AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
<b>10.04.04.22</b>	10HFB20AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
<b>10.04.04.23</b>	10HFB20AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
<b>10.04.04.24</b>	10HFB20AF002_ ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
<b>10.04.04.25</b>	10HFB20AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
<b>10.04.04.26</b>	10HFB20AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
<b>10.04.05.</b>	<b>10HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30</b>				<b>0</b>
<b>10.04.05.01</b>	10HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
<b>10.04.05.02</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
<b>10.04.05.03</b>	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
<b>10.04.05.04</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>12</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.05.05</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
<b>10.04.05.06</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.05.07</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
<b>10.04.05.08</b>	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
<b>10.04.05.09</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капази. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
<b>10.04.05.10</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
<b>10.04.05.11</b>	10HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
<b>10.04.05.12</b>	10HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
<b>10.04.05.13</b>	10HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
<b>10.04.05.14</b>	10HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
<b>10.04.05.15</b>	10HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>13</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.05.16</b>	10HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
<b>10.04.05.17</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
<b>10.04.05.18</b>	10HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
<b>10.04.05.19</b>	10HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
<b>10.04.05.20</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	9	бр.		0
<b>10.04.05.21</b>	10HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
<b>10.04.05.22</b>	10HFB30AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
<b>10.04.05.23</b>	10HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
<b>10.04.05.24</b>	10HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
<b>10.04.05.25</b>	10HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
<b>10.04.06.</b>	<b>10HFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /квс/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.06.01</b>	10HFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
<b>10.04.06.02</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
<b>10.04.06.03</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
<b>10.04.06.04</b>	10HFB30AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
<b>10.04.06.05</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.06.06</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>14</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.06.07</b>	10HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
<b>10.04.06.08</b>	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
<b>10.04.06.09</b>	10HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
<b>10.04.06.10</b>	10HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
<b>10.04.06.11</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
<b>10.04.06.12</b>	10HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
<b>10.04.06.13</b>	10HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
<b>10.04.06.14</b>	10HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
<b>10.04.06.15</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
<b>10.04.06.16</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
<b>10.04.06.17</b>	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
<b>10.04.06.18</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
<b>10.04.06.19</b>	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>15</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.06.20</b>	10HFB30AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
<b>10.04.06.21</b>	10HFB30AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
<b>10.04.06.22</b>	10HFB30AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
<b>10.04.06.23</b>	10HFB30AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
<b>10.04.06.24</b>	10HFB30AF002_ ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
<b>10.04.06.25</b>	10HFB30AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
<b>10.04.06.26</b>	10HFB30AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
<b>10.04.07.</b>	<b>10HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40</b>				<b>0</b>
<b>10.04.07.01</b>	10HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
<b>10.04.07.02</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
<b>10.04.07.03</b>	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
<b>10.04.07.04</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>16</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.07.05</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
<b>10.04.07.06</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.07.07</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
<b>10.04.07.08</b>	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
<b>10.04.07.09</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
<b>10.04.07.10</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
<b>10.04.07.11</b>	10HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
<b>10.04.07.12</b>	10HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
<b>10.04.07.13</b>	10HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
<b>10.04.07.14</b>	10HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
<b>10.04.07.15</b>	10HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
<b>10.04.07.16</b>	10HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>17</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.07.17</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
<b>10.04.07.18</b>	10HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
<b>10.04.07.19</b>	10HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
<b>10.04.07.20</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	9	бр.		0
<b>10.04.07.21</b>	10HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
<b>10.04.07.22</b>	10HFB40AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
<b>10.04.07.23</b>	10HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
<b>10.04.07.24</b>	10HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
<b>10.04.07.25</b>	10HFB40AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
<b>10.04.08.</b>	<b>10HFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.08.01</b>	10HFB40AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
<b>10.04.08.02</b>	10HFB40AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
<b>10.04.08.03</b>	10HFB40AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
<b>10.04.08.04</b>	10HFB40AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
<b>10.04.08.05</b>	10HFB40AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
<b>10.04.08.06</b>	10HFB40AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>18</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.08.07</b>	10HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
<b>10.04.08.08</b>	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
<b>10.04.08.09</b>	10HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
<b>10.04.08.10</b>	10HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
<b>10.04.08.11</b>	10HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
<b>10.04.08.12</b>	10HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
<b>10.04.08.13</b>	10HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
<b>10.04.08.14</b>	10HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
<b>10.04.08.15</b>	10HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
<b>10.04.08.16</b>	10HFB40AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
<b>10.04.08.17</b>	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
<b>10.04.08.18</b>	10HFB40AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
<b>10.04.08.19</b>	10HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>19</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.08.20</b>	10HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
<b>10.04.08.21</b>	10HFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
<b>10.04.08.22</b>	10HFB40AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
<b>10.04.08.23</b>	10HFB40AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
<b>10.04.08.24</b>	10HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
<b>10.04.08.25</b>	10HFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
<b>10.04.08.26</b>	10HFB40AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
<b>10.04.09.</b>	<b>10HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10</b>				<b>0</b>
<b>10.04.09.01</b>	10HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>10.04.09.02</b>	10HFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
<b>10.04.09.03</b>	<b>10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC10</b>				<b>0</b>
<b>10.04.09.03.01</b>	10HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
<b>10.04.09.03.02</b>	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
<b>10.04.09.03.03</b>	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	5	кв.м.		0
<b>10.04.09.03.04</b>	10HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
<b>10.04.09.03.05</b>	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
<b>10.04.09.03.06</b>	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
<b>10.04.09.03.07</b>	10HFC10AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
<b>10.04.09.03.08</b>	10HFC10AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
<b>10.04.09.03.09</b>	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>20</b> от of <b>337</b>

10.04.09.03.10	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.09.03.11	10HFC10AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.09.03.12	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.04.09.03.13	10HFC10AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм <sup>2</sup>		0
10.04.09.03.14	10HFC10AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.04.09.03.15	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.09.03.16	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.09.03.17	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.04.09.03.18	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.04.09.03.19	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	3	кв.м.		0
10.04.09.03.20	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.09.03.21	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
10.04.09.03.22	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
10.04.09.03.23	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
10.04.09.04.	<b>10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>10HFC10</b>				0
10.04.09.04.01	10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.09.04.02	10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>21</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.04.09.04.03	10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.04.09.04.04	10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.09.04.05	10HFC10AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.04.09.04.06	10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
10.04.09.04.07	10HFC10AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.09.04.08	10HFC10AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.04.09.04.09	10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.09.04.10	10HFC10AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
10.04.09.04.11	10HFC10AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
10.04.09.04.12	10HFC10AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.09.04.13	10HFC10AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
10.04.09.05.	<b>10HFC10AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC10</b>				0
10.04.09.05.01	10HFC10AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.04.09.05.02	10HFC10AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.04.09.05.03	10HFC10AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
10.04.09.05.04	10HFC10AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
10.04.09.06.	<b>10HFC10AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC10</b>				0
10.04.09.06.01	10HFC10AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>22</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.09.06.02</b>	10HFC10AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.09.06.03</b>	10HFC10AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
<b>10.04.09.06.04</b>	10HFC10AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
<b>10.04.09.06.05</b>	10HFC10AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
<b>10.04.09.06.06</b>	10HFC10AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
<b>10.04.09.06.07</b>	10HFC10AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
<b>10.04.09.07.</b>	<b>10HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC10</b>				0
<b>10.04.09.07.01</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
<b>10.04.09.07.02</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
<b>10.04.09.07.03</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
<b>10.04.09.07.04</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
<b>10.04.09.07.05</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
<b>10.04.09.07.06</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
<b>10.04.09.07.07</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
<b>10.04.09.07.08</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>23</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.09.07.09</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
<b>10.04.09.07.10</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
<b>10.04.09.07.11</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
<b>10.04.09.07.12</b>	10HFC10AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.04.09.08.</b>	<b>10HFC10AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC10</b>				0
<b>10.04.09.08.01</b>	10HFC10AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
<b>10.04.09.08.02</b>	10HFC10AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.04.09.08.03</b>	10HFC10AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
<b>10.04.09.08.04</b>	10HFC10AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
<b>10.04.10.</b>	<b>10HFC20AJ001_Мелец вентилатор 20</b>				0
<b>10.04.10.01</b>	10HFC20AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>10.04.10.02</b>	10HFC20AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
<b>10.04.10.03</b>	<b>10HFC20AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC20</b>				0
<b>10.04.10.03.01</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
<b>10.04.10.03.02</b>	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
<b>10.04.10.03.03</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
<b>10.04.10.03.04</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
<b>10.04.10.03.05</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>24</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.10.03.06</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
<b>10.04.10.03.07</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
<b>10.04.10.03.08</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
<b>10.04.10.03.09</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
<b>10.04.10.03.10</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
<b>10.04.10.03.11</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
<b>10.04.10.03.12</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
<b>10.04.10.03.13</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.10.03.14</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
<b>10.04.10.03.15</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
<b>10.04.10.03.16</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
<b>10.04.10.03.17</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
<b>10.04.10.03.18</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
<b>10.04.10.03.19</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	3	кв.м.		0
<b>10.04.10.03.20</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
<b>10.04.10.03.21</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
<b>10.04.10.03.22</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
<b>10.04.10.03.23</b>	10HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>25</b> от <b>337</b> <i>of</i>

	калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)				
<b>10.04.10.04.</b>	<b>10HFC20AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC20</b>				0
<b>10.04.10.04.01</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
<b>10.04.10.04.02</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
<b>10.04.10.04.03</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
<b>10.04.10.04.04</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
<b>10.04.10.04.05</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
<b>10.04.10.04.06</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	2	кв.м.		0
<b>10.04.10.04.07</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
<b>10.04.10.04.08</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	3	кв.м.		0
<b>10.04.10.04.09</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
<b>10.04.10.04.10</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полочки	10	бр.		0
<b>10.04.10.04.11</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
<b>10.04.10.04.12</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
<b>10.04.10.04.13</b>	10HFC20AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 10HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
<b>10.04.10.05.</b>	<b>10HFC20AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC20</b>				0
<b>10.04.10.05.01</b>	10HFC20AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
<b>10.04.10.05.02</b>	10HFC20AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>26</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.10.05.03</b>	10HFC20AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
<b>10.04.10.05.04</b>	10HFC20AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
<b>10.04.10.06.</b>	<b>10HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC20</b>				0
<b>10.04.10.06.01</b>	10HFC20AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
<b>10.04.10.06.02</b>	10HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.10.06.03</b>	10HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
<b>10.04.10.06.04</b>	10HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
<b>10.04.10.06.05</b>	10HFC20AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
<b>10.04.10.06.06</b>	10HFC20AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
<b>10.04.10.06.07</b>	10HFC20AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
<b>10.04.10.07.</b>	<b>10HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC20</b>				0
<b>10.04.10.07.01</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
<b>10.04.10.07.02</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
<b>10.04.10.07.03</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
<b>10.04.10.07.04</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
<b>10.04.10.07.05</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>27</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.10.07.06</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
<b>10.04.10.07.07</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
<b>10.04.10.07.08</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
<b>10.04.10.07.09</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
<b>10.04.10.07.10</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
<b>10.04.10.07.11</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
<b>10.04.10.07.12</b>	10HFC20AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.04.10.08.</b>	<b>10HFC20AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC20</b>				0
<b>10.04.10.08.01</b>	10HFC20AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
<b>10.04.10.08.02</b>	10HFC20AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.04.10.08.03</b>	10HFC20AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
<b>10.04.10.08.04</b>	10HFC20AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
<b>10.04.11.</b>	<b>10HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30</b>				0
<b>10.04.11.01</b>	10HFC30AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>10.04.11.02</b>	10HFC30AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
<b>10.04.11.03</b>	<b>10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC30</b>				0
<b>10.04.11.03.01</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>28</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.11.03.02</b>	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.03</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
<b>10.04.11.03.04</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
<b>10.04.11.03.05</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.06</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.07</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.08</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.09</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.10</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
<b>10.04.11.03.11</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
<b>10.04.11.03.12</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
<b>10.04.11.03.13</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.11.03.14</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
<b>10.04.11.03.15</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
<b>10.04.11.03.16</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.17</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
<b>10.04.11.03.18</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>29</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.11.03.19</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
<b>10.04.11.03.20</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
<b>10.04.11.03.21</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.22</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
<b>10.04.11.03.23</b>	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>10.04.11.04.</b>	<b>10HFC30AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>10HFC30</b>				0
<b>10.04.11.04.01</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
<b>10.04.11.04.02</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
<b>10.04.11.04.03</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
<b>10.04.11.04.04</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
<b>10.04.11.04.05</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
<b>10.04.11.04.06</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	0	кв.м.		0
<b>10.04.11.04.07</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
<b>10.04.11.04.08</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	3	кв.м.		0
<b>10.04.11.04.09</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
<b>10.04.11.04.10</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
<b>10.04.11.04.11</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
<b>10.04.11.04.12</b>	10HFC30AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>30</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.04.11.04.13	10HFC30AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
10.04.11.05.	<b>10HFC30AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC30</b>				0
10.04.11.05.01	10HFC30AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.04.11.05.02	10HFC30AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.04.11.05.03	10HFC30AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
10.04.11.05.04	10HFC30AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полички (или анкери за бетон)	0	бр.		0
10.04.11.06.	<b>10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC30</b>				0
10.04.11.06.01	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.11.06.02	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.04.11.06.03	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.11.06.04	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
10.04.11.06.05	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.04.11.06.06	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.11.06.07	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.04.11.07.	<b>10HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC30</b>				0
10.04.11.07.01	10HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.04.11.07.02	10HFC30AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>31</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.11.07.03</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
<b>10.04.11.07.04</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
<b>10.04.11.07.05</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
<b>10.04.11.07.06</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
<b>10.04.11.07.07</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
<b>10.04.11.07.08</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
<b>10.04.11.07.09</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
<b>10.04.11.07.10</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
<b>10.04.11.07.11</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
<b>10.04.11.07.12</b>	10HFC30AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.04.11.08.</b>	<b>10HFC30AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC30</b>				0
<b>10.04.11.08.01</b>	10HFC30AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
<b>10.04.11.08.02</b>	10HFC30AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.04.11.08.03</b>	10HFC30AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
<b>10.04.11.08.04</b>	10HFC30AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
<b>10.04.12.</b>	<b>10HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>32</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.12.01</b>	10HFC40AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>10.04.12.02</b>	10HFC40AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
<b>10.04.12.03</b>	<b>10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC40</b>				0
<b>10.04.12.03.01</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
<b>10.04.12.03.02</b>	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
<b>10.04.12.03.03</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
<b>10.04.12.03.04</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
<b>10.04.12.03.05</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
<b>10.04.12.03.06</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
<b>10.04.12.03.07</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
<b>10.04.12.03.08</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
<b>10.04.12.03.09</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
<b>10.04.12.03.10</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
<b>10.04.12.03.11</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
<b>10.04.12.03.12</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
<b>10.04.12.03.13</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.12.03.14</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
<b>10.04.12.03.15</b>	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>33</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.04.12.03.16	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.12.03.17	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.04.12.03.18	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.04.12.03.19	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	3	кв.м.		0
10.04.12.03.20	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.12.03.21	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.12.03.22	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.04.12.03.23	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
10.04.12.04.	<b>10HFC40AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>10HFC40</b>				0
10.04.12.04.01	10HFC40AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.12.04.02	10HFC40AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.12.04.03	10HFC40AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.04.12.04.04	10HFC40AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.12.04.05	10HFC40AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.04.12.04.06	10HFC40AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	0	кв.м.		0
10.04.12.04.07	10HFC40AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.12.04.08	10HFC40AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.04.12.04.09	10HFC40AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>34</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.04.12.04.10	10HFC40AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
10.04.12.04.11	10HFC40AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
10.04.12.04.12	10HFC40AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.12.04.13	10HFC40AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
10.04.12.05.	<b>10HFC40AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC40</b>				0
10.04.12.05.01	10HFC40AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.04.12.05.02	10HFC40AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.04.12.05.03	10HFC40AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
10.04.12.05.04	10HFC40AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
10.04.12.06.	<b>10HFC40AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC40</b>				0
10.04.12.06.01	10HFC40AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.12.06.02	10HFC40AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.04.12.06.03	10HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.12.06.04	10HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
10.04.12.06.05	10HFC40AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.04.12.06.06	10HFC40AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.12.06.07	10HFC40AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>35</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.12.07.</b>	<b>10HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC40</b>					0
<b>10.04.12.07.01</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0
<b>10.04.12.07.02</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.			0
<b>10.04.12.07.03</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.			0
<b>10.04.12.07.04</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.			0
<b>10.04.12.07.05</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.			0
<b>10.04.12.07.06</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.			0
<b>10.04.12.07.07</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.			0
<b>10.04.12.07.08</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.			0
<b>10.04.12.07.09</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.			0
<b>10.04.12.07.10</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.			0
<b>10.04.12.07.11</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.			0
<b>10.04.12.07.12</b>	10HFC40AJ001_MВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.			0
<b>10.04.12.08.</b>	<b>10HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC40</b>					0
<b>10.04.12.08.01</b>	10HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.			0
<b>10.04.12.08.02</b>	10HFC40AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>36</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.12.08.03</b>	10HFC40AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
<b>10.04.12.08.04</b>	10HFC40AJ001_MВ_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
<b>10.04.13.</b>	<b>10HNA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.13.01</b>	10HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
<b>10.04.13.02</b>	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
<b>10.04.13.03</b>	10HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
<b>10.04.13.04</b>	10HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.13.05</b>	10HNA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.13.06</b>	10HNA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
<b>10.04.13.07</b>	10HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
<b>10.04.13.08</b>	10HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.14.</b>	<b>10HNA12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.14.01</b>	10HNA12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
<b>10.04.14.02</b>	10HNA12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
<b>10.04.14.03</b>	10HNA12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.14.04</b>	10HNA12AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
<b>10.04.14.05</b>	10HNA12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.14.06</b>	10HNA12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>37</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.14.07</b>	10ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
<b>10.04.14.08</b>	10ННА12AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.15.</b>	<b>10ННА13AV001_Прахова Горелка 13</b>				<b>0</b>
<b>10.04.15.01</b>	10ННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
<b>10.04.15.02</b>	10ННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
<b>10.04.15.03</b>	10ННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
<b>10.04.15.04</b>	10ННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.15.05</b>	10ННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
<b>10.04.15.06</b>	10ННА13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
<b>10.04.15.07</b>	10ННА13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
<b>10.04.15.08</b>	10ННА13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
<b>10.04.15.09</b>	10ННА13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.16.</b>	<b>10ННА21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.16.01</b>	10ННА21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
<b>10.04.16.02</b>	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
<b>10.04.16.03</b>	10ННА21AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
<b>10.04.16.04</b>	10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>38</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.04.16.05	10ННА21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.04.16.06	10ННА21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.16.07	10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.16.08	10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.17.	<b>10ННА22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.04.17.01	10ННА22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.17.02	10ННА22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.04.17.03	10ННА22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.04.17.04	10ННА22AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.17.05	10ННА22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.17.06	10ННА22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.17.07	10ННА22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.17.08	10ННА22AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.18.	<b>10ННА23AV001_Прахова Горелка 23</b>				<b>0</b>
10.04.18.01	10ННА23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.18.02	10ННА23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.04.18.03	10ННА23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.04.18.04	10ННА23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
10.04.18.05	10ННА23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>39</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.04.18.06	10ННА23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.18.07	10ННА23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.04.18.08	10ННА23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.04.18.09	10ННА23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.19.	<b>10ННА31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.04.19.01	10ННА31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.04.19.03	10ННА31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.04.19.04	10ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.04.19.05	10ННА31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.04.19.06	10ННА31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.19.07	10ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.19.08	10ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.20.	<b>10ННА32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.04.20.01	10ННА32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.20.02	10ННА32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>40</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.20.03</b>	10ННА32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.20.04</b>	10ННА32AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
<b>10.04.20.05</b>	10ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.20.06</b>	10ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
<b>10.04.20.07</b>	10ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
<b>10.04.20.08</b>	10ННА32AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.21.</b>	<b>10ННА33AV001_Прахова Горелка 33</b>				<b>0</b>
<b>10.04.21.01</b>	10ННА33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
<b>10.04.21.02</b>	10ННА33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
<b>10.04.21.03</b>	10ННА33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
<b>10.04.21.04</b>	10ННА33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.21.05</b>	10ННА33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
<b>10.04.21.06</b>	10ННА33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
<b>10.04.21.07</b>	10ННА33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
<b>10.04.21.08</b>	10ННА33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
<b>10.04.21.09</b>	10ННА33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.22.</b>	<b>10ННА41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.22.01</b>	10ННА41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>41</b> от of <b>337</b>

<b>10.04.22.02</b>	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
<b>10.04.22.03</b>	10ННА41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
<b>10.04.22.04</b>	10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.22.05</b>	10ННА41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.22.06</b>	10ННА41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
<b>10.04.22.07</b>	10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
<b>10.04.22.08</b>	10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.23.</b>	<b>10ННА42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
<b>10.04.23.01</b>	10ННА42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
<b>10.04.23.02</b>	10ННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
<b>10.04.23.03</b>	10ННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.23.04</b>	10ННА42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
<b>10.04.23.05</b>	10ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.23.06</b>	10ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
<b>10.04.23.07</b>	10ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
<b>10.04.23.08</b>	10ННА42AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.24.</b>	<b>10ННА43AV001_Прахова Горелка 43</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>42</b> от <b>337</b>

<b>10.04.24.01</b>	10ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
<b>10.04.24.02</b>	10ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
<b>10.04.24.03</b>	10ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
<b>10.04.24.04</b>	10ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.24.05</b>	10ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
<b>10.04.24.06</b>	10ННА43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
<b>10.04.24.07</b>	10ННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
<b>10.04.24.08</b>	10ННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
<b>10.04.24.09</b>	10ННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.04.25.</b>	<b>10ННЕ10AA001_Прахоконцентратор - Мелница 10</b>				<b>0</b>
<b>10.04.25.01</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
<b>10.04.25.02</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
<b>10.04.25.03</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.25.04</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
<b>10.04.25.05</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
<b>10.04.25.06</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
<b>10.04.25.07</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
<b>10.04.25.08</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
<b>10.04.25.09</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
<b>10.04.25.10</b>	10ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>10.04.26.</b>	<b>10ННЕ20AA001_Прахоконцентратор - Мелница 20</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>43</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.26.01</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
<b>10.04.26.02</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
<b>10.04.26.03</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.26.04</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
<b>10.04.26.05</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
<b>10.04.26.06</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
<b>10.04.26.07</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
<b>10.04.26.08</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
<b>10.04.26.09</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
<b>10.04.26.10</b>	1ОННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>10.04.27.</b>	<b>1ОННЕ30АА001_Прахоконцентратор - Мелница 30</b>				<b>0</b>
<b>10.04.27.01</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
<b>10.04.27.02</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
<b>10.04.27.03</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.27.04</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
<b>10.04.27.05</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
<b>10.04.27.06</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
<b>10.04.27.07</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
<b>10.04.27.08</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
<b>10.04.27.09</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
<b>10.04.27.10</b>	1ОННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>10.04.28.</b>	<b>1ОННЕ40АА001_Прахоконцентратор - Мелница 40</b>				<b>0</b>
<b>10.04.28.01</b>	1ОННЕ40АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
<b>10.04.28.02</b>	1ОННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>44</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>10.04.28.03</b>	10HNE40AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
<b>10.04.28.04</b>	10HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени учащи от лопатката)	4	бр.		0
<b>10.04.28.05</b>	10HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени учащи от опората)	4	бр.		0
<b>10.04.28.06</b>	10HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
<b>10.04.28.07</b>	10HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
<b>10.04.28.08</b>	10HNE40AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
<b>10.04.28.09</b>	10HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
<b>10.04.28.10</b>	10HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>10.05.01.</b>	<b>10HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50</b>				<b>0</b>
10.05.01.01	10HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.01.02	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	0	бр.		0
10.05.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
10.05.01.04	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>45</b> от of <b>337</b>

10.05.01.05	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	0	бр.		0
10.05.01.06	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	0	бр.		0
10.05.01.07	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.01.09	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
10.05.01.10	10HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	0	бр.		0
10.05.01.11	10HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	0	бр.		0
10.05.01.12	10HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	0	бр.		0
10.05.01.13	10HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	0	бр.		0
10.05.01.14	10HFB50AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
10.05.01.15	10HFB50AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	0	бр.		0
10.05.01.16	10HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>46</b> от of <b>337</b>

10.05.01.17	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	0	бр.		0
10.05.01.18	10HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	0	бр.		0
10.05.01.19	10HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
10.05.01.20	10HFB50AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	3	бр.		0
10.05.01.21	10HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	0	бр.		0
10.05.01.22	10HFB50AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
10.05.01.23	10HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
10.05.01.24	10HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.01.25	10HFB50AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>10.05.02.</b>	<b>10HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/</b>				<b>0</b>
10.05.02.01	10HFB50AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.02.02	10HFB50AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
10.05.02.03	10HFB50AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	0	бр.		0
10.05.02.04	10HFB50AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	0	бр.		0
10.05.02.05	10HFB50AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	0	бр.		0
10.05.02.06	10HFB50AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>47</b> от of <b>337</b>

10.05.02.07	10HFB50AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	0	бр.		0
10.05.02.08	10HFB50AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	0	бр.		0
10.05.02.09	10HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.02.10	10HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	0	м.		0
10.05.02.11	10HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.05.02.12	10HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	0	бр.		0
10.05.02.13	10HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	0	кв.м.		0
10.05.02.14	10HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	0	кв.м.		0
10.05.02.15	10HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	0	бр.		0
10.05.02.16	10HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.05.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.02.18	10HFB50AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.05.02.19	10HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>48</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.02.20	10HFB50AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	0	м.		0
10.05.02.21	10HFB50AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмиргилене по шаблон.	0	бр.		0
10.05.02.22	10HFB50AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.05.02.23	10HFB50AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
10.05.02.24	10HFB50AF002_ ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
10.05.02.25	10HFB50AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.02.26	10HFB50AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>10.05.03.</b>	<b>10HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60</b>				<b>0</b>
10.05.03.01	10HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.03.02	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.05.03.04	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>49</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.03.05	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.03.06	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.03.07	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.03.09	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
10.05.03.10	10HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.03.11	10HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.05.03.12	10HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.05.03.13	10HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.03.14	10HFB60AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
10.05.03.15	10HFB60AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>50</b> от of <b>337</b>

10.05.03.16	10HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.03.17	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.03.18	10HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.03.19	10HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.03.20	10HFB60AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	9	бр.		0
10.05.03.21	10HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.03.22	10HFB60AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
10.05.03.23	10HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
10.05.03.24	10HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.03.25	10HFB60AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
<b>10.05.04.</b>	<b>10HFB60AF002_Питател сурови въглища-60 /квс/</b>				<b>0</b>
10.05.04.01	10HFB60AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.04.02	10HFB60AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.04.03	10HFB60AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.04.04	10HFB60AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.05.04.05	10HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.05.04.06	10HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>51</b> от of <b>337</b>

10.05.04.07	10HFB60AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.05.04.08	10HFB60AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.05.04.09	10HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.04.10	10HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.05.04.11	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.05.04.12	10HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.04.13	10HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.05.04.14	10HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.05.04.15	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.05.04.16	10HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.05.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.04.18	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.05.04.19	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>52</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.04.20	10HFB60AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.05.04.21	10HFB60AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.04.22	10HFB60AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.05.04.23	10HFB60AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
10.05.04.24	10HFB60AF002_ ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
10.05.04.25	10HFB60AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.04.26	10HFB60AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
<b>10.05.05.</b>	<b>10HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70</b>				<b>0</b>
10.05.05.01	10HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.05.02	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.05.05.04	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>53</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.05.05	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.05.06	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.05.07	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.05.09	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
10.05.05.10	10HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.05.11	10HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.05.05.12	10HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.05.05.13	10HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.05.14	10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
10.05.05.15	10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>54</b> от of <b>337</b>

10.05.05.16	10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.05.17	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.05.18	10HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.05.19	10HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.05.20	10HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	9	бр.		0
10.05.05.21	10HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.05.22	10HFB70AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
10.05.05.23	10HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
10.05.05.24	10HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.05.25	10HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
<b>10.05.06.</b>	<b>10HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 /квс/</b>				<b>0</b>
10.05.06.01	10HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.06.02	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.06.03	10HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.06.04	10HFB70AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.05.06.05	10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.05.06.06	10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>55</b> от of <b>337</b>

10.05.06.07	10HFB70AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.05.06.08	10HFB70AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.05.06.09	10HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.06.10	10HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.05.06.11	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.05.06.12	10HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.06.13	10HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.05.06.14	10HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.05.06.15	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.05.06.16	10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.05.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.06.18	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.05.06.19	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>56</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.06.20	10HFB70AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.05.06.21	10HFB70AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.06.22	10HFB70AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.05.06.23	10HFB70AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
10.05.06.24	10HFB70AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.06.25	10HFB70AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.06.26	10HFB70AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
<b>10.05.07.</b>	<b>10HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80</b>				<b>0</b>
10.05.07.01	10HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.07.02	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.05.07.04	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>57</b> от of <b>337</b>

10.05.07.05	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.07.06	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.07.07	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.07.09	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
10.05.07.10	10HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.07.11	10HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.05.07.12	10HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.05.07.13	10HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.07.14	10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
10.05.07.15	10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.05.07.16	10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>58</b> от of <b>337</b>

10.05.07.17	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.07.18	10HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.07.19	10HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.07.20	10HFB80AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	9	бр.		0
10.05.07.21	10HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.07.22	10HFB80AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
10.05.07.23	10HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
10.05.07.24	10HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.07.25	10HFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
<b>10.05.08.</b>	<b>10HFB80AF002_Питател сурови въглища-80 /дълъг/</b>				<b>0</b>
10.05.08.01	10HFB80AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.08.02	10HFB80AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.08.03	10HFB80AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.08.04	10HFB80AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.05.08.05	10HFB80AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.05.08.06	10HFB80AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>59</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.08.07	10HFB80AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.05.08.08	10HFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.05.08.09	10HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.08.10	10HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.05.08.11	10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
10.05.08.12	10HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.08.13	10HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.05.08.14	10HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.05.08.15	10HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.05.08.16	10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.05.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.08.18	10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.05.08.19	10HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>60</b> от of <b>337</b>

10.05.08.20	10HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.05.08.21	10HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.08.22	10HFB80AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.05.08.23	10HFB80AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
10.05.08.24	10HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.08.25	10HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.08.26	10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
<b>10.05.09.</b>	<b>10HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50</b>				<b>0</b>
10.05.09.01	10HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.09.02	10HFC50AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
<b>10.05.09.03</b>	<b>10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC50</b>				<b>0</b>
10.05.09.03.01	10HFC50AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	0	бр.		0
10.05.09.03.03	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
10.05.09.03.04	10HFC50AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	5	м.		0
10.05.09.03.05	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.09.03.06	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.09.03.07	10HFC50AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
10.05.09.03.08	10HFC50AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	0	бр.		0
10.05.09.03.09	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0	бр.		0
10.05.09.03.10	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>61</b> от of <b>337</b>

10.05.09.03.11	10HFC50AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	10	бр.		0
10.05.09.03.12	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	4	м.		0
10.05.09.03.13	10HFC50AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	150	дм <sup>2</sup>		0
10.05.09.03.14	10HFC50AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.09.03.15	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,25	к-т		0
10.05.09.03.16	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.09.03.17	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	10	бр.		0
10.05.09.03.18	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	10	бр.		0
10.05.09.03.19	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0	кв.м.		0
10.05.09.03.20	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	10	бр.		0
10.05.09.03.21	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
10.05.09.03.22	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0	бр.		0
10.05.09.03.23	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0	бр.		0
<b>10.05.09.04.</b>	<b>10HFC50AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>10HFC50</b>				<b>0</b>
10.05.09.04.01	10HFC50AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.09.04.02	10HFC50AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.09.04.03	10HFC50AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>62</b> от of <b>337</b>

10.05.09.04.04	10HFC50AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	3	бр.		0
10.05.09.04.05	10HFC50AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	5	м.		0
10.05.09.04.06	10HFC50AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	0	кв.м.		0
10.05.09.04.07	10HFC50AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	0	м.		0
10.05.09.04.08	10HFC50AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1	кв.м.		0
10.05.09.04.09	10HFC50AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.09.04.10	10HFC50AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
10.05.09.04.11	10HFC50AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
10.05.09.04.12	10HFC50AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.09.04.13	10HFC50AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 10HFC00- MM046) на МВ	0	бр.		0
<b>10.05.09.05.</b>	<b>10HFC50AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC50</b>				<b>0</b>
10.05.09.05.01	10HFC50AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.05.09.05.02	10HFC50AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	0	бр.		0
10.05.09.05.03	10HFC50AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
10.05.09.05.04	10HFC50AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полички (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>10.05.09.06.</b>	<b>10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC50</b>				<b>0</b>
10.05.09.06.01	10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>63</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.09.06.02	10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	0	бр.		0
10.05.09.06.03	10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	0	бр.		0
10.05.09.06.04	10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.09.06.05	10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.05.09.06.06	10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.09.06.07	10HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>10.05.09.07.</b>	<b>10HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC50</b>				<b>0</b>
10.05.09.07.01	10HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	0	бр.		0
10.05.09.07.02	10HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	0	бр.		0
10.05.09.07.03	10HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	0	бр.		0
10.05.09.07.04	10HFC50AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	0	бр.		0
10.05.09.07.05	10HFC50AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	0	бр.		0
10.05.09.07.06	10HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	0	бр.		0
10.05.09.07.07	10HFC50AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	0	бр.		0
10.05.09.07.08	10HFC50AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>64</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.09.07.09	10HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	0	бр.		0
10.05.09.07.10	10HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	0	бр.		0
10.05.09.07.11	10HFC50AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	0	бр.		0
10.05.09.07.12	10HFC50AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	0	бр.		0
<b>10.05.09.08.</b>	<b>10HFC50AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC50</b>				<b>0</b>
10.05.09.08.01	10HFC50AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
10.05.09.08.02	10HFC50AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	0	бр.		0
10.05.09.08.03	10HFC50AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	0	м.		0
10.05.09.08.04	10HFC50AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>10.05.10.</b>	<b>10HFC60AJ001_Мелец вентилатор 60</b>				<b>0</b>
10.05.10.01	10HFC60AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.10.02	10HFC60AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
<b>10.05.10.03</b>	<b>10HFC60AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC60</b>				<b>0</b>
10.05.10.03.01	10HFC60AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.10.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
10.05.10.03.03	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
10.05.10.03.04	10HFC60AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.05.10.03.05	10HFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>65</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.10.03.06	10HFC60AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.10.03.07	10HFC60AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.05.10.03.08	10HFC60AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.10.03.09	10HFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.05.10.03.10	10HFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.10.03.11	10HFC60AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.10.03.12	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.05.10.03.13	10HFC60AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм <sup>2</sup>		0
10.05.10.03.14	10HFC60AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.10.03.15	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.10.03.16	10HFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
10.05.10.03.17	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.05.10.03.18	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.05.10.03.19	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	3	кв.м.		0
10.05.10.03.20	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.10.03.21	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.10.03.22	10HFC60AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.10.03.23	10HFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>66</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)				
<b>10.05.30.04.</b>	<b>10HFC60AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>10HFC60</b>				<b>0</b>
10.05.30.04.01	10HFC60AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.30.04.02	10HFC60AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.30.04.03	10HFC60AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.30.04.04	10HFC60AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.30.04.05	10HFC60AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.05.30.04.06	10HFC60AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	2	кв.м.		0
10.05.30.04.07	10HFC60AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.30.04.08	10HFC60AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{mm}$	3	кв.м.		0
10.05.30.04.09	10HFC60AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.30.04.10	10HFC60AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полочки	10	бр.		0
10.05.30.04.11	10HFC60AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.05.30.04.12	10HFC60AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.30.04.13	10HFC60AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 10HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
<b>10.05.10.05.</b>	<b>10HFC60AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ</b> <b>10HFC60</b>				<b>0</b>
10.05.10.05.01	10HFC60AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.05.10.05.02	10HFC60AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>67</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.10.05.03	10HFC60AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
10.05.10.05.04	10HFC60AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
<b>10.05.10.06.</b>	<b>10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC60</b>				<b>0</b>
10.05.10.06.01	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.10.06.02	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.05.10.06.03	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.10.06.04	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.10.06.05	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.05.10.06.06	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.10.06.07	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
<b>10.05.10.07.</b>	<b>10HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC60</b>				<b>0</b>
10.05.10.07.01	10HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.10.07.02	10HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.10.07.03	10HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.10.07.04	10HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.10.07.05	10HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>68</b> от of <b>337</b>

10.05.10.07.06	10HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.10.07.07	10HFC60AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.10.07.08	10HFC60AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.10.07.09	10HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.10.07.10	10HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.10.07.11	10HFC60AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.05.10.07.12	10HFC60AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.05.10.08.</b>	<b>10HFC60AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC60</b>				<b>0</b>
10.05.10.08.01	10HFC60AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.10.08.02	10HFC60AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.10.08.03	10HFC60AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.05.10.08.04	10HFC60AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
<b>10.05.11.</b>	<b>10HFC70AJ001_Мелец вентилатор 70</b>				<b>0</b>
10.05.11.01	10HFC70AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.11.02	10HFC70AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
<b>10.05.11.03</b>	<b>10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC70</b>				<b>0</b>
10.05.11.03.01	10HFC70AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>69</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
10.05.11.03.03	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
10.05.11.03.04	10HFC70AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.05.11.03.05	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.11.03.06	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.11.03.07	10HFC70AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.05.11.03.08	10HFC70AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.11.03.09	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.05.11.03.10	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.11.03.11	10HFC70AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.11.03.12	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.05.11.03.13	10HFC70AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм <sup>2</sup>		0
10.05.11.03.14	10HFC70AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.11.03.15	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.11.03.16	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.11.03.17	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.05.11.03.18	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>70</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.11.03.19	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
10.05.11.03.20	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.11.03.21	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.11.03.22	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.11.03.23	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>10.05.11.04.</b>	<b>10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>10HFC70</b>				<b>0</b>
10.05.11.04.01	10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.11.04.02	10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.11.04.03	10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.11.04.04	10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.11.04.05	10HFC70AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.05.11.04.06	10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	0	кв.м.		0
10.05.11.04.07	10HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.11.04.08	10HFC70AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	кв.м.		0
10.05.11.04.09	10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.11.04.10	10HFC70AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
10.05.11.04.11	10HFC70AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
10.05.11.04.12	10HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>71</b> от of <b>337</b>

10.05.11.04.13	10HFC70AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>10.05.11.05.</b>	<b>10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC70</b>				<b>0</b>
10.05.11.05.01	10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.05.11.05.02	10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.11.05.03	10HFC70AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
10.05.11.05.04	10HFC70AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полички (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>10.05.11.06.</b>	<b>10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC70</b>				<b>0</b>
10.05.11.06.01	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.11.06.02	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.05.11.06.03	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.11.06.04	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.11.06.05	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.05.11.06.06	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.11.06.07	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
<b>10.05.11.07.</b>	<b>10HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC70</b>				<b>0</b>
10.05.11.07.01	10HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.11.07.02	10HFC70AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>72</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.11.07.03	10HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.11.07.04	10HFC70AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.11.07.05	10HFC70AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.11.07.06	10HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.11.07.07	10HFC70AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.11.07.08	10HFC70AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.11.07.09	10HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.11.07.10	10HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.11.07.11	10HFC70AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.05.11.07.12	10HFC70AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.05.11.08.</b>	<b>10HFC70AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC70</b>				<b>0</b>
10.05.11.08.01	10HFC70AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.11.08.02	10HFC70AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.11.08.03	10HFC70AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.05.11.08.04	10HFC70AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
<b>10.05.12.</b>	<b>10HFC80AJ001_Мелец вентилатор 80</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>73</b> от of <b>337</b>

10.05.12.01	10HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.12.02	10HFC80AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
<b>10.05.12.03</b>	<b>10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC80</b>				<b>0</b>
10.05.12.03.01	10HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.12.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
10.05.12.03.03	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
10.05.12.03.04	10HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.05.12.03.05	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.12.03.06	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.12.03.07	10HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.05.12.03.08	10HFC80AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.12.03.09	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.05.12.03.10	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.12.03.11	10HFC80AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.12.03.12	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.05.12.03.13	10HFC80AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм <sup>2</sup>		0
10.05.12.03.14	10HFC80AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.12.03.15	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>74</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.12.03.16	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.12.03.17	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.05.12.03.18	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.05.12.03.19	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	3	кв.м.		0
10.05.12.03.20	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.12.03.21	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.12.03.22	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.12.03.23	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>10.05.12.04.</b>	<b>10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>10HFC80</b>				<b>0</b>
10.05.12.04.01	10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.12.04.02	10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.12.04.03	10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.12.04.04	10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.12.04.05	10HFC80AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.05.12.04.06	10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	0	кв.м.		0
10.05.12.04.07	10HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.12.04.08	10HFC80AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.05.12.04.09	10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>75</b> от <b>337</b> <i>of</i>

10.05.12.04.10	10HFC80AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
10.05.12.04.11	10HFC80AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
10.05.12.04.12	10HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.12.04.13	10HFC80AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>10.05.12.05.</b>	<b>10HFC80AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC80</b>				<b>0</b>
10.05.12.05.01	10HFC80AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.05.12.05.02	10HFC80AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.12.05.03	10HFC80AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
10.05.12.05.04	10HFC80AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>10.05.12.06.</b>	<b>10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC80</b>				<b>0</b>
10.05.12.06.01	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.12.06.02	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.05.12.06.03	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.12.06.04	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.12.06.05	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.05.12.06.06	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.12.06.07	10HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>76</b> от of <b>337</b>

<b>10.05.12.07.</b>	<b>10HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC80</b>				<b>0</b>
10.05.12.07.01	10HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.12.07.02	10HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.12.07.03	10HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.12.07.04	10HFC80AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.12.07.05	10HFC80AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.12.07.06	10HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.12.07.07	10HFC80AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.12.07.08	10HFC80AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.12.07.09	10HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.12.07.10	10HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.12.07.11	10HFC80AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.05.12.07.12	10HFC80AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>10.05.12.08.</b>	<b>10HFC80AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC80</b>				<b>0</b>
10.05.12.08.01	10HFC80AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.12.08.02	10HFC80AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <b>77</b> от <b>337</b> <i>Sheet of</i>

10.05.12.08.03	10HFC80AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.05.12.08.04	10HFC80AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
<b>10.05.13.</b>	<b>10HNA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.05.13.01	10HNA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
10.05.13.03	10HNA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.05.13.04	10HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	0	бр.		0
10.05.13.05	10HNA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	50	дм <sup>2</sup>		0
10.05.13.06	10HNA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	2	кв.м.		0
10.05.13.07	10HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	0,5	бр.		0
10.05.13.08	10HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.14.</b>	<b>10HNA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.05.14.01	10HNA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.14.02	10HNA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.14.03	10HNA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	50	дм <sup>2</sup>		0
10.05.14.04	10HNA52AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	1	кв.м.		0
10.05.14.05	10HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	0	бр.		0
10.05.14.06	10HNA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>78</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.14.07	10HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
10.05.14.08	10HHA52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.15.</b>	<b>10HHA53AV001_Прахова Горелка 53</b>				<b>0</b>
10.05.15.01	10HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.15.02	10HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.05.15.03	10HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.05.15.04	10HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
10.05.15.05	10HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.15.06	10HHA53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.15.07	10HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	0	бр.		0
10.05.15.08	10HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.05.15.09	10HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.16.</b>	<b>10HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.05.16.01	10HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.05.16.03	10HHA61AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.05.16.04	10HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>79</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.16.05	10HHA61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.05.16.06	10HHA61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.05.16.07	10HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.16.08	10HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.17.</b>	<b>10HHA62AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.05.17.01	10HHA62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.17.02	10HHA62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.17.03	10HHA62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.05.17.04	10HHA62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.05.17.05	10HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.17.06	10HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.17.07	10HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.17.08	10HHA62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.18.</b>	<b>10HHA63AV001_Прахова Горелка 63</b>				<b>0</b>
10.05.18.01	10HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.18.02	10HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.05.18.03	10HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.05.18.04	10HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
10.05.18.05	10HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>80</b> от of <b>337</b>

10.05.18.06	10ННА63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.18.07	10ННА63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.18.08	10ННА63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.05.18.09	10ННА63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.19.</b>	<b>10ННА71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.05.19.01	10ННА71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.05.19.03	10ННА71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.05.19.04	10ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.05.19.05	10ННА71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.05.19.06	10ННА71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.05.19.07	10ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.19.08	10ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.20.</b>	<b>10ННА72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.05.20.01	10ННА72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.20.02	10ННА72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>81</b> от of <b>337</b>

10.05.20.03	10HHA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.05.20.04	10HHA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.05.20.05	10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.20.06	10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.20.07	10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.20.08	10HHA72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.21.</b>	<b>10HHA73AV001_Прахова Горелка 73</b>				<b>0</b>
10.05.21.01	10HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.21.02	10HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.05.21.03	10HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.05.21.04	10HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
10.05.21.05	10HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.21.06	10HHA73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.21.07	10HHA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.21.08	10HHA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.05.21.09	10HHA73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.22.</b>	<b>10HHA81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.05.22.01	10HHA81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>82</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.05.22.03	10ННА81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.05.22.04	10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.05.22.05	10ННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.05.22.06	10ННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.05.22.07	10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.22.08	10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.23.</b>	<b>10ННА82AV001_ Прахова горелка 82 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
10.05.23.01	10ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.23.02	10ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.23.03	10ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
10.05.23.04	10ННА82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.05.23.05	10ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.23.06	10ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.23.07	10ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.23.08	10ННА82AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.24.</b>	<b>10ННА83AV001_ Прахова Горелка 83</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>83</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.24.01	10ННА83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.24.02	10ННА83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.05.24.03	10ННА83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.05.24.04	10ННА83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
10.05.24.05	10ННА83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.24.06	10ННА83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.05.24.07	10ННА83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..)	1	бр.		0
10.05.24.08	10ННА83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	1	бр.		0
10.05.24.09	10ННА83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>10.05.25.</b>	<b>10ННЕ50AA001_Прахоконцентратор - Мелница 50</b>				<b>0</b>
10.05.25.01	10ННЕ50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	0	бр.		0
10.05.25.02	10ННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	0	кв.м.		0
10.05.25.03	10ННЕ50AA001_МВ Пк Наплавка	0	дм <sup>2</sup>		0
10.05.25.04	10ННЕ50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	0	бр.		0
10.05.25.05	10ННЕ50AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	0	бр.		0
10.05.25.06	10ННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна на опори	0	бр.		0
10.05.25.07	10ННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0	бр.		0
10.05.25.08	10ННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	0	бр.		0
10.05.25.09	10ННЕ50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
10.05.25.10	10ННЕ50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	0	бр.		0
<b>10.05.26.</b>	<b>10ННЕ60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>84</b> от <b>337</b> <i>of</i>

10.05.26.01	10HNE60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.05.26.02	10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
10.05.26.03	10HNE60AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
10.05.26.04	10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
10.05.26.05	10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
10.05.26.06	10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.05.26.07	10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.05.26.08	10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.05.26.09	10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
10.05.26.10	10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>10.05.27.</b>	<b>10HNE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70</b>				<b>0</b>
10.05.27.01	10HNE70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.05.27.02	10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
10.05.27.03	10HNE70AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
10.05.27.04	10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
10.05.27.05	10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
10.05.27.06	10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.05.27.07	10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.05.27.08	10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.05.27.09	10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
10.05.27.10	10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>10.05.28.</b>	<b>10HNE80AA001_Прахоконцентратор - Мелница 80</b>				<b>0</b>
10.05.28.01	10HNE80AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.05.28.02	10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>85</b> от of <b>337</b>

10.05.28.03	10HNE80AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
10.05.28.04	10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени учащи от лопатката)	4	бр.		0
10.05.28.05	10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени учащи от опората)	4	бр.		0
10.05.28.06	10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.05.28.07	10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.05.28.08	10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.05.28.09	10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
10.05.28.10	10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>10.05.29.</b>	<b>10_ORO_Общи ремонтни операции</b>				<b>0</b>
10.05.29.01	10_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
10.05.29.02	10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	2	бр.		0
10.05.29.03	10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	2	бр.		0
10.05.29.04	10_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
10.05.29.05	10_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	2	бр.		0
10.05.29.06	10_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	2	бр.		0
10.05.29.07	10_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	2	бр.		0
10.05.29.08	10_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	4	бр.		0
10.05.29.09	10_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	2	бр.		0
10.05.29.10	10_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
10.05.29.11	10_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
10.05.29.12	10_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	2	бр.		0
10.05.29.13	10_ORO_ПСВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	2	бр.		0
10.05.29.14	10_ORO_ПСВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	2	бр.		0
10.05.29.15	10_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
10.05.29.16	10_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал ( чертеж 40HNA00-ME401 )	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>86</b> от <i>of</i> <b>337</b>

10.05.29.17	10_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	2	бр.		0
10.05.29.18	10_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	0	бр.		0
10.05.29.19	10_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
10.05.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	0	бр.		0
<b>10.05.30.</b>	<b>Технически ръководител</b>	<b>32</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>10.05.31.</b>	<b>Монтьор</b>	<b>192</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>10.05.32.</b>	<b>Заварчик</b>	<b>64</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>10.05.33.</b>	<b>Оксиженист</b>	<b>64</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>10.05.34.</b>	<b>Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)</b>	<b>4</b>	<b>бр.</b>		<b>0</b>
<b>10.05.35.</b>	<b>Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията. (Общо за 8 те ППС)</b>	<b>1</b>	<b>бр.</b>		<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>87</b> от of <b>337</b>

2.2 Среден ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30, ППС-40, ППС-50, ППС-60, ППС-70, ППС 80 на **Котел 2**

No	Описание	К-во	М. ед.	Ед. цена	Обща цена
	<b>IV и V Група: Ремонт на ППС 10-80. От точка 20.04.01. до т. 20.05.35.</b>				
<b>20.04.01.</b>	<b>20HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10</b>				<b>0</b>
20.04.01.01	20HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.01.02	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
20.04.01.04	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.01.05	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.01.06	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>88</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.01.07	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
20.04.01.09	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
20.04.01.10	20HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.01.11	20HFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.04.01.12	20HFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.04.01.13	20HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.01.14	20HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
20.04.01.15	20HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.04.01.16	20HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.01.17	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.01.18	20HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.01.19	20HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
20.04.01.20	20HFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>89</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.01.21	20HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.01.22	20HFB10AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.04.01.23	20HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.04.01.24	20HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.01.25	20HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>20.04.02.</b>	<b>20HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/</b>				<b>0</b>
20.04.02.01	20HFB10AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.02.02	20HFB10AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
20.04.02.03	20HFB10AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.02.04	20HFB10AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
20.04.02.05	20HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.04.02.06	20HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.02.07	20HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.04.02.08	20HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.04.02.09	20HFB10AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>90</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.02.10	20HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.04.02.11	20HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.04.02.12	20HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.02.13	20HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
20.04.02.14	20HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.04.02.15	20HFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.04.02.16	20HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.04.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.02.18	20HFB10AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.04.02.19	20HFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.02.20	20HFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.04.02.21	20HFB10AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.02.22	20HFB10AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.04.02.23	20HFB10AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.04.02.24	20HFB10AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.04.02.25	20HFB10AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>91</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.02.26	20HFB10AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>20.04.03.</b>	<b>20HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20</b>				<b>0</b>
20.04.03.01	20HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.03.02	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
20.04.03.04	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.03.05	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.03.06	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.03.07	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>92</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
20.04.03.09	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
20.04.03.10	20HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.03.11	20HFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.04.03.12	20HFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.04.03.13	20HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.03.14	20HFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
20.04.03.15	20HFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.04.03.16	20HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.03.17	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.03.18	20HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.03.19	20HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
20.04.03.20	20HFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.04.03.21	20HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.03.22	20HFB20AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.04.03.23	20HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>93</b> от of <b>337</b>

20.04.03.24	20HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.03.25	20HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>20.04.04.</b>	<b>20HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/</b>				<b>0</b>
20.04.04.01	20HFB20AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.04.02	20HFB20AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
20.04.04.03	20HFB20AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.04.04	20HFB20AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
20.04.04.05	20HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.04.04.06	20HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.04.07	20HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.04.04.08	20HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.04.04.09	20HFB20AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.04.10	20HFB20AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
20.04.04.11	20HFB20AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.04.04.12	20HFB20AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>94</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.04.13	20HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
20.04.04.14	20HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.04.15	20HFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.04.04.16	20HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.04.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.04.18	20HFB20AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.04.04.19	20HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.04.20	20HFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.04.04.21	20HFB20AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.04.22	20HFB20AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.04.04.23	20HFB20AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.04.04.24	20HFB20AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.04.04.25	20HFB20AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.04.04.26	20HFB20AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>20.04.05.</b>	<b>20HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30</b>				<b>0</b>
20.04.05.01	20HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>95</b> от <b>337</b>

20.04.05.02	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	0	бр.		0
20.04.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
20.04.05.04	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	0	бр.		0
20.04.05.05	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	0	бр.		0
20.04.05.06	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	0	бр.		0
20.04.05.07	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>96</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.04.05.09	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
20.04.05.10	20HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	0	бр.		0
20.04.05.11	20HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	0	бр.		0
20.04.05.12	20HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	0	бр.		0
20.04.05.13	20HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	0	бр.		0
20.04.05.14	20HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
20.04.05.15	20HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	0	бр.		0
20.04.05.16	20HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	0	бр.		0
20.04.05.17	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.05.18	20HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	0	бр.		0
20.04.05.19	20HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
20.04.05.20	20HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	2	бр.		0
20.04.05.21	20HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.05.22	20HFB30AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.04.05.23	20HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>97</b> от of <b>337</b>

20.04.05.24	20HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.05.25	20HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>20.04.06.</b>	<b>20HFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /къс/</b>				<b>0</b>
20.04.06.01	20HFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.06.02	20HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
20.04.06.03	20HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	0	бр.		0
20.04.06.04	20HFB30AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	0	бр.		0
20.04.06.05	20HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	0	бр.		0
20.04.06.06	20HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.06.07	20HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	0	бр.		0
20.04.06.08	20HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	0	бр.		0
20.04.06.09	20HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.06.10	20HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	0	м.		0
20.04.06.11	20HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.04.06.12	20HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>98</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.06.13	20HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	0	кв.м.		0
20.04.06.14	20HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.06.15	20HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	0	бр.		0
20.04.06.16	20HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.04.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
20.04.06.18	20HFB30AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.04.06.19	20HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.06.20	20HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	0	м.		0
20.04.06.21	20HFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	0	бр.		0
20.04.06.22	20HFB30AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.04.06.23	20HFB30AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.04.06.24	20HFB30AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.04.06.25	20HFB30AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.04.06.26	20HFB30AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>20.04.07.</b>	<b>20HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40</b>				<b>0</b>
20.04.07.01	20HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>99</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.07.02	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
20.04.07.04	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.07.05	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.07.06	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.07.07	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>100</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.04.07.09	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
20.04.07.10	20HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.07.11	20HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.04.07.12	20HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.04.07.13	20HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.07.14	20HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
20.04.07.15	20HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.04.07.16	20HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.07.17	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.07.18	20HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.07.19	20HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
20.04.07.20	20HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.04.07.21	20HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.07.22	20HFB40AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.04.07.23	20HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>101</b> от of <b>337</b>

20.04.07.24	20HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.07.25	20HFB40AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>20.04.08.</b>	<b>20HFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/</b>				<b>0</b>
20.04.08.01	20HFB40AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.08.02	20HFB40AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
20.04.08.03	20HFB40AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.08.04	20HFB40AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
20.04.08.05	20HFB40AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.04.08.06	20HFB40AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.08.07	20HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.04.08.08	20HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.04.08.09	20HFB40AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.08.10	20HFB40AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
20.04.08.11	20HFB40AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.04.08.12	20HFB40AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>102</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.08.13	20HFB40AF002_ПКСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
20.04.08.14	20HFB40AF002_ПКСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.04.08.15	20HFB40AF002_ПКСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.04.08.16	20HFB40AF002_ПКСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.04.08.17	ПКСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.08.18	20HFB40AF002_ПКСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.04.08.19	20HFB40AF002_ПКСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.08.20	20HFB40AF002_ПКСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.04.08.21	20HFB40AF002_ПКСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.08.22	20HFB40AF002_ПКСВ Центровка	1	бр.		0
20.04.08.23	20HFB40AF002_ПКСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.04.08.24	20HFB40AF002_ПКСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.04.08.25	20HFB40AF002_ПКСВ Затваряне и уплътняване на ПКСВ.(включва всички люкове и капаци по ПКСВ)	1	бр.		0
20.04.08.26	20HFB40AF002_ПКСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>20.04.09.</b>	<b>20HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10</b>				<b>0</b>
<b>20.04.09.01</b>	20HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>20.04.09.02</b>	20HFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>103</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>20.04.09.03</b>	<b>20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC10</b>					0
20.04.09.03.01	20HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
20.04.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.			0
20.04.09.03.03	20HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	кв.м.			0
20.04.09.03.04	20HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.			0
20.04.09.03.05	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.			0
20.04.09.03.06	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
20.04.09.03.07	20HFC10AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.			0
20.04.09.03.08	20HFC10AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.			0
20.04.09.03.09	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.			0
20.04.09.03.10	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.			0
20.04.09.03.11	20HFC10AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.			0
20.04.09.03.12	20HFC10AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.			0
20.04.09.03.13	20HFC10AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>			0
20.04.09.03.14	20HFC10AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.			0
20.04.09.03.15	20HFC10AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т			0
20.04.09.03.16	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>104</b> от of <b>337</b>

20.04.09.03.17	20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
20.04.09.03.18	20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
20.04.09.03.19	20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
20.04.09.03.20	20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.09.03.21	20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
20.04.09.03.22	20HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
20.04.09.03.23	20HFC10AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>20.04.09.04.</b>	<b>20HFC10AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>20HFC10</b>				0
20.04.09.04.01	20HFC10AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.09.04.02	20HFC10AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.09.04.03	20HFC10AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
20.04.09.04.04	20HFC10AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.09.04.05	20HFC10AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.04.09.04.06	20HFC10AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	1	кв.м.		0
20.04.09.04.07	20HFC10AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.09.04.08	20HFC10AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
20.04.09.04.09	20HFC10AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.09.04.10	20HFC10AJ001_MВ_V Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
20.04.09.04.11	20HFC10AJ001_MВ_V Врата-заваряване на армировка	0	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>105</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.09.04.12	20HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.09.04.13	20HFC10AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 20HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>20.04.09.05.</b>	<b>20HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC10</b>				0
20.04.09.05.01	20HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.04.09.05.02	20HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
20.04.09.05.03	20HFC10AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
20.04.09.05.04	20HFC10AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>20.04.09.06.</b>	<b>20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC10</b>				0
20.04.09.06.01	20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.09.06.02	20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.04.09.06.03	20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.09.06.04	20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.09.06.05	20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.04.09.06.06	20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.09.06.07	20HFC10AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>20.04.09.07.</b>	<b>20HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC10</b>				0
20.04.09.07.01	20HFC10AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>106</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.09.07.02	20HFC10AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.09.07.03	20HFC10AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.09.07.04	20HFC10AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.09.07.05	20HFC10AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.09.07.06	20HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.09.07.07	20HFC10AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.09.07.08	20HFC10AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.04.09.07.09	20HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.09.07.10	20HFC10AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.09.07.11	20HFC10AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.04.09.07.12	20HFC10AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>20.04.09.08.</b>	<b>20HFC10AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 20HFC10</b>				0
20.04.09.08.01	20HFC10AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
20.04.09.08.02	20HFC10AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
20.04.09.08.03	20HFC10AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.04.09.08.04	20HFC10AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>20.04.10.</b>	<b>20HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>107</b> от of <b>337</b>

20.04.10.01	20HFC20AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.10.02	20HFC20AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
20.04.10.03	<b>20HFC20AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC20</b>				0
20.04.10.03.01	20HFC20AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.10.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗсп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
20.04.10.03.03	20HFC20AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.04.10.03.04	20HFC20AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.04.10.03.05	20HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.10.03.06	20HFC20AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.04.10.03.07	20HFC20AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
20.04.10.03.08	20HFC20AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.04.10.03.09	20HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
20.04.10.03.10	20HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
20.04.10.03.11	20HFC20AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.10.03.12	20HFC20AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.04.10.03.13	20HFC20AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
20.04.10.03.14	20HFC20AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.10.03.15	20HFC20AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>108</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.10.03.16	20HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
20.04.10.03.17	20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
20.04.10.03.18	20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
20.04.10.03.19	20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
20.04.10.03.20	20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.10.03.21	20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
20.04.10.03.22	20HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
20.04.10.03.23	20HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>20.04.10.04.</b>	<b>20HFC20AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>20HFC20</b>				0
20.04.10.04.01	20HFC20AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.10.04.02	20HFC20AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.10.04.03	20HFC20AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
20.04.10.04.04	20HFC20AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.10.04.05	20HFC20AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.04.10.04.06	20HFC20AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
20.04.10.04.07	20HFC20AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.10.04.08	20HFC20AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
20.04.10.04.09	20HFC20AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>109</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.10.04.10	20HFC20AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
20.04.10.04.11	20HFC20AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
20.04.10.04.12	20HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.10.04.13	20HFC20AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 20HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>20.04.10.05.</b>	<b>20HFC20AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC20</b>				0
20.04.10.05.01	20HFC20AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.04.10.05.02	20HFC20AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
20.04.10.05.03	20HFC20AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
20.04.10.05.04	20HFC20AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>20.04.10.06.</b>	<b>20HFC20AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC20</b>				0
20.04.10.06.01	20HFC20AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.10.06.02	20HFC20AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.04.10.06.03	20HFC20AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.10.06.04	20HFC20AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.10.06.05	20HFC20AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.04.10.06.06	20HFC20AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.10.06.07	20HFC20AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>110</b> от of <b>337</b>

<b>20.04.10.07.</b>	<b>20HFC20AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 20HFC20</b>					0
20.04.10.07.01	20HFC20AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0
20.04.10.07.02	20HFC20AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.			0
20.04.10.07.03	20HFC20AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.			0
20.04.10.07.04	20HFC20AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.			0
20.04.10.07.05	20HFC20AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.			0
20.04.10.07.06	20HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.			0
20.04.10.07.07	20HFC20AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.			0
20.04.10.07.08	20HFC20AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.			0
20.04.10.07.09	20HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.			0
20.04.10.07.10	20HFC20AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.			0
20.04.10.07.11	20HFC20AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.			0
20.04.10.07.12	20HFC20AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.			0
<b>20.04.10.08.</b>	<b>20HFC20AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 20HFC20</b>					0
20.04.10.08.01	20HFC20AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.			0
20.04.10.08.02	20HFC20AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>111</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.10.08.03	20HFC20AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.04.10.08.04	20HFC20AJ001_MВ_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>20.04.11.</b>	<b>20HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30</b>				<b>0</b>
<b>20.04.11.01</b>	20HFC30AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>20.04.11.02</b>	20HFC30AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>20.04.11.03</b>	<b>20HFC30AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC30</b>				<b>0</b>
20.04.11.03.01	20HFC30AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
20.04.11.03.03	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.04.11.03.04	20HFC30AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	5	м.		0
20.04.11.03.05	20HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.11.03.06	20HFC30AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.04.11.03.07	20HFC30AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
20.04.11.03.08	20HFC30AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	0	бр.		0
20.04.11.03.09	20HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0	бр.		0
20.04.11.03.10	20HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
20.04.11.03.11	20HFC30AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	10	бр.		0
20.04.11.03.12	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	4	м.		0
20.04.11.03.13	20HFC30AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	100	дм <sup>2</sup>		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>112</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.11.03.14	20HFC30AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.11.03.15	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0	к-т		0
20.04.11.03.16	20HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
20.04.11.03.17	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	8	бр.		0
20.04.11.03.18	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	5	бр.		0
20.04.11.03.19	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0	кв.м.		0
20.04.11.03.20	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	10	бр.		0
20.04.11.03.21	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0	бр.		0
20.04.11.03.22	20HFC30AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0	бр.		0
20.04.11.03.23	20HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0	бр.		0
<b>20.04.11.04.</b>	<b>20HFC30AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>20HFC30</b>				0
20.04.11.04.01	20HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.11.04.02	20HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.11.04.03	20HFC30AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	5	бр.		0
20.04.11.04.04	20HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	3	бр.		0
20.04.11.04.05	20HFC30AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	5	м.		0
20.04.11.04.06	20HFC30AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	0	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>113</b> от of <b>337</b>

20.04.11.04.07	20HFC30AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	0	м.		0
20.04.11.04.08	20HFC30AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	0	кв.м.		0
20.04.11.04.09	20HFC30AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.11.04.10	20HFC30AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
20.04.11.04.11	20HFC30AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
20.04.11.04.12	20HFC30AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.11.04.13	20HFC30AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 20HFC00- MM046) на МВ	0	бр.		0
<b>20.04.11.05.</b>	<b>20HFC30AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC30</b>				0
20.04.11.05.01	20HFC30AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.04.11.05.02	20HFC30AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	0	бр.		0
20.04.11.05.03	20HFC30AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
20.04.11.05.04	20HFC30AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полички (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>20.04.11.06.</b>	<b>20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC30</b>				0
20.04.11.06.01	20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	0	бр.		0
20.04.11.06.02	20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	0	бр.		0
20.04.11.06.03	20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>114</b> от of <b>337</b>

20.04.11.06.04	20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.11.06.05	20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.04.11.06.06	20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	0	бр.		0
20.04.11.06.07	20HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>20.04.11.07.</b>	<b>20HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC30</b>				0
20.04.11.07.01	20HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	0	бр.		0
20.04.11.07.02	20HFC30AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	0	бр.		0
20.04.11.07.03	20HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	0	бр.		0
20.04.11.07.04	20HFC30AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	0	бр.		0
20.04.11.07.05	20HFC30AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	0	бр.		0
20.04.11.07.06	20HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	0	бр.		0
20.04.11.07.07	20HFC30AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	0	бр.		0
20.04.11.07.08	20HFC30AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	0	бр.		0
20.04.11.07.09	20HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	0	бр.		0
20.04.11.07.10	20HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	0	бр.		0
20.04.11.07.11	20HFC30AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	0	бр.		0
20.04.11.07.12	20HFC30AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>115</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>20.04.11.08.</b>	<b>20HFC30AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC30</b>					<b>0</b>
20.04.11.08.01	20HFC30AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.			0
20.04.11.08.02	20HFC30AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	2	бр.			0
20.04.11.08.03	20HFC30AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	2	м.			0
20.04.11.08.04	20HFC30AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.			0
<b>20.04.12.</b>	<b>20HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40</b>					<b>0</b>
<b>20.04.12.01</b>	20HFC40AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.			0
<b>20.04.12.02</b>	20HFC40AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.			0
<b>20.04.12.03</b>	<b>20HFC40AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC40</b>					<b>0</b>
20.04.12.03.01	20HFC40AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
20.04.12.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м²)	0	бр.			0
20.04.12.03.03	20HFC40AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.			0
20.04.12.03.04	20HFC40AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.			0
20.04.12.03.05	20HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.			0
20.04.12.03.06	20HFC40AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
20.04.12.03.07	20HFC40AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.			0
20.04.12.03.08	20HFC40AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.			0
20.04.12.03.09	20HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.			0
20.04.12.03.10	20HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>116</b> от of <b>337</b>

20.04.12.03.11	20HFC40AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.12.03.12	20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.04.12.03.13	20HFC40AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
20.04.12.03.14	20HFC40AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.12.03.15	20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
20.04.12.03.16	20HFC40AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
20.04.12.03.17	20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
20.04.12.03.18	20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
20.04.12.03.19	20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
20.04.12.03.20	20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.12.03.21	20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
20.04.12.03.22	20HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
20.04.12.03.23	20HFC40AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>20.04.12.04.</b>	<b>20HFC40AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>20HFC40</b>				0
20.04.12.04.01	20HFC40AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.12.04.02	20HFC40AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.12.04.03	20HFC40AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>117</b> от of <b>337</b>

20.04.12.04.04	20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.12.04.05	20HFC40AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.04.12.04.06	20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
20.04.12.04.07	20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.12.04.08	20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
20.04.12.04.09	20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.12.04.10	20HFC40AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
20.04.12.04.11	20HFC40AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
20.04.12.04.12	20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.12.04.13	20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 20HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>20.04.12.05.</b>	<b>20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC40</b>				0
20.04.12.05.01	20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.04.12.05.02	20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
20.04.12.05.03	20HFC40AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
20.04.12.05.04	20HFC40AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полички (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>20.04.12.06.</b>	<b>20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC40</b>				0
20.04.12.06.01	20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>118</b> от of <b>337</b>

20.04.12.06.02	20HFC40AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.04.12.06.03	20HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.12.06.04	20HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.12.06.05	20HFC40AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.04.12.06.06	20HFC40AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.12.06.07	20HFC40AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>20.04.12.07.</b>	<b>20HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC40</b>				0
20.04.12.07.01	20HFC40AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.12.07.02	20HFC40AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.12.07.03	20HFC40AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.12.07.04	20HFC40AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.12.07.05	20HFC40AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.12.07.06	20HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.12.07.07	20HFC40AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.12.07.08	20HFC40AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>119</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.12.07.09	20HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.12.07.10	20HFC40AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.12.07.11	20HFC40AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.04.12.07.12	20HFC40AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>20.04.12.08.</b>	<b>20HFC40AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC40</b>				<b>0</b>
20.04.12.08.01	20HFC40AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
20.04.12.08.02	20HFC40AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
20.04.12.08.03	20HFC40AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.04.12.08.04	20HFC40AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>20.04.13.</b>	<b>20HNA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.04.13.01	20HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
20.04.13.03	20HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.13.04	20HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.04.13.05	20HNA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.04.13.06	20HNA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>120</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.13.07	20ННА11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
20.04.13.08	20ННА11AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.14.</b>	<b>20ННА12AV001_ Прахова горелка 12 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.04.14.01	20ННА12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.14.02	20ННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.14.03	20ННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.04.14.04	20ННА12AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.04.14.05	20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.14.06	20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.04.14.07	20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
20.04.14.08	20ННА12AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.15.</b>	<b>20ННА13AV001_ Прахова Горелка 13</b>				<b>0</b>
20.04.15.01	20ННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.15.02	20ННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.15.03	20ННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.04.15.04	20ННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
20.04.15.05	20ННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.04.15.06	20ННА13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>121</b> от of <b>337</b>

20.04.15.07	20HHA13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.15.08	20HHA13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
20.04.15.09	20HHA13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.16.</b>	<b>20HHA21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.04.16.01	20HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
20.04.16.03	20HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.16.04	20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.04.16.05	20HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.04.16.06	20HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.04.16.07	20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
20.04.16.08	20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.17.</b>	<b>20HHA22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.04.17.01	20HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.17.02	20HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.17.03	20HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.04.17.04	20HHA22AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>122</b> от of <b>337</b>

20.04.17.05	20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.17.06	20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.04.17.07	20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
20.04.17.08	20HHA22AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.18.</b>	<b>20HHA23AV001_Прахова Горелка 23</b>				<b>0</b>
20.04.18.01	20HHA23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.18.02	20HHA23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.18.03	20HHA23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.04.18.04	20HHA23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
20.04.18.05	20HHA23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.04.18.06	20HHA23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.18.07	20HHA23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.18.08	20HHA23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
20.04.18.09	20HHA23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.19.</b>	<b>20HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.04.19.01	20HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.19.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
20.04.19.03	20HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	2	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>123</b> от of <b>337</b>

20.04.19.04	20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	0	бр.		0
20.04.19.05	20HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	100	дм <sup>2</sup>		0
20.04.19.06	20HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	0	кв.м.		0
20.04.19.07	20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
20.04.19.08	20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.20.</b>	<b>20HHA32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.04.20.01	20HHA32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.20.02	20HHA32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	2	м.		0
20.04.20.03	20HHA32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	100	дм <sup>2</sup>		0
20.04.20.04	20HHA32AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	0	кв.м.		0
20.04.20.05	20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.20.06	20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.04.20.07	20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
20.04.20.08	20HHA32AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.21.</b>	<b>20HHA33AV001_Прахова Горелка 33</b>				<b>0</b>
20.04.21.01	20HHA33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.21.02	20HHA33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	0	кв.м.		0
20.04.21.03	20HHA33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	5	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>124</b> от of <b>337</b>

20.04.21.04	20HHA33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
20.04.21.05	20HHA33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.04.21.06	20HHA33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	0	бр.		0
20.04.21.07	20HHA33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.21.08	20HHA33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
20.04.21.09	20HHA33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	0	бр.		0
<b>20.04.22.</b>	<b>20HHA41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.04.22.01	20HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
20.04.22.03	20HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.22.04	20HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.04.22.05	20HHA41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.04.22.06	20HHA41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.04.22.07	20HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
20.04.22.08	20HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.23.</b>	<b>20HHA42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>125</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.23.01	20ННА42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.23.02	20ННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.23.03	20ННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.04.23.04	20ННА42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.04.23.05	20ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.23.06	20ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.04.23.07	20ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
20.04.23.08	20ННА42AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.24.</b>	<b>20ННА43AV001_ Прахова Горелка 43</b>				<b>0</b>
20.04.24.01	20ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.24.02	20ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.24.03	20ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.04.24.04	20ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
20.04.24.05	20ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.04.24.06	20ННА43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.24.07	20ННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.24.08	20ННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
20.04.24.09	20ННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.04.25.</b>	<b>20ННЕ10AA001_ Прахоконцентратор - Мелница 10</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>126</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.04.25.01	20HNE10AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.04.25.02	20HNE10AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.04.25.03	20HNE10AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
20.04.25.04	20HNE10AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.04.25.05	20HNE10AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.04.25.06	20HNE10AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.04.25.07	20HNE10AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
20.04.25.08	20HNE10AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.04.25.09	20HNE10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
20.04.25.10	20HNE10AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>20.04.26.</b>	<b>20HNE20AA001_Прахоконцентратор - Мелница 20</b>				<b>0</b>
20.04.26.01	20HNE20AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.04.26.02	20HNE20AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.04.26.03	20HNE20AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
20.04.26.04	20HNE20AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.04.26.05	20HNE20AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
20.04.26.06	20HNE20AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.04.26.07	20HNE20AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
20.04.26.08	20HNE20AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.04.26.09	20HNE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
20.04.26.10	20HNE20AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>20.04.27.</b>	<b>20HNE30AA001_Прахоконцентратор - Мелница 30</b>				<b>0</b>
20.04.27.01	20HNE30AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	0	бр.		0
20.04.27.02	20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	0	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>127</b> от of <b>337</b>

20.04.27.03	20HNE30AA001_МВ Пк Наплавка	0	дм <sup>2</sup>		0
20.04.27.04	20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	0	бр.		0
20.04.27.05	20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	0	бр.		0
20.04.27.06	20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на опори	0	бр.		0
20.04.27.07	20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0	бр.		0
20.04.27.08	20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	0	бр.		0
20.04.27.09	20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
20.04.27.10	20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	0	бр.		0
<b>20.04.28.</b>	<b>20HNE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40</b>				<b>0</b>
20.04.28.01	20HNE40AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.04.28.02	20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.04.28.03	20HNE40AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
20.04.28.04	20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.04.28.05	20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.04.28.06	20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.04.28.07	20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
20.04.28.08	20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.04.28.09	20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
20.04.28.10	20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>20.05.01.</b>	<b>20HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50</b>				<b>0</b>
20.05.01.01	20HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>128</b> от of <b>337</b>

20.05.01.02	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
20.05.01.04	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.01.05	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.01.06	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.01.07	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>129</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.05.01.09	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
20.05.01.10	20HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.01.11	20HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.05.01.12	20HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.05.01.13	20HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.01.14	20HFB50AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
20.05.01.15	20HFB50AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.01.16	20HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.01.17	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.01.18	20HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.01.19	20HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
20.05.01.20	20HFB50AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.05.01.21	20HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.01.22	20HFB50AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.05.01.23	20HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>130</b> от of <b>337</b>

20.05.01.24	20HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.01.25	20HFB50AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>20.05.02.</b>	<b>20HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/</b>				<b>0</b>
20.05.02.01	20HFB50AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.02.02	20HFB50AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
20.05.02.03	20HFB50AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.02.04	20HFB50AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
20.05.02.05	20HFB50AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.02.06	20HFB50AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.02.07	20HFB50AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.05.02.08	20HFB50AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.05.02.09	20HFB50AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.02.10	20HFB50AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
20.05.02.11	20HFB50AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.05.02.12	20HFB50AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>131</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.02.13	20HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
20.05.02.14	20HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.05.02.15	20HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.05.02.16	20HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.05.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.02.18	20HFB50AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.05.02.19	20HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.02.20	20HFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.05.02.21	20HFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.02.22	20HFB50AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.05.02.23	20HFB50AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.05.02.24	20HFB50AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.05.02.25	20HFB50AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.02.26	20HFB50AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>20.05.03.</b>	<b>20HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60</b>				<b>0</b>
20.05.03.01	20HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>132</b> от of <b>337</b>

20.05.03.02	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
20.05.03.04	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.03.05	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.03.06	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.03.07	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>133</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.05.03.09	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
20.05.03.10	20HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.03.11	20HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.05.03.12	20HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.05.03.13	20HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.03.14	20HFB60AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
20.05.03.15	20HFB60AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.03.16	20HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.03.17	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.03.18	20HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.03.19	20HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
20.05.03.20	20HFB60AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.05.03.21	20HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.03.22	20HFB60AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.05.03.23	20HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>134</b> от of <b>337</b>

20.05.03.24	20HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.03.25	20HFB60AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>20.05.04.</b>	<b>20HFB60AF002_Питател сурови въглища-60 /къс/</b>				<b>0</b>
20.05.04.01	20HFB60AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.04.02	20HFB60AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
20.05.04.03	20HFB60AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.04.04	20HFB60AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
20.05.04.05	20HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.04.06	20HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.04.07	20HFB60AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.05.04.08	20HFB60AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.05.04.09	20HFB60AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.04.10	20HFB60AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
20.05.04.11	20HFB60AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.05.04.12	20HFB60AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>135</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.04.13	20HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
20.05.04.14	20HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.05.04.15	20HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.05.04.16	20HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.05.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.04.18	20HFB60AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.05.04.19	20HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.04.20	20HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.05.04.21	20HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.04.22	20HFB60AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.05.04.23	20HFB60AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.05.04.24	20HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.05.04.25	20HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.04.26	20HFB60AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>20.05.05.</b>	<b>20HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70</b>				<b>0</b>
20.05.05.01	20HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>136</b> от <b>337</b>

20.05.05.02	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
20.05.05.04	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.05.05	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.05.06	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.05.07	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>137</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.05.05.09	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капази. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
20.05.05.10	20HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.05.11	20HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.05.05.12	20HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.05.05.13	20HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.05.14	20HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
20.05.05.15	20HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.05.16	20HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.05.17	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.05.18	20HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.05.19	20HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
20.05.05.20	20HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
20.05.05.21	20HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.05.22	20HFB70AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.05.05.23	20HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>138</b> от of <b>337</b>

20.05.05.24	20HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.05.25	20HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>20.05.06.</b>	<b>20HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 /къс/</b>				<b>0</b>
20.05.06.01	20HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.06.02	20HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
20.05.06.03	20HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.06.04	20HFB70AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
20.05.06.05	20HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.06.06	20HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.06.07	20HFB70AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.05.06.08	20HFB70AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.05.06.09	20HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.06.10	20HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.05.06.11	20HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.05.06.12	20HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>139</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.06.13	20HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
20.05.06.14	20HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.05.06.15	20HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.05.06.16	20HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.05.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.06.18	20HFB70AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.05.06.19	20HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.06.20	20HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.05.06.21	20HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.06.22	20HFB70AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.05.06.23	20HFB70AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.05.06.24	20HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.05.06.25	20HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.06.26	20HFB70AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>20.05.07.</b>	<b>20HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80</b>				<b>0</b>
20.05.07.01	20HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>140</b> от of <b>337</b>

20.05.07.02	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
20.05.07.04	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.07.05	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.07.06	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.07.07	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>141</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
20.05.07.09	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
20.05.07.10	20HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.07.11	20HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.05.07.12	20HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.05.07.13	20HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.07.14	20HFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
20.05.07.15	20HFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.07.16	20HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.07.17	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.07.18	20HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.07.19	20HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
20.05.07.20	20HFB80AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
20.05.07.21	20HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.07.22	20HFB80AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.05.07.23	20HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>142</b> от of <b>337</b>

20.05.07.24	20HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.07.25	20HFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>20.05.08.</b>	<b>20HFB80AF002_Питател сурови въглища-80 /дълъг/</b>				<b>0</b>
20.05.08.01	20HFB80AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.08.02	20HFB80AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
20.05.08.03	20HFB80AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.08.04	20HFB80AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
20.05.08.05	20HFB80AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.08.06	20HFB80AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.08.07	20HFB80AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.05.08.08	20HFB80AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.05.08.09	20HFB80AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.08.10	20HFB80AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
20.05.08.11	20HFB80AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
20.05.08.12	20HFB80AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>143</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.08.13	20HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
20.05.08.14	20HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.05.08.15	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.05.08.16	20HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.05.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.08.18	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.05.08.19	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.08.20	20HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
20.05.08.21	20HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.08.22	20HFB80AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.05.08.23	20HFB80AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
20.05.08.24	20HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
20.05.08.25	20HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.08.26	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>20.05.09.</b>	<b>20HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50</b>				<b>0</b>
20.05.09.01	20HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.09.02	20HFC50AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>144</b> от of <b>337</b>

<b>20.05.09.03</b>	<b>20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ</b>					<b>0</b>
	<b>20HFC50</b>					
20.05.09.03.01	20HFC50AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
20.05.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.			0
20.05.09.03.03	20HFC50AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	кв.м.			0
20.05.09.03.04	20HFC50AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.			0
20.05.09.03.05	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.			0
20.05.09.03.06	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
20.05.09.03.07	20HFC50AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.			0
20.05.09.03.08	20HFC50AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.			0
20.05.09.03.09	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.			0
20.05.09.03.10	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.			0
20.05.09.03.11	20HFC50AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.			0
20.05.09.03.12	20HFC50AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.			0
20.05.09.03.13	20HFC50AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>			0
20.05.09.03.14	20HFC50AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.			0
20.05.09.03.15	20HFC50AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т			0
20.05.09.03.16	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>145</b> от of <b>337</b>

20.05.09.03.17	20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
20.05.09.03.18	20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
20.05.09.03.19	20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
20.05.09.03.20	20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.09.03.21	20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
20.05.09.03.22	20HFC50AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
20.05.09.03.23	20HFC50AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>20.05.09.04.</b>	<b>20HFC50AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>20HFC50</b>				<b>0</b>
20.05.09.04.01	20HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.09.04.02	20HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.09.04.03	20HFC50AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
20.05.09.04.04	20HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.09.04.05	20HFC50AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.05.09.04.06	20HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	1	кв.м.		0
20.05.09.04.07	20HFC50AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.09.04.08	20HFC50AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
20.05.09.04.09	20HFC50AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.09.04.10	20HFC50AJ001_MВ_V Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
20.05.09.04.11	20HFC50AJ001_MВ_V Врата-заваряване на армировка	0	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>146</b> от of <b>337</b>

20.05.09.04.12	20HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.09.04.13	20HFC50AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 20HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>20.05.09.05.</b>	<b>20HFC50AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC50</b>				<b>0</b>
20.05.09.05.01	20HFC50AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.05.09.05.02	20HFC50AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
20.05.09.05.03	20HFC50AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
20.05.09.05.04	20HFC50AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>20.05.09.06.</b>	<b>20HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC50</b>				<b>0</b>
20.05.09.06.01	20HFC50AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.09.06.02	20HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.05.09.06.03	20HFC50AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.09.06.04	20HFC50AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.09.06.05	20HFC50AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.05.09.06.06	20HFC50AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.09.06.07	20HFC50AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>20.05.09.07.</b>	<b>20HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC50</b>				<b>0</b>
20.05.09.07.01	20HFC50AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>147</b> от of <b>337</b>

20.05.09.07.02	20HFC50AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.09.07.03	20HFC50AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.09.07.04	20HFC50AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.09.07.05	20HFC50AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.09.07.06	20HFC50AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.09.07.07	20HFC50AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.09.07.08	20HFC50AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.05.09.07.09	20HFC50AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.09.07.10	20HFC50AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.09.07.11	20HFC50AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.05.09.07.12	20HFC50AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>20.05.09.08.</b>	<b>20HFC50AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 20HFC50</b>				<b>0</b>
20.05.09.08.01	20HFC50AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
20.05.09.08.02	20HFC50AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
20.05.09.08.03	20HFC50AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.05.09.08.04	20HFC50AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>20.05.10.</b>	<b>20HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>148</b> от of <b>337</b>

20.05.10.01	20HFC60AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.10.02	20HFC60AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>20.05.10.03</b>	<b>20HFC60AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC60</b>				<b>0</b>
20.05.10.03.01	20HFC60AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.10.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗсп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
20.05.10.03.03	20HFC60AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.05.10.03.04	20HFC60AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.05.10.03.05	20HFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.10.03.06	20HFC60AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.10.03.07	20HFC60AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
20.05.10.03.08	20HFC60AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.10.03.09	20HFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
20.05.10.03.10	20HFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
20.05.10.03.11	20HFC60AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.10.03.12	20HFC60AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.05.10.03.13	20HFC60AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.10.03.14	20HFC60AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.10.03.15	20HFC60AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>149</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.10.03.16	20HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
20.05.10.03.17	20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
20.05.10.03.18	20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
20.05.10.03.19	20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
20.05.10.03.20	20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.10.03.21	20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
20.05.10.03.22	20HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
20.05.10.03.23	20HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>20.05.30.04.</b>	<b>20HFC60AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>20HFC60</b>				<b>0</b>
20.05.30.04.01	20HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.30.04.02	20HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.30.04.03	20HFC60AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
20.05.30.04.04	20HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.30.04.05	20HFC60AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.05.30.04.06	20HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
20.05.30.04.07	20HFC60AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.30.04.08	20HFC60AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
20.05.30.04.09	20HFC60AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>150</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.30.04.10	20HFC60AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
20.05.30.04.11	20HFC60AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
20.05.30.04.12	20HFC60AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.30.04.13	20HFC60AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 20HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>20.05.10.05.</b>	<b>20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC60</b>				<b>0</b>
20.05.10.05.01	20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.05.10.05.02	20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
20.05.10.05.03	20HFC60AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
20.05.10.05.04	20HFC60AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>20.05.10.06.</b>	<b>20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC60</b>				<b>0</b>
20.05.10.06.01	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.10.06.02	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.05.10.06.03	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.10.06.04	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.10.06.05	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.05.10.06.06	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.10.06.07	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>151</b> от of <b>337</b>

<b>20.05.10.07.</b>	<b>20HFC60AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 20HFC60</b>					<b>0</b>
20.05.10.07.01	20HFC60AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0
20.05.10.07.02	20HFC60AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.			0
20.05.10.07.03	20HFC60AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.			0
20.05.10.07.04	20HFC60AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.			0
20.05.10.07.05	20HFC60AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.			0
20.05.10.07.06	20HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.			0
20.05.10.07.07	20HFC60AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.			0
20.05.10.07.08	20HFC60AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.			0
20.05.10.07.09	20HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.			0
20.05.10.07.10	20HFC60AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.			0
20.05.10.07.11	20HFC60AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.			0
20.05.10.07.12	20HFC60AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.			0
<b>20.05.10.08.</b>	<b>20HFC60AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 20HFC60</b>					<b>0</b>
20.05.10.08.01	20HFC60AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.			0
20.05.10.08.02	20HFC60AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>152</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.10.08.03	20HFC60AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.05.10.08.04	20HFC60AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>20.05.11.</b>	<b>20HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70</b>				<b>0</b>
20.05.11.01	20HFC70AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.11.02	20HFC70AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>20.05.11.03</b>	<b>20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC70</b>				<b>0</b>
20.05.11.03.01	20HFC70AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
20.05.11.03.03	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.05.11.03.04	20HFC70AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.05.11.03.05	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.11.03.06	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.11.03.07	20HFC70AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
20.05.11.03.08	20HFC70AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.11.03.09	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
20.05.11.03.10	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
20.05.11.03.11	20HFC70AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.11.03.12	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.05.11.03.13	20HFC70AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>153</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.11.03.14	20HFC70AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.11.03.15	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
20.05.11.03.16	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
20.05.11.03.17	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
20.05.11.03.18	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
20.05.11.03.19	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
20.05.11.03.20	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.11.03.21	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
20.05.11.03.22	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
20.05.11.03.23	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>20.05.11.04.</b>	<b>20HFC70AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>20HFC70</b>				<b>0</b>
20.05.11.04.01	20HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.11.04.02	20HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.11.04.03	20HFC70AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
20.05.11.04.04	20HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.11.04.05	20HFC70AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.05.11.04.06	20HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>154</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.11.04.07	20HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.11.04.08	20HFC70AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{mm}$	1,5	кв.м.		0
20.05.11.04.09	20HFC70AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.11.04.10	20HFC70AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
20.05.11.04.11	20HFC70AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
20.05.11.04.12	20HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.11.04.13	20HFC70AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 20HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>20.05.11.05.</b>	<b>20HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC70</b>				<b>0</b>
20.05.11.05.01	20HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.05.11.05.02	20HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
20.05.11.05.03	20HFC70AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
20.05.11.05.04	20HFC70AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>20.05.11.06.</b>	<b>20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC70</b>				<b>0</b>
20.05.11.06.01	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.11.06.02	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.05.11.06.03	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>155</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.11.06.04	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.11.06.05	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.05.11.06.06	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.11.06.07	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>20.05.11.07.</b>	<b>20HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC70</b>				<b>0</b>
20.05.11.07.01	20HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.11.07.02	20HFC70AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.11.07.03	20HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.11.07.04	20HFC70AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.11.07.05	20HFC70AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.11.07.06	20HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.11.07.07	20HFC70AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.11.07.08	20HFC70AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.05.11.07.09	20HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.11.07.10	20HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.11.07.11	20HFC70AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.05.11.07.12	20HFC70AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>156</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>20.05.11.08.</b>	<b>20HFC70AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC70</b>				<b>0</b>
20.05.11.08.01	20HFC70AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
20.05.11.08.02	20HFC70AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
20.05.11.08.03	20HFC70AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.05.11.08.04	20HFC70AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>20.05.12.</b>	<b>20HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80</b>				<b>0</b>
20.05.12.01	20HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.12.02	20HFC80AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>20.05.12.03</b>	<b>20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC80</b>				<b>0</b>
20.05.12.03.01	20HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.12.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м²)	1	бр.		0
20.05.12.03.03	20HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.05.12.03.04	20HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.05.12.03.05	20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.12.03.06	20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.12.03.07	20HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
20.05.12.03.08	20HFC80AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркуляция (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.12.03.09	20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
20.05.12.03.10	20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>157</b> от of <b>337</b>

20.05.12.03.11	20HFC80AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.12.03.12	20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.05.12.03.13	20HFC80AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.12.03.14	20HFC80AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.12.03.15	20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
20.05.12.03.16	20HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
20.05.12.03.17	20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
20.05.12.03.18	20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
20.05.12.03.19	20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
20.05.12.03.20	20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.12.03.21	20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
20.05.12.03.22	20HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
20.05.12.03.23	20HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>20.05.12.04.</b>	<b>20HFC80AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>20HFC80</b>				<b>0</b>
20.05.12.04.01	20HFC80AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.12.04.02	20HFC80AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.12.04.03	20HFC80AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>158</b> от of <b>337</b>

20.05.12.04.04	20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.12.04.05	20HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.05.12.04.06	20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	1	кв.м.		0
20.05.12.04.07	20HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.12.04.08	20HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
20.05.12.04.09	20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.12.04.10	20HFC80AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
20.05.12.04.11	20HFC80AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
20.05.12.04.12	20HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.12.04.13	20HFC80AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 20HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>20.05.12.05.</b>	<b>20HFC80AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC80</b>				<b>0</b>
20.05.12.05.01	20HFC80AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.05.12.05.02	20HFC80AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
20.05.12.05.03	20HFC80AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
20.05.12.05.04	20HFC80AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>20.05.12.06.</b>	<b>20HFC80AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC80</b>				<b>0</b>
20.05.12.06.01	20HFC80AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>159</b> от of <b>337</b>

20.05.12.06.02	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.05.12.06.03	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.12.06.04	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.12.06.05	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.05.12.06.06	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.12.06.07	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>20.05.12.07.</b>	<b>20HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC80</b>				<b>0</b>
20.05.12.07.01	20HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.12.07.02	20HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.12.07.03	20HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.12.07.04	20HFC80AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.12.07.05	20HFC80AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.12.07.06	20HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.12.07.07	20HFC80AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.12.07.08	20HFC80AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>160</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.12.07.09	20HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.12.07.10	20HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.12.07.11	20HFC80AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.05.12.07.12	20HFC80AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>20.05.12.08.</b>	<b>20HFC80AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC80</b>				<b>0</b>
20.05.12.08.01	20HFC80AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
20.05.12.08.02	20HFC80AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
20.05.12.08.03	20HFC80AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.05.12.08.04	20HFC80AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>20.05.13.</b>	<b>20HNA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.05.13.01	20HNA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
20.05.13.03	20HNA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.05.13.04	20HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.05.13.05	20HNA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.13.06	20HNA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>161</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.13.07	20HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
20.05.13.08	20HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.14.</b>	<b>20HHA52AV001_ Прахова горелка 52 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.05.14.01	20HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.14.02	20HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.14.03	20HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.14.04	20HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.05.14.05	20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.14.06	20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.05.14.07	20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
20.05.14.08	20HHA52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.15.</b>	<b>20HHA53AV001_ Прахова Горелка 53</b>				<b>0</b>
20.05.15.01	20HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.15.02	20HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.05.15.03	20HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.05.15.04	20HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
20.05.15.05	20HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.05.15.06	20HHA53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>162</b> от of <b>337</b>

20.05.15.07	20HNA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.15.08	20HNA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
20.05.15.09	20HNA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.16.</b>	<b>20HNA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.05.16.01	20HNA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
20.05.16.03	20HNA61AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.05.16.04	20HNA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.05.16.05	20HNA61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.16.06	20HNA61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.05.16.07	20HNA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
20.05.16.08	20HNA61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.17.</b>	<b>20HNA62AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.05.17.01	20HNA62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.17.02	20HNA62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.17.03	20HNA62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.17.04	20HNA62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>163</b> от of <b>337</b>

20.05.17.05	20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.17.06	20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.05.17.07	20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
20.05.17.08	20HHA62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.18.</b>	<b>20HHA63AV001_Прахова Горелка 63</b>				<b>0</b>
20.05.18.01	20HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.18.02	20HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.05.18.03	20HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.05.18.04	20HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
20.05.18.05	20HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.05.18.06	20HHA63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.18.07	20HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.18.08	20HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
20.05.18.09	20HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.19.</b>	<b>20HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.05.19.01	20HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.19.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
20.05.19.03	20HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>164</b> от of <b>337</b>

20.05.19.04	20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.05.19.05	20HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.19.06	20HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.05.19.07	20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
20.05.19.08	20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.20.</b>	<b>20HHA72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.05.20.01	20HHA72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.20.02	20HHA72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.20.03	20HHA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.20.04	20HHA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.05.20.05	20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.20.06	20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.05.20.07	20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
20.05.20.08	20HHA72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.21.</b>	<b>20HHA73AV001_Прахова Горелка 73</b>				<b>0</b>
20.05.21.01	20HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.21.02	20HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.05.21.03	20HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>165</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.21.04	20HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
20.05.21.05	20HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.05.21.06	20HHA73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.21.07	20HHA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.21.08	20HHA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
20.05.21.09	20HHA73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.22.</b>	<b>20HHA81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
20.05.22.01	20HHA81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
20.05.22.03	20HHA81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.05.22.04	20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.05.22.05	20HHA81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.22.06	20HHA81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.05.22.07	20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
20.05.22.08	20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.23.</b>	<b>20HHA82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>166</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.23.01	20ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.23.02	20ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.23.03	20ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
20.05.23.04	20ННА82AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
20.05.23.05	20ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.23.06	20ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.05.23.07	20ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
20.05.23.08	20ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.24.</b>	<b>20ННА83AV001_ Прахова Горелка 83</b>				<b>0</b>
20.05.24.01	20ННА83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.24.02	20ННА83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.05.24.03	20ННА83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.05.24.04	20ННА83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
20.05.24.05	20ННА83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
20.05.24.06	20ННА83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.24.07	20ННА83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.24.08	20ННА83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	0	бр.		0
20.05.24.09	20ННА83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>20.05.25.</b>	<b>20ННЕ50AA001_ Прахоконцентратор - Мелница 50</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>167</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.25.01	20HHE50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.05.25.02	20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.05.25.03	20HHE50AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
20.05.25.04	20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.05.25.05	20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.05.25.06	20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.05.25.07	20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
20.05.25.08	20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.05.25.09	20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
20.05.25.10	20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>20.05.26.</b>	<b>20HHE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60</b>				<b>0</b>
20.05.26.01	20HHE60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.05.26.02	20HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.05.26.03	20HHE60AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
20.05.26.04	20HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.05.26.05	20HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
20.05.26.06	20HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.05.26.07	20HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
20.05.26.08	20HHE60AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.05.26.09	20HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
20.05.26.10	20HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>20.05.27.</b>	<b>20HHE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70</b>				<b>0</b>
20.05.27.01	20HHE70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.05.27.02	20HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>168</b> от of <b>337</b>

20.05.27.03	20HNE70AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
20.05.27.04	20HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.05.27.05	20HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.05.27.06	20HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.05.27.07	20HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
20.05.27.08	20HNE70AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.05.27.09	20HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
20.05.27.10	20HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>20.05.28.</b>	<b>20HNE80AA001_Прахоконцентратор - Мелница 80</b>				<b>0</b>
20.05.28.01	20HNE80AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.05.28.02	20HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.05.28.03	20HNE80AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
20.05.28.04	20HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.05.28.05	20HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.05.28.06	20HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.05.28.07	20HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
20.05.28.08	20HNE80AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.05.28.09	20HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
20.05.28.10	20HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>20.05.29.</b>	<b>20_ORO_Общи ремонтни операции</b>				<b>0</b>
20.05.29.01	20_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
20.05.29.02	20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	2	бр.		0
20.05.29.03	20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	2	бр.		0
20.05.29.04	20_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
20.05.29.05	20_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>169</b> от <i>of</i> <b>337</b>

20.05.29.06	20_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	2	бр.		0
20.05.29.07	20_ORO_ПКСВ Подмяна на палцов съединител.	2	бр.		0
20.05.29.08	20_ORO_ПКСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
20.05.29.09	20_ORO_ПКСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	2	бр.		0
20.05.29.10	20_ORO_ПКСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
20.05.29.11	20_ORO_ПКСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
20.05.29.12	20_ORO_ПКСВ Подмяна редуктор	2	бр.		0
20.05.29.13	20_ORO_ПКСВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
20.05.29.14	20_ORO_ПКСВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
20.05.29.15	20_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
20.05.29.16	20_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40HHA00-ME401)	2	бр.		0
20.05.29.17	20_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	2	бр.		0
20.05.29.18	20_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	0	бр.		0
20.05.29.19	20_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
20.05.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	0	бр.		0
<b>20.05.30.</b>	<b>Технически ръководител</b>	<b>32</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>20.05.31.</b>	<b>Монтьор</b>	<b>192</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>20.05.32.</b>	<b>Заварчик</b>	<b>64</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>20.05.33.</b>	<b>Оксиженист</b>	<b>64</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>20.05.34.</b>	<b>Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)</b>	<b>4</b>	<b>бр.</b>		<b>0</b>
<b>20.05.35.</b>	<b>Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията. (Общо за 8 те ППС)</b>	<b>1</b>	<b>бр.</b>		<b>0</b>


Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00 Страница <b>170</b> от <b>337</b> <i>Sheet of</i>

*Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.*

*This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>171</b> от <i>of</i> <b>337</b>

2.3 Среден ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30, ППС-40, ППС-50, ППС-60, ППС-70, ППС 80 на Котел 3

No	Описание	К-во	М. ед.	Ед. цена	Обща цена
	<b>IV и V Група: Ремонт на ППС 10-80. От точка 30.04.01. до т. 30.05.35.</b>				
<b>30.04.01.</b>	<b>3ОНFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10</b>				<b>0</b>
30.04.01.01	3ОНFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.01.02	3ОНFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
30.04.01.04	3ОНFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.01.05	3ОНFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.01.06	3ОНFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>172</b> от of <b>337</b>

30.04.01.07	ЗОНFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
30.04.01.09	ЗОНFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
30.04.01.10	ЗОНFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.01.11	ЗОНFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.04.01.12	ЗОНFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.04.01.13	ЗОНFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.01.14	ЗОНFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
30.04.01.15	ЗОНFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.04.01.16	ЗОНFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.01.17	ЗОНFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.01.18	ЗОНFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.01.19	ЗОНFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
30.04.01.20	ЗОНFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>173</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.01.21	30HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.01.22	30HFB10AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.04.01.23	30HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.04.01.24	30HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.01.25	30HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>30.04.02.</b>	<b>30HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/</b>				<b>0</b>
30.04.02.01	30HFB10AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.02.02	30HFB10AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
30.04.02.03	30HFB10AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.02.04	30HFB10AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
30.04.02.05	30HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.04.02.06	30HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.02.07	30HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.04.02.08	30HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.04.02.09	30HFB10AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>174</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.02.10	ЗОНFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.04.02.11	ЗОНFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.04.02.12	ЗОНFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.02.13	ЗОНFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
30.04.02.14	ЗОНFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.04.02.15	ЗОНFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.04.02.16	ЗОНFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.04.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.02.18	ЗОНFB10AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.04.02.19	ЗОНFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.02.20	ЗОНFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.04.02.21	ЗОНFB10AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.02.22	ЗОНFB10AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.04.02.23	ЗОНFB10AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.04.02.24	ЗОНFB10AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.04.02.25	ЗОНFB10AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>175</b> от <b>337</b> <i>of</i>

30.04.02.26	30HFB10AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>30.04.03.</b>	<b>30HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20</b>				<b>0</b>
30.04.03.01	30HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.03.02	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
30.04.03.04	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.03.05	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.03.06	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.03.07	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>176</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
30.04.03.09	ЗОНFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
30.04.03.10	ЗОНFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.03.11	ЗОНFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.04.03.12	ЗОНFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.04.03.13	ЗОНFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.03.14	ЗОНFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
30.04.03.15	ЗОНFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.04.03.16	ЗОНFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.03.17	ЗОНFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.03.18	ЗОНFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.03.19	ЗОНFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
30.04.03.20	ЗОНFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.04.03.21	ЗОНFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.03.22	ЗОНFB20AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.04.03.23	ЗОНFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>177</b> от of <b>337</b>

30.04.03.24	30HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.03.25	30HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>30.04.04.</b>	<b>30HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/</b>				<b>0</b>
30.04.04.01	30HFB20AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.04.02	30HFB20AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
30.04.04.03	30HFB20AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.04.04	30HFB20AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
30.04.04.05	30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.04.04.06	30HFB20AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.04.07	30HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.04.04.08	30HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.04.04.09	30HFB20AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.04.10	30HFB20AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.04.04.11	30HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.04.04.12	30HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>178</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.04.13	ЗОНFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
30.04.04.14	ЗОНFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.04.04.15	ЗОНFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.04.04.16	ЗОНFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.04.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.04.18	ЗОНFB20AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.04.04.19	ЗОНFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.04.20	ЗОНFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.04.04.21	ЗОНFB20AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.04.22	ЗОНFB20AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.04.04.23	ЗОНFB20AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.04.04.24	ЗОНFB20AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.04.04.25	ЗОНFB20AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.04.26	ЗОНFB20AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>30.04.05.</b>	<b>ЗОНFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30</b>				<b>0</b>
30.04.05.01	ЗОНFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>179</b> от of <b>337</b>

30.04.05.02	ЗОНFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	0	бр.		0
30.04.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
30.04.05.04	ЗОНFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	0	бр.		0
30.04.05.05	ЗОНFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	0	бр.		0
30.04.05.06	ЗОНFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	0	бр.		0
30.04.05.07	ЗОНFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>180</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.04.05.09	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
30.04.05.10	30HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	0	бр.		0
30.04.05.11	30HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	0	бр.		0
30.04.05.12	30HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	0	бр.		0
30.04.05.13	30HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	0	бр.		0
30.04.05.14	30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
30.04.05.15	30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	0	бр.		0
30.04.05.16	30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	0	бр.		0
30.04.05.17	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.05.18	30HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	0	бр.		0
30.04.05.19	30HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
30.04.05.20	30HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	2	бр.		0
30.04.05.21	30HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.05.22	30HFB30AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.04.05.23	30HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>181</b> от of <b>337</b>

30.04.05.24	3ОНFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.05.25	3ОНFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>30.04.06.</b>	<b>3ОНFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /къс/</b>				<b>0</b>
30.04.06.01	3ОНFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.06.02	3ОНFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
30.04.06.03	3ОНFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	0	бр.		0
30.04.06.04	3ОНFB30AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	0	бр.		0
30.04.06.05	3ОНFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	0	бр.		0
30.04.06.06	3ОНFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.06.07	3ОНFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	0	бр.		0
30.04.06.08	3ОНFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	0	бр.		0
30.04.06.09	3ОНFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.06.10	3ОНFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	0	м.		0
30.04.06.11	3ОНFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.04.06.12	3ОНFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>182</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.06.13	ЗОНFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	0	кв.м.		0
30.04.06.14	ЗОНFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	0	кв.м.		0
30.04.06.15	ЗОНFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	0	бр.		0
30.04.06.16	ЗОНFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.04.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
30.04.06.18	ЗОНFB30AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.04.06.19	ЗОНFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.06.20	ЗОНFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	0	м.		0
30.04.06.21	ЗОНFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	0	бр.		0
30.04.06.22	ЗОНFB30AF002_ПСВ Центровка	0	бр.		0
30.04.06.23	ЗОНFB30AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.04.06.24	ЗОНFB30AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.04.06.25	ЗОНFB30AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.06.26	ЗОНFB30AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>30.04.07.</b>	<b>ЗОНFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40</b>				<b>0</b>
30.04.07.01	ЗОНFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>183</b> от <b>337</b>

30.04.07.02	ЗОНFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
30.04.07.04	ЗОНFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.07.05	ЗОНFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.07.06	ЗОНFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.07.07	ЗОНFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>184</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.04.07.09	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
30.04.07.10	30HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.07.11	30HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.04.07.12	30HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.04.07.13	30HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.07.14	30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
30.04.07.15	30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.04.07.16	30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.07.17	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.07.18	30HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.07.19	30HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
30.04.07.20	30HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.04.07.21	30HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.07.22	30HFB40AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.04.07.23	30HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>185</b> от of <b>337</b>

30.04.07.24	3ОНFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.07.25	3ОНFB40AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>30.04.08.</b>	<b>3ОНFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/</b>				<b>0</b>
30.04.08.01	3ОНFB40AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.08.02	3ОНFB40AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
30.04.08.03	3ОНFB40AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.08.04	3ОНFB40AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
30.04.08.05	3ОНFB40AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.04.08.06	3ОНFB40AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.08.07	3ОНFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.04.08.08	3ОНFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.04.08.09	3ОНFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.08.10	3ОНFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.04.08.11	3ОНFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.04.08.12	3ОНFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>186</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.08.13	ЗОНFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
30.04.08.14	ЗОНFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.04.08.15	ЗОНFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.04.08.16	ЗОНFB40AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.04.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.08.18	ЗОНFB40AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.04.08.19	ЗОНFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.08.20	ЗОНFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.04.08.21	ЗОНFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.08.22	ЗОНFB40AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.04.08.23	ЗОНFB40AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.04.08.24	ЗОНFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.04.08.25	ЗОНFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.08.26	ЗОНFB40AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>30.04.09.</b>	<b>ЗОНFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10</b>				<b>0</b>
<b>30.04.09.01</b>	ЗОНFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>30.04.09.02</b>	ЗОНFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>187</b> от of <b>337</b>

<b>30.04.09.03</b>	<b>30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC10</b>					0
30.04.09.03.01	30HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
30.04.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.			0
30.04.09.03.03	30HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.			0
30.04.09.03.04	30HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.			0
30.04.09.03.05	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.			0
30.04.09.03.06	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
30.04.09.03.07	30HFC10AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.			0
30.04.09.03.08	30HFC10AJ001_МВ_К Мелница - вглицца рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.			0
30.04.09.03.09	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.			0
30.04.09.03.10	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.			0
30.04.09.03.11	30HFC10AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.			0
30.04.09.03.12	30HFC10AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.			0
30.04.09.03.13	30HFC10AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>			0
30.04.09.03.14	30HFC10AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.			0
30.04.09.03.15	30HFC10AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т			0
30.04.09.03.16	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>188</b> от of <b>337</b>

30.04.09.03.17	ЗОНFC10AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
30.04.09.03.18	ЗОНFC10AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
30.04.09.03.19	ЗОНFC10AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
30.04.09.03.20	ЗОНFC10AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.09.03.21	ЗОНFC10AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
30.04.09.03.22	ЗОНFC10AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
30.04.09.03.23	ЗОНFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>30.04.09.04.</b>	<b>ЗОНFC10AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>ЗОНFC10</b>				0
30.04.09.04.01	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.09.04.02	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.09.04.03	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
30.04.09.04.04	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.09.04.05	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.04.09.04.06	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	1	кв.м.		0
30.04.09.04.07	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.09.04.08	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
30.04.09.04.09	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.09.04.10	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
30.04.09.04.11	ЗОНFC10AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>189</b> от of <b>337</b>

30.04.09.04.12	30HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.09.04.13	30HFC10AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>30.04.09.05.</b>	<b>30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC10</b>				0
30.04.09.05.01	30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.04.09.05.02	30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
30.04.09.05.03	30HFC10AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
30.04.09.05.04	30HFC10AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>30.04.09.06.</b>	<b>30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC10</b>				0
30.04.09.06.01	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.09.06.02	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.04.09.06.03	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.09.06.04	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.09.06.05	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.04.09.06.06	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.04.09.06.07	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>30.04.09.07.</b>	<b>30HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC10</b>				0
30.04.09.07.01	30HFC10AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>190</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.09.07.02	30HFC10AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.09.07.03	30HFC10AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.09.07.04	30HFC10AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.09.07.05	30HFC10AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.09.07.06	30HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.09.07.07	30HFC10AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.09.07.08	30HFC10AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.04.09.07.09	30HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.09.07.10	30HFC10AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.09.07.11	30HFC10AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.04.09.07.12	30HFC10AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>30.04.09.08.</b>	<b>30HFC10AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC10</b>				0
30.04.09.08.01	30HFC10AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
30.04.09.08.02	30HFC10AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
30.04.09.08.03	30HFC10AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.04.09.08.04	30HFC10AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>30.04.10.</b>	<b>30HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>191</b> от of <b>337</b>

30.04.10.01	30HFC20AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.10.02	30HFC20AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
30.04.10.03	<b>30HFC20AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC20</b>				0
30.04.10.03.01	30HFC20AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.10.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	0	бр.		0
30.04.10.03.03	30HFC20AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.04.10.03.04	30HFC20AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.04.10.03.05	30HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.10.03.06	30HFC20AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.04.10.03.07	30HFC20AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
30.04.10.03.08	30HFC20AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.10.03.09	30HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
30.04.10.03.10	30HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
30.04.10.03.11	30HFC20AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.10.03.12	30HFC20AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.04.10.03.13	30HFC20AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
30.04.10.03.14	30HFC20AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.10.03.15	30HFC20AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>192</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.10.03.16	30HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
30.04.10.03.17	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
30.04.10.03.18	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
30.04.10.03.19	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
30.04.10.03.20	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.10.03.21	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
30.04.10.03.22	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
30.04.10.03.23	30HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>30.04.30.04.</b>	<b>30HFC20AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>30HFC20</b>				0
30.04.30.04.01	30HFC20AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.30.04.02	30HFC20AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.30.04.03	30HFC20AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
30.04.30.04.04	30HFC20AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.30.04.05	30HFC20AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.04.30.04.06	30HFC20AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
30.04.30.04.07	30HFC20AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.30.04.08	30HFC20AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
30.04.30.04.09	30HFC20AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>193</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.30.04.10	30HFC20AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
30.04.30.04.11	30HFC20AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
30.04.30.04.12	30HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.30.04.13	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>30.04.10.05.</b>	<b>30HFC20AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC20</b>				0
30.04.10.05.01	30HFC20AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.04.10.05.02	30HFC20AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
30.04.10.05.03	30HFC20AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
30.04.10.05.04	30HFC20AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>30.04.10.06.</b>	<b>30HFC20AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC20</b>				0
30.04.10.06.01	30HFC20AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.10.06.02	30HFC20AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.04.10.06.03	30HFC20AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.10.06.04	30HFC20AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.10.06.05	30HFC20AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.04.10.06.06	30HFC20AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.04.10.06.07	30HFC20AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>194</b> от of <b>337</b>

<b>30.04.10.07.</b>	<b>30HFC20AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 30HFC20</b>					0
30.04.10.07.01	30HFC20AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0
30.04.10.07.02	30HFC20AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.			0
30.04.10.07.03	30HFC20AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.			0
30.04.10.07.04	30HFC20AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.			0
30.04.10.07.05	30HFC20AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.			0
30.04.10.07.06	30HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.			0
30.04.10.07.07	30HFC20AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.			0
30.04.10.07.08	30HFC20AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.			0
30.04.10.07.09	30HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.			0
30.04.10.07.10	30HFC20AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.			0
30.04.10.07.11	30HFC20AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.			0
30.04.10.07.12	30HFC20AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.			0
<b>30.04.10.08.</b>	<b>30HFC20AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 30HFC20</b>					0
30.04.10.08.01	30HFC20AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.			0
30.04.10.08.02	30HFC20AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>195</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.10.08.03	30HFC20AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.04.10.08.04	30HFC20AJ001_MВ_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>30.04.11.</b>	<b>30HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30</b>				<b>0</b>
<b>30.04.11.01</b>	30HFC30AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>30.04.11.02</b>	30HFC30AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>30.04.11.03</b>	<b>30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC30</b>				<b>0</b>
30.04.11.03.01	30HFC30AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м²)	1	бр.		0
30.04.11.03.03	30HFC30AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.04.11.03.04	30HFC30AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	5	м.		0
30.04.11.03.05	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.11.03.06	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.04.11.03.07	30HFC30AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
30.04.11.03.08	30HFC30AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	0	бр.		0
30.04.11.03.09	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0	бр.		0
30.04.11.03.10	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
30.04.11.03.11	30HFC30AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	10	бр.		0
30.04.11.03.12	30HFC30AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	4	м.		0
30.04.11.03.13	30HFC30AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	100	дм²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>196</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.11.03.14	3ОНFC30AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.11.03.15	3ОНFC30AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0	к-т		0
30.04.11.03.16	3ОНFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
30.04.11.03.17	3ОНFC30AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	8	бр.		0
30.04.11.03.18	3ОНFC30AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	5	бр.		0
30.04.11.03.19	3ОНFC30AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0	кв.м.		0
30.04.11.03.20	3ОНFC30AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	10	бр.		0
30.04.11.03.21	3ОНFC30AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0	бр.		0
30.04.11.03.22	3ОНFC30AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0	бр.		0
30.04.11.03.23	3ОНFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0	бр.		0
<b>30.04.11.04.</b>	<b>3ОНFC30AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>3ОНFC30</b>				0
30.04.11.04.01	3ОНFC30AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.11.04.02	3ОНFC30AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.11.04.03	3ОНFC30AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	5	бр.		0
30.04.11.04.04	3ОНFC30AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	3	бр.		0
30.04.11.04.05	3ОНFC30AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	5	м.		0
30.04.11.04.06	3ОНFC30AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	0	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>197</b> от of <b>337</b>

30.04.11.04.07	30HFC30AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	0	м.		0
30.04.11.04.08	30HFC30AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	0	кв.м.		0
30.04.11.04.09	30HFC30AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.11.04.10	30HFC30AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
30.04.11.04.11	30HFC30AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
30.04.11.04.12	30HFC30AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.11.04.13	30HFC30AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 30HFC00- MM046) на МВ	0	бр.		0
<b>30.04.11.05.</b>	<b>30HFC30AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC30</b>				0
30.04.11.05.01	30HFC30AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.04.11.05.02	30HFC30AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	0	бр.		0
30.04.11.05.03	30HFC30AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
30.04.11.05.04	30HFC30AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>30.04.11.06.</b>	<b>30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC30</b>				0
30.04.11.06.01	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	0	бр.		0
30.04.11.06.02	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	0	бр.		0
30.04.11.06.03	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>198</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.11.06.04	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.11.06.05	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.04.11.06.06	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	0	бр.		0
30.04.11.06.07	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>30.04.11.07.</b>	<b>30HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC30</b>				0
30.04.11.07.01	30HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	0	бр.		0
30.04.11.07.02	30HFC30AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	0	бр.		0
30.04.11.07.03	30HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	0	бр.		0
30.04.11.07.04	30HFC30AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	0	бр.		0
30.04.11.07.05	30HFC30AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	0	бр.		0
30.04.11.07.06	30HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	0	бр.		0
30.04.11.07.07	30HFC30AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	0	бр.		0
30.04.11.07.08	30HFC30AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	0	бр.		0
30.04.11.07.09	30HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	0	бр.		0
30.04.11.07.10	30HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	0	бр.		0
30.04.11.07.11	30HFC30AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	0	бр.		0
30.04.11.07.12	30HFC30AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>199</b> от of <b>337</b>

<b>30.04.11.08.</b>	<b>30HFC30AJ001_MВ_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC30</b>					<b>0</b>
30.04.11.08.01	30HFC30AJ001_MВ_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.			0
30.04.11.08.02	30HFC30AJ001_MВ_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	2	бр.			0
30.04.11.08.03	30HFC30AJ001_MВ_OC подмяня на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	2	м.			0
30.04.11.08.04	30HFC30AJ001_MВ_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.			0
<b>30.04.12.</b>	<b>30HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40</b>					<b>0</b>
<b>30.04.12.01</b>	30HFC40AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.			0
<b>30.04.12.02</b>	30HFC40AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.			0
<b>30.04.12.03</b>	<b>30HFC40AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC40</b>					<b>0</b>
30.04.12.03.01	30HFC40AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
30.04.12.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.			0
30.04.12.03.03	30HFC40AJ001_МВ_К Подмяня износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	2	кв.м.			0
30.04.12.03.04	30HFC40AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.			0
30.04.12.03.05	30HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяня на сепарираща клапа	1	бр.			0
30.04.12.03.06	30HFC40AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяня на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
30.04.12.03.07	30HFC40AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяня	0	бр.			0
30.04.12.03.08	30HFC40AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.			0
30.04.12.03.09	30HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяня на компенсатор на течката	0,5	бр.			0
30.04.12.03.10	30HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяня на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>200</b> от of <b>337</b>

30.04.12.03.11	3ОНFC40AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.12.03.12	3ОНFC40AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.04.12.03.13	3ОНFC40AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
30.04.12.03.14	3ОНFC40AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.12.03.15	3ОНFC40AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
30.04.12.03.16	3ОНFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
30.04.12.03.17	3ОНFC40AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
30.04.12.03.18	3ОНFC40AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
30.04.12.03.19	3ОНFC40AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
30.04.12.03.20	3ОНFC40AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.12.03.21	3ОНFC40AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
30.04.12.03.22	3ОНFC40AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
30.04.12.03.23	3ОНFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>30.04.12.04.</b>	<b>3ОНFC40AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>3ОНFC40</b>				0
30.04.12.04.01	3ОНFC40AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.12.04.02	3ОНFC40AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.12.04.03	3ОНFC40AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>201</b> от of <b>337</b>

30.04.12.04.04	30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.12.04.05	30HFC40AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.04.12.04.06	30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
30.04.12.04.07	30HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.12.04.08	30HFC40AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
30.04.12.04.09	30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.12.04.10	30HFC40AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
30.04.12.04.11	30HFC40AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
30.04.12.04.12	30HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.12.04.13	30HFC40AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>30.04.12.05.</b>	<b>30HFC40AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC40</b>				0
30.04.12.05.01	30HFC40AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.04.12.05.02	30HFC40AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
30.04.12.05.03	30HFC40AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
30.04.12.05.04	30HFC40AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>30.04.12.06.</b>	<b>30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC40</b>				0
30.04.12.06.01	30HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>202</b> от of <b>337</b>

30.04.12.06.02	30HFC40AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.04.12.06.03	30HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.12.06.04	30HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.12.06.05	30HFC40AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.04.12.06.06	30HFC40AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.04.12.06.07	30HFC40AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>30.04.12.07.</b>	<b>30HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC40</b>				0
30.04.12.07.01	30HFC40AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.12.07.02	30HFC40AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.12.07.03	30HFC40AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.12.07.04	30HFC40AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.12.07.05	30HFC40AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.12.07.06	30HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.12.07.07	30HFC40AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.12.07.08	30HFC40AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>203</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.12.07.09	30HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.12.07.10	30HFC40AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.12.07.11	30HFC40AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.04.12.07.12	30HFC40AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>30.04.12.08.</b>	<b>30HFC40AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC40</b>				<b>0</b>
30.04.12.08.01	30HFC40AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
30.04.12.08.02	30HFC40AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
30.04.12.08.03	30HFC40AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.04.12.08.04	30HFC40AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>30.04.13.</b>	<b>30HNA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.04.13.01	30HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
30.04.13.03	30HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.13.04	30HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.04.13.05	30HNA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.04.13.06	30HNA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>204</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.13.07	ЗОННА11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
30.04.13.08	ЗОННА11AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.14.</b>	<b>ЗОННА12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.04.14.01	ЗОННА12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.14.02	ЗОННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.14.03	ЗОННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.04.14.04	ЗОННА12AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.04.14.05	ЗОННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.14.06	ЗОННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.04.14.07	ЗОННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
30.04.14.08	ЗОННА12AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.15.</b>	<b>ЗОННА13AV001_Прахова Горелка 13</b>				<b>0</b>
30.04.15.01	ЗОННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.15.02	ЗОННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.04.15.03	ЗОННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.04.15.04	ЗОННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
30.04.15.05	ЗОННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.04.15.06	ЗОННА13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>205</b> от of <b>337</b>

30.04.15.07	ЗОННА13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.15.08	ЗОННА13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
30.04.15.09	ЗОННА13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.16.</b>	<b>ЗОННА21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.04.16.01	ЗОННА21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
30.04.16.03	ЗОННА21AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.16.04	ЗОННА21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.04.16.05	ЗОННА21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.04.16.06	ЗОННА21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.04.16.07	ЗОННА21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
30.04.16.08	ЗОННА21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.17.</b>	<b>ЗОННА22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.04.17.01	ЗОННА22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.17.02	ЗОННА22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.17.03	ЗОННА22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.04.17.04	ЗОННА22AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>206</b> от of <b>337</b>

30.04.17.05	ЗОННА22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.17.06	ЗОННА22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.04.17.07	ЗОННА22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
30.04.17.08	ЗОННА22AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.18.</b>	<b>ЗОННА23AV001_Прахова Горелка 23</b>				<b>0</b>
30.04.18.01	ЗОННА23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.18.02	ЗОННА23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.04.18.03	ЗОННА23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.04.18.04	ЗОННА23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
30.04.18.05	ЗОННА23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.04.18.06	ЗОННА23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.18.07	ЗОННА23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.18.08	ЗОННА23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
30.04.18.09	ЗОННА23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.19.</b>	<b>ЗОННА31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.04.19.01	ЗОННА31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.19.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
30.04.19.03	ЗОННА31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	2	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>207</b> от of <b>337</b>

30.04.19.04	ЗОННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	0	бр.		0
30.04.19.05	ЗОННА31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	100	дм <sup>2</sup>		0
30.04.19.06	ЗОННА31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	0	кв.м.		0
30.04.19.07	ЗОННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
30.04.19.08	ЗОННА31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.20.</b>	<b>ЗОННА32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.04.20.01	ЗОННА32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.20.02	ЗОННА32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	2	м.		0
30.04.20.03	ЗОННА32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	100	дм <sup>2</sup>		0
30.04.20.04	ЗОННА32AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	0	кв.м.		0
30.04.20.05	ЗОННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.20.06	ЗОННА32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.04.20.07	ЗОННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
30.04.20.08	ЗОННА32AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.21.</b>	<b>ЗОННА33AV001_Прахова Горелка 33</b>				<b>0</b>
30.04.21.01	ЗОННА33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.21.02	ЗОННА33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	0	кв.м.		0
30.04.21.03	ЗОННА33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	5	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>208</b> от of <b>337</b>

30.04.21.04	30HHA33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
30.04.21.05	30HHA33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.04.21.06	30HHA33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	0	бр.		0
30.04.21.07	30HHA33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.21.08	30HHA33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
30.04.21.09	30HHA33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	0	бр.		0
<b>30.04.22.</b>	<b>30HHA41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.04.22.01	30HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
30.04.22.03	30HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.22.04	30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.04.22.05	30HHA41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.04.22.06	30HHA41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.04.22.07	30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
30.04.22.08	30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.23.</b>	<b>30HHA42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>209</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.23.01	ЗОННА42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.23.02	ЗОННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.23.03	ЗОННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.04.23.04	ЗОННА42AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.04.23.05	ЗОННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.23.06	ЗОННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.04.23.07	ЗОННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
30.04.23.08	ЗОННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.24.</b>	<b>ЗОННА43AV001_Прахова Горелка 43</b>				<b>0</b>
30.04.24.01	ЗОННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.24.02	ЗОННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.04.24.03	ЗОННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.04.24.04	ЗОННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
30.04.24.05	ЗОННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.04.24.06	ЗОННА43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.24.07	ЗОННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.24.08	ЗОННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	0	бр.		0
30.04.24.09	ЗОННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.04.25.</b>	<b>ЗОННЕ10AA001_Прахоконцентратор - Мелница 10</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>210</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.04.25.01	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.04.25.02	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.04.25.03	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
30.04.25.04	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.04.25.05	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
30.04.25.06	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.04.25.07	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
30.04.25.08	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.04.25.09	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
30.04.25.10	ЗОННЕ10АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>30.04.26.</b>	<b>ЗОННЕ20АА001_Прахоконцентратор - Мелница 20</b>				<b>0</b>
30.04.26.01	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.04.26.02	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.04.26.03	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
30.04.26.04	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.04.26.05	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
30.04.26.06	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.04.26.07	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
30.04.26.08	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.04.26.09	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
30.04.26.10	ЗОННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>30.04.27.</b>	<b>ЗОННЕ30АА001_Прахоконцентратор - Мелница 30</b>				<b>0</b>
30.04.27.01	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	0	бр.		0
30.04.27.02	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	0	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>211</b> от of <b>337</b>

30.04.27.03	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Наплавка	0	дм <sup>2</sup>		0
30.04.27.04	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	0	бр.		0
30.04.27.05	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	0	бр.		0
30.04.27.06	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на опори	0	бр.		0
30.04.27.07	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0	бр.		0
30.04.27.08	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	0	бр.		0
30.04.27.09	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
30.04.27.10	ЗОННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	0	бр.		0
<b>30.04.28.</b>	<b>ЗОННЕ40АА001_Прахоконцентратор - Мелница 40</b>				<b>0</b>
30.04.28.01	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.04.28.02	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.04.28.03	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
30.04.28.04	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.04.28.05	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
30.04.28.06	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.04.28.07	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
30.04.28.08	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.04.28.09	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
30.04.28.10	ЗОННЕ40АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>30.05.01.</b>	<b>ЗОНFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50</b>				<b>0</b>
30.05.01.01	ЗОНFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>212</b> от of <b>337</b>

30.05.01.02	ЗОНFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
30.05.01.04	ЗОНFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.01.05	ЗОНFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.01.06	ЗОНFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.01.07	ЗОНFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>213</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.05.01.09	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
30.05.01.10	30HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.01.11	30HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.05.01.12	30HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.05.01.13	30HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.01.14	30HFB50AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
30.05.01.15	30HFB50AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.01.16	30HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.01.17	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.01.18	30HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.01.19	30HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
30.05.01.20	30HFB50AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.05.01.21	30HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.01.22	30HFB50AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.05.01.23	30HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>214</b> от of <b>337</b>

30.05.01.24	30HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.01.25	30HFB50AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>30.05.02.</b>	<b>30HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/</b>				<b>0</b>
30.05.02.01	30HFB50AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.02.02	30HFB50AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
30.05.02.03	30HFB50AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.02.04	30HFB50AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
30.05.02.05	30HFB50AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.05.02.06	30HFB50AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.02.07	30HFB50AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.05.02.08	30HFB50AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.05.02.09	30HFB50AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.02.10	30HFB50AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
30.05.02.11	30HFB50AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.05.02.12	30HFB50AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>215</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.02.13	ЗОНFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
30.05.02.14	ЗОНFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.05.02.15	ЗОНFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.02.16	ЗОНFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.05.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.02.18	ЗОНFB50AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.05.02.19	ЗОНFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.02.20	ЗОНFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.05.02.21	ЗОНFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.02.22	ЗОНFB50AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.05.02.23	ЗОНFB50AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.05.02.24	ЗОНFB50AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.05.02.25	ЗОНFB50AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.02.26	ЗОНFB50AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>30.05.03.</b>	<b>ЗОНFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60</b>				<b>0</b>
30.05.03.01	ЗОНFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>216</b> от of <b>337</b>

30.05.03.02	ЗОНFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
30.05.03.04	ЗОНFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.03.05	ЗОНFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.03.06	ЗОНFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.03.07	ЗОНFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>217</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.05.03.09	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капази. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
30.05.03.10	30HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.03.11	30HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.05.03.12	30HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.05.03.13	30HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.03.14	30HFB60AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
30.05.03.15	30HFB60AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.03.16	30HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.03.17	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.03.18	30HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.03.19	30HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
30.05.03.20	30HFB60AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
30.05.03.21	30HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.03.22	30HFB60AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.05.03.23	30HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>218</b> от of <b>337</b>

30.05.03.24	3ОНFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.03.25	3ОНFB60AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>30.05.04.</b>	<b>3ОНFB60AF002_Питател сурови въглища-60 /къс/</b>				<b>0</b>
30.05.04.01	3ОНFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.04.02	3ОНFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
30.05.04.03	3ОНFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.04.04	3ОНFB60AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
30.05.04.05	3ОНFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.05.04.06	3ОНFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.04.07	3ОНFB60AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.05.04.08	3ОНFB60AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.05.04.09	3ОНFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.04.10	3ОНFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.05.04.11	3ОНFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.05.04.12	3ОНFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>219</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.04.13	ЗОНFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
30.05.04.14	ЗОНFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.05.04.15	ЗОНFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.04.16	ЗОНFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.05.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.04.18	ЗОНFB60AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.05.04.19	ЗОНFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.04.20	ЗОНFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.05.04.21	ЗОНFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.04.22	ЗОНFB60AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.05.04.23	ЗОНFB60AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.05.04.24	ЗОНFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.05.04.25	ЗОНFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.04.26	ЗОНFB60AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>30.05.05.</b>	<b>ЗОНFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70</b>				<b>0</b>
30.05.05.01	ЗОНFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>220</b> от of <b>337</b>

30.05.05.02	ЗОНFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
30.05.05.04	ЗОНFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.05.05	ЗОНFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.05.06	ЗОНFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.05.07	ЗОНFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>221</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.05.05.09	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
30.05.05.10	30HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.05.11	30HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.05.05.12	30HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.05.05.13	30HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.05.14	30HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
30.05.05.15	30HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.05.16	30HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.05.17	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.05.18	30HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.05.19	30HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
30.05.05.20	30HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
30.05.05.21	30HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.05.22	30HFB70AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.05.05.23	30HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>222</b> от of <b>337</b>

30.05.05.24	30HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.05.25	30HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>30.05.06.</b>	<b>30HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 /къс/</b>				<b>0</b>
30.05.06.01	30HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.06.02	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
30.05.06.03	30HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.06.04	30HFB70AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
30.05.06.05	30HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.05.06.06	30HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.06.07	30HFB70AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.05.06.08	30HFB70AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.05.06.09	30HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.06.10	30HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.05.06.11	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.05.06.12	30HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>223</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.06.13	30HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
30.05.06.14	30HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.05.06.15	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.06.16	30HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.05.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.06.18	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.05.06.19	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.06.20	30HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.05.06.21	30HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.06.22	30HFB70AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.05.06.23	30HFB70AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.05.06.24	30HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.05.06.25	30HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.06.26	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>30.05.07.</b>	<b>30HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80</b>				<b>0</b>
30.05.07.01	30HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>224</b> от of <b>337</b>

30.05.07.02	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
30.05.07.04	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.07.05	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.07.06	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.07.07	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>225</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
30.05.07.09	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
30.05.07.10	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.07.11	ЗОНFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.05.07.12	ЗОНFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.05.07.13	ЗОНFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.07.14	ЗОНFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
30.05.07.15	ЗОНFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.07.16	ЗОНFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.07.17	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.07.18	ЗОНFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.07.19	ЗОНFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
30.05.07.20	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.05.07.21	ЗОНFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.07.22	ЗОНFB80AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.05.07.23	ЗОНFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>226</b> от of <b>337</b>

30.05.07.24	ЗОНFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.07.25	ЗОНFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>30.05.08.</b>	<b>ЗОНFB80AF002_Питател сурови въглища-80 /дълъг/</b>				<b>0</b>
30.05.08.01	ЗОНFB80AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.08.02	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
30.05.08.03	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.08.04	ЗОНFB80AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
30.05.08.05	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.05.08.06	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.08.07	ЗОНFB80AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.05.08.08	ЗОНFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.05.08.09	ЗОНFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.08.10	ЗОНFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.05.08.11	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
30.05.08.12	ЗОНFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>227</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.08.13	ЗОНFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
30.05.08.14	ЗОНFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.05.08.15	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.08.16	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.05.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.08.18	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.05.08.19	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.08.20	ЗОНFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
30.05.08.21	ЗОНFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.08.22	ЗОНFB80AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.05.08.23	ЗОНFB80AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
30.05.08.24	ЗОНFB80AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
30.05.08.25	ЗОНFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.08.26	ЗОНFB80AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>30.05.09.</b>	<b>ЗОНFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50</b>				<b>0</b>
30.05.09.01	ЗОНFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.09.02	ЗОНFC50AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>228</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>30.05.09.03</b>	<b>30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC50</b>				<b>0</b>
30.05.09.03.01	30HFC50AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
30.05.09.03.03	30HFC50AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	кв.м.		0
30.05.09.03.04	30HFC50AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.05.09.03.05	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.09.03.06	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.09.03.07	30HFC50AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
30.05.09.03.08	30HFC50AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.09.03.09	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
30.05.09.03.10	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
30.05.09.03.11	30HFC50AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.09.03.12	30HFC50AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.05.09.03.13	30HFC50AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.09.03.14	30HFC50AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.09.03.15	30HFC50AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
30.05.09.03.16	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>229</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.09.03.17	30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
30.05.09.03.18	30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
30.05.09.03.19	30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
30.05.09.03.20	30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.09.03.21	30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
30.05.09.03.22	30HFC50AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
30.05.09.03.23	30HFC50AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>30.05.09.04.</b>	<b>30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>30HFC50</b>				<b>0</b>
30.05.09.04.01	30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.09.04.02	30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.09.04.03	30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
30.05.09.04.04	30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.09.04.05	30HFC50AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.05.09.04.06	30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	1	кв.м.		0
30.05.09.04.07	30HFC50AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.09.04.08	30HFC50AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
30.05.09.04.09	30HFC50AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.09.04.10	30HFC50AJ001_MВ_V Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
30.05.09.04.11	30HFC50AJ001_MВ_V Врата-заваряване на армировка	0	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>230</b> от of <b>337</b>

30.05.09.04.12	30HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.09.04.13	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>30.05.09.05.</b>	<b>30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC50</b>				<b>0</b>
30.05.09.05.01	30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.05.09.05.02	30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
30.05.09.05.03	30HFC50AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
30.05.09.05.04	30HFC50AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>30.05.09.06.</b>	<b>30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC50</b>				<b>0</b>
30.05.09.06.01	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.09.06.02	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.05.09.06.03	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.09.06.04	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.09.06.05	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.05.09.06.06	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.09.06.07	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>30.05.09.07.</b>	<b>30HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC50</b>				<b>0</b>
30.05.09.07.01	30HFC50AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>231</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.09.07.02	30HFC50AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.09.07.03	30HFC50AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.09.07.04	30HFC50AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.09.07.05	30HFC50AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.09.07.06	30HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.09.07.07	30HFC50AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.09.07.08	30HFC50AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.09.07.09	30HFC50AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.09.07.10	30HFC50AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.09.07.11	30HFC50AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.05.09.07.12	30HFC50AJ001_MВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>30.05.09.08.</b>	<b>30HFC50AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC50</b>				<b>0</b>
30.05.09.08.01	30HFC50AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
30.05.09.08.02	30HFC50AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
30.05.09.08.03	30HFC50AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.05.09.08.04	30HFC50AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>30.05.10.</b>	<b>30HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>232</b> от of <b>337</b>

30.05.10.01	3ОНFC60AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.10.02	3ОНFC60AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>30.05.10.03</b>	<b>3ОНFC60AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 3ОНFC60</b>				<b>0</b>
30.05.10.03.01	3ОНFC60AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.10.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
30.05.10.03.03	3ОНFC60AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.05.10.03.04	3ОНFC60AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.05.10.03.05	3ОНFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.10.03.06	3ОНFC60AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.10.03.07	3ОНFC60AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
30.05.10.03.08	3ОНFC60AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.10.03.09	3ОНFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
30.05.10.03.10	3ОНFC60AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
30.05.10.03.11	3ОНFC60AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.10.03.12	3ОНFC60AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.05.10.03.13	3ОНFC60AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.10.03.14	3ОНFC60AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.10.03.15	3ОНFC60AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>233</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.10.03.16	30HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
30.05.10.03.17	30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
30.05.10.03.18	30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
30.05.10.03.19	30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
30.05.10.03.20	30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.10.03.21	30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
30.05.10.03.22	30HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
30.05.10.03.23	30HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>30.05.30.04.</b>	<b>30HFC60AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>30HFC60</b>				<b>0</b>
30.05.30.04.01	30HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.30.04.02	30HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.30.04.03	30HFC60AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
30.05.30.04.04	30HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.30.04.05	30HFC60AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.05.30.04.06	30HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
30.05.30.04.07	30HFC60AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.30.04.08	30HFC60AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
30.05.30.04.09	30HFC60AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>234</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.30.04.10	30HFC60AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
30.05.30.04.11	30HFC60AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
30.05.30.04.12	30HFC60AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.30.04.13	30HFC60AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>30.05.10.05.</b>	<b>30HFC60AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC60</b>				<b>0</b>
30.05.10.05.01	30HFC60AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.05.10.05.02	30HFC60AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
30.05.10.05.03	30HFC60AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
30.05.10.05.04	30HFC60AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>30.05.10.06.</b>	<b>30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC60</b>				<b>0</b>
30.05.10.06.01	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.10.06.02	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.05.10.06.03	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.10.06.04	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.10.06.05	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.05.10.06.06	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.10.06.07	30HFC60AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>235</b> от of <b>337</b>

<b>30.05.10.07.</b>	<b>30HFC60AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 30HFC60</b>					<b>0</b>
30.05.10.07.01	30HFC60AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0
30.05.10.07.02	30HFC60AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.			0
30.05.10.07.03	30HFC60AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.			0
30.05.10.07.04	30HFC60AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.			0
30.05.10.07.05	30HFC60AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.			0
30.05.10.07.06	30HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.			0
30.05.10.07.07	30HFC60AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.			0
30.05.10.07.08	30HFC60AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.			0
30.05.10.07.09	30HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.			0
30.05.10.07.10	30HFC60AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.			0
30.05.10.07.11	30HFC60AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.			0
30.05.10.07.12	30HFC60AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.			0
<b>30.05.10.08.</b>	<b>30HFC60AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 30HFC60</b>					<b>0</b>
30.05.10.08.01	30HFC60AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.			0
30.05.10.08.02	30HFC60AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>236</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.10.08.03	30HFC60AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.05.10.08.04	30HFC60AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>30.05.11.</b>	<b>30HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70</b>				<b>0</b>
30.05.11.01	30HFC70AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.11.02	30HFC70AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>30.05.11.03</b>	<b>30HFC70AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC70</b>				<b>0</b>
30.05.11.03.01	30HFC70AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
30.05.11.03.03	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.05.11.03.04	30HFC70AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.05.11.03.05	30HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.11.03.06	30HFC70AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.11.03.07	30HFC70AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
30.05.11.03.08	30HFC70AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.11.03.09	30HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
30.05.11.03.10	30HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
30.05.11.03.11	30HFC70AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.11.03.12	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.05.11.03.13	30HFC70AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>237</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.11.03.14	30HFC70AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.11.03.15	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
30.05.11.03.16	30HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
30.05.11.03.17	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
30.05.11.03.18	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
30.05.11.03.19	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
30.05.11.03.20	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.11.03.21	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
30.05.11.03.22	30HFC70AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
30.05.11.03.23	30HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>30.05.11.04.</b>	<b>30HFC70AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>30HFC70</b>				<b>0</b>
30.05.11.04.01	30HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.11.04.02	30HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.11.04.03	30HFC70AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
30.05.11.04.04	30HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.11.04.05	30HFC70AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.05.11.04.06	30HFC70AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>238</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.11.04.07	30HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.11.04.08	30HFC70AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{mm}$	1,5	кв.м.		0
30.05.11.04.09	30HFC70AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.11.04.10	30HFC70AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
30.05.11.04.11	30HFC70AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
30.05.11.04.12	30HFC70AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.11.04.13	30HFC70AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>30.05.11.05.</b>	<b>30HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC70</b>				<b>0</b>
30.05.11.05.01	30HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.05.11.05.02	30HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
30.05.11.05.03	30HFC70AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
30.05.11.05.04	30HFC70AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>30.05.11.06.</b>	<b>30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC70</b>				<b>0</b>
30.05.11.06.01	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.11.06.02	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.05.11.06.03	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>239</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.11.06.04	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.11.06.05	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.05.11.06.06	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.11.06.07	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>30.05.11.07.</b>	<b>30HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC70</b>				<b>0</b>
30.05.11.07.01	30HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.11.07.02	30HFC70AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.11.07.03	30HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.11.07.04	30HFC70AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.11.07.05	30HFC70AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.11.07.06	30HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.11.07.07	30HFC70AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.11.07.08	30HFC70AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.11.07.09	30HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.11.07.10	30HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.11.07.11	30HFC70AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.05.11.07.12	30HFC70AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>240</b> от of <b>337</b>

<b>30.05.11.08.</b>	<b>30HFC70AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC70</b>					<b>0</b>
30.05.11.08.01	30HFC70AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.			0
30.05.11.08.02	30HFC70AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.			0
30.05.11.08.03	30HFC70AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.			0
30.05.11.08.04	30HFC70AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.			0
<b>30.05.12.</b>	<b>30HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80</b>					<b>0</b>
30.05.12.01	30HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.			0
30.05.12.02	30HFC80AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.			0
<b>30.05.12.03</b>	<b>30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC80</b>					<b>0</b>
30.05.12.03.01	30HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
30.05.12.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м²)	1	бр.			0
30.05.12.03.03	30HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.			0
30.05.12.03.04	30HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.			0
30.05.12.03.05	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.			0
30.05.12.03.06	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
30.05.12.03.07	30HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.			0
30.05.12.03.08	30HFC80AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.			0
30.05.12.03.09	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.			0
30.05.12.03.10	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>241</b> от of <b>337</b>

30.05.12.03.11	3ОНFC80AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.12.03.12	3ОНFC80AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.05.12.03.13	3ОНFC80AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.12.03.14	3ОНFC80AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.12.03.15	3ОНFC80AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
30.05.12.03.16	3ОНFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
30.05.12.03.17	3ОНFC80AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
30.05.12.03.18	3ОНFC80AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
30.05.12.03.19	3ОНFC80AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
30.05.12.03.20	3ОНFC80AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.12.03.21	3ОНFC80AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
30.05.12.03.22	3ОНFC80AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
30.05.12.03.23	3ОНFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>30.05.12.04.</b>	<b>3ОНFC80AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>3ОНFC80</b>				<b>0</b>
30.05.12.04.01	3ОНFC80AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.12.04.02	3ОНFC80AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.12.04.03	3ОНFC80AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>242</b> от of <b>337</b>

30.05.12.04.04	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.12.04.05	30HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.05.12.04.06	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	1	кв.м.		0
30.05.12.04.07	30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.12.04.08	30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
30.05.12.04.09	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.12.04.10	30HFC80AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
30.05.12.04.11	30HFC80AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
30.05.12.04.12	30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.12.04.13	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>30.05.12.05.</b>	<b>30HFC80AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC80</b>				<b>0</b>
30.05.12.05.01	30HFC80AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.05.12.05.02	30HFC80AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
30.05.12.05.03	30HFC80AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
30.05.12.05.04	30HFC80AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>30.05.12.06.</b>	<b>30HFC80AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC80</b>				<b>0</b>
30.05.12.06.01	30HFC80AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>243</b> от of <b>337</b>

30.05.12.06.02	30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.05.12.06.03	30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.12.06.04	30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.12.06.05	30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.05.12.06.06	30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.12.06.07	30HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>30.05.12.07.</b>	<b>30HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC80</b>				<b>0</b>
30.05.12.07.01	30HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.12.07.02	30HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.12.07.03	30HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.12.07.04	30HFC80AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.12.07.05	30HFC80AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.12.07.06	30HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.12.07.07	30HFC80AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.12.07.08	30HFC80AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>244</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.12.07.09	3ОНFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.12.07.10	3ОНFC80AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.12.07.11	3ОНFC80AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.05.12.07.12	3ОНFC80AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>30.05.12.08.</b>	<b>3ОНFC80AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 3ОНFC80</b>				<b>0</b>
30.05.12.08.01	3ОНFC80AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
30.05.12.08.02	3ОНFC80AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
30.05.12.08.03	3ОНFC80AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.05.12.08.04	3ОНFC80AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>30.05.13.</b>	<b>3ОННА51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.05.13.01	3ОННА51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
30.05.13.03	3ОННА51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.05.13.04	3ОННА51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.05.13.05	3ОННА51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.13.06	3ОННА51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>245</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.13.07	3ОННА51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
30.05.13.08	3ОННА51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.14.</b>	<b>3ОННА52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.05.14.01	3ОННА52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.14.02	3ОННА52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.14.03	3ОННА52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.14.04	3ОННА52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.05.14.05	3ОННА52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.14.06	3ОННА52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.05.14.07	3ОННА52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
30.05.14.08	3ОННА52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.15.</b>	<b>3ОННА53AV001_Прахова Горелка 53</b>				<b>0</b>
30.05.15.01	3ОННА53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.15.02	3ОННА53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.05.15.03	3ОННА53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.05.15.04	3ОННА53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
30.05.15.05	3ОННА53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.05.15.06	3ОННА53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>246</b> от of <b>337</b>

30.05.15.07	ЗОННА53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.15.08	ЗОННА53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
30.05.15.09	ЗОННА53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.16.</b>	<b>ЗОННА61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.05.16.01	ЗОННА61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
30.05.16.03	ЗОННА61AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.05.16.04	ЗОННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.05.16.05	ЗОННА61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.16.06	ЗОННА61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.05.16.07	ЗОННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
30.05.16.08	ЗОННА61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.17.</b>	<b>ЗОННА62AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.05.17.01	ЗОННА62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.17.02	ЗОННА62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.17.03	ЗОННА62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.17.04	ЗОННА62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>247</b> от of <b>337</b>

30.05.17.05	ЗОННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.17.06	ЗОННА62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.05.17.07	ЗОННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
30.05.17.08	ЗОННА62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.18.</b>	<b>ЗОННА63AV001_Прахова Горелка 63</b>				<b>0</b>
30.05.18.01	ЗОННА63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.18.02	ЗОННА63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.05.18.03	ЗОННА63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.05.18.04	ЗОННА63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
30.05.18.05	ЗОННА63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.05.18.06	ЗОННА63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.18.07	ЗОННА63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.18.08	ЗОННА63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
30.05.18.09	ЗОННА63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.19.</b>	<b>ЗОННА71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.05.19.01	ЗОННА71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.19.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
30.05.19.03	ЗОННА71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>248</b> от of <b>337</b>

30.05.19.04	ЗОННА71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.05.19.05	ЗОННА71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.19.06	ЗОННА71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.05.19.07	ЗОННА71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
30.05.19.08	ЗОННА71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.20.</b>	<b>ЗОННА72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.05.20.01	ЗОННА72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.20.02	ЗОННА72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.20.03	ЗОННА72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.20.04	ЗОННА72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.05.20.05	ЗОННА72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.20.06	ЗОННА72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.05.20.07	ЗОННА72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
30.05.20.08	ЗОННА72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.21.</b>	<b>ЗОННА73AV001_Прахова Горелка 73</b>				<b>0</b>
30.05.21.01	ЗОННА73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.21.02	ЗОННА73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.05.21.03	ЗОННА73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>249</b> от of <b>337</b>

30.05.21.04	ЗОННА73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
30.05.21.05	ЗОННА73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.05.21.06	ЗОННА73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.21.07	ЗОННА73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.21.08	ЗОННА73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
30.05.21.09	ЗОННА73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.22.</b>	<b>ЗОННА81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
30.05.22.01	ЗОННА81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
30.05.22.03	ЗОННА81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.05.22.04	ЗОННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.05.22.05	ЗОННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.22.06	ЗОННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.05.22.07	ЗОННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
30.05.22.08	ЗОННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.23.</b>	<b>ЗОННА82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>250</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.23.01	ЗОННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.23.02	ЗОННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.23.03	ЗОННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
30.05.23.04	ЗОННА82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
30.05.23.05	ЗОННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.23.06	ЗОННА82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.05.23.07	ЗОННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
30.05.23.08	ЗОННА82AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.24.</b>	<b>ЗОННА83AV001_Прахова Горелка 83</b>				<b>0</b>
30.05.24.01	ЗОННА83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.24.02	ЗОННА83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.05.24.03	ЗОННА83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.05.24.04	ЗОННА83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
30.05.24.05	ЗОННА83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
30.05.24.06	ЗОННА83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.24.07	ЗОННА83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.24.08	ЗОННА83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
30.05.24.09	ЗОННА83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>30.05.25.</b>	<b>ЗОННЕ50AA001_Прахоконцентратор - Мелница 50</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>251</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.25.01	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.05.25.02	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.05.25.03	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
30.05.25.04	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.05.25.05	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
30.05.25.06	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.05.25.07	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
30.05.25.08	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.05.25.09	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
30.05.25.10	ЗОННЕ50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>30.05.26.</b>	<b>ЗОННЕ60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60</b>				<b>0</b>
30.05.26.01	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.05.26.02	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.05.26.03	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
30.05.26.04	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.05.26.05	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
30.05.26.06	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.05.26.07	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
30.05.26.08	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.05.26.09	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
30.05.26.10	ЗОННЕ60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>30.05.27.</b>	<b>ЗОННЕ70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70</b>				<b>0</b>
30.05.27.01	ЗОННЕ70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.05.27.02	ЗОННЕ70AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>252</b> от of <b>337</b>

30.05.27.03	ЗОННЕ70АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
30.05.27.04	ЗОННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.05.27.05	ЗОННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
30.05.27.06	ЗОННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.05.27.07	ЗОННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
30.05.27.08	ЗОННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.05.27.09	ЗОННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
30.05.27.10	ЗОННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>30.05.28.</b>	<b>ЗОННЕ80АА001_Прахоконцентратор - Мелница 80</b>				<b>0</b>
30.05.28.01	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.05.28.02	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.05.28.03	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
30.05.28.04	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.05.28.05	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
30.05.28.06	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.05.28.07	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
30.05.28.08	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.05.28.09	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
30.05.28.10	ЗОННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>30.05.29.</b>	<b>30_ORO_Общи ремонтни операции</b>				<b>0</b>
30.05.29.01	30_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
30.05.29.02	30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	2	бр.		0
30.05.29.03	30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	2	бр.		0
30.05.29.04	30_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
30.05.29.05	30_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>253</b> от <i>of</i> <b>337</b>

30.05.29.06	30_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	2	бр.		0
30.05.29.07	30_ORO_ПСТВ Подмяна на палцов съединител.	2	бр.		0
30.05.29.08	30_ORO_ПСТВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
30.05.29.09	30_ORO_ПСТВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	2	бр.		0
30.05.29.10	30_ORO_ПСТВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
30.05.29.11	30_ORO_ПСТВ Подмяна капаци	2	бр.		0
30.05.29.12	30_ORO_ПСТВ Подмяна редуктор	2	бр.		0
30.05.29.13	30_ORO_ПСТВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
30.05.29.14	30_ORO_ПСТВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
30.05.29.15	30_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
30.05.29.16	30_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40ННА00-МЕ401)	2	бр.		0
30.05.29.17	30_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	2	бр.		0
30.05.29.18	30_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	0	бр.		0
30.05.29.19	30_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
30.05.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	0	бр.		0
<b>30.05.30.</b>	<b>Технически ръководител</b>	<b>32</b>	<b>Ч/Ч</b>		<b>0</b>
<b>30.05.31.</b>	<b>Монтьор</b>	<b>192</b>	<b>Ч/Ч</b>		<b>0</b>
<b>30.05.32.</b>	<b>Заварчик</b>	<b>64</b>	<b>Ч/Ч</b>		<b>0</b>
<b>30.05.33.</b>	<b>Оксиженист</b>	<b>64</b>	<b>Ч/Ч</b>		<b>0</b>
<b>30.05.34.</b>	<b>Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газова опресовки на КА)</b>	<b>4</b>	<b>бр.</b>		<b>0</b>
<b>30.05.35.</b>	<b>Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията. (Общо за 8 те ППС)</b>	<b>1</b>	<b>бр.</b>		<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>254</b> от <i>of</i> <b>337</b>

2.4 Среден ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30, ППС-40, ППС-50, ППС-60, ППС-70, ППС 80 на Котел 4

No	Описание	К-во	М. ед.	Ед. цена	Обща цена
	<b>IV и V Група: Ремонт на ППС 10-80. От точка 40.04.01. до т. 40.05.35.</b>				
<b>40.04.01.</b>	<b>40HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10</b>				<b>0</b>
40.04.01.01	40HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.01.02	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	0	бр.		0
40.04.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
40.04.01.04	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	0	бр.		0
40.04.01.05	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	0	бр.		0
40.04.01.06	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>255</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.01.07	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
40.04.01.09	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
40.04.01.10	40HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	0	бр.		0
40.04.01.11	40HFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	0	бр.		0
40.04.01.12	40HFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	0	бр.		0
40.04.01.13	40HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	0	бр.		0
40.04.01.14	40HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
40.04.01.15	40HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	0	бр.		0
40.04.01.16	40HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	0	бр.		0
40.04.01.17	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.01.18	40HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	0	бр.		0
40.04.01.19	40HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
40.04.01.20	40HFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаки и люкове.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>256</b> от of <b>337</b>

40.04.01.21	40HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.01.22	40HFB10AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.04.01.23	40HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.04.01.24	40HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.01.25	40HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>40.04.02.</b>	<b>40HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/</b>				<b>0</b>
40.04.02.01	40HFB10AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.02.02	40HFB10AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
40.04.02.03	40HFB10AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	0	бр.		0
40.04.02.04	40HFB10AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	0	бр.		0
40.04.02.05	40HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	0	бр.		0
40.04.02.06	40HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.02.07	40HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	0	бр.		0
40.04.02.08	40HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	0	бр.		0
40.04.02.09	40HFB10AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>257</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.02.10	40HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	0	м.		0
40.04.02.11	40HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.04.02.12	40HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	0	бр.		0
40.04.02.13	40HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	0	кв.м.		0
40.04.02.14	40HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.02.15	40HFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	0	бр.		0
40.04.02.16	40HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.04.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
40.04.02.18	40HFB10AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.04.02.19	40HFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.02.20	40HFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	0	м.		0
40.04.02.21	40HFB10AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдославни електроди и шмиргилене по шаблон.	0	бр.		0
40.04.02.22	40HFB10AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.04.02.23	40HFB10AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.04.02.24	40HFB10AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.04.02.25	40HFB10AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>258</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.02.26	40HFB10AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>40.04.03.</b>	<b>40HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20</b>				<b>0</b>
40.04.03.01	40HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.03.02	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
40.04.03.04	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.03.05	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.03.06	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.03.07	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>259</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
40.04.03.09	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
40.04.03.10	40HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.03.11	40HFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.04.03.12	40HFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.04.03.13	40HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.03.14	40HFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
40.04.03.15	40HFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.04.03.16	40HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.03.17	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.03.18	40HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.03.19	40HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
40.04.03.20	40HFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.04.03.21	40HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.03.22	40HFB20AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.04.03.23	40HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>260</b> от of <b>337</b>

40.04.03.24	40HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.03.25	40HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>40.04.04.</b>	<b>40HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/</b>				<b>0</b>
40.04.04.01	40HFB20AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.04.02	40HFB20AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
40.04.04.03	40HFB20AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.04.04	40HFB20AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
40.04.04.05	40HFB20AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.04.06	40HFB20AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.04.07	40HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.04.04.08	40HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.04.04.09	40HFB20AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.04.10	40HFB20AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.04.04.11	40HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.04.04.12	40HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>261</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.04.13	40HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
40.04.04.14	40HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.04.15	40HFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.04.04.16	40HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.04.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.04.18	40HFB20AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.04.04.19	40HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.04.20	40HFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.04.04.21	40HFB20AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.04.22	40HFB20AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.04.04.23	40HFB20AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.04.04.24	40HFB20AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.04.04.25	40HFB20AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.04.26	40HFB20AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>40.04.05.</b>	<b>40HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30</b>				<b>0</b>
40.04.05.01	40HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>262</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.05.02	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
40.04.05.04	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.05.05	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.05.06	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.05.07	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>263</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
40.04.05.09	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
40.04.05.10	40HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.05.11	40HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.04.05.12	40HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.04.05.13	40HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.05.14	40HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
40.04.05.15	40HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.04.05.16	40HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.05.17	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.05.18	40HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.05.19	40HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
40.04.05.20	40HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.04.05.21	40HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.05.22	40HFB30AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.04.05.23	40HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>264</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.05.24	40HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.05.25	40HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>40.04.06.</b>	<b>40HFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /къс/</b>				<b>0</b>
40.04.06.01	40HFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.06.02	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
40.04.06.03	40HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.06.04	40HFB30AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
40.04.06.05	40HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.06.06	40HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.06.07	40HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.04.06.08	40HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.04.06.09	40HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.06.10	40HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.04.06.11	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.04.06.12	40HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>265</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.06.13	40HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
40.04.06.14	40HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.06.15	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.04.06.16	40HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.04.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.06.18	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.04.06.19	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.06.20	40HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.04.06.21	40HFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.06.22	40HFB30AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.04.06.23	40HFB30AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.04.06.24	40HFB30AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.04.06.25	40HFB30AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.06.26	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>40.04.07.</b>	<b>40HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40</b>				<b>0</b>
40.04.07.01	40HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>266</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.07.02	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
40.04.07.04	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.07.05	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.07.06	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.07.07	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>267</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).				
40.04.07.09	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
40.04.07.10	40HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.07.11	40HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.04.07.12	40HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.04.07.13	40HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.07.14	40HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
40.04.07.15	40HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.04.07.16	40HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.07.17	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.07.18	40HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.07.19	40HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
40.04.07.20	40HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.04.07.21	40HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.07.22	40HFB40AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.04.07.23	40HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>268</b> от of <b>337</b>

40.04.07.24	40HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.07.25	40HFB40AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>40.04.08.</b>	<b>40HFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/</b>				<b>0</b>
40.04.08.01	40HFB40AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.08.02	40HFB40AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0
40.04.08.03	40HFB40AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.08.04	40HFB40AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
40.04.08.05	40HFB40AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.08.06	40HFB40AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.08.07	40HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.04.08.08	40HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.04.08.09	40HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.08.10	40HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.04.08.11	40HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.04.08.12	40HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>269</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.08.13	40HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
40.04.08.14	40HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.04.08.15	40HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.04.08.16	40HFB40AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.04.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.08.18	40HFB40AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.04.08.19	40HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.08.20	40HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.04.08.21	40HFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.08.22	40HFB40AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.04.08.23	40HFB40AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.04.08.24	40HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.04.08.25	40HFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.08.26	40HFB40AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>40.04.09.</b>	<b>40HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10</b>				<b>0</b>
<b>40.04.09.01</b>	40HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>40.04.09.02</b>	40HFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>270</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>40.04.09.03</b>	<b>40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC10</b>					0
40.04.09.03.01	40HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
40.04.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.			0
40.04.09.03.03	40HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.			0
40.04.09.03.04	40HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	5	м.			0
40.04.09.03.05	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.			0
40.04.09.03.06	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
40.04.09.03.07	40HFC10AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.			0
40.04.09.03.08	40HFC10AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	0	бр.			0
40.04.09.03.09	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0	бр.			0
40.04.09.03.10	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.			0
40.04.09.03.11	40HFC10AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	10	бр.			0
40.04.09.03.12	40HFC10AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	4	м.			0
40.04.09.03.13	40HFC10AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	100	дм <sup>2</sup>			0
40.04.09.03.14	40HFC10AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.			0
40.04.09.03.15	40HFC10AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0	к-т			0
40.04.09.03.16	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>271</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.09.03.17	40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	8	бр.		0
40.04.09.03.18	40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	5	бр.		0
40.04.09.03.19	40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0	кв.м.		0
40.04.09.03.20	40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	10	бр.		0
40.04.09.03.21	40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0	бр.		0
40.04.09.03.22	40HFC10AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0	бр.		0
40.04.09.03.23	40HFC10AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0	бр.		0
<b>40.04.09.04.</b>	<b>40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ</b> <b>40HFC10</b>				0
40.04.09.04.01	40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.09.04.02	40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.09.04.03	40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	5	бр.		0
40.04.09.04.04	40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	3	бр.		0
40.04.09.04.05	40HFC10AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	5	м.		0
40.04.09.04.06	40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	0	кв.м.		0
40.04.09.04.07	40HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	0	м.		0
40.04.09.04.08	40HFC10AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	0	кв.м.		0
40.04.09.04.09	40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.09.04.10	40HFC10AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
40.04.09.04.11	40HFC10AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>272</b> от of <b>337</b>

40.04.09.04.12	40HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.09.04.13	40HFC10AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 40HFC00- MM046) на МВ	0	бр.		0
<b>40.04.09.05.</b>	<b>40HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC10</b>				0
40.04.09.05.01	40HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.04.09.05.02	40HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0	бр.		0
40.04.09.05.03	40HFC10AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
40.04.09.05.04	40HFC10AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>40.04.09.06.</b>	<b>40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC10</b>				0
40.04.09.06.01	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	0	бр.		0
40.04.09.06.02	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	0	бр.		0
40.04.09.06.03	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.09.06.04	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.09.06.05	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.04.09.06.06	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	0	бр.		0
40.04.09.06.07	40HFC10AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>40.04.09.07.</b>	<b>40HFC10AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC10</b>				0
40.04.09.07.01	40HFC10AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>273</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.09.07.02	40HFC10AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	0	бр.		0
40.04.09.07.03	40HFC10AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	0	бр.		0
40.04.09.07.04	40HFC10AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	0	бр.		0
40.04.09.07.05	40HFC10AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	0	бр.		0
40.04.09.07.06	40HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	0	бр.		0
40.04.09.07.07	40HFC10AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	0	бр.		0
40.04.09.07.08	40HFC10AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	0	бр.		0
40.04.09.07.09	40HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	0	бр.		0
40.04.09.07.10	40HFC10AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	0	бр.		0
40.04.09.07.11	40HFC10AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	0	бр.		0
40.04.09.07.12	40HFC10AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	0	бр.		0
<b>40.04.09.08.</b>	<b>40HFC10AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC10</b>				0
40.04.09.08.01	40HFC10AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
40.04.09.08.02	40HFC10AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	2	бр.		0
40.04.09.08.03	40HFC10AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	2	м.		0
40.04.09.08.04	40HFC10AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>40.04.10.</b>	<b>40HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20</b>				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>274</b> от of <b>337</b>

40.04.10.01	40HFC20AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.04.10.02	40HFC20AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
40.04.10.03	<b>40HFC20AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC20</b>				0
40.04.10.03.01	40HFC20AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.10.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
40.04.10.03.03	40HFC20AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.04.10.03.04	40HFC20AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.04.10.03.05	40HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.10.03.06	40HFC20AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.04.10.03.07	40HFC20AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
40.04.10.03.08	40HFC20AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.10.03.09	40HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
40.04.10.03.10	40HFC20AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
40.04.10.03.11	40HFC20AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.10.03.12	40HFC20AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.04.10.03.13	40HFC20AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
40.04.10.03.14	40HFC20AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.10.03.15	40HFC20AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>275</b> от of <b>337</b>

40.04.10.03.16	40HFC20AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
40.04.10.03.17	40HFC20AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
40.04.10.03.18	40HFC20AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
40.04.10.03.19	40HFC20AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
40.04.10.03.20	40HFC20AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.10.03.21	40HFC20AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
40.04.10.03.22	40HFC20AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
40.04.10.03.23	40HFC20AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>40.04.10.04.</b>	<b>40HFC20AJ001_MV_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>40HFC20</b>				0
40.04.10.04.01	40HFC20AJ001_MV_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.10.04.02	40HFC20AJ001_MV_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.10.04.03	40HFC20AJ001_MV_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
40.04.10.04.04	40HFC20AJ001_MV_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.10.04.05	40HFC20AJ001_MV_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.04.10.04.06	40HFC20AJ001_MV_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
40.04.10.04.07	40HFC20AJ001_MV_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.10.04.08	40HFC20AJ001_MV_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
40.04.10.04.09	40HFC20AJ001_MV_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>276</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.10.04.10	40HFC20AJ001_MV_V Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
40.04.10.04.11	40HFC20AJ001_MV_V Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
40.04.10.04.12	40HFC20AJ001_MV_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.10.04.13	40HFC20AJ001_MV_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 40HFC00- MM046) на MB	1	бр.		0
<b>40.04.10.05.</b>	<b>40HFC20AJ001_MV_P Ремонт патрубак на MB 40HFC20</b>				0
40.04.10.05.01	40HFC20AJ001_MV_P Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на MB /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.04.10.05.02	40HFC20AJ001_MV_P Ремонт на шибър MB .	0,25	бр.		0
40.04.10.05.03	40HFC20AJ001_MV_P Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
40.04.10.05.04	40HFC20AJ001_MV_P Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>40.04.10.06.</b>	<b>40HFC20AJ001_MV_LB Ремонт лагерен блок на MB 40HFC20</b>				0
40.04.10.06.01	40HFC20AJ001_MV_LB Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.10.06.02	40HFC20AJ001_MV_LB Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.04.10.06.03	40HFC20AJ001_MV_LB Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.10.06.04	40HFC20AJ001_MV_LB Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.10.06.05	40HFC20AJ001_MV_LB Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.04.10.06.06	40HFC20AJ001_MV_LB Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.10.06.07	40HFC20AJ001_MV_LB Пробно въртене .	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>277</b> от of <b>337</b>

<b>40.04.10.07.</b>	<b>40HFC20AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 40HFC20</b>					0
40.04.10.07.01	40HFC20AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0
40.04.10.07.02	40HFC20AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.			0
40.04.10.07.03	40HFC20AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.			0
40.04.10.07.04	40HFC20AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.			0
40.04.10.07.05	40HFC20AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.			0
40.04.10.07.06	40HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.			0
40.04.10.07.07	40HFC20AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.			0
40.04.10.07.08	40HFC20AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.			0
40.04.10.07.09	40HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.			0
40.04.10.07.10	40HFC20AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.			0
40.04.10.07.11	40HFC20AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.			0
40.04.10.07.12	40HFC20AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.			0
<b>40.04.10.08.</b>	<b>40HFC20AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 40HFC20</b>					0
40.04.10.08.01	40HFC20AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.			0
40.04.10.08.02	40HFC20AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>278</b> от of <b>337</b>

40.04.10.08.03	40HFC20AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.04.10.08.04	40HFC20AJ001_MВ_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>40.04.11.</b>	<b>40HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30</b>				<b>0</b>
<b>40.04.11.01</b>	40HFC30AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
<b>40.04.11.02</b>	40HFC30AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>40.04.11.03</b>	<b>40HFC30AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC30</b>				<b>0</b>
40.04.11.03.01	40HFC30AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
40.04.11.03.03	40HFC30AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.04.11.03.04	40HFC30AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.04.11.03.05	40HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.11.03.06	40HFC30AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.04.11.03.07	40HFC30AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
40.04.11.03.08	40HFC30AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.11.03.09	40HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
40.04.11.03.10	40HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
40.04.11.03.11	40HFC30AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.11.03.12	40HFC30AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.04.11.03.13	40HFC30AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>279</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.11.03.14	40HFC30AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.11.03.15	40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
40.04.11.03.16	40HFC30AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
40.04.11.03.17	40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
40.04.11.03.18	40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
40.04.11.03.19	40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
40.04.11.03.20	40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.11.03.21	40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
40.04.11.03.22	40HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
40.04.11.03.23	40HFC30AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>40.04.11.04.</b>	<b>40HFC30AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ 40HFC30</b>				0
40.04.11.04.01	40HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.11.04.02	40HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.11.04.03	40HFC30AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
40.04.11.04.04	40HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.11.04.05	40HFC30AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.04.11.04.06	40HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
40.04.11.04.07	40HFC30AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>280</b> от of <b>337</b>

40.04.11.04.08	40HFC30AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
40.04.11.04.09	40HFC30AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.11.04.10	40HFC30AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
40.04.11.04.11	40HFC30AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
40.04.11.04.12	40HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.11.04.13	40HFC30AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 40HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>40.04.11.05.</b>	<b>40HFC30AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC30</b>				0
40.04.11.05.01	40HFC30AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.04.11.05.02	40HFC30AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
40.04.11.05.03	40HFC30AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
40.04.11.05.04	40HFC30AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>40.04.11.06.</b>	<b>40HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC30</b>				0
40.04.11.06.01	40HFC30AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.11.06.02	40HFC30AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.04.11.06.03	40HFC30AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.11.06.04	40HFC30AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>281</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.11.06.05	40HFC30AJ001_MV_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.04.11.06.06	40HFC30AJ001_MV_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.11.06.07	40HFC30AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>40.04.11.07.</b>	<b>40HFC30AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 40HFC30</b>				0
40.04.11.07.01	40HFC30AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.11.07.02	40HFC30AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.11.07.03	40HFC30AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.11.07.04	40HFC30AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.11.07.05	40HFC30AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.11.07.06	40HFC30AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.11.07.07	40HFC30AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.11.07.08	40HFC30AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.04.11.07.09	40HFC30AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.04.11.07.10	40HFC30AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.11.07.11	40HFC30AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.04.11.07.12	40HFC30AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>40.04.11.08.</b>	<b>40HFC30AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 40HFC30</b>				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>282</b> от of <b>337</b>

40.04.11.08.01	40HFC30AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
40.04.11.08.02	40HFC30AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.11.08.03	40HFC30AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.04.11.08.04	40HFC30AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>40.04.12.</b>	<b>40HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40</b>				<b>0</b>
40.04.12.01	40HFC40AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.04.12.02	40HFC40AJ001_MV Дефектовка на МВ	0	бр.		0
40.04.12.03	<b>40HFC40AJ001_MV_К Ремонт корпус на МВ 40HFC40</b>				0
40.04.12.03.01	40HFC40AJ001_MV_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.12.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м²)	1	бр.		0
40.04.12.03.03	40HFC40AJ001_MV_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.04.12.03.04	40HFC40AJ001_MV_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.04.12.03.05	40HFC40AJ001_MV_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.12.03.06	40HFC40AJ001_MV_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.04.12.03.07	40HFC40AJ001_MV_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
40.04.12.03.08	40HFC40AJ001_MV_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.12.03.09	40HFC40AJ001_MV_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
40.04.12.03.10	40HFC40AJ001_MV_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
40.04.12.03.11	40HFC40AJ001_MV_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>283</b> от of <b>337</b>

40.04.12.03.12	40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.04.12.03.13	40HFC40AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
40.04.12.03.14	40HFC40AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.12.03.15	40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
40.04.12.03.16	40HFC40AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
40.04.12.03.17	40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
40.04.12.03.18	40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
40.04.12.03.19	40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
40.04.12.03.20	40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.12.03.21	40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
40.04.12.03.22	40HFC40AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
40.04.12.03.23	40HFC40AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>40.04.12.04.</b>	<b>40HFC40AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>40HFC40</b>				0
40.04.12.04.01	40HFC40AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.12.04.02	40HFC40AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.12.04.03	40HFC40AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
40.04.12.04.04	40HFC40AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>284</b> от of <b>337</b>

40.04.12.04.05	40HFC40AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.04.12.04.06	40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	1	кв.м.		0
40.04.12.04.07	40HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.12.04.08	40HFC40AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
40.04.12.04.09	40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.12.04.10	40HFC40AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
40.04.12.04.11	40HFC40AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
40.04.12.04.12	40HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.12.04.13	40HFC40AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 40HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>40.04.12.05.</b>	<b>40HFC40AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC40</b>				0
40.04.12.05.01	40HFC40AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.04.12.05.02	40HFC40AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
40.04.12.05.03	40HFC40AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	0	бр.		0
40.04.12.05.04	40HFC40AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>40.04.12.06.</b>	<b>40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC40</b>				0
40.04.12.06.01	40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.12.06.02	40HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>285</b> от of <b>337</b>

	почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)				
40.04.12.06.03	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.12.06.04	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.12.06.05	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.04.12.06.06	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.12.06.07	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>40.04.12.07.</b>	<b>40HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC40</b>				0
40.04.12.07.01	40HFC40AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.12.07.02	40HFC40AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.12.07.03	40HFC40AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.12.07.04	40HFC40AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.12.07.05	40HFC40AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.12.07.06	40HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.12.07.07	40HFC40AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.12.07.08	40HFC40AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.04.12.07.09	40HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>286</b> от of <b>337</b>

40.04.12.07.10	40HFC40AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.12.07.11	40HFC40AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.04.12.07.12	40HFC40AJ001_MВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>40.04.12.08.</b>	<b>40HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 40HFC40</b>				0
40.04.12.08.01	40HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
40.04.12.08.02	40HFC40AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
40.04.12.08.03	40HFC40AJ001_MВ_ОС подмяня на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.04.12.08.04	40HFC40AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>40.04.13.</b>	<b>40HNA11AV001_ Прахова горелка 11 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.04.13.01	40HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
40.04.13.03	40HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	2	м.		0
40.04.13.04	40HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяня на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	0	бр.		0
40.04.13.05	40HNA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	100	дм <sup>2</sup>		0
40.04.13.06	40HNA11AV001_ОГ 1 Подмяня на износени участъци корпус	0	кв.м.		0
40.04.13.07	40HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяня на износени части и др.).	0,5	бр.		0
40.04.13.08	40HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяня на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>287</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>40.04.14.</b>	<b>40ННА12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.04.14.01	40ННА12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.14.02	40ННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	2	м.		0
40.04.14.03	40ННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	100	дм <sup>2</sup>		0
40.04.14.04	40ННА12AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	0	кв.м.		0
40.04.14.05	40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.14.06	40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.04.14.07	40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
40.04.14.08	40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.15.</b>	<b>40ННА13AV001_Прахова Горелка 13</b>				<b>0</b>
40.04.15.01	40ННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.15.02	40ННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	0	кв.м.		0
40.04.15.03	40ННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	5	м.		0
40.04.15.04	40ННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
40.04.15.05	40ННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.04.15.06	40ННА13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	0	бр.		0
40.04.15.07	40ННА13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..)	1	бр.		0
40.04.15.08	40ННА13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	0	бр.		0
40.04.15.09	40ННА13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>288</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>40.04.16.</b>	<b>40HHA21AV001_ Прахова горелка 21 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.04.16.01	40HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.16.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
40.04.16.03	40HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.16.04	40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.04.16.05	40HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.04.16.06	40HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.04.16.07	40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
40.04.16.08	40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.17.</b>	<b>40HHA22AV001_ Прахова горелка 22 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.04.17.01	40HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.17.02	40HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.17.03	40HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.04.17.04	40HHA22AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.04.17.05	40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.17.06	40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.04.17.07	40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>289</b> от of <b>337</b>

40.04.17.08	40ННА22AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.18.</b>	<b>40ННА23AV001_Прахова Горелка 23</b>				<b>0</b>
40.04.18.01	40ННА23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.18.02	40ННА23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.18.03	40ННА23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.04.18.04	40ННА23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
40.04.18.05	40ННА23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.04.18.06	40ННА23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.18.07	40ННА23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.18.08	40ННА23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
40.04.18.09	40ННА23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.19.</b>	<b>40ННА31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.04.19.01	40ННА31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
40.04.19.03	40ННА31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.19.04	40ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.04.19.05	40ННА31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.04.19.06	40ННА31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>290</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.19.07	40ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
40.04.19.08	40ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.20.</b>	<b>40ННА32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.04.20.01	40ННА32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.20.02	40ННА32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.20.03	40ННА32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.04.20.04	40ННА32AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.04.20.05	40ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.20.06	40ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.04.20.07	40ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
40.04.20.08	40ННА32AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.21.</b>	<b>40ННА33AV001_Прахова Горелка 33</b>				<b>0</b>
40.04.21.01	40ННА33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.21.02	40ННА33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.21.03	40ННА33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.04.21.04	40ННА33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
40.04.21.05	40ННА33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.04.21.06	40ННА33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>291</b> от of <b>337</b>

40.04.21.07	40ННА33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.21.08	40ННА33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
40.04.21.09	40ННА33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.22.</b>	<b>40ННА41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.04.22.01	40ННА41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.22.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
40.04.22.03	40ННА41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.22.04	40ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.04.22.05	40ННА41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.04.22.06	40ННА41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.04.22.07	40ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
40.04.22.08	40ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.23.</b>	<b>40ННА42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.04.23.01	40ННА42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.23.02	40ННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.23.03	40ННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.04.23.04	40ННА42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>292</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.23.05	40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.23.06	40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.04.23.07	40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
40.04.23.08	40ННА42AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.24.</b>	<b>40ННА43AV001_Прахова Горелка 43</b>				<b>0</b>
40.04.24.01	40ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.24.02	40ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.24.03	40ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.04.24.04	40ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
40.04.24.05	40ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.04.24.06	40ННА43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.24.07	40ННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.24.08	40ННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
40.04.24.09	40ННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.04.25.</b>	<b>40ННЕ10AA001_Прахоконцентратор - Мелница 10</b>				<b>0</b>
40.04.25.01	40ННЕ10AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	0	бр.		0
40.04.25.02	40ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	0	кв.м.		0
40.04.25.03	40ННЕ10AA001_МВ Пк Наплавка	0	дм <sup>2</sup>		0
40.04.25.04	40ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>293</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.04.25.05	40HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	0	бр.		0
40.04.25.06	40HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на опори	0	бр.		0
40.04.25.07	40HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0	бр.		0
40.04.25.08	40HHE10AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	0	бр.		0
40.04.25.09	40HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
40.04.25.10	40HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	0	бр.		0
<b>40.04.26.</b>	<b>40HHE20AA001_Прахоконцентратор - Мелница 20</b>				<b>0</b>
40.04.26.01	40HHE20AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.04.26.02	40HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.04.26.03	40HHE20AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
40.04.26.04	40HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.04.26.05	40HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
40.04.26.06	40HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.04.26.07	40HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
40.04.26.08	40HHE20AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.04.26.09	40HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
40.04.26.10	40HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>40.04.27.</b>	<b>40HHE30AA001_Прахоконцентратор - Мелница 30</b>				<b>0</b>
40.04.27.01	40HHE30AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.04.27.02	40HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.04.27.03	40HHE30AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
40.04.27.04	40HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.04.27.05	40HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
40.04.27.06	40HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>294</b> от of <b>337</b>

40.04.27.07	40HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
40.04.27.08	40HHE30AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.04.27.09	40HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
40.04.27.10	40HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>40.04.28.</b>	<b>40HHE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40</b>				<b>0</b>
40.04.28.01	40HHE40AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.04.28.02	40HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.04.28.03	40HHE40AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
40.04.28.04	40HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.04.28.05	40HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
40.04.28.06	40HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.04.28.07	40HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
40.04.28.08	40HHE40AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.04.28.09	40HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
40.04.28.10	40HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>40.05.01.</b>	<b>40HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50</b>				<b>0</b>
40.05.01.01	40HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.01.02	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>295</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
40.05.01.04	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.01.05	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.01.06	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.01.07	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
40.05.01.09	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
40.05.01.10	40HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>296</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.01.11	40HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.05.01.12	40HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.05.01.13	40HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.01.14	40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
40.05.01.15	40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.01.16	40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.01.17	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.01.18	40HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.01.19	40HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
40.05.01.20	40HFB50AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.05.01.21	40HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.01.22	40HFB50AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.05.01.23	40HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.05.01.24	40HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.01.25	40HFB50AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>40.05.02.</b>	<b>40HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/</b>				<b>0</b>
40.05.02.01	40HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.02.02	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>297</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.02.03	40HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.02.04	40HFB50AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
40.05.02.05	40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.05.02.06	40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.02.07	40HFB50AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.05.02.08	40HFB50AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.05.02.09	40HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.02.10	40HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.02.11	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.05.02.12	40HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.02.13	40HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
40.05.02.14	40HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.05.02.15	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.05.02.16	40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>298</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.				
40.05.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.02.18	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.05.02.19	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.02.20	40HFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.05.02.21	40HFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.02.22	40HFB50AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.05.02.23	40HFB50AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.05.02.24	40HFB50AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.05.02.25	40HFB50AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.02.26	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>40.05.03.</b>	<b>40HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60</b>				<b>0</b>
40.05.03.01	40HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.03.02	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>299</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
40.05.03.04	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.03.05	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.03.06	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.03.07	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
40.05.03.09	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
40.05.03.10	40HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>300</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.03.11	40HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.05.03.12	40HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.05.03.13	40HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.03.14	40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
40.05.03.15	40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.03.16	40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.03.17	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.03.18	40HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.03.19	40HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
40.05.03.20	40HFB60AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.05.03.21	40HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.03.22	40HFB60AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.05.03.23	40HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.05.03.24	40HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.03.25	40HFB60AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>40.05.04.</b>	<b>40HFB60AF002_Питател сурови въглища-60 /къс/</b>				<b>0</b>
40.05.04.01	40HFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.04.02	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>301</b> от of <b>337</b>

40.05.04.03	40HFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.04.04	40HFB60AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
40.05.04.05	40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.05.04.06	40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.04.07	40HFB60AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.05.04.08	40HFB60AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.05.04.09	40HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.04.10	40HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.04.11	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.05.04.12	40HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.04.13	40HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
40.05.04.14	40HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.05.04.15	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.05.04.16	40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>302</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.				
40.05.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.04.18	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.05.04.19	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.04.20	40HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.05.04.21	40HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.04.22	40HFB60AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.05.04.23	40HFB60AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.05.04.24	40HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.05.04.25	40HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.04.26	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>40.05.05.</b>	<b>40HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70</b>				<b>0</b>
40.05.05.01	40HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.05.02	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>303</b> от of <b>337</b>

40.05.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
40.05.05.04	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.05.05	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.05.06	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.05.07	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
40.05.05.09	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
40.05.05.10	40HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>304</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.05.11	40HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.05.05.12	40HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.05.05.13	40HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.05.14	40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
40.05.05.15	40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.05.16	40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.05.17	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.05.18	40HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.05.19	40HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
40.05.05.20	40HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.05.05.21	40HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.05.22	40HFB70AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.05.05.23	40HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.05.05.24	40HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.05.25	40HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>40.05.06.</b>	<b>40HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 /къс/</b>				<b>0</b>
40.05.06.01	40HFB70AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.06.02	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>305</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.06.03	40HFB70AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.06.04	40HFB70AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
40.05.06.05	40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.05.06.06	40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.06.07	40HFB70AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.05.06.08	40HFB70AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.05.06.09	40HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.06.10	40HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.06.11	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.05.06.12	40HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.06.13	40HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
40.05.06.14	40HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.05.06.15	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.05.06.16	40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>306</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.				
40.05.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.06.18	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.05.06.19	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.06.20	40HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.05.06.21	40HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.06.22	40HFB70AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.05.06.23	40HFB70AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.05.06.24	40HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.05.06.25	40HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.06.26	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>40.05.07.</b>	<b>40HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80</b>				<b>0</b>
40.05.07.01	40HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.07.02	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>307</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	0	бр.		0
40.05.07.04	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.07.05	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.07.06	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.07.07	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	0	бр.		0
40.05.07.09	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	0	бр.		0
40.05.07.10	40HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>308</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.07.11	40HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.05.07.12	40HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.05.07.13	40HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.07.14	40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	0	бр.		0
40.05.07.15	40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.07.16	40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.07.17	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.07.18	40HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.07.19	40HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	0	бр.		0
40.05.07.20	40HFB80AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.05.07.21	40HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.07.22	40HFB80AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.05.07.23	40HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.05.07.24	40HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.07.25	40HFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	0	кв.м.		0
<b>40.05.08.</b>	<b>40HFB80AF002_Питател сурови въглища-80 /дълъг/</b>				<b>0</b>
40.05.08.01	40HFB80AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.08.02	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>309</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.08.03	40HFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.08.04	40HFB80AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	1	бр.		0
40.05.08.05	40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.05.08.06	40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.08.07	40HFB80AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна( с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.05.08.08	40HFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.05.08.09	40HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.08.10	40HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.08.11	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	6	бр.		0
40.05.08.12	40HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.08.13	40HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	5	кв.м.		0
40.05.08.14	40HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.05.08.15	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.05.08.16	40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>310</b> от <i>of</i> <b>337</b>

	задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.				
40.05.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.08.18	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.05.08.19	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.08.20	40HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	15	м.		0
40.05.08.21	40HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.08.22	40HFB80AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.05.08.23	40HFB80AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	0	бр.		0
40.05.08.24	40HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене.	0	бр.		0
40.05.08.25	40HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.08.26	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	0	кв.м.		0
<b>40.05.09.</b>	<b>40HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50</b>				<b>0</b>
40.05.09.01	40HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.09.02	40HFC50AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>40.05.09.03</b>	<b>40HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC50</b>				<b>0</b>
40.05.09.03.01	40HFC50AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>311</b> от of <b>337</b>

40.05.09.03.03	40HFC50AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	2	кв.м.		0
40.05.09.03.04	40HFC50AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.05.09.03.05	40HFC50AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.09.03.06	40HFC50AJ001_MV_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.09.03.07	40HFC50AJ001_MV_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
40.05.09.03.08	40HFC50AJ001_MV_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.09.03.09	40HFC50AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
40.05.09.03.10	40HFC50AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
40.05.09.03.11	40HFC50AJ001_MV_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.09.03.12	40HFC50AJ001_MV_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.05.09.03.13	40HFC50AJ001_MV_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.09.03.14	40HFC50AJ001_MV_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.09.03.15	40HFC50AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
40.05.09.03.16	40HFC50AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
40.05.09.03.17	40HFC50AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
40.05.09.03.18	40HFC50AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
40.05.09.03.19	40HFC50AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
40.05.09.03.20	40HFC50AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>312</b> от of <b>337</b>

40.05.09.03.21	40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
40.05.09.03.22	40HFC50AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
40.05.09.03.23	40HFC50AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>40.05.09.04.</b>	<b>40HFC50AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>40HFC50</b>				<b>0</b>
40.05.09.04.01	40HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.09.04.02	40HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.09.04.03	40HFC50AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
40.05.09.04.04	40HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.09.04.05	40HFC50AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.05.09.04.06	40HFC50AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
40.05.09.04.07	40HFC50AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.09.04.08	40HFC50AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
40.05.09.04.09	40HFC50AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.09.04.10	40HFC50AJ001_MВ_V Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
40.05.09.04.11	40HFC50AJ001_MВ_V Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
40.05.09.04.12	40HFC50AJ001_MВ_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.09.04.13	40HFC50AJ001_MВ_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 40HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>40.05.09.05.</b>	<b>40HFC50AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ</b> <b>40HFC50</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>313</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.09.05.01	40HFC50AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.05.09.05.02	40HFC50AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
40.05.09.05.03	40HFC50AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
40.05.09.05.04	40HFC50AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>40.05.09.06.</b>	<b>40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC50</b>				<b>0</b>
40.05.09.06.01	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.09.06.02	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.05.09.06.03	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.09.06.04	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.09.06.05	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.05.09.06.06	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.09.06.07	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>40.05.09.07.</b>	<b>40HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC50</b>				<b>0</b>
40.05.09.07.01	40HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.09.07.02	40HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.09.07.03	40HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>314</b> от of <b>337</b>

40.05.09.07.04	40HFC50AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.09.07.05	40HFC50AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.09.07.06	40HFC50AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.09.07.07	40HFC50AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.09.07.08	40HFC50AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.09.07.09	40HFC50AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.09.07.10	40HFC50AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.09.07.11	40HFC50AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.09.07.12	40HFC50AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>40.05.09.08.</b>	<b>40HFC50AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 40HFC50</b>				<b>0</b>
40.05.09.08.01	40HFC50AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
40.05.09.08.02	40HFC50AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
40.05.09.08.03	40HFC50AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на MB	4	м.		0
40.05.09.08.04	40HFC50AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по MB	0	кв.м.		0
<b>40.05.10.</b>	<b>40HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60</b>				<b>0</b>
40.05.10.01	40HFC60AJ001_MV Отваряне на врата на MB както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.10.02	40HFC60AJ001_MV Дефектовка на MB	0	бр.		0
<b>40.05.10.03</b>	<b>40HFC60AJ001_MV_K Ремонт корпус на MB 40HFC60</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>315</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.10.03.01	40HFC60AJ001_MВ_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.10.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м²)	1	бр.		0
40.05.10.03.03	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.05.10.03.04	40HFC60AJ001_MВ_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.05.10.03.05	40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.10.03.06	40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.10.03.07	40HFC60AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
40.05.10.03.08	40HFC60AJ001_MВ_K Мелница - вглицца рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.10.03.09	40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
40.05.10.03.10	40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
40.05.10.03.11	40HFC60AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.10.03.12	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.05.10.03.13	40HFC60AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм²		0
40.05.10.03.14	40HFC60AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.10.03.15	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
40.05.10.03.16	40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
40.05.10.03.17	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>316</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.10.03.18	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
40.05.10.03.19	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
40.05.10.03.20	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.10.03.21	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
40.05.10.03.22	40HFC60AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
40.05.10.03.23	40HFC60AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>40.05.30.04.</b>	<b>40HFC60AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ 40HFC60</b>				<b>0</b>
40.05.30.04.01	40HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.30.04.02	40HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.30.04.03	40HFC60AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
40.05.30.04.04	40HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.30.04.05	40HFC60AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.05.30.04.06	40HFC60AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
40.05.30.04.07	40HFC60AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.30.04.08	40HFC60AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
40.05.30.04.09	40HFC60AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.30.04.10	40HFC60AJ001_MВ_V Врата-подмяна на полички	0	бр.		0
40.05.30.04.11	40HFC60AJ001_MВ_V Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
40.05.30.04.12	40HFC60AJ001_MВ_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>317</b> от of <b>337</b>

40.05.30.04.13	40HFC60AJ001_MV_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 40HFC00- MM046) на MB	1	бр.		0
<b>40.05.10.05.</b>	<b>40HFC60AJ001_MV_P Ремонт патрубак на MB 40HFC60</b>				<b>0</b>
40.05.10.05.01	40HFC60AJ001_MV_P Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на MB /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.05.10.05.02	40HFC60AJ001_MV_P Ремонт на шибър MB .	0,25	бр.		0
40.05.10.05.03	40HFC60AJ001_MV_P Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
40.05.10.05.04	40HFC60AJ001_MV_P Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>40.05.10.06.</b>	<b>40HFC60AJ001_MV_ЛБ Ремонт лагерен блок на MB 40HFC60</b>				<b>0</b>
40.05.10.06.01	40HFC60AJ001_MV_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.10.06.02	40HFC60AJ001_MV_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.05.10.06.03	40HFC60AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.10.06.04	40HFC60AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.10.06.05	40HFC60AJ001_MV_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.05.10.06.06	40HFC60AJ001_MV_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.10.06.07	40HFC60AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>40.05.10.07.</b>	<b>40HFC60AJ001_MV_МС Ремонт маслена система на MB 40HFC60</b>				<b>0</b>
40.05.10.07.01	40HFC60AJ001_MV_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.10.07.02	40HFC60AJ001_MV_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>318</b> от of <b>337</b>

40.05.10.07.03	40HFC60AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.10.07.04	40HFC60AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.10.07.05	40HFC60AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.10.07.06	40HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.10.07.07	40HFC60AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.10.07.08	40HFC60AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.10.07.09	40HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.10.07.10	40HFC60AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.10.07.11	40HFC60AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.10.07.12	40HFC60AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
<b>40.05.10.08.</b>	<b>40HFC60AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC60</b>				<b>0</b>
40.05.10.08.01	40HFC60AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
40.05.10.08.02	40HFC60AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
40.05.10.08.03	40HFC60AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.05.10.08.04	40HFC60AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>40.05.11.</b>	<b>40HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>319</b> от of <b>337</b>

40.05.11.01	40HFC70AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.11.02	40HFC70AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>40.05.11.03</b>	<b>40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC70</b>				<b>0</b>
40.05.11.03.01	40HFC70AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
40.05.11.03.03	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.05.11.03.04	40HFC70AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.05.11.03.05	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.11.03.06	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.11.03.07	40HFC70AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
40.05.11.03.08	40HFC70AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.11.03.09	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
40.05.11.03.10	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
40.05.11.03.11	40HFC70AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.11.03.12	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.05.11.03.13	40HFC70AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.11.03.14	40HFC70AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.11.03.15	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>320</b> от of <b>337</b>

40.05.11.03.16	40HFC70AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
40.05.11.03.17	40HFC70AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
40.05.11.03.18	40HFC70AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
40.05.11.03.19	40HFC70AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
40.05.11.03.20	40HFC70AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.11.03.21	40HFC70AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
40.05.11.03.22	40HFC70AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
40.05.11.03.23	40HFC70AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>40.05.11.04.</b>	<b>40HFC70AJ001_MV_V Ремонт Врата на МВ</b> <b>40HFC70</b>				<b>0</b>
40.05.11.04.01	40HFC70AJ001_MV_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.11.04.02	40HFC70AJ001_MV_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.11.04.03	40HFC70AJ001_MV_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
40.05.11.04.04	40HFC70AJ001_MV_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.11.04.05	40HFC70AJ001_MV_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.05.11.04.06	40HFC70AJ001_MV_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0
40.05.11.04.07	40HFC70AJ001_MV_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.11.04.08	40HFC70AJ001_MV_V Подмяна износена брони на дъното СТЗсп δ=16мм	1,5	кв.м.		0
40.05.11.04.09	40HFC70AJ001_MV_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>321</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.11.04.10	40HFC70AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
40.05.11.04.11	40HFC70AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
40.05.11.04.12	40HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.11.04.13	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 40HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>40.05.11.05.</b>	<b>40HFC70AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC70</b>				<b>0</b>
40.05.11.05.01	40HFC70AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.05.11.05.02	40HFC70AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
40.05.11.05.03	40HFC70AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
40.05.11.05.04	40HFC70AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>40.05.11.06.</b>	<b>40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC70</b>				<b>0</b>
40.05.11.06.01	40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.11.06.02	40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.05.11.06.03	40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.11.06.04	40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.11.06.05	40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.05.11.06.06	40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.11.06.07	40HFC70AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>322</b> от of <b>337</b>

<b>40.05.11.07.</b>	<b>40HFC70AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 40HFC70</b>				<b>0</b>
40.05.11.07.01	40HFC70AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.11.07.02	40HFC70AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.11.07.03	40HFC70AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.11.07.04	40HFC70AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.11.07.05	40HFC70AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.11.07.06	40HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.11.07.07	40HFC70AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.11.07.08	40HFC70AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.11.07.09	40HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.11.07.10	40HFC70AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.11.07.11	40HFC70AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.11.07.12	40HFC70AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
<b>40.05.11.08.</b>	<b>40HFC70AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 40HFC70</b>				<b>0</b>
40.05.11.08.01	40HFC70AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
40.05.11.08.02	40HFC70AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>323</b> от of <b>337</b>

40.05.11.08.03	40HFC70AJ001_MВ_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.05.11.08.04	40HFC70AJ001_MВ_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>40.05.12.</b>	<b>40HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80</b>				<b>0</b>
40.05.12.01	40HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.12.02	40HFC80AJ001_МВ Дефектовка на МВ	0	бр.		0
<b>40.05.12.03</b>	<b>40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC80</b>				<b>0</b>
40.05.12.03.01	40HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.12.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м <sup>2</sup> )	1	бр.		0
40.05.12.03.03	40HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.05.12.03.04	40HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.05.12.03.05	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.12.03.06	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.12.03.07	40HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	0	бр.		0
40.05.12.03.08	40HFC80AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.12.03.09	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	0,5	бр.		0
40.05.12.03.10	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	2	бр.		0
40.05.12.03.11	40HFC80AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.12.03.12	40HFC80AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.05.12.03.13	40HFC80AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	200	дм <sup>2</sup>		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>324</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.12.03.14	40HFC80AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.12.03.15	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	0,5	к-т		0
40.05.12.03.16	40HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	0,5	бр.		0
40.05.12.03.17	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	12	бр.		0
40.05.12.03.18	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	15	бр.		0
40.05.12.03.19	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	0,25	кв.м.		0
40.05.12.03.20	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.12.03.21	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	0,5	бр.		0
40.05.12.03.22	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	0,5	бр.		0
40.05.12.03.23	40HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	0,5	бр.		0
<b>40.05.12.04.</b>	<b>40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC80</b>				<b>0</b>
40.05.12.04.01	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.12.04.02	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.12.04.03	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	20	бр.		0
40.05.12.04.04	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.12.04.05	40HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.05.12.04.06	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗсп δ=12мм	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>325</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.12.04.07	40HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.12.04.08	40HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{mm}$	1,5	кв.м.		0
40.05.12.04.09	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.12.04.10	40HFC80AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полочки	0	бр.		0
40.05.12.04.11	40HFC80AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	0	м.		0
40.05.12.04.12	40HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.12.04.13	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата ( черт 40HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
<b>40.05.12.05.</b>	<b>40HFC80AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC80</b>				<b>0</b>
40.05.12.05.01	40HFC80AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.05.12.05.02	40HFC80AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	0,25	бр.		0
40.05.12.05.03	40HFC80AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полочки	0	бр.		0
40.05.12.05.04	40HFC80AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	0	бр.		0
<b>40.05.12.06.</b>	<b>40HFC80AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC80</b>				<b>0</b>
40.05.12.06.01	40HFC80AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.12.06.02	40HFC80AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.05.12.06.03	40HFC80AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>326</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.12.06.04	40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна ( за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.12.06.05	40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.05.12.06.06	40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.12.06.07	40HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	0	бр.		0
<b>40.05.12.07.</b>	<b>40HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC80</b>				<b>0</b>
40.05.12.07.01	40HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.12.07.02	40HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.12.07.03	40HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.12.07.04	40HFC80AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.12.07.05	40HFC80AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.12.07.06	40HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.12.07.07	40HFC80AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.12.07.08	40HFC80AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.12.07.09	40HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.12.07.10	40HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.12.07.11	40HFC80AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.12.07.12	40HFC80AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>327</b> от <i>of</i> <b>337</b>

<b>40.05.12.08.</b>	<b>40HFC80AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 40HFC80</b>				<b>0</b>
40.05.12.08.01	40HFC80AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	0	бр.		0
40.05.12.08.02	40HFC80AJ001_МВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.12.08.03	40HFC80AJ001_МВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.05.12.08.04	40HFC80AJ001_МВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	0	кв.м.		0
<b>40.05.13.</b>	<b>40HHA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.05.13.01	40HHA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.13.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
40.05.13.03	40HHA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.05.13.04	40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.13.05	40HHA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.13.06	40HHA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.05.13.07	40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
40.05.13.08	40HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.14.</b>	<b>40HHA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.05.14.01	40HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.14.02	40HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>328</b> от of <b>337</b>

40.05.14.03	40HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.14.04	40HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.05.14.05	40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.14.06	40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.05.14.07	40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
40.05.14.08	40HHA52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.15.</b>	<b>40HHA53AV001_Прахова Горелка 53</b>				<b>0</b>
40.05.15.01	40HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.15.02	40HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.05.15.03	40HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.05.15.04	40HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
40.05.15.05	40HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.05.15.06	40HHA53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.15.07	40HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.15.08	40HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
40.05.15.09	40HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.16.</b>	<b>40HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.05.16.01	40HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.




	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>329</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
40.05.16.03	40ННА61AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.05.16.04	40ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.16.05	40ННА61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.16.06	40ННА61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.05.16.07	40ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
40.05.16.08	40ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.17.</b>	<b>40ННА62AV001_ Прахова горелка 22 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.05.17.01	40ННА62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.17.02	40ННА62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.17.03	40ННА62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.17.04	40ННА62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.05.17.05	40ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.17.06	40ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.05.17.07	40ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
40.05.17.08	40ННА62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.18.</b>	<b>40ННА63AV001_ Прахова Горелка 63</b>				<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>330</b> от of <b>337</b>

40.05.18.01	40HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.18.02	40HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.05.18.03	40HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.05.18.04	40HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
40.05.18.05	40HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.05.18.06	40HHA63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.18.07	40HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	1	бр.		0
40.05.18.08	40HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	0	бр.		0
40.05.18.09	40HHA63AV001_БРГ Ремонт на влезен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.19.</b>	<b>40HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.05.19.01	40HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.19.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
40.05.19.03	40HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.05.19.04	40HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.19.05	40HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.19.06	40HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.05.19.07	40HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.)	0,5	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>331</b> от of <b>337</b>

40.05.19.08	40HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.20.</b>	<b>40HHA72AV001_ Прахова горелка 72 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.05.20.01	40HHA72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.20.02	40HHA72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.20.03	40HHA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.20.04	40HHA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.05.20.05	40HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.20.06	40HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.05.20.07	40HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
40.05.20.08	40HHA72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.21.</b>	<b>40HHA73AV001_ Прахова Горелка 73</b>				<b>0</b>
40.05.21.01	40HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.21.02	40HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.05.21.03	40HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.05.21.04	40HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
40.05.21.05	40HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.05.21.06	40HHA73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.21.07	40HHA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.21.08	40HHA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>332</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.21.09	40ННА73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.22.</b>	<b>40ННА81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.05.22.01	40ННА81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	0	бр.		0
40.05.22.03	40ННА81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.05.22.04	40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.22.05	40ННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.22.06	40ННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.05.22.07	40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	0,5	бр.		0
40.05.22.08	40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.23.</b>	<b>40ННА82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/</b>				<b>0</b>
40.05.23.01	40ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.23.02	40ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.23.03	40ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм <sup>2</sup>		0
40.05.23.04	40ННА82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	1,5	кв.м.		0
40.05.23.05	40ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.23.06	40ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>333</b> от of <b>337</b>

40.05.23.07	40HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	0,5	бр.		0
40.05.23.08	40HHA82AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.24.</b>	<b>40HHA83AV001_Прахова Горелка 83</b>				<b>0</b>
40.05.24.01	40HHA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.24.02	40HHA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.05.24.03	40HHA83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.05.24.04	40HHA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм <sup>2</sup>		0
40.05.24.05	40HHA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	0,5	бр.		0
40.05.24.06	40HHA83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.24.07	40HHA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.24.08	40HHA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	0	бр.		0
40.05.24.09	40HHA83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
<b>40.05.25.</b>	<b>40HHE50AA001_Прахоконцентратор - Мелница 50</b>				<b>0</b>
40.05.25.01	40HHE50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.05.25.02	40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.05.25.03	40HHE50AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
40.05.25.04	40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.05.25.05	40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
40.05.25.06	40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> <b>334</b> от <i>of</i> <b>337</b>

40.05.25.07	40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
40.05.25.08	40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.05.25.09	40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
40.05.25.10	40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>40.05.26.</b>	<b>40HHE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60</b>				<b>0</b>
40.05.26.01	40HHE60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.05.26.02	40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.05.26.03	40HHE60AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
40.05.26.04	40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.05.26.05	40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
40.05.26.06	40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.05.26.07	40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
40.05.26.08	40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.05.26.09	40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
40.05.26.10	40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>40.05.27.</b>	<b>40HHE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70</b>				<b>0</b>
40.05.27.01	40HHE70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.05.27.02	40HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.05.27.03	40HHE70AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
40.05.27.04	40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.05.27.05	40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
40.05.27.06	40HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.05.27.07	40HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
40.05.27.08	40HHE70AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>335</b> от of <b>337</b>

40.05.27.09	40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
40.05.27.10	40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>40.05.28.</b>	<b>40HHE80AA001_Прахоконцентратор - Мелница 80</b>				<b>0</b>
40.05.28.01	40HHE80AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.05.28.02	40HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.05.28.03	40HHE80AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм <sup>2</sup>		0
40.05.28.04	40HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.05.28.05	40HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
40.05.28.06	40HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.05.28.07	40HHE80AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	0,5	бр.		0
40.05.28.08	40HHE80AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.05.28.09	40HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	0	бр.		0
40.05.28.10	40HHE80AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
<b>40.05.29.</b>	<b>40_ORO_Общи ремонтни операции</b>				<b>0</b>
40.05.29.01	40_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
40.05.29.02	40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	2	бр.		0
40.05.29.03	40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	2	бр.		0
40.05.29.04	40_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	2	бр.		0
40.05.29.05	40_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	2	бр.		0
40.05.29.06	40_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	2	бр.		0
40.05.29.07	40_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	2	бр.		0
40.05.29.08	40_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	2	бр.		0
40.05.29.09	40_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	2	бр.		0
40.05.29.10	40_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	2	бр.		0
40.05.29.11	40_ORO_ПСВ Подмяна капаци	2	бр.		0
40.05.29.12	40_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	2	бр.		0
40.05.29.13	40_ORO_ПСВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал,	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. Document no. <b>90H\$500-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00
		Страница Sheet <b>336</b> от of <b>337</b>

	звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)				
40.05.29.14	40_ORO_ПСВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
40.05.29.15	40_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	2	бр.		0
40.05.29.16	40_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал ( чертеж 40HHA00-ME401 )	2	бр.		0
40.05.29.17	40_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	2	бр.		0
40.05.29.18	40_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	0	бр.		0
40.05.29.19	40_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	2	бр.		0
40.05.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	0	бр.		0
<b>40.05.30.</b>	<b>Технически ръководител</b>	<b>32</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>40.05.31.</b>	<b>Монтьор</b>	<b>192</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>40.05.32.</b>	<b>Заварчик</b>	<b>64</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>40.05.33.</b>	<b>Оксиженист</b>	<b>64</b>	<b>ч/ч</b>		<b>0</b>
<b>40.05.34.</b>	<b>Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)</b>	<b>4</b>	<b>бр.</b>		<b>0</b>
<b>40.05.35.</b>	<b>Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията. (Общо за 8 те ППС)</b>	<b>1</b>	<b>бр.</b>		<b>0</b>

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.



	<b>ContourGlobal Maritsa East 3 TPP</b> <b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>90H\$00-PC456</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> Количествена сметка	REV. 00 Страница <b>337</b> от <b>337</b> <i>Sheet of</i>

Блок 1	$\Sigma$ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 2	$\Sigma$ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 3	$\Sigma$ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 4	$\Sigma$ + Допълнителни Ч/Ч	0

**Фирма Изпълнител:**

**/Подпис и печат/**

*Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.*

*This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*