



				BILL OF QUANTITY Количествена сметка						
				Документ нр. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449			Страница 1 от 178 <i>Sheet of</i>			
Проект ContourGlobal Maritsa East 3 TPP <i>Project</i> ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Основен Ремонт на съоръжения				Код <i>Security Index</i>						
Име Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ <i>Title</i> при Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО, реф. № 53 – 105 - 19 90HFB10-10-40AF001 90HFC10-10-40AJ001 90HHA10-11-43AV001										
Система H&& <i>System</i>		Тип документ PC <i>Document Type</i>		Дисциплина & <i>Discipline</i>		Файл 90H\$00-449pdf <i>File</i>				
REV 00		Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i> FOR TENDER (TR)								
00		05.2019 г.		TR		 Т. Георгиев	ГГ	ПГ	 П. Панайотов	 С. Бодуров
REV		Дата <i>Date</i>	Обхват <i>Scope</i>	Подготвил <i>Prepared by</i>	Сътрудници <i>Co-operations</i>		Проверил <i>Checked by</i>	Одобрил <i>Approved by</i>	Издал <i>Issued by</i>	


Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 2 от 178 <i>Sheet of</i>

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предмет на работата	3
2. Количество на работата	3

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 3 от <i>of</i> 178

1. Предмет на работата:

Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ при Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО, реф. № 53 – 105 - 19

90HFB10-10-40AF001

90HFC10-10-40AJ001


90HHA10-11-43AV001

2. Количество на работа:

Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ при Блок 1, 2, 3 и 4 - ЛЯВО, са разделени на 4 обособени позиции, както следва:

2.1. Първа обособена позиция – основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30, ППС 40 на Котел 1


No	Описание	К-во	М.ед .	Ед.цен а	Обща цена
	IV Група: Ремонт на ППС лава част. От точка 10.04.01. до т. 10.04.35.				0
10.04.01.	10HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10				0
10.04.01.01	10HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.01.02	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 4 от <i>of</i> 178

10.04.01.04	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.01.05	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.01.06	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.01.07	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.04.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.01.09	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
10.04.01.10	10HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.04.01.11	10HFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 5 от <i>of</i> 178

10.04.01.12	10HFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.04.01.13	10HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.01.14	10HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
10.04.01.15	10HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.04.01.16	10HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.04.01.17	10HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.04.01.18	10HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.04.01.19	10HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.04.01.20	10HFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
10.04.01.21	10HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.04.01.22	10HFB10AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.04.01.23	10HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.04.01.24	10HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.04.01.25	10HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
10.04.02.	10HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/				0
10.04.02.01	10HFB10AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.02.02	10HFB10AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 6 от of 178

10.04.02.03	10HFB10AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.02.04	10HFB10AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.04.02.05	10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.04.02.06	10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.02.07	10HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.04.02.08	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.04.02.09	10HFB10AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.04.02.10	10HFB10AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.04.02.11	10HFB10AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
10.04.02.12	10HFB10AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.02.13	10HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.04.02.14	10HFB10AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.04.02.15	10HFB10AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 7 от of 178

10.04.02.16	10HFB10AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.04.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.02.18	10HFB10AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.04.02.19	10HFB10AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.04.02.20	10HFB10AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.04.02.21	10HFB10AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.04.02.22	10HFB10AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.04.02.23	10HFB10AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.04.02.24	10HFB10AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.04.02.25	10HFB10AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.04.02.26	10HFB10AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
10.04.03.	10HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20				0
10.04.03.01	10HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 8 от <i>of</i> 178

10.04.03.02	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.04.03.04	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.03.05	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.03.06	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.03.07	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 9 от <i>of</i> 178

10.04.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.03.09	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
10.04.03.10	10HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.04.03.11	10HFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.04.03.12	10HFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.04.03.13	10HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.03.14	10HFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
10.04.03.15	10HFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.04.03.16	10HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.04.03.17	10HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.04.03.18	10HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.04.03.19	10HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.04.03.20	10HFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
10.04.03.21	10HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.04.03.22	10HFB20AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.04.03.23	10HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 10 от of 178

10.04.03.24	10HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.04.03.25	10HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
10.04.04.	10HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/				0
10.04.04.01	10HFB20AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.04.02	10HFB20AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.04.04.03	10HFB20AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.04.04	10HFB20AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.04.04.05	10HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.04.04.06	10HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.04.07	10HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.04.04.08	10HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.04.04.09	10HFB20AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.04.04.10	10HFB20AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 11 от of 178

10.04.04.11	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	10	бр.		0
10.04.04.12	10HFB20AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.04.13	10HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.04.04.14	10HFB20AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.04.04.15	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.04.04.16	10HFB20AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.04.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.04.18	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.04.04.19	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.04.04.20	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.04.04.21	10HFB20AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.04.04.22	10HFB20AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.04.04.23	10HFB20AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.04.04.24	10HFB20AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.04.04.25	10HFB20AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.04.04.26	10HFB20AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
10.04.05.	10HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 12 от <i>of</i> 178

10.04.05.01	10HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.05.02	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. (Източване на масло. Отваряне на редуктор. Проверка на лагери. Проверка на уплътнения. Проверка на зъбни предавки. Почистванена картер. Уплътнение и затваряне на редуктор. Наливанена масло.) При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор. (Източване на масло. Отваряне на редуктор. Проверка на лагери. Проверка на уплътнения. Проверка на зъбни предавки. Почистванена картер. Уплътнение и затваряне на редуктор. Наливанена масло.) При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.04.05.04	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел. двигател /редуктор. Изваждане на палците. Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи, при установяване на дефекти повредените се заменят с нови. Проверка на куплонзите. Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.05.05	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор. Изваждане на палците. Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи, при установяване на дефекти повредените се заменят с нови. Проверка на куплонзите. Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.05.06	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 13 от <i>of</i> 178

10.04.05.07	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.04.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.05.09	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
10.04.05.10	10HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.04.05.11	10HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.04.05.12	10HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.04.05.13	10HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.05.14	10HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
10.04.05.15	10HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.04.05.16	10HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.04.05.17	10HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.04.05.18	10HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.04.05.19	10HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 14 от of 178

10.04.05.20	10HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
10.04.05.21	10HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.04.05.22	10HFB30AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.04.05.23	10HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.04.05.24	10HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.04.05.25	10HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
10.04.06.	10HFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /къс/				0
10.04.06.01	10HFB30AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.06.02	10HFB30AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.04.06.03	10HFB30AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.06.04	10HFB30AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.04.06.05	10HFB30AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.04.06.06	10HFB30AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.06.07	10HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 15 от of 178

10.04.06.08	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.04.06.09	10HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.04.06.10	10HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.04.06.11	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
10.04.06.12	10HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.06.13	10HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.04.06.14	10HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.04.06.15	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.04.06.16	10HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.04.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.06.18	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.04.06.19	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.04.06.20	10HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 16 от <i>of</i> 178

10.04.06.21	10HFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.04.06.22	10HFB30AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.04.06.23	10HFB30AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.04.06.24	10HFB30AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.04.06.25	10HFB30AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.04.06.26	10HFB30AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
10.04.07.	10HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40				0
10.04.07.01	10HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.07.02	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.04.07.04	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 17 от <i>of</i> 178

10.04.07.05	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.04.07.06	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.07.07	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.04.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.04.07.09	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
10.04.07.10	10HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.04.07.11	10HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.04.07.12	10HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.04.07.13	10HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.07.14	10HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 18 от of 178

10.04.07.15	10HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.04.07.16	10HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.04.07.17	10HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.04.07.18	10HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон.	4	бр.		0
10.04.07.19	10HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.04.07.20	10HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
10.04.07.21	10HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.04.07.22	10HFB40AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.04.07.23	10HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.04.07.24	10HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.04.07.25	10HFB40AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
10.04.08.	10HFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/				0
10.04.08.01	10HFB40AF002_ПЧВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.04.08.02	10HFB40AF002_ПЧВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.04.08.03	10HFB40AF002_ПЧВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.04.08.04	10HFB40AF002_ПЧВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.04.08.05	10HFB40AF002_ПЧВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 19 от <i>of</i> 178

10.04.08.06	10HFB40AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.08.07	10HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.04.08.08	10HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.04.08.09	10HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.04.08.10	10HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.04.08.11	10HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
10.04.08.12	10HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.04.08.13	10HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.04.08.14	10HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.04.08.15	10HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.04.08.16	10HFB40AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.04.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 20 от of 178

10.04.08.18	10HFB40AF002_ПЦВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.04.08.19	10HFB40AF002_ПЦВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.04.08.20	10HFB40AF002_ПЦВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.04.08.21	10HFB40AF002_ПЦВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.04.08.22	10HFB40AF002_ПЦВ Центровка	1	бр.		0
10.04.08.23	10HFB40AF002_ПЦВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.04.08.24	10HFB40AF002_ПЦВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.04.08.25	10HFB40AF002_ПЦВ Затваряне и уплътняване на ПЦВ.(включва всички люкове и капаци по ПЦВ)	1	бр.		0
10.04.08.26	10HFB40AF002_ПЦВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
10.04.09.	10HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10				0
10.04.09.01	10HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.04.09.02	10HFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
10.04.09.03	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC10				0
10.04.09.03.0 1	10HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.04.09.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
10.04.09.03.0 3	10HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
10.04.09.03.0 4	10HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.04.09.03.0 5	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.04.09.03.0 6	10HFC10AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.04.09.03.0 7	10HFC10AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.04.09.03.0 8	10HFC10AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 21 от <i>of</i> 178

10.04.09.03.09	10HFC10AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.04.09.03.10	10HFC10AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.09.03.11	10HFC10AJ001_MВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.09.03.12	10HFC10AJ001_MВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.04.09.03.13	10HFC10AJ001_MВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
10.04.09.03.14	10HFC10AJ001_MВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.04.09.03.15	10HFC10AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв (поз1,2,3,4,5,6 и 7) чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.09.03.16	10HFC10AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.09.03.17	10HFC10AJ001_MВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.04.09.03.18	10HFC10AJ001_MВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.04.09.03.19	10HFC10AJ001_MВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
10.04.09.03.20	10HFC10AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.09.03.21	10HFC10AJ001_MВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.09.03.22	10HFC10AJ001_MВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.04.09.03.23	10HFC10AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа (има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
10.04.09.04.	10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC10				0
10.04.09.04.01	10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.09.04.02	10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 22 от of 178

10.04.09.04.0 3	10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.04.09.04.0 4	10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.09.04.0 5	10HFC10AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.04.09.04.0 6	10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
10.04.09.04.0 7	10HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.09.04.0 8	10HFC10AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.04.09.04.0 9	10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.09.04.1 0	10HFC10AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
10.04.09.04.1 1	10HFC10AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.04.09.04.1 2	10HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.09.04.1 3	10HFC10AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
10.04.09.05.	10HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC10				0
10.04.09.05.0 1	10HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.04.09.05.0 2	10HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.04.09.05.0 3	10HFC10AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
10.04.09.05.0 4	10HFC10AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
10.04.09.06.	10HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC10				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 23 от of 178

10.04.09.06.0 1	10HFC10AJ001_MV_LB Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.09.06.0 2	10HFC10AJ001_MV_LB Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени камери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.04.09.06.0 3	10HFC10AJ001_MV_LB Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.09.06.0 4	10HFC10AJ001_MV_LB Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.04.09.06.0 5	10HFC10AJ001_MV_LB Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.04.09.06.0 6	10HFC10AJ001_MV_LB Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.09.06.0 7	10HFC10AJ001_MV_LB Пробно въртене .	1	бр.		0
10.04.09.07.	10HFC10AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на МВ 10HFC10				0
10.04.09.07.0 1	10HFC10AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.04.09.07.0 2	10HFC10AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.04.09.07.0 3	10HFC10AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.09.07.0 4	10HFC10AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.04.09.07.0 5	10HFC10AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.04.09.07.0 6	10HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.04.09.07.0 7	10HFC10AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 24 от of 178

10.04.09.07.08	10HFC10AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.04.09.07.09	10HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.04.09.07.10	10HFC10AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.04.09.07.11	10HFC10AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
10.04.09.07.12	10HFC10AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.09.08.	10HFC10AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC10				0
10.04.09.08.01	10HFC10AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.04.09.08.02	10HFC10AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.09.08.03	10HFC10AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.04.09.08.04	10HFC10AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
10.04.10.	10HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20				0
10.04.10.01	10HFC20AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.04.10.02	10HFC20AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
10.04.10.03	10HFC20AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 10HFC20				0
10.04.10.03.01	10HFC20AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.04.10.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90m^2)	1	бр.		0
10.04.10.03.03	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	5	кв.м.		0
10.04.10.03.04	10HFC20AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 25 от <i>of</i> 178

10.04.10.03.0 5	10HFC20AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.04.10.03.0 6	10HFC20AJ001_MV_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.04.10.03.0 7	10HFC20AJ001_MV_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.04.10.03.0 8	10HFC20AJ001_MV_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.04.10.03.0 9	10HFC20AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.04.10.03.1 0	10HFC20AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.10.03.1 1	10HFC20AJ001_MV_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.10.03.1 2	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.04.10.03.1 3	10HFC20AJ001_MV_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
10.04.10.03.1 4	10HFC20AJ001_MV_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.04.10.03.1 5	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв (поз1,2,3,4,5,6 и 7) чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.10.03.1 6	10HFC20AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.10.03.1 7	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.04.10.03.1 8	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.04.10.03.1 9	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
10.04.10.03.2 0	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.10.03.2 1	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.10.03.2 2	10HFC20AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 26 от <i>of</i> 178

10.04.10.03.2 3	10HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
10.04.10.04.	10HFC20AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 10HFC20				0
10.04.10.04.0 1	10HFC20AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.10.04.0 2	10HFC20AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.10.04.0 3	10HFC20AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.04.10.04.0 4	10HFC20AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.10.04.0 5	10HFC20AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.04.10.04.0 6	10HFC20AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	кв.м.		0
10.04.10.04.0 7	10HFC20AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.10.04.0 8	10HFC20AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.04.10.04.0 9	10HFC20AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.10.04.1 0	10HFC20AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
10.04.10.04.1 1	10HFC20AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.04.10.04.1 2	10HFC20AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.10.04.1 3	10HFC20AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
10.04.10.05.	10HFC20AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC20				0
10.04.10.05.0 1	10HFC20AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 27 от of 178

10.04.10.05.0 2	10HFC20AJ001_MV_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.04.10.05.0 3	10HFC20AJ001_MV_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
10.04.10.05.0 4	10HFC20AJ001_MV_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
10.04.10.06.	10HFC20AJ001_MV_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC20				0
10.04.10.06.0 1	10HFC20AJ001_MV_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.10.06.0 2	10HFC20AJ001_MV_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.04.10.06.0 3	10HFC20AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.10.06.0 4	10HFC20AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.04.10.06.0 5	10HFC20AJ001_MV_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.04.10.06.0 6	10HFC20AJ001_MV_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.10.06.0 7	10HFC20AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.04.10.07.	10HFC20AJ001_MV_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC20				0
10.04.10.07.0 1	10HFC20AJ001_MV_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.04.10.07.0 2	10HFC20AJ001_MV_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.04.10.07.0 3	10HFC20AJ001_MV_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.10.07.0 4	10HFC20AJ001_MV_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.04.10.07.0 5	10HFC20AJ001_MV_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 28 от <i>of</i> 178

10.04.10.07.0 6	10HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.04.10.07.0 7	10HFC20AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.04.10.07.0 8	10HFC20AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.04.10.07.0 9	10HFC20AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.04.10.07.1 0	10HFC20AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.04.10.07.1 1	10HFC20AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.04.10.07.1 2	10HFC20AJ001_MВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
10.04.10.08.	10HFC20AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC20				0
10.04.10.08.0 1	10HFC20AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.04.10.08.0 2	10HFC20AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
10.04.10.08.0 3	10HFC20AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.04.10.08.0 4	10HFC20AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
10.04.11.	10HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30				0
10.04.11.01	10HFC30AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.04.11.02	10HFC30AJ001_MВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
10.04.11.03	10HFC30AJ001_MВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC30				0
10.04.11.03.0 1	10HFC30AJ001_MВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 29 от of 178

10.04.11.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
10.04.11.03.0 3	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
10.04.11.03.0 4	10HFC30AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.04.11.03.0 5	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.04.11.03.0 6	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.04.11.03.0 7	10HFC30AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.04.11.03.0 8	10HFC30AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.04.11.03.0 9	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.04.11.03.1 0	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.11.03.1 1	10HFC30AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.11.03.1 2	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.04.11.03.1 3	10HFC30AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
10.04.11.03.1 4	10HFC30AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.04.11.03.1 5	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.11.03.1 6	10HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.11.03.1 7	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.04.11.03.1 8	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.04.11.03.1 9	10HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 30 от of 178

10.04.11.03.2 0	10HFC30AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.11.03.2 1	10HFC30AJ001_MВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.11.03.2 2	10HFC30AJ001_MВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.04.11.03.2 3	10HFC30AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
10.04.11.04.	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC30				0
10.04.11.04.0 1	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.11.04.0 2	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.11.04.0 3	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.04.11.04.0 4	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.11.04.0 5	10HFC30AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.04.11.04.0 6	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
10.04.11.04.0 7	10HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.11.04.0 8	10HFC30AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.04.11.04.0 9	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.11.04.1 0	10HFC30AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
10.04.11.04.1 1	10HFC30AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.04.11.04.1 2	10HFC30AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.11.04.1 3	10HFC30AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 10HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 31 от <i>of</i> 178

10.04.11.05.	10HFC30AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC30					0
10.04.11.05.0 1	10HFC30AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.			0
10.04.11.05.0 2	10HFC30AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.			0
10.04.11.05.0 3	10HFC30AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полочки	10	бр.			0
10.04.11.05.0 4	10HFC30AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.			0
10.04.11.06.	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC30					0
10.04.11.06.0 1	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.			0
10.04.11.06.0 2	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.			0
10.04.11.06.0 3	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.			0
10.04.11.06.0 4	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.			0
10.04.11.06.0 5	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.			0
10.04.11.06.0 6	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.			0
10.04.11.06.0 7	10HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.			0
10.04.11.07.	10HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC30					0
10.04.11.07.0 1	10HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 32 от of 178

10.04.11.07.0 2	10HFC30AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.04.11.07.0 3	10HFC30AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.11.07.0 4	10HFC30AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.04.11.07.0 5	10HFC30AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.04.11.07.0 6	10HFC30AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.04.11.07.0 7	10HFC30AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.04.11.07.0 8	10HFC30AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.04.11.07.0 9	10HFC30AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.04.11.07.1 0	10HFC30AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.04.11.07.1 1	10HFC30AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.04.11.07.1 2	10HFC30AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.11.08.	10HFC30AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC30				0
10.04.11.08.0 1	10HFC30AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.04.11.08.0 2	10HFC30AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.11.08.0 3	10HFC30AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.04.11.08.0 4	10HFC30AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 33 от of 178

10.04.12.	10HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40				0
10.04.12.01	10HFC40AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.04.12.02	10HFC40AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
10.04.12.03	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC40				0
10.04.12.03.0 1	10HFC40AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.04.12.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
10.04.12.03.0 3	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
10.04.12.03.0 4	10HFC40AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.04.12.03.0 5	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.04.12.03.0 6	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.04.12.03.0 7	10HFC40AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.04.12.03.0 8	10HFC40AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.04.12.03.0 9	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.04.12.03.1 0	10HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.04.12.03.1 1	10HFC40AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.12.03.1 2	10HFC40AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.04.12.03.1 3	10HFC40AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
10.04.12.03.1 4	10HFC40AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 34 от of 178

10.04.12.03.1 5	10HFC40AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.04.12.03.1 6	10HFC40AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.12.03.1 7	10HFC40AJ001_MВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.04.12.03.1 8	10HFC40AJ001_MВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.04.12.03.1 9	10HFC40AJ001_MВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
10.04.12.03.2 0	10HFC40AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.04.12.03.2 1	10HFC40AJ001_MВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.04.12.03.2 2	10HFC40AJ001_MВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.04.12.03.2 3	10HFC40AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
10.04.12.04.	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC40				0
10.04.12.04.0 1	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.04.12.04.0 2	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.04.12.04.0 3	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.04.12.04.0 4	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.04.12.04.0 5	10HFC40AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.04.12.04.0 6	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	кв.м.		0
10.04.12.04.0 7	10HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.04.12.04.0 8	10HFC40AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 35 от of 178

10.04.12.04.0 9	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.04.12.04.1 0	10HFC40AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
10.04.12.04.1 1	10HFC40AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.04.12.04.1 2	10HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.04.12.04.1 3	10HFC40AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
10.04.12.05.	10HFC40AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC40				0
10.04.12.05.0 1	10HFC40AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.04.12.05.0 2	10HFC40AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.04.12.05.0 3	10HFC40AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
10.04.12.05.0 4	10HFC40AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
10.04.12.06.	10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC40				0
10.04.12.06.0 1	10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.12.06.0 2	10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.04.12.06.0 3	10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.04.12.06.0 4	10HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 36 от of 178

10.04.12.06.0 5	10HFC40AJ001_MV_LB Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.04.12.06.0 6	10HFC40AJ001_MV_LB Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.04.12.06.0 7	10HFC40AJ001_MV_LB Пробно въртене .	1	бр.		0
10.04.12.07.	10HFC40AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на МВ 10HFC40				0
10.04.12.07.0 1	10HFC40AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.04.12.07.0 2	10HFC40AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.04.12.07.0 3	10HFC40AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.04.12.07.0 4	10HFC40AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.04.12.07.0 5	10HFC40AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.04.12.07.0 6	10HFC40AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.04.12.07.0 7	10HFC40AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.04.12.07.0 8	10HFC40AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.04.12.07.0 9	10HFC40AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.04.12.07.1 0	10HFC40AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.04.12.07.1 1	10HFC40AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.04.12.07.1 2	10HFC40AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.12.08.	10HFC40AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 37 от of 178

10.04.12.08.0 1	10HFC40AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капацити на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.04.12.08.0 2	10HFC40AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.04.12.08.0 3	10HFC40AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.04.12.08.0 4	10HFC40AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
10.04.13.	10HNA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/				0
10.04.13.01	10HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.04.13.03	10HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.04.13.04	10HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.04.13.05	10HNA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.04.13.06	10HNA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.13.07	10HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.13.08	10HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт на влязен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.14.	10HNA12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/				0
10.04.14.01	10HNA12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.14.02	10HNA12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 38 от of 178

10.04.14.03	10HNA12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.04.14.04	10HNA12AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.14.05	10HNA12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.14.06	10HNA12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.14.07	10HNA12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.14.08	10HNA12AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.15.	10HNA13AV001_Прахова Горелка 13				0
10.04.15.01	10HNA13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.15.02	10HNA13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.04.15.03	10HNA13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.04.15.04	10HNA13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
10.04.15.05	10HNA13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.15.06	10HNA13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.15.07	10HNA13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.04.15.08	10HNA13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.04.15.09	10HNA13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.16.	10HNA21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/				0
10.04.16.01	10HNA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 39 от <i>of</i> 178

10.04.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.04.16.03	10ННА21AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.04.16.04	10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.04.16.05	10ННА21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.04.16.06	10ННА21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.16.07	10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.16.08	10ННА21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.17.	10ННА22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
10.04.17.01	10ННА22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.17.02	10ННА22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.04.17.03	10ННА22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.04.17.04	10ННА22AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.17.05	10ННА22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.17.06	10ННА22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.17.07	10ННА22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.17.08	10ННА22AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.18.	10ННА23AV001_Прахова Горелка 23				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 40 от <i>of</i> 178

10.04.18.01	10HHA23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.18.02	10HHA23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.04.18.03	10HHA23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.04.18.04	10HHA23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
10.04.18.05	10HHA23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.18.06	10HHA23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.18.07	10HHA23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.04.18.08	10HHA23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	1	бр.		0
10.04.18.09	10HHA23AV001_БРГ Ремонт на влезен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.19.	10HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/				0
10.04.19.01	10HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.04.19.03	10HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.04.19.04	10HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.04.19.05	10HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.04.19.06	10HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 41 от <i>of</i> 178

10.04.19.07	10ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.19.08	10ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.20.	10ННА32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/				0
10.04.20.01	10ННА32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.20.02	10ННА32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.04.20.03	10ННА32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.04.20.04	10ННА32AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.20.05	10ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.20.06	10ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.20.07	10ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.20.08	10ННА32AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.21.	10ННА33AV001_Прахова Горелка 33				0
10.04.21.01	10ННА33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.21.02	10ННА33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.04.21.03	10ННА33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.04.21.04	10ННА33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
10.04.21.05	10ННА33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.21.06	10ННА33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 42 от <i>of</i> 178

10.04.21.07	10ННА33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.04.21.08	10ННА33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.04.21.09	10ННА33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.22.	10ННА41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/				0
10.04.22.01	10ННА41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.04.22.03	10ННА41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.04.22.04	10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.04.22.05	10ННА41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.04.22.06	10ННА41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.22.07	10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.04.22.08	10ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.23.	10ННА42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/				0
10.04.23.01	10ННА42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.23.02	10ННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.04.23.03	10ННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 43 от of 178

10.04.23.04	10HNA42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
10.04.23.05	10HNA42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.04.23.06	10HNA42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.23.07	10HNA42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.23.08	10HNA42AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.24.	10HNA43AV001_ Прахова Горелка 43				0
10.04.24.01	10HNA43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.04.24.02	10HNA43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.04.24.03	10HNA43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.04.24.04	10HNA43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
10.04.24.05	10HNA43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.04.24.06	10HNA43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.04.24.07	10HNA43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.04.24.08	10HNA43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.04.24.09	10HNA43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.04.25.	10HNE10AA001_ Прахоконцентратор - Мелница 10				0
10.04.25.01	10HNE10AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.04.25.02	10HNE10AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
10.04.25.03	10HNE10AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 44 от 178 <i>Sheet of</i>

10.04.25.04	10ННЕ10АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
10.04.25.05	10ННЕ10АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
10.04.25.06	10ННЕ10АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.04.25.07	10ННЕ10АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.04.25.08	10ННЕ10АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.04.25.09	10ННЕ10АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.04.25.10	10ННЕ10АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
10.04.26.	10ННЕ20АА001_Прахоконцентратор - Мелница 20				0
10.04.26.01	10ННЕ20АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.04.26.02	10ННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
10.04.26.03	10ННЕ20АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
10.04.26.04	10ННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
10.04.26.05	10ННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
10.04.26.06	10ННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.04.26.07	10ННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.04.26.08	10ННЕ20АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.04.26.09	10ННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.04.26.10	10ННЕ20АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
10.04.27.	10ННЕ30АА001_Прахоконцентратор - Мелница 30				0
10.04.27.01	10ННЕ30АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.04.27.02	10ННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
10.04.27.03	10ННЕ30АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
10.04.27.04	10ННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 45 от of 178

10.04.27.05	10ННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участьци от опората)	4	бр.		0
10.04.27.06	10ННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.04.27.07	10ННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.04.27.08	10ННЕ30АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.04.27.09	10ННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.04.27.10	10ННЕ30АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
10.04.28.	10ННЕ40АА001_Прахоконцентратор - Мелница 40				0
10.04.28.01	10ННЕ40АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.04.28.02	10ННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна на износени участьци от корпуса.	1	кв.м.		0
10.04.28.03	10ННЕ40АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
10.04.28.04	10ННЕ40АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участьци от лопатката)	4	бр.		0
10.04.28.05	10ННЕ40АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участьци от опората)	4	бр.		0
10.04.28.06	10ННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.04.28.07	10ННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.04.28.08	10ННЕ40АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.04.28.09	10ННЕ40АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.04.28.10	10ННЕ40АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
10.04.29.	10_ORO_Общи ремонтни операции				0
10.04.29.01	10_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.29.02	10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
10.04.29.03	10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
10.04.29.04	10_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	1	бр.		0
10.04.29.05	10_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	1	бр.		0
10.04.29.06	10_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
10.04.29.07	10_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 46 от of 178

10.04.29.08	10_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
10.04.29.09	10_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
10.04.29.10	10_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	1	бр.		0
10.04.29.11	10_ORO_ПСВ Подмяна капаци	1	бр.		0
10.04.29.12	10_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
10.04.29.13	10_ORO_ПСВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
10.04.29.14	10_ORO_ПСВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
10.04.29.15	10_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	1	бр.		0
10.04.29.16	10_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40HHA00-ME401)	1	бр.		0
10.04.29.17	10_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
10.04.29.18	10_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	1	бр.		0
10.04.29.19	10_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	1	бр.		0
10.04.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	1	бр.		0
10.04.30.	Технически ръководител	16	ч/ч		0
10.04.31.	Монтьор	96	ч/ч		0
10.04.32.	Заварчик	32	ч/ч		0
10.04.33.	Оксиженист	32	ч/ч		0
10.04.34.	Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0
10.04.35.	Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Σ + Допълнителни ч/ч	0
-----------------------------	---


Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 47 от <i>of</i> 178

2.2. **Втора обособена позиция** – основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30, ППС 40 на **Котел 2**


No	Описание	К-во	М.ед	Ед.цена	Обща цена
	IV Група: Ремонт на ППС лава част. От точка 20.04.01. до т. 20.04.35.				0
20.04.01.	20HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10				0
20.04.01.01	20HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.01.02	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
20.04.01.04	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 48 от of 178

20.04.01.05	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съденителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.01.06	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.01.07	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.01.09	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
20.04.01.10	20HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.01.11	20HFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.04.01.12	20HFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.04.01.13	20HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.01.14	20HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 49 от <i>of</i> 178

20.04.01.15	20HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.04.01.16	20HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.01.17	20HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.01.18	20HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.01.19	20HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.04.01.20	20HFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.04.01.21	20HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.01.22	20HFB10AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.04.01.23	20HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.04.01.24	20HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.01.25	20HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
20.04.02.	20HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/				0
20.04.02.01	20HFB10AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.02.02	20HFB10AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.04.02.03	20HFB10AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.02.04	20HFB10AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
20.04.02.05	20HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 50 от <i>of</i> 178

20.04.02.06	20HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.02.07	20HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.04.02.08	20HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.04.02.09	20HFB10AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.02.10	20HFB10AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
20.04.02.11	20HFB10AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
20.04.02.12	20HFB10AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.02.13	20HFB10AF002_ПКСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
20.04.02.14	20HFB10AF002_ПКСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.04.02.15	20HFB10AF002_ПКСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.04.02.16	20HFB10AF002_ПКСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.04.02.17	ПКСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 51 от of 178

20.04.02.18	20HFB10AF002_ПЦВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.04.02.19	20HFB10AF002_ПЦВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.02.20	20HFB10AF002_ПЦВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
20.04.02.21	20HFB10AF002_ПЦВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.02.22	20HFB10AF002_ПЦВ Центровка	1	бр.		0
20.04.02.23	20HFB10AF002_ПЦВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.04.02.24	20HFB10AF002_ПЦВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.04.02.25	20HFB10AF002_ПЦВ Затваряне и уплътняване на ПЦВ.(включва всички люкове и капаци по ПЦВ)	1	бр.		0
20.04.02.26	20HFB10AF002_ПЦВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
20.04.03.	20HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20				0
20.04.03.01	20HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.03.02	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 52 от 178


20.04.03.04	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.03.05	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.03.06	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.03.07	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.03.09	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
20.04.03.10	20HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.03.11	20HFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 53 от <i>of</i> 178


20.04.03.12	20HFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.04.03.13	20HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.03.14	20HFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
20.04.03.15	20HFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.04.03.16	20HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.03.17	20HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.03.18	20HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.03.19	20HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.04.03.20	20HFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.04.03.21	20HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.03.22	20HFB20AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.04.03.23	20HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.04.03.24	20HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.03.25	20HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
20.04.04.	20HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/				0
20.04.04.01	20HFB20AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.04.02	20HFB20AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 54 от <i>of</i> 178

20.04.04.03	20HFB20AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.04.04	20HFB20AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
20.04.04.05	20HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.04.04.06	20HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.04.07	20HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.04.04.08	20HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.04.04.09	20HFB20AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.04.10	20HFB20AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
20.04.04.11	20HFB20AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
20.04.04.12	20HFB20AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.04.13	20HFB20AF002_ПКСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
20.04.04.14	20HFB20AF002_ПКСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.04.04.15	20HFB20AF002_ПКСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 55 от <i>of</i> 178

20.04.04.16	20HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.04.04.17	ПКСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.04.18	20HFB20AF002_ПКСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.04.04.19	20HFB20AF002_ПКСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.04.20	20HFB20AF002_ПКСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
20.04.04.21	20HFB20AF002_ПКСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.04.22	20HFB20AF002_ПКСВ Центровка	1	бр.		0
20.04.04.23	20HFB20AF002_ПКСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.04.04.24	20HFB20AF002_ПКСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.04.04.25	20HFB20AF002_ПКСВ Затваряне и уплътняване на ПКСВ.(включва всички люкове и капаци по ПКСВ)	1	бр.		0
20.04.04.26	20HFB20AF002_ПКСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
20.04.05.	20HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30				0
20.04.05.01	20HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 56 от 178

20.04.05.02	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
20.04.05.04	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.05.05	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.05.06	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.05.07	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 57 от <i>of</i> 178

20.04.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.05.09	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
20.04.05.10	20HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.05.11	20HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.04.05.12	20HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.04.05.13	20HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.05.14	20HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
20.04.05.15	20HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.04.05.16	20HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.05.17	20HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.05.18	20HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.05.19	20HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.04.05.20	20HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.04.05.21	20HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.05.22	20HFB30AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.04.05.23	20HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 58 от of 178

20.04.05.24	20HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.05.25	20HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
20.04.06.	20HFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /квс/				0
20.04.06.01	20HFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.06.02	20HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.04.06.03	20HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.06.04	20HFB30AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
20.04.06.05	20HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.04.06.06	20HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.06.07	20HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.04.06.08	20HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.04.06.09	20HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.06.10	20HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 59 от of 178


20.04.06.11	20HFB30AF002_ ПСВ Ремонт на уплътняващи капацы на валовете.	10	бр.		0
20.04.06.12	20HFB30AF002_ ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.06.13	20HFB30AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
20.04.06.14	20HFB30AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.04.06.15	20HFB30AF002_ ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.04.06.16	20HFB30AF002_ ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.04.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.06.18	20HFB30AF002_ ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.04.06.19	20HFB30AF002_ ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.06.20	20HFB30AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
20.04.06.21	20HFB30AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон.	2	бр.		0
20.04.06.22	20HFB30AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.04.06.23	20HFB30AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.04.06.24	20HFB30AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.04.06.25	20HFB30AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капацы по ПСВ)	1	бр.		0
20.04.06.26	20HFB30AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
20.04.07.	20HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 60 от <i>of</i> 178


20.04.07.01	20HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.07.02	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. (Източване на масло. Отваряне на редуктор. Проверка на лагери. Проверка на уплътнения. Проверка на зъбни предавки. Почистванена картер. Уплътнение и затваряне на редуктор. Наливанена масло.) При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор. (Източване на масло. Отваряне на редуктор. Проверка на лагери. Проверка на уплътнения. Проверка на зъбни предавки. Почистванена картер. Уплътнение и затваряне на редуктор. Наливанена масло.) При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
20.04.07.04	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел. двигател /редуктор. Изваждане на палците. Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи, при установяване на дефекти повредените се заменят с нови. Проверка на куплонзите. Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.07.05	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор. Изваждане на палците. Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи, при установяване на дефекти повредените се заменят с нови. Проверка на куплонзите. Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.04.07.06	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 61 от <i>of</i> 178

20.04.07.07	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.04.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.07.09	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
20.04.07.10	20HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.04.07.11	20HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.04.07.12	20HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.04.07.13	20HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.07.14	20HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
20.04.07.15	20HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.04.07.16	20HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.04.07.17	20HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.04.07.18	20HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.04.07.19	20HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 62 от of 178

20.04.07.20	20HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.04.07.21	20HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.04.07.22	20HFB40AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.04.07.23	20HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.04.07.24	20HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.04.07.25	20HFB40AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
20.04.08.	20HFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/				0
20.04.08.01	20HFB40AF002_ПЧВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.04.08.02	20HFB40AF002_ПЧВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.04.08.03	20HFB40AF002_ПЧВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.04.08.04	20HFB40AF002_ПЧВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
20.04.08.05	20HFB40AF002_ПЧВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.04.08.06	20HFB40AF002_ПЧВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.08.07	20HFB20AF002_ПЧВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 63 от <i>of</i> 178

20.04.08.08	20HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.04.08.09	20HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.04.08.10	20HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.04.08.11	20HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	10	бр.		0
20.04.08.12	20HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.04.08.13	20HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
20.04.08.14	20HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.04.08.15	20HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
20.04.08.16	20HFB40AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.04.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.04.08.18	20HFB40AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.04.08.19	20HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.04.08.20	20HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 64 от <i>of</i> 178

20.04.08.21	20HFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.04.08.22	20HFB40AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.04.08.23	20HFB40AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.04.08.24	20HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.04.08.25	20HFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.04.08.26	20HFB40AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
20.04.09.	20HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10				0
20.04.09.01	20HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.09.02	20HFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
20.04.09.03	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC10				0
20.04.09.03.01	20HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м^2)	1	бр.		0
20.04.09.03.03	20HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
20.04.09.03.04	20HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.04.09.03.05	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.09.03.06	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.04.09.03.07	20HFC10AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
20.04.09.03.08	20HFC10AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.04.09.03.09	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
20.04.09.03.10	20HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 65 от of 178

20.04.09.03.11	20HFC10AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.09.03.12	20HFC10AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.04.09.03.13	20HFC10AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
20.04.09.03.14	20HFC10AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.09.03.15	20HFC10AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.09.03.16	20HFC10AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.09.03.17	20HFC10AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
20.04.09.03.18	20HFC10AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
20.04.09.03.19	20HFC10AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
20.04.09.03.20	20HFC10AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.09.03.21	20HFC10AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.04.09.03.22	20HFC10AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.04.09.03.23	20HFC10AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
20.04.09.04.	20HFC10AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 20HFC10				0
20.04.09.04.01	20HFC10AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.09.04.02	20HFC10AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.09.04.03	20HFC10AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 66 от of 178

20.04.09.04.04	20HFC10AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.09.04.05	20HFC10AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.04.09.04.06	20HFC10AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.04.09.04.07	20HFC10AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.09.04.08	20HFC10AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
20.04.09.04.09	20HFC10AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.09.04.10	20HFC10AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
20.04.09.04.11	20HFC10AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
20.04.09.04.12	20HFC10AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.09.04.13	20HFC10AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 20HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
20.04.09.05.	20HFC10AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC10				0
20.04.09.05.01	20HFC10AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.04.09.05.02	20HFC10AJ001_MB_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.04.09.05.03	20HFC10AJ001_MB_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
20.04.09.05.04	20HFC10AJ001_MB_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
20.04.09.06.	20HFC10AJ001_MB_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC10				0
20.04.09.06.01	20HFC10AJ001_MB_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 67 от of 178

20.04.09.06.02	20HFC10AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.04.09.06.03	20HFC10AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.09.06.04	20HFC10AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.09.06.05	20HFC10AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.04.09.06.06	20HFC10AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.09.06.07	20HFC10AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.04.09.07.	20HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC10				0
20.04.09.07.01	20HFC10AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.09.07.02	20HFC10AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.09.07.03	20HFC10AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.09.07.04	20HFC10AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.09.07.05	20HFC10AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.09.07.06	20HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване, подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.09.07.07	20HFC10AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.09.07.08	20HFC10AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 68 от <i>of</i> 178

20.04.09.07.09	20HFC10AJ001_MB_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.09.07.10	20HFC10AJ001_MB_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.09.07.11	20HFC10AJ001_MB_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
20.04.09.07.12	20HFC10AJ001_MB_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.04.09.08.	20HFC10AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 20HFC10				0
20.04.09.08.01	20HFC10AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.04.09.08.02	20HFC10AJ001_MB_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.04.09.08.03	20HFC10AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.04.09.08.04	20HFC10AJ001_MB_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
20.04.10.	20HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20				0
20.04.10.01	20HFC20AJ001_MB Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.10.02	20HFC20AJ001_MB Дефектовка на МВ	1	бр.		0
20.04.10.03	20HFC20AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 20HFC20				0
20.04.10.03.01	20HFC20AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.10.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 m^2)	1	бр.		0
20.04.10.03.03	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	5	кв.м.		0
20.04.10.03.04	20HFC20AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.04.10.03.05	20HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 69 от <i>of</i> 178

20.04.10.03.06	20HFC20AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.04.10.03.07	20HFC20AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
20.04.10.03.08	20HFC20AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.04.10.03.09	20HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
20.04.10.03.10	20HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.04.10.03.11	20HFC20AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.10.03.12	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.04.10.03.13	20HFC20AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
20.04.10.03.14	20HFC20AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.10.03.15	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.10.03.16	20HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.10.03.17	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
20.04.10.03.18	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
20.04.10.03.19	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
20.04.10.03.20	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.10.03.21	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.04.10.03.22	20HFC20AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 70 от of 178

20.04.10.03.23	20HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
20.04.10.04.	20HFC20AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 20HFC20				0
20.04.10.04.01	20HFC20AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.10.04.02	20HFC20AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.10.04.03	20HFC20AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.04.10.04.04	20HFC20AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.10.04.05	20HFC20AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.04.10.04.06	20HFC20AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	кв.м.		0
20.04.10.04.07	20HFC20AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.10.04.08	20HFC20AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	кв.м.		0
20.04.10.04.09	20HFC20AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.10.04.10	20HFC20AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
20.04.10.04.11	20HFC20AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
20.04.10.04.12	20HFC20AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.10.04.13	20HFC20AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 20HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
20.04.10.05.	20HFC20AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC20				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 71 от <i>of</i> 178

20.04.10.05.01	20HFC20AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.04.10.05.02	20HFC20AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.04.10.05.03	20HFC20AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
20.04.10.05.04	20HFC20AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
20.04.10.06.	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC20				0
20.04.10.06.01	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.10.06.02	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.04.10.06.03	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.10.06.04	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.10.06.05	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.04.10.06.06	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.10.06.07	20HFC20AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.04.10.07.	20HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC20				0
20.04.10.07.01	20HFC20AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.10.07.02	20HFC20AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.10.07.03	20HFC20AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 72 от <i>of</i> 178

20.04.10.07.04	20HFC20AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.10.07.05	20HFC20AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.10.07.06	20HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.10.07.07	20HFC20AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.10.07.08	20HFC20AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.04.10.07.09	20HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.10.07.10	20HFC20AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.10.07.11	20HFC20AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.04.10.07.12	20HFC20AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.04.10.08.	20HFC20AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 20HFC20				0
20.04.10.08.01	20HFC20AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.04.10.08.02	20HFC20AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.04.10.08.03	20HFC20AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на MB	4	м.		0
20.04.10.08.04	20HFC20AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по MB	1	кв.м.		0
20.04.11.	20HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30				0
20.04.11.01	20HFC30AJ001_MV Отваряне на врата на MB както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.11.02	20HFC30AJ001_MV Дефектовка на MB	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 73 от <i>of</i> 178

20.04.11.03	20HFC30AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 20HFC30					0
20.04.11.03.01	20HFC30AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
20.04.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м^2)	1	бр.			0
20.04.11.03.03	20HFC30AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.			0
20.04.11.03.04	20HFC30AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.			0
20.04.11.03.05	20HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.			0
20.04.11.03.06	20HFC30AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
20.04.11.03.07	20HFC30AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.			0
20.04.11.03.08	20HFC30AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.			0
20.04.11.03.09	20HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.			0
20.04.11.03.10	20HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.			0
20.04.11.03.11	20HFC30AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.			0
20.04.11.03.12	20HFC30AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.			0
20.04.11.03.13	20HFC30AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²			0
20.04.11.03.14	20HFC30AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.			0
20.04.11.03.15	20HFC30AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т			0
20.04.11.03.16	20HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 74 от 178 <i>Sheet of</i>

20.04.11.03.17	20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
20.04.11.03.18	20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
20.04.11.03.19	20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
20.04.11.03.20	20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.11.03.21	20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.04.11.03.22	20HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.04.11.03.23	20HFC30AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
20.04.11.04.	20HFC30AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ 20HFC30				0
20.04.11.04.01	20HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.11.04.02	20HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.11.04.03	20HFC30AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.04.11.04.04	20HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.11.04.05	20HFC30AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.04.11.04.06	20HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.04.11.04.07	20HFC30AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.11.04.08	20HFC30AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
20.04.11.04.09	20HFC30AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.11.04.10	20HFC30AJ001_MВ_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 75 от of 178

20.04.11.04.11	20HFC30AJ001_MV_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
20.04.11.04.12	20HFC30AJ001_MV_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.11.04.13	20HFC30AJ001_MV_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 20HFC00- MM046) на MB	1	бр.		0
20.04.11.05.	20HFC30AJ001_MV_П Ремонт патрубак на MB 20HFC30				0
20.04.11.05.01	20HFC30AJ001_MV_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на MB /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.04.11.05.02	20HFC30AJ001_MV_П Ремонт на шибър MB .	1	бр.		0
20.04.11.05.03	20HFC30AJ001_MV_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
20.04.11.05.04	20HFC30AJ001_MV_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
20.04.11.06.	20HFC30AJ001_MV_ЛБ Ремонт лагерен блок на MB 20HFC30				0
20.04.11.06.01	20HFC30AJ001_MV_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.11.06.02	20HFC30AJ001_MV_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.04.11.06.03	20HFC30AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.11.06.04	20HFC30AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.11.06.05	20HFC30AJ001_MV_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.04.11.06.06	20HFC30AJ001_MV_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.11.06.07	20HFC30AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 76 от <i>of</i> 178

20.04.11.07.	20HFC30AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 20HFC30					0
20.04.11.07.01	20HFC30AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0
20.04.11.07.02	20HFC30AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.			0
20.04.11.07.03	20HFC30AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.			0
20.04.11.07.04	20HFC30AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.			0
20.04.11.07.05	20HFC30AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.			0
20.04.11.07.06	20HFC30AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.			0
20.04.11.07.07	20HFC30AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.			0
20.04.11.07.08	20HFC30AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.			0
20.04.11.07.09	20HFC30AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.			0
20.04.11.07.10	20HFC30AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.			0
20.04.11.07.11	20HFC30AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.			0
20.04.11.07.12	20HFC30AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.			0
20.04.11.08.	20HFC30AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на MB 20HFC30					0
20.04.11.08.01	20HFC30AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.			0
20.04.11.08.02	20HFC30AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 77 от of 178

20.04.11.08.03	20HFC30AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.04.11.08.04	20HFC30AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
20.04.12.	20HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40				0
20.04.12.01	20HFC40AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.04.12.02	20HFC40AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
20.04.12.03	20HFC40AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 20HFC40				0
20.04.12.03.01	20HFC40AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.04.12.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗсп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
20.04.12.03.03	20HFC40AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	5	кв.м.		0
20.04.12.03.04	20HFC40AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.04.12.03.05	20HFC40AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.04.12.03.06	20HFC40AJ001_MV_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калата	1	бр.		0
20.04.12.03.07	20HFC40AJ001_MV_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
20.04.12.03.08	20HFC40AJ001_MV_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.04.12.03.09	20HFC40AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
20.04.12.03.10	20HFC40AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.04.12.03.11	20HFC40AJ001_MV_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.12.03.12	20HFC40AJ001_MV_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.04.12.03.13	20HFC40AJ001_MV_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 78 от <i>of</i> 178

20.04.12.03.14	20HFC40AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.04.12.03.15	20HFC40AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв (поз 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.04.12.03.16	20HFC40AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.12.03.17	20HFC40AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
20.04.12.03.18	20HFC40AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
20.04.12.03.19	20HFC40AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
20.04.12.03.20	20HFC40AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.04.12.03.21	20HFC40AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.04.12.03.22	20HFC40AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.04.12.03.23	20HFC40AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа (има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
20.04.12.04.	20HFC40AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 20HFC40				0
20.04.12.04.01	20HFC40AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.04.12.04.02	20HFC40AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.04.12.04.03	20HFC40AJ001_MB_V Ремонт (наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.04.12.04.04	20HFC40AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.04.12.04.05	20HFC40AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.04.12.04.06	20HFC40AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 79 от 178 <i>Sheet of</i>

20.04.12.04.07	20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.04.12.04.08	20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
20.04.12.04.09	20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.04.12.04.10	20HFC40AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
20.04.12.04.11	20HFC40AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
20.04.12.04.12	20HFC40AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.04.12.04.13	20HFC40AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 20HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
20.04.12.05.	20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC40				0
20.04.12.05.01	20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубака и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.04.12.05.02	20HFC40AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.04.12.05.03	20HFC40AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
20.04.12.05.04	20HFC40AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
20.04.12.06.	20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC40				0
20.04.12.06.01	20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.04.12.06.02	20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.04.12.06.03	20HFC40AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 80 от 178 <i>Sheet of</i>

20.04.12.06.04	20HFC40AJ001_MV_LB Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.04.12.06.05	20HFC40AJ001_MV_LB Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.04.12.06.06	20HFC40AJ001_MV_LB Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.04.12.06.07	20HFC40AJ001_MV_LB Пробно въртене .	1	бр.		0
20.04.12.07.	20HFC40AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 20HFC40				0
20.04.12.07.01	20HFC40AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.12.07.02	20HFC40AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.12.07.03	20HFC40AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.04.12.07.04	20HFC40AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.04.12.07.05	20HFC40AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.04.12.07.06	20HFC40AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.04.12.07.07	20HFC40AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.04.12.07.08	20HFC40AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.04.12.07.09	20HFC40AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.04.12.07.10	20HFC40AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.04.12.07.11	20HFC40AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.04.12.07.12	20HFC40AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 81 от of 178

20.04.12.08.	20HFC40AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 20HFC40					0
20.04.12.08.01	20HFC40AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.			0
20.04.12.08.02	20HFC40AJ001_MB_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.			0
20.04.12.08.03	20HFC40AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.			0
20.04.12.08.04	20HFC40AJ001_MB_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.			0
20.04.13.	20HNA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/					0
20.04.13.01	20HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.			0
20.04.13.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.			0
20.04.13.03	20HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.			0
20.04.13.04	20HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.			0
20.04.13.05	20HNA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²			0
20.04.13.06	20HNA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.			0
20.04.13.07	20HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.			0
20.04.13.08	20HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.			0
20.04.14.	20HNA12AV001_Прахова горелка 12 /Основна горелка/					0
20.04.14.01	20HNA12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 82 от of 178

20.04.14.02	20ННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.14.03	20ННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.04.14.04	20ННА12AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
20.04.14.05	20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.14.06	20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.04.14.07	20ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.14.08	20ННА12AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.15.	20ННА13AV001_Прахова Горелка 13				0
20.04.15.01	20ННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.15.02	20ННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.15.03	20ННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.04.15.04	20ННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
20.04.15.05	20ННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.04.15.06	20ННА13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.15.07	20ННА13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.15.08	20ННА13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
20.04.15.09	20ННА13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.16.	20ННА21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 83 от <i>of</i> 178

20.04.16.01	20HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
20.04.16.03	20HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.16.04	20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.04.16.05	20HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.04.16.06	20HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
20.04.16.07	20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.16.08	20HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.17.	20HHA22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
20.04.17.01	20HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.17.02	20HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.17.03	20HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.04.17.04	20HHA22AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
20.04.17.05	20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.17.06	20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.04.17.07	20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 84 от of 178

20.04.17.08	20HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.18.	20HHA23AV001_Прахова Горелка 23				0
20.04.18.01	20HHA23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.18.02	20HHA23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.18.03	20HHA23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.04.18.04	20HHA23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
20.04.18.05	20HHA23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.04.18.06	20HHA23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.18.07	20HHA23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.18.08	20HHA23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
20.04.18.09	20HHA23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.19.	20HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/				0
20.04.19.01	20HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
20.04.19.03	20HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.19.04	20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.04.19.05	20HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 85 от 178 <i>Sheet of</i>

20.04.19.06	20HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
20.04.19.07	20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.19.08	20HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.20.	20HHA32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/				0
20.04.20.01	20HHA32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.20.02	20HHA32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.20.03	20HHA32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.04.20.04	20HHA32AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
20.04.20.05	20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.20.06	20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.04.20.07	20HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.20.08	20HHA32AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.21.	20HHA33AV001_Прахова Горелка 33				0
20.04.21.01	20HHA33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.21.02	20HHA33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.21.03	20HHA33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.04.21.04	20HHA33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
20.04.21.05	20HHA33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 86 от of 178

20.04.21.06	20HHA33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.21.07	20HHA33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.21.08	20HHA33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
20.04.21.09	20HHA33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.22.	20HHA41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/				0
20.04.22.01	20HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
20.04.22.03	20HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.04.22.04	20HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.04.22.05	20HHA41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.04.22.06	20HHA41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
20.04.22.07	20HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.04.22.08	20HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.23.	20HHA42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/				0
20.04.23.01	20HHA42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 87 от of 178

20.04.23.02	20ННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.04.23.03	20ННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.04.23.04	20ННА42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
20.04.23.05	20ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.04.23.06	20ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.04.23.07	20ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.23.08	20ННА42AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.24.	20ННА43AV001_Прахова Горелка 43				0
20.04.24.01	20ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.04.24.02	20ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.04.24.03	20ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.04.24.04	20ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
20.04.24.05	20ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.04.24.06	20ННА43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.04.24.07	20ННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.04.24.08	20ННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
20.04.24.09	20ННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.04.25.	20ННЕ10AA001_Прахоконцентратор - Мелница 10				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 88 от of 178

20.04.25.01	20HHE10AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.04.25.02	20HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.04.25.03	20HHE10AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
20.04.25.04	20HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.04.25.05	20HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.04.25.06	20HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.04.25.07	20HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
20.04.25.08	20HHE10AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
20.04.25.09	20HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.04.25.10	20HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
20.04.26.	20HHE20AA001_Прахоконцентратор - Мелница 20				0
20.04.26.01	20HHE20AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.04.26.02	20HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.04.26.03	20HHE20AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
20.04.26.04	20HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.04.26.05	20HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
20.04.26.06	20HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.04.26.07	20HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
20.04.26.08	20HHE20AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
20.04.26.09	20HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.04.26.10	20HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
20.04.27.	20HHE30AA001_Прахоконцентратор - Мелница 30				0
20.04.27.01	20HHE30AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 89 от <i>of</i> 178

20.04.27.02	20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.04.27.03	20HNE30AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
20.04.27.04	20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.04.27.05	20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.04.27.06	20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.04.27.07	20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
20.04.27.08	20HNE30AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
20.04.27.09	20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.04.27.10	20HNE30AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
20.04.28.	20HNE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40				0
20.04.28.01	20HNE40AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.04.28.02	20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
20.04.28.03	20HNE40AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
20.04.28.04	20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.04.28.05	20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.04.28.06	20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.04.28.07	20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
20.04.28.08	20HNE40AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
20.04.28.09	20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.04.28.10	20HNE40AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
20.04.29.	20_ORO_Общи ремонтни операции				0
20.04.29.01	20_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.29.02	20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 90 от of 178

20.04.29.03	20_ORO_ДЦВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
20.04.29.04	20_ORO_ДЦВ Подмяна лагери на валове	1	бр.		0
20.04.29.05	20_ORO_ДЦВ Подмяна уплътняващи капаци	1	бр.		0
20.04.29.06	20_ORO_ДЦВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
20.04.29.07	20_ORO_ПЦВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
20.04.29.08	20_ORO_ПЦВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
20.04.29.09	20_ORO_ПЦВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
20.04.29.10	20_ORO_ПЦВ Подмяна кръгли люкове	1	бр.		0
20.04.29.11	20_ORO_ПЦВ Подмяна капаци	1	бр.		0
20.04.29.12	20_ORO_ПЦВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
20.04.29.13	20_ORO_ПЦВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
20.04.29.14	20_ORO_ПЦВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
20.04.29.15	20_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	1	бр.		0
20.04.29.16	20_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40HHA00-ME401)	1	бр.		0
20.04.29.17	20_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
20.04.29.18	20_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	1	бр.		0
20.04.29.19	20_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	1	бр.		0
20.04.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	1	бр.		0
20.04.30.	Технически ръководител	16	ч/ч		0
20.04.31.	Монтьор	96	ч/ч		0
20.04.32.	Заварчик	32	ч/ч		0
20.04.33.	Оксиженист	32	ч/ч		0
20.04.34.	Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 91 от of 178

20.04.35.	Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0
-----------	--	---	-----	--	---

Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
----------------------	---

2.3. Трета обособена позиция – основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30, ППС 40 на **Котел 3**


No	Описание	К-во	М.ед	Ед.цен а	Обща цена
	IV Група: Ремонт на ППС лява част. От точка 30.04.01. до т. 30.04.35.				0
30.04.01.	30HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10				0
30.04.01.01	30HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.01.02	30HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.04.01.04	30HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 92 от <i>of</i> 178

30.04.01.05	30HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.01.06	30HFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.01.07	30HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.01.09	30HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
30.04.01.10	30HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.01.11	30HFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.04.01.12	30HFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.04.01.13	30HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.01.14	30HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 93 от of 178

30.04.01.15	30HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.04.01.16	30HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.01.17	30HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.01.18	30HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.01.19	30HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.04.01.20	30HFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.04.01.21	30HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.01.22	30HFB10AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.04.01.23	30HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.04.01.24	30HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.01.25	30HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
30.04.02.	30HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/				0
30.04.02.01	30HFB10AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.02.02	30HFB10AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.04.02.03	30HFB10AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.02.04	30HFB10AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
30.04.02.05	30HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 94 от <i>of</i> 178

30.04.02.06	30HFB10AF002_ПСТВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.02.07	30HFB20AF002_ПСТВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.04.02.08	30HFB20AF002_ПСТВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.04.02.09	30HFB10AF002_ПСТВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.02.10	30HFB10AF002_ПСТВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСТВ)	20	м.		0
30.04.02.11	30HFB10AF002_ПСТВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
30.04.02.12	30HFB10AF002_ПСТВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.02.13	30HFB10AF002_ПСТВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
30.04.02.14	30HFB10AF002_ПСТВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.04.02.15	30HFB10AF002_ПСТВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.04.02.16	30HFB10AF002_ПСТВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.04.02.17	ПСТВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.02.18	30HFB10AF002_ПСТВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 95 от of 178

30.04.02.19	30HFB10AF002_ ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.02.20	30HFB10AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
30.04.02.21	30HFB10AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.02.22	30HFB10AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.04.02.23	30HFB10AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.04.02.24	30HFB10AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.04.02.25	30HFB10AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капацы по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.02.26	30HFB10AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
30.04.03.	30HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20				0
30.04.03.01	30HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.03.02	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 96 от <i>of</i> 178

30.04.03.04	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.03.05	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.03.06	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.03.07	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.03.09	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
30.04.03.10	30HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.03.11	30HFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 97 от <i>of</i> 178

30.04.03.12	30HFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.04.03.13	30HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.03.14	30HFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
30.04.03.15	30HFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.04.03.16	30HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.03.17	30HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.03.18	30HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.03.19	30HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.04.03.20	30HFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.04.03.21	30HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.03.22	30HFB20AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.04.03.23	30HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.04.03.24	30HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.03.25	30HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
30.04.04.	30HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/				0
30.04.04.01	30HFB20AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.04.02	30HFB20AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 98 от 178 <i>Sheet of</i>

30.04.04.03	30HFB20AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.04.04	30HFB20AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
30.04.04.05	30HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.04.04.06	30HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.04.07	30HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.04.04.08	30HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.04.04.09	30HFB20AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.04.10	30HFB20AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
30.04.04.11	30HFB20AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
30.04.04.12	30HFB20AF002_ПКСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.04.13	30HFB20AF002_ПКСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
30.04.04.14	30HFB20AF002_ПКСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.04.04.15	30HFB20AF002_ПКСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 99 от <i>of</i> 178

30.04.04.16	30HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.04.04.17	ПКСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.04.18	30HFB20AF002_ПКСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.04.04.19	30HFB20AF002_ПКСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.04.20	30HFB20AF002_ПКСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
30.04.04.21	30HFB20AF002_ПКСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.04.22	30HFB20AF002_ПКСВ Центровка	1	бр.		0
30.04.04.23	30HFB20AF002_ПКСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.04.04.24	30HFB20AF002_ПКСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.04.04.25	30HFB20AF002_ПКСВ Затваряне и уплътняване на ПКСВ.(включва всички люкове и капаци по ПКСВ)	1	бр.		0
30.04.04.26	30HFB20AF002_ПКСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
30.04.05.	30HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30				0
30.04.05.01	30HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 100 от <i>of</i> 178

30.04.05.02	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.04.05.04	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.05.05	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.05.06	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.05.07	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 101 от <i>of</i> 178

30.04.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.05.09	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
30.04.05.10	30HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.05.11	30HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.04.05.12	30HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.04.05.13	30HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.05.14	30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
30.04.05.15	30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.04.05.16	30HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.05.17	30HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.05.18	30HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.05.19	30HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.04.05.20	30HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.04.05.21	30HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.05.22	30HFB30AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.04.05.23	30HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 102 от <i>of</i> 178

30.04.05.24	30HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.05.25	30HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
30.04.06.	30HFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /квс/				0
30.04.06.01	30HFB30AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.06.02	30HFB30AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.04.06.03	30HFB30AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.06.04	30HFB30AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
30.04.06.05	30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.04.06.06	30HFB30AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.06.07	30HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.04.06.08	30HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.04.06.09	30HFB30AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.06.10	30HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 103 от of 178

30.04.06.11	30HFB30AF002_ ПСВ Ремонт на уплътняващи капацы на валовете.	10	бр.		0
30.04.06.12	30HFB30AF002_ ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.06.13	30HFB30AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
30.04.06.14	30HFB30AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.04.06.15	30HFB30AF002_ ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.04.06.16	30HFB30AF002_ ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.04.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.06.18	30HFB30AF002_ ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.04.06.19	30HFB30AF002_ ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.06.20	30HFB30AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
30.04.06.21	30HFB30AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон.	2	бр.		0
30.04.06.22	30HFB30AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.04.06.23	30HFB30AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.04.06.24	30HFB30AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.04.06.25	30HFB30AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капацы по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.06.26	30HFB30AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
30.04.07.	30HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 104 от <i>of</i> 178

30.04.07.01	30HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.07.02	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. (Източване на масло. Отваряне на редуктор. Проверка на лагери. Проверка на уплътнения. Проверка на зъбни предавки. Почистванена картер. Уплътнение и затваряне на редуктор. Наливанена масло.) При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор. (Източване на масло. Отваряне на редуктор. Проверка на лагери. Проверка на уплътнения. Проверка на зъбни предавки. Почистванена картер. Уплътнение и затваряне на редуктор. Наливанена масло.) При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.04.07.04	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел. двигател /редуктор. Изваждане на палците. Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи, при установяване на дефекти повредените се заменят с нови. Проверка на куплонзите. Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.07.05	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор. Изваждане на палците. Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи, при установяване на дефекти повредените се заменят с нови. Проверка на куплонзите. Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.04.07.06	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 105 от <i>of</i> 178

30.04.07.07	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.04.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.07.09	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
30.04.07.10	30HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.04.07.11	30HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.04.07.12	30HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.04.07.13	30HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.07.14	30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
30.04.07.15	30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.04.07.16	30HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.04.07.17	30HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.04.07.18	30HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.04.07.19	30HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 106 от of 178

30.04.07.20	30HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.04.07.21	30HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.04.07.22	30HFB40AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.04.07.23	30HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.04.07.24	30HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.04.07.25	30HFB40AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
30.04.08.	30HFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/				0
30.04.08.01	30HFB40AF002_ПЧВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.04.08.02	30HFB40AF002_ПЧВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.04.08.03	30HFB40AF002_ПЧВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.04.08.04	30HFB40AF002_ПЧВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
30.04.08.05	30HFB40AF002_ПЧВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.04.08.06	30HFB40AF002_ПЧВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.08.07	30HFB20AF002_ПЧВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 107 от <i>of</i> 178

30.04.08.08	30HFB20AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.04.08.09	30HFB40AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.04.08.10	30HFB40AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.04.08.11	30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	10	бр.		0
30.04.08.12	30HFB40AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
30.04.08.13	30HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
30.04.08.14	30HFB40AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.04.08.15	30HFB40AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.04.08.16	30HFB40AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.04.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.04.08.18	30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.04.08.19	30HFB40AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.04.08.20	30HFB40AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 108 от <i>of</i> 178

30.04.08.21	30HFB40AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.04.08.22	30HFB40AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.04.08.23	30HFB40AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.04.08.24	30HFB40AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.04.08.25	30HFB40AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.04.08.26	30HFB40AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
30.04.09.	30HFC10AJ001_Мелещ вентилатор 10				0
30.04.09.01	30HFC10AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.09.02	30HFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
30.04.09.03	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC10				0
30.04.09.03.01	30HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗсп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
30.04.09.03.03	30HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	5	кв.м.		0
30.04.09.03.04	30HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.04.09.03.05	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.09.03.06	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.04.09.03.07	30HFC10AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
30.04.09.03.08	30HFC10AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.09.03.09	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
30.04.09.03.10	30HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 109 от of 178

30.04.09.03.11	30HFC10AJ001_MV_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.09.03.12	30HFC10AJ001_MV_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.04.09.03.13	30HFC10AJ001_MV_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
30.04.09.03.14	30HFC10AJ001_MV_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.09.03.15	30HFC10AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.09.03.16	30HFC10AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.09.03.17	30HFC10AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
30.04.09.03.18	30HFC10AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
30.04.09.03.19	30HFC10AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
30.04.09.03.20	30HFC10AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.09.03.21	30HFC10AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.04.09.03.22	30HFC10AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.04.09.03.23	30HFC10AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
30.04.09.04.	30HFC10AJ001_MV_V Ремонт Врата на МВ 30HFC10				0
30.04.09.04.01	30HFC10AJ001_MV_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.09.04.02	30HFC10AJ001_MV_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.09.04.03	30HFC10AJ001_MV_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 110 от <i>of</i> 178

30.04.09.04.04	30HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.09.04.05	30HFC10AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.04.09.04.06	30HFC10AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.04.09.04.07	30HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.09.04.08	30HFC10AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
30.04.09.04.09	30HFC10AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.09.04.10	30HFC10AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
30.04.09.04.11	30HFC10AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
30.04.09.04.12	30HFC10AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.09.04.13	30HFC10AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 30HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
30.04.09.05.	30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC10				0
30.04.09.05.01	30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.04.09.05.02	30HFC10AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.04.09.05.03	30HFC10AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
30.04.09.05.04	30HFC10AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
30.04.09.06.	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC10				0
30.04.09.06.01	30HFC10AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 111 от <i>of</i> 178

30.04.09.06.02	30HFC10AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.04.09.06.03	30HFC10AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.09.06.04	30HFC10AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.09.06.05	30HFC10AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.04.09.06.06	30HFC10AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.04.09.06.07	30HFC10AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.04.09.07.	30HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC10				0
30.04.09.07.01	30HFC10AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.09.07.02	30HFC10AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.09.07.03	30HFC10AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.09.07.04	30HFC10AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.09.07.05	30HFC10AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.09.07.06	30HFC10AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване, подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.09.07.07	30HFC10AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.09.07.08	30HFC10AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 112 от <i>of</i> 178

30.04.09.07.09	30HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.09.07.10	30HFC10AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.09.07.11	30HFC10AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
30.04.09.07.12	30HFC10AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.09.08.	30HFC10AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC10				0
30.04.09.08.01	30HFC10AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.04.09.08.02	30HFC10AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.09.08.03	30HFC10AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.04.09.08.04	30HFC10AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
30.04.10.	30HFC20AJ001_Мелещ вентилатор 20				0
30.04.10.01	30HFC20AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.10.02	30HFC20AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
30.04.10.03	30HFC20AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 30HFC20				0
30.04.10.03.01	30HFC20AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.10.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗсп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
30.04.10.03.03	30HFC20AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	5	кв.м.		0
30.04.10.03.04	30HFC20AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.04.10.03.05	30HFC20AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 113 от <i>of</i> 178

30.04.10.03.06	30HFC20AJ001_MВ_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.04.10.03.07	30HFC20AJ001_MВ_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
30.04.10.03.08	30HFC20AJ001_MВ_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.10.03.09	30HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
30.04.10.03.10	30HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.04.10.03.11	30HFC20AJ001_MВ_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.10.03.12	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.04.10.03.13	30HFC20AJ001_MВ_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
30.04.10.03.14	30HFC20AJ001_MВ_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.10.03.15	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.10.03.16	30HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.10.03.17	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
30.04.10.03.18	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
30.04.10.03.19	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
30.04.10.03.20	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.10.03.21	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.04.10.03.22	30HFC20AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.04.10.03.23	30HFC20AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 114 от <i>of</i> 178

	в предвид извършване на ремонт на всички брони)				
30.04.30.04.	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC20				0
30.04.30.04.01	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.30.04.02	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.30.04.03	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.04.30.04.04	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.30.04.05	30HFC20AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.04.30.04.06	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.04.30.04.07	30HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.30.04.08	30HFC20AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
30.04.30.04.09	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.30.04.10	30HFC20AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
30.04.30.04.11	30HFC20AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
30.04.30.04.12	30HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.30.04.13	30HFC20AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
30.04.10.05.	30HFC20AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC20				0
30.04.10.05.01	30HFC20AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубака и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.04.10.05.02	30HFC20AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 115 от of 178

30.04.10.05.03	30HFC20AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
30.04.10.05.04	30HFC20AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
30.04.10.06.	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC20				0
30.04.10.06.01	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.10.06.02	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.04.10.06.03	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.10.06.04	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.10.06.05	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.04.10.06.06	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.04.10.06.07	30HFC20AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.04.10.07.	30HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC20				0
30.04.10.07.01	30HFC20AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.10.07.02	30HFC20AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.10.07.03	30HFC20AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.10.07.04	30HFC20AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.10.07.05	30HFC20AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 116 от of 178

30.04.10.07.06	30HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.10.07.07	30HFC20AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.10.07.08	30HFC20AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.04.10.07.09	30HFC20AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.10.07.10	30HFC20AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.10.07.11	30HFC20AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.04.10.07.12	30HFC20AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.10.08.	30HFC20AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC20				0
30.04.10.08.01	30HFC20AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.04.10.08.02	30HFC20AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.10.08.03	30HFC20AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.04.10.08.04	30HFC20AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
30.04.11.	30HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30				0
30.04.11.01	30HFC30AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.11.02	30HFC30AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
30.04.11.03	30HFC30AJ001_MV_К Ремонт корпус на МВ 30HFC30				0
30.04.11.03.01	30HFC30AJ001_MV_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 117 от <i>of</i> 178

30.04.11.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м^2)	1	бр.		0
30.04.11.03.03	30HFC30AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
30.04.11.03.04	30HFC30AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.04.11.03.05	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.11.03.06	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.04.11.03.07	30HFC30AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
30.04.11.03.08	30HFC30AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.11.03.09	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
30.04.11.03.10	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.04.11.03.11	30HFC30AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.11.03.12	30HFC30AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.04.11.03.13	30HFC30AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
30.04.11.03.14	30HFC30AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.04.11.03.15	30HFC30AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.11.03.16	30HFC30AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.11.03.17	30HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
30.04.11.03.18	30HFC30AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
30.04.11.03.19	30HFC30AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 118 от <i>of</i> 178

30.04.11.03.20	30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.11.03.21	30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.04.11.03.22	30HFC30AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.04.11.03.23	30HFC30AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
30.04.11.04.	30HFC30AJ001_MВ_V Ремонт Врата на МВ 30HFC30				0
30.04.11.04.01	30HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.11.04.02	30HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.11.04.03	30HFC30AJ001_MВ_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.04.11.04.04	30HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.11.04.05	30HFC30AJ001_MВ_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.04.11.04.06	30HFC30AJ001_MВ_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.04.11.04.07	30HFC30AJ001_MВ_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.11.04.08	30HFC30AJ001_MВ_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
30.04.11.04.09	30HFC30AJ001_MВ_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.11.04.10	30HFC30AJ001_MВ_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
30.04.11.04.11	30HFC30AJ001_MВ_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
30.04.11.04.12	30HFC30AJ001_MВ_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.11.04.13	30HFC30AJ001_MВ_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 119 от <i>of</i> 178

30.04.11.05.	30HFC30AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC30					0
30.04.11.05.01	30HFC30AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/. Ремонт на задвижване. Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубака и към вратата. При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.			0
30.04.11.05.02	30HFC30AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.			0
30.04.11.05.03	30HFC30AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.			0
30.04.11.05.04	30HFC30AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.			0
30.04.11.06.	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC30					0
30.04.11.06.01	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.			0
30.04.11.06.02	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.			0
30.04.11.06.03	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.			0
30.04.11.06.04	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.			0
30.04.11.06.05	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.			0
30.04.11.06.06	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.			0
30.04.11.06.07	30HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.			0
30.04.11.07.	30HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC30					0
30.04.11.07.01	30HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.			0
30.04.11.07.02	30HFC30AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 120 от <i>of</i> 178

30.04.11.07.03	30HFC30AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.11.07.04	30HFC30AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.11.07.05	30HFC30AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.11.07.06	30HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.11.07.07	30HFC30AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.11.07.08	30HFC30AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.04.11.07.09	30HFC30AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.11.07.10	30HFC30AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.11.07.11	30HFC30AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.04.11.07.12	30HFC30AJ001_MВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.11.08.	30HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC30				0
30.04.11.08.01	30HFC30AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.04.11.08.02	30HFC30AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.11.08.03	30HFC30AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.04.11.08.04	30HFC30AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
30.04.12.	30HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 121 от of 178

30.04.12.01	30HFC40AJ001_MВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.04.12.02	30HFC40AJ001_MВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
30.04.12.03	30HFC40AJ001_MВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC40				0
30.04.12.03.01	30HFC40AJ001_MВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.04.12.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м^2)	1	бр.		0
30.04.12.03.03	30HFC40AJ001_MВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
30.04.12.03.04	30HFC40AJ001_MВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.04.12.03.05	30HFC40AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.04.12.03.06	30HFC40AJ001_MВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калата	1	бр.		0
30.04.12.03.07	30HFC40AJ001_MВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
30.04.12.03.08	30HFC40AJ001_MВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.04.12.03.09	30HFC40AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
30.04.12.03.10	30HFC40AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.04.12.03.11	30HFC40AJ001_MВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.12.03.12	30HFC40AJ001_MВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.04.12.03.13	30HFC40AJ001_MВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
30.04.12.03.14	30HFC40AJ001_MВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 122 от of 178

30.04.12.03.15	30HFC40AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.04.12.03.16	30HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.12.03.17	30HFC40AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
30.04.12.03.18	30HFC40AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
30.04.12.03.19	30HFC40AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
30.04.12.03.20	30HFC40AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.04.12.03.21	30HFC40AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.04.12.03.22	30HFC40AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.04.12.03.23	30HFC40AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
30.04.12.04.	30HFC40AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC40				0
30.04.12.04.01	30HFC40AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.04.12.04.02	30HFC40AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.04.12.04.03	30HFC40AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.04.12.04.04	30HFC40AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.04.12.04.05	30HFC40AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.04.12.04.06	30HFC40AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	кв.м.		0
30.04.12.04.07	30HFC40AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.04.12.04.08	30HFC40AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 123 от of 178

30.04.12.04.09	30HFC40AJ001_MV_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.04.12.04.10	30HFC40AJ001_MV_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
30.04.12.04.11	30HFC40AJ001_MV_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
30.04.12.04.12	30HFC40AJ001_MV_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.04.12.04.13	30HFC40AJ001_MV_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 30HFC00- MM046) на MV	1	бр.		0
30.04.12.05.	30HFC40AJ001_MV_П Ремонт патрубак на MV 30HFC40				0
30.04.12.05.01	30HFC40AJ001_MV_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на MV /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.04.12.05.02	30HFC40AJ001_MV_П Ремонт на шибър MV .	1	бр.		0
30.04.12.05.03	30HFC40AJ001_MV_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
30.04.12.05.04	30HFC40AJ001_MV_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
30.04.12.06.	30HFC40AJ001_MV_ЛБ Ремонт лагерен блок на MV 30HFC40				0
30.04.12.06.01	30HFC40AJ001_MV_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.12.06.02	30HFC40AJ001_MV_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.04.12.06.03	30HFC40AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.04.12.06.04	30HFC40AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.04.12.06.05	30HFC40AJ001_MV_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 124 от of 178

30.04.12.06.06	30HFC40AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.04.12.06.07	30HFC40AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.04.12.07.	30HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC40				0
30.04.12.07.01	30HFC40AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.12.07.02	30HFC40AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.12.07.03	30HFC40AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.04.12.07.04	30HFC40AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.04.12.07.05	30HFC40AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.04.12.07.06	30HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.04.12.07.07	30HFC40AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.04.12.07.08	30HFC40AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.04.12.07.09	30HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.04.12.07.10	30HFC40AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.04.12.07.11	30HFC40AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.04.12.07.12	30HFC40AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.04.12.08.	30HFC40AJ001_МВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 30HFC40				0
30.04.12.08.01	30HFC40AJ001_МВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане ,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 125 от of 178

30.04.12.08.02	30HFC40AJ001_MB_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
30.04.12.08.03	30HFC40AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.04.12.08.04	30HFC40AJ001_MB_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
30.04.13.	30HNA11AV001_ Прахова горелка 11 /Основна горелка/				0
30.04.13.01	30HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.13.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
30.04.13.03	30HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.13.04	30HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.04.13.05	30HNA11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.04.13.06	30HNA11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
30.04.13.07	30HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.13.08	30HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.14.	30HNA12AV001_ Прахова горелка 12 /Основна горелка/				0
30.04.14.01	30HNA12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.14.02	30HNA12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.14.03	30HNA12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.04.14.04	30HNA12AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 126 от of 178

30.04.14.05	30HHA12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.14.06	30HHA12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.04.14.07	30HHA12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.14.08	30HHA12AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.15.	30HHA13AV001_Прахова Горелка 13				0
30.04.15.01	30HHA13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.15.02	30HHA13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.04.15.03	30HHA13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.04.15.04	30HHA13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
30.04.15.05	30HHA13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.04.15.06	30HHA13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.15.07	30HHA13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.15.08	30HHA13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
30.04.15.09	30HHA13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.16.	30HHA21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/				0
30.04.16.01	30HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.16.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 127 от <i>of</i> 178

30.04.16.03	30HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.16.04	30HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.04.16.05	30HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.04.16.06	30HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
30.04.16.07	30HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.16.08	30HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.17.	30HHA22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
30.04.17.01	30HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.17.02	30HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.17.03	30HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.04.17.04	30HHA22AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
30.04.17.05	30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.17.06	30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.04.17.07	30HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.17.08	30HHA22AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.18.	30HHA23AV001_Прахова Горелка 23				0
30.04.18.01	30HHA23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 128 от of 178

30.04.18.02	30HHA23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.04.18.03	30HHA23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.04.18.04	30HHA23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
30.04.18.05	30HHA23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.04.18.06	30HHA23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.18.07	30HHA23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.18.08	30HHA23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
30.04.18.09	30HHA23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.19.	30HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/				0
30.04.19.01	30HHA31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
30.04.19.03	30HHA31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.19.04	30HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.04.19.05	30HHA31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.04.19.06	30HHA31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
30.04.19.07	30HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 129 от of 178

30.04.19.08	30HHA31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.20.	30HHA32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/				0
30.04.20.01	30HHA32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.20.02	30HHA32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.20.03	30HHA32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.04.20.04	30HHA32AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
30.04.20.05	30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.20.06	30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.04.20.07	30HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.20.08	30HHA32AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.21.	30HHA33AV001_Прахова Горелка 33				0
30.04.21.01	30HHA33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.21.02	30HHA33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.04.21.03	30HHA33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.04.21.04	30HHA33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
30.04.21.05	30HHA33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.04.21.06	30HHA33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.21.07	30HHA33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 130 от of 178

30.04.21.08	30HHA33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
30.04.21.09	30HHA33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.22.	30HHA41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/				0
30.04.22.01	30HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.22.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
30.04.22.03	30HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.04.22.04	30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.04.22.05	30HHA41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.04.22.06	30HHA41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
30.04.22.07	30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.04.22.08	30HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.23.	30HHA42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/				0
30.04.23.01	30HHA42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.23.02	30HHA42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.04.23.03	30HHA42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.04.23.04	30HHA42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 131 от of 178

30.04.23.05	30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.04.23.06	30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.04.23.07	30HHA42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.23.08	30HHA42AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.24.	30HHA43AV001_Прахова Горелка 43				0
30.04.24.01	30HHA43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.04.24.02	30HHA43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.04.24.03	30HHA43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.04.24.04	30HHA43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
30.04.24.05	30HHA43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.04.24.06	30HHA43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.04.24.07	30HHA43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.04.24.08	30HHA43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
30.04.24.09	30HHA43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.04.25.	30HHE10AA001_Прахоконцентратор - Мелница 10				0
30.04.25.01	30HHE10AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.04.25.02	30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.04.25.03	30HHE10AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
30.04.25.04	30HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени учасьци от лопатката)	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 132 от <i>of</i> 178

30.04.25.05	30HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
30.04.25.06	30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.04.25.07	30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
30.04.25.08	30HHE10AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
30.04.25.09	30HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.04.25.10	30HHE10AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
30.04.26.	30HHE20AA001_Прахоконцентратор - Мелница 20				0
30.04.26.01	30HHE20AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.04.26.02	30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.04.26.03	30HHE20AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
30.04.26.04	30HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.04.26.05	30HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
30.04.26.06	30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.04.26.07	30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
30.04.26.08	30HHE20AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
30.04.26.09	30HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.04.26.10	30HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
30.04.27.	30HHE30AA001_Прахоконцентратор - Мелница 30				0
30.04.27.01	30HHE30AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.04.27.02	30HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.04.27.03	30HHE30AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
30.04.27.04	30HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.04.27.05	30HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 133 от of 178

30.04.27.06	30HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.04.27.07	30HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
30.04.27.08	30HHE30AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
30.04.27.09	30HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.04.27.10	30HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
30.04.28.	30HHE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40				0
30.04.28.01	30HHE40AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.04.28.02	30HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
30.04.28.03	30HHE40AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
30.04.28.04	30HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.04.28.05	30HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
30.04.28.06	30HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.04.28.07	30HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
30.04.28.08	30HHE40AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
30.04.28.09	30HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.04.28.10	30HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
30.04.29.	30_ORO_Общи ремонтни операции				0
30.04.29.01	30_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.29.02	30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
30.04.29.03	30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
30.04.29.04	30_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	1	бр.		0
30.04.29.05	30_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	1	бр.		0
30.04.29.06	30_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
30.04.29.07	30_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
30.04.29.08	30_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
30.04.29.09	30_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 134 от of 178


30.04.29.10	30_ORO_ПЦВ Подмяна кръгли люкове	1	бр.		0
30.04.29.11	30_ORO_ПЦВ Подмяна капаци	1	бр.		0
30.04.29.12	30_ORO_ПЦВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
30.04.29.13	30_ORO_ПЦВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
30.04.29.14	30_ORO_ПЦВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
30.04.29.15	30_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	1	бр.		0
30.04.29.16	30_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 30HHA00-ME401)	1	бр.		0
30.04.29.17	30_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
30.04.29.18	30_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	1	бр.		0
30.04.29.19	30_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	1	бр.		0
30.04.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	1	бр.		0
30.04.30.	Технически ръководител	16	ч/ч		0
30.04.31.	Монтьор	96	ч/ч		0
30.04.32.	Заварчик	32	ч/ч		0
30.04.33.	Оксиженист	32	ч/ч		0
30.04.34.	Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газова опресовка на КА)	2	бр.		0
30.04.35.	Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Σ + Допълнителни ч/ч	0
----------------------	---

2.4. Четвърта обособена позиция – основен ремонт на ППС-10, ППС-20, ППС-30 и ППС 40 на Котел 4

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 135 от <i>of</i> 178

No	Описание	К-во	М.ед	Ед.цена	Обща цена
	IV Група: Ремонт на ППС лява част. От точка 40.04.01. до т. 40.04.35.				0
40.04.01.	40HFB10AF001 Дозатор сурови въглища-10				0
40.04.01.01	40HFB10AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.01.02	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.04.01.04	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.01.05	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.01.06	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 136 от <i>of</i> 178

40.04.01.07	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.01.09	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
40.04.01.10	40HFB10AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.01.11	40HFB10AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.04.01.12	40HFB10AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.04.01.13	40HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.01.14	40HFB10AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
40.04.01.15	40HFB10AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.04.01.16	40HFB10AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.01.17	40HFB10AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.01.18	40HFB10AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 137 от of 178

40.04.01.19	40HFB10AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.04.01.20	40HFB10AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.04.01.21	40HFB10AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.01.22	40HFB10AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.04.01.23	40HFB10AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.04.01.24	40HFB10AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.01.25	40HFB10AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
40.04.02.	40HFB10AF002_Питател сурови въглища-10 /дълъг/				0
40.04.02.01	40HFB10AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.02.02	40HFB10AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.04.02.03	40HFB10AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.02.04	40HFB10AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
40.04.02.05	40HFB10AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.02.06	40HFB10AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.02.07	40HFB20AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 138 от of 178

40.04.02.08	40HFB20AF002_ПСТВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.04.02.09	40HFB10AF002_ПСТВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.02.10	40HFB10AF002_ПСТВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСТВ)	20	м.		0
40.04.02.11	40HFB10AF002_ПСТВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
40.04.02.12	40HFB10AF002_ПСТВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.02.13	40HFB10AF002_ПСТВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
40.04.02.14	40HFB10AF002_ПСТВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.04.02.15	40HFB10AF002_ПСТВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.04.02.16	40HFB10AF002_ПСТВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.04.02.17	ПСТВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.02.18	40HFB10AF002_ПСТВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.04.02.19	40HFB10AF002_ПСТВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.02.20	40HFB10AF002_ПСТВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
40.04.02.21	40HFB10AF002_ПСТВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 139 от of 178

40.04.02.22	40HFB10AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.04.02.23	40HFB10AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.04.02.24	40HFB10AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.04.02.25	40HFB10AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капацы по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.02.26	40HFB10AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
40.04.03.	40HFB20AF001 Дозатор сурови въглища-20				0
40.04.03.01	40HFB20AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.03.02	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.04.03.04	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.03.05	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 140 от <i>of</i> 178

40.04.03.06	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.03.07	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.03.09	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
40.04.03.10	40HFB20AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.03.11	40HFB20AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.04.03.12	40HFB20AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.04.03.13	40HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.03.14	40HFB20AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
40.04.03.15	40HFB20AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.04.03.16	40HFB20AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.03.17	40HFB20AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.03.18	40HFB20AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.03.19	40HFB20AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 141 от of 178

40.04.03.20	40HFB20AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.04.03.21	40HFB20AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.03.22	40HFB20AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.04.03.23	40HFB20AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.04.03.24	40HFB20AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.03.25	40HFB20AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
40.04.04.	40HFB20AF002_Питател сурови въглища-20 /къс/				0
40.04.04.01	40HFB20AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.04.02	40HFB20AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.04.04.03	40HFB20AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.04.04	40HFB20AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
40.04.04.05	40HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.04.06	40HFB20AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.04.07	40HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.04.04.08	40HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 142 от <i>of</i> 178

40.04.04.09	40HFB20AF002_ ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.04.10	40HFB20AF002_ ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.04.04.11	40HFB20AF002_ ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	10	бр.		0
40.04.04.12	40HFB20AF002_ ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.04.13	40HFB20AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
40.04.04.14	40HFB20AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.04.04.15	40HFB20AF002_ ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
40.04.04.16	40HFB20AF002_ ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.04.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.04.18	40HFB20AF002_ ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.04.04.19	40HFB20AF002_ ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.04.20	40HFB20AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
40.04.04.21	40HFB20AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.04.22	40HFB20AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.04.04.23	40HFB20AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.04.04.24	40HFB20AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.04.04.25	40HFB20AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 143 от <i>of</i> 178

40.04.04.26	40HFB20AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
40.04.05.	40HFB30AF001 Дозатор сурови въглища-30				0
40.04.05.01	40HFB30AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.05.02	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.04.05.04	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.05.05	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.05.06	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 144 от <i>of</i> 178

40.04.05.07	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.04.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.05.09	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
40.04.05.10	40HFB30AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.05.11	40HFB30AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.04.05.12	40HFB30AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и държачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.04.05.13	40HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.05.14	40HFB30AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
40.04.05.15	40HFB30AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.04.05.16	40HFB30AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.05.17	40HFB30AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.05.18	40HFB30AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.05.19	40HFB30AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.04.05.20	40HFB30AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 145 от <i>of</i> 178

40.04.05.21	40HFB30AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.05.22	40HFB30AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.04.05.23	40HFB30AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.04.05.24	40HFB30AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.05.25	40HFB30AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
40.04.06.	40HFB30AF002_Питател сурови въглища-30 /квс/				0
40.04.06.01	40HFB30AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.06.02	40HFB30AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.04.06.03	40HFB30AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.06.04	40HFB30AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
40.04.06.05	40HFB30AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.06.06	40HFB30AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.06.07	40HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.04.06.08	40HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.04.06.09	40HFB30AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 146 от <i>of</i> 178

40.04.06.10	40HFB30AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.04.06.11	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
40.04.06.12	40HFB30AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.06.13	40HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
40.04.06.14	40HFB30AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.04.06.15	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натечно устройство.	2	бр.		0
40.04.06.16	40HFB30AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.04.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.06.18	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.04.06.19	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.06.20	40HFB30AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
40.04.06.21	40HFB30AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.04.06.22	40HFB30AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.04.06.23	40HFB30AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.04.06.24	40HFB30AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.04.06.25	40HFB30AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.06.26	40HFB30AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
40.04.07.	40HFB40AF001 Дозатор сурови въглища-40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 147 от <i>of</i> 178

40.04.07.01	40HFB40AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.07.02	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.04.07.04	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.07.05	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.04.07.06	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.07.07	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 148 от of 178

40.04.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.07.09	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
40.04.07.10	40HFB40AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.04.07.11	40HFB40AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.04.07.12	40HFB40AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и държачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.04.07.13	40HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.07.14	40HFB40AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
40.04.07.15	40HFB40AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.04.07.16	40HFB40AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.04.07.17	40HFB40AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.04.07.18	40HFB40AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.04.07.19	40HFB40AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.04.07.20	40HFB40AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.04.07.21	40HFB40AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.04.07.22	40HFB40AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.04.07.23	40HFB40AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 149 от of 178

40.04.07.24	40HFB40AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.04.07.25	40HFB40AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
40.04.08.	40HFB40AF002_Питател сурови въглища-40 /дълъг/				0
40.04.08.01	40HFB40AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.04.08.02	40HFB40AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.04.08.03	40HFB40AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.04.08.04	40HFB40AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
40.04.08.05	40HFB40AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.08.06	40HFB40AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.08.07	40HFB20AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.04.08.08	40HFB20AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.04.08.09	40HFB40AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.04.08.10	40HFB40AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0
40.04.08.11	40HFB40AF002_ПКСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 150 от <i>of</i> 178

40.04.08.12	40HFB40AF002_ ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.04.08.13	40HFB40AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
40.04.08.14	40HFB40AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.04.08.15	40HFB40AF002_ ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.04.08.16	40HFB40AF002_ ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.04.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.04.08.18	40HFB40AF002_ ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.04.08.19	40HFB40AF002_ ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.04.08.20	40HFB40AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
40.04.08.21	40HFB40AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон.	2	бр.		0
40.04.08.22	40HFB40AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.04.08.23	40HFB40AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.04.08.24	40HFB40AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.04.08.25	40HFB40AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.04.08.26	40HFB40AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
40.04.09.	40HFC10AJ001_ Мелещ вентилатор 10				0
40.04.09.01	40HFC10AJ001_ МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 151 от <i>of</i> 178

40.04.09.02	40HFC10AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
40.04.09.03	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC10				0
40.04.09.03.01	40HFC10AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗсп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
40.04.09.03.03	40HFC10AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	5	кв.м.		0
40.04.09.03.04	40HFC10AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.04.09.03.05	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.09.03.06	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.04.09.03.07	40HFC10AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
40.04.09.03.08	40HFC10AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.09.03.09	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
40.04.09.03.10	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.04.09.03.11	40HFC10AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.09.03.12	40HFC10AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.04.09.03.13	40HFC10AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
40.04.09.03.14	40HFC10AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.09.03.15	40HFC10AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.09.03.16	40HFC10AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 152 от <i>of</i> 178

40.04.09.03.17	40HFC10AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
40.04.09.03.18	40HFC10AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
40.04.09.03.19	40HFC10AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
40.04.09.03.20	40HFC10AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.09.03.21	40HFC10AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.04.09.03.22	40HFC10AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.04.09.03.23	40HFC10AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
40.04.09.04.	40HFC10AJ001_MV_V Ремонт Врата на МВ 40HFC10				0
40.04.09.04.01	40HFC10AJ001_MV_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.09.04.02	40HFC10AJ001_MV_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.09.04.03	40HFC10AJ001_MV_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.04.09.04.04	40HFC10AJ001_MV_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.09.04.05	40HFC10AJ001_MV_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.04.09.04.06	40HFC10AJ001_MV_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	2	кв.м.		0
40.04.09.04.07	40HFC10AJ001_MV_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.09.04.08	40HFC10AJ001_MV_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{mm}$	3	кв.м.		0
40.04.09.04.09	40HFC10AJ001_MV_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.09.04.10	40HFC10AJ001_MV_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
40.04.09.04.11	40HFC10AJ001_MV_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 153 от of 178

40.04.09.04.12	40HFC10AJ001_MV_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.09.04.13	40HFC10AJ001_MV_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 40HFC00- MM046) на MB	1	бр.		0
40.04.09.05.	40HFC10AJ001_MV_P Ремонт патрубак на MB 40HFC10				0
40.04.09.05.01	40HFC10AJ001_MV_P Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на MB /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубака и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.04.09.05.02	40HFC10AJ001_MV_P Ремонт на шибър MB .	1	бр.		0
40.04.09.05.03	40HFC10AJ001_MV_P Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
40.04.09.05.04	40HFC10AJ001_MV_P Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
40.04.09.06.	40HFC10AJ001_MV_LB Ремонт лагерен блок на MB 40HFC10				0
40.04.09.06.01	40HFC10AJ001_MV_LB Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.09.06.02	40HFC10AJ001_MV_LB Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.04.09.06.03	40HFC10AJ001_MV_LB Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.09.06.04	40HFC10AJ001_MV_LB Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.09.06.05	40HFC10AJ001_MV_LB Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.04.09.06.06	40HFC10AJ001_MV_LB Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.09.06.07	40HFC10AJ001_MV_LB Пробно въртене .	1	бр.		0
40.04.09.07.	40HFC10AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на MB 40HFC10				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 154 от <i>of</i> 178

40.04.09.07.01	40HFC10AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.09.07.02	40HFC10AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.09.07.03	40HFC10AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.09.07.04	40HFC10AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.09.07.05	40HFC10AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.09.07.06	40HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.09.07.07	40HFC10AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.09.07.08	40HFC10AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.04.09.07.09	40HFC10AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.04.09.07.10	40HFC10AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.09.07.11	40HFC10AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.04.09.07.12	40HFC10AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.09.08.	40HFC10AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC10				0
40.04.09.08.01	40HFC10AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.04.09.08.02	40HFC10AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.09.08.03	40HFC10AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 155 от of 178

40.04.09.08.04	40HFC10AJ001_MB_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
40.04.10.	40HFC20AJ001_ Мелещ вентилатор 20				0
40.04.10.01	40HFC20AJ001_MB Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.04.10.02	40HFC20AJ001_MB Дефектовка на МВ	1	бр.		0
40.04.10.03	40HFC20AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 40HFC20				0
40.04.10.03.01	40HFC20AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.10.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{мм}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м^2)	1	бр.		0
40.04.10.03.03	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	5	кв.м.		0
40.04.10.03.04	40HFC20AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.04.10.03.05	40HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.10.03.06	40HFC20AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.04.10.03.07	40HFC20AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
40.04.10.03.08	40HFC20AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.10.03.09	40HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
40.04.10.03.10	40HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.04.10.03.11	40HFC20AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.10.03.12	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.04.10.03.13	40HFC20AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 156 от of 178

40.04.10.03.14	40HFC20AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.10.03.15	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.10.03.16	40HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.10.03.17	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
40.04.10.03.18	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
40.04.10.03.19	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
40.04.10.03.20	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.10.03.21	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.04.10.03.22	40HFC20AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.04.10.03.23	40HFC20AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
40.04.10.04.	40HFC20AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 40HFC20				0
40.04.10.04.01	40HFC20AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.10.04.02	40HFC20AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.10.04.03	40HFC20AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.04.10.04.04	40HFC20AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.10.04.05	40HFC20AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.04.10.04.06	40HFC20AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 157 от <i>of</i> 178

40.04.10.04.07	40HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.10.04.08	40HFC20AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{mm}$	3	кв.м.		0
40.04.10.04.09	40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.10.04.10	40HFC20AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
40.04.10.04.11	40HFC20AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
40.04.10.04.12	40HFC20AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.10.04.13	40HFC20AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 40HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
40.04.10.05.	40HFC20AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC20				0
40.04.10.05.01	40HFC20AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубака и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.04.10.05.02	40HFC20AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.04.10.05.03	40HFC20AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
40.04.10.05.04	40HFC20AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
40.04.10.06.	40HFC20AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC20				0
40.04.10.06.01	40HFC20AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.10.06.02	40HFC20AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.04.10.06.03	40HFC20AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 158 от <i>of</i> 178

40.04.10.06.04	40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.10.06.05	40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.04.10.06.06	40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.10.06.07	40HFC20AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.04.10.07.	40HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC20				0
40.04.10.07.01	40HFC20AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.10.07.02	40HFC20AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.10.07.03	40HFC20AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.10.07.04	40HFC20AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.10.07.05	40HFC20AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.10.07.06	40HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.10.07.07	40HFC20AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.10.07.08	40HFC20AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.04.10.07.09	40HFC20AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.04.10.07.10	40HFC20AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.10.07.11	40HFC20AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.04.10.07.12	40HFC20AJ001_МВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 159 от <i>of</i> 178

40.04.10.08.	40HFC20AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC20					0
40.04.10.08.01	40HFC20AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.			0
40.04.10.08.02	40HFC20AJ001_MB_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.			0
40.04.10.08.03	40HFC20AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.			0
40.04.10.08.04	40HFC20AJ001_MB_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.			0
40.04.11.	40HFC30AJ001_Мелещ вентилатор 30					0
40.04.11.01	40HFC30AJ001_MB Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.			0
40.04.11.02	40HFC30AJ001_MB Дефектовка на МВ	1	бр.			0
40.04.11.03	40HFC30AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 40HFC30					0
40.04.11.03.01	40HFC30AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.			0
40.04.11.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.			0
40.04.11.03.03	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.			0
40.04.11.03.04	40HFC30AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.			0
40.04.11.03.05	40HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.			0
40.04.11.03.06	40HFC30AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.			0
40.04.11.03.07	40HFC30AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.			0
40.04.11.03.08	40HFC30AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.			0
40.04.11.03.09	40HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 160 от of 178

40.04.11.03.10	40HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.04.11.03.11	40HFC30AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.11.03.12	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.04.11.03.13	40HFC30AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
40.04.11.03.14	40HFC30AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.11.03.15	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.11.03.16	40HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.11.03.17	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
40.04.11.03.18	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
40.04.11.03.19	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
40.04.11.03.20	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.11.03.21	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.04.11.03.22	40HFC30AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.04.11.03.23	40HFC30AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
40.04.11.04.	40HFC30AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 40HFC30				0
40.04.11.04.01	40HFC30AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.11.04.02	40HFC30AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 161 от of 178

40.04.11.04.03	40HFC30AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.04.11.04.04	40HFC30AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.11.04.05	40HFC30AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.04.11.04.06	40HFC30AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.04.11.04.07	40HFC30AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.11.04.08	40HFC30AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
40.04.11.04.09	40HFC30AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.11.04.10	40HFC30AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
40.04.11.04.11	40HFC30AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
40.04.11.04.12	40HFC30AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.11.04.13	40HFC30AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 40HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
40.04.11.05.	40HFC30AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC30				0
40.04.11.05.01	40HFC30AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.04.11.05.02	40HFC30AJ001_MB_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.04.11.05.03	40HFC30AJ001_MB_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
40.04.11.05.04	40HFC30AJ001_MB_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
40.04.11.06.	40HFC30AJ001_MB_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC30				0
40.04.11.06.01	40HFC30AJ001_MB_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 162 от <i>of</i> 178

40.04.11.06.02	40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.04.11.06.03	40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.11.06.04	40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.11.06.05	40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.04.11.06.06	40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.11.06.07	40HFC30AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.04.11.07.	40HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC30				0
40.04.11.07.01	40HFC30AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.11.07.02	40HFC30AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.11.07.03	40HFC30AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.11.07.04	40HFC30AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.11.07.05	40HFC30AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.11.07.06	40HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.04.11.07.07	40HFC30AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.11.07.08	40HFC30AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.04.11.07.09	40HFC30AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 163 от of 178

40.04.11.07.10	40HFC30AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.11.07.11	40HFC30AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.04.11.07.12	40HFC30AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
40.04.11.08.	40HFC30AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC30				0
40.04.11.08.01	40HFC30AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.04.11.08.02	40HFC30AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
40.04.11.08.03	40HFC30AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.04.11.08.04	40HFC30AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
40.04.12.	40HFC40AJ001_Мелещ вентилатор 40				0
40.04.12.01	40HFC40AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.04.12.02	40HFC40AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
40.04.12.03	40HFC40AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 40HFC40				0
40.04.12.03.01	40HFC40AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.04.12.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗсп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
40.04.12.03.03	40HFC40AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗсп δ=12мм	5	кв.м.		0
40.04.12.03.04	40HFC40AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.04.12.03.05	40HFC40AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.04.12.03.06	40HFC40AJ001_MV_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 164 от of 178

40.04.12.03.07	40HFC40AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
40.04.12.03.08	40HFC40AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.04.12.03.09	40HFC40AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
40.04.12.03.10	40HFC40AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.04.12.03.11	40HFC40AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.12.03.12	40HFC40AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.04.12.03.13	40HFC40AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
40.04.12.03.14	40HFC40AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.04.12.03.15	40HFC40AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.04.12.03.16	40HFC40AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.12.03.17	40HFC40AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
40.04.12.03.18	40HFC40AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
40.04.12.03.19	40HFC40AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
40.04.12.03.20	40HFC40AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.04.12.03.21	40HFC40AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.04.12.03.22	40HFC40AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.04.12.03.23	40HFC40AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
40.04.12.04.	40HFC40AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 40HFC40				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 165 от <i>of</i> 178

40.04.12.04.01	40HFC40AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.04.12.04.02	40HFC40AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.04.12.04.03	40HFC40AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.04.12.04.04	40HFC40AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.04.12.04.05	40HFC40AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.04.12.04.06	40HFC40AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.04.12.04.07	40HFC40AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.04.12.04.08	40HFC40AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
40.04.12.04.09	40HFC40AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.04.12.04.10	40HFC40AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
40.04.12.04.11	40HFC40AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
40.04.12.04.12	40HFC40AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.04.12.04.13	40HFC40AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 40HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
40.04.12.05.	40HFC40AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC40				0
40.04.12.05.01	40HFC40AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.04.12.05.02	40HFC40AJ001_MB_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.04.12.05.03	40HFC40AJ001_MB_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 166 от <i>of</i> 178

40.04.12.05.04	40HFC40AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
40.04.12.06.	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC40				0
40.04.12.06.01	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.12.06.02	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.04.12.06.03	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.04.12.06.04	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.04.12.06.05	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.04.12.06.06	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.04.12.06.07	40HFC40AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.04.12.07.	40HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC40				0
40.04.12.07.01	40HFC40AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.12.07.02	40HFC40AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.12.07.03	40HFC40AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.04.12.07.04	40HFC40AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.04.12.07.05	40HFC40AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.04.12.07.06	40HFC40AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 167 от of 178

40.04.12.07.07	40HFC40AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.04.12.07.08	40HFC40AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.04.12.07.09	40HFC40AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.04.12.07.10	40HFC40AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.04.12.07.11	40HFC40AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
40.04.12.07.12	40HFC40AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.12.08.	40HFC40AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC40				0
40.04.12.08.01	40HFC40AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.04.12.08.02	40HFC40AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.04.12.08.03	40HFC40AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.04.12.08.04	40HFC40AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
40.04.13.	40HNA11AV001_Прахова горелка 11 /Основна горелка/				0
40.04.13.01	40HNA11AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.13.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
40.04.13.03	40HNA11AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.13.04	40HNA11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах (ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 168 от <i>of</i> 178

40.04.13.05	40ННА11AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.04.13.06	40ННА11AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
40.04.13.07	40ННА11AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.13.08	40ННА11AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.14.	40ННА12AV001_ Прахова горелка 12 /Основна горелка/				0
40.04.14.01	40ННА12AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.14.02	40ННА12AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.14.03	40ННА12AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.04.14.04	40ННА12AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
40.04.14.05	40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.14.06	40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.04.14.07	40ННА12AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.14.08	40ННА12AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.15.	40ННА13AV001_ Прахова Горелка 13				0
40.04.15.01	40ННА13AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.15.02	40ННА13AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.15.03	40ННА13AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.04.15.04	40ННА13AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
40.04.15.05	40ННА13AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 169 от <i>of</i> 178

40.04.15.06	40HHA13AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.15.07	40HHA13AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.15.08	40HHA13AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
40.04.15.09	40HHA13AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.16.	40HHA21AV001_Прахова горелка 21 /Основна горелка/				0
40.04.16.01	40HHA21AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
40.04.16.03	40HHA21AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.16.04	40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.04.16.05	40HHA21AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.04.16.06	40HHA21AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
40.04.16.07	40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.16.08	40HHA21AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.17.	40HHA22AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
40.04.17.01	40HHA22AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 170 от of 178

40.04.17.02	40HHA22AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.17.03	40HHA22AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.04.17.04	40HHA22AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
40.04.17.05	40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.17.06	40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.04.17.07	40HHA22AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.17.08	40HHA22AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.18.	40HHA23AV001_Прахова Горелка 23				0
40.04.18.01	40HHA23AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.18.02	40HHA23AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.18.03	40HHA23AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.04.18.04	40HHA23AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
40.04.18.05	40HHA23AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.04.18.06	40HHA23AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.18.07	40HHA23AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.18.08	40HHA23AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
40.04.18.09	40HHA23AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.19.	40HHA31AV001_Прахова горелка 31 /Основна горелка/				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 171 от <i>of</i> 178

40.04.19.01	40ННА31AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.19.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
40.04.19.03	40ННА31AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.19.04	40ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.04.19.05	40ННА31AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.04.19.06	40ННА31AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
40.04.19.07	40ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.19.08	40ННА31AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.20.	40ННА32AV001_Прахова горелка 32 /Основна горелка/				0
40.04.20.01	40ННА32AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.20.02	40ННА32AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.20.03	40ННА32AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.04.20.04	40ННА32AV001_ОГ 2 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
40.04.20.05	40ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.20.06	40ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.04.20.07	40ННА32AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 172 от of 178

40.04.20.08	40HHA32AV001_ОГ 2 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.21.	40HHA33AV001_Прахова Горелка 33				0
40.04.21.01	40HHA33AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.21.02	40HHA33AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.21.03	40HHA33AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.04.21.04	40HHA33AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
40.04.21.05	40HHA33AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.04.21.06	40HHA33AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.21.07	40HHA33AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.21.08	40HHA33AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
40.04.21.09	40HHA33AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.22.	40HHA41AV001_Прахова горелка 41 /Основна горелка/				0
40.04.22.01	40HHA41AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
40.04.22.03	40HHA41AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.04.22.04	40HHA41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.04.22.05	40HHA41AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 173 от of 178

40.04.22.06	40ННА41AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
40.04.22.07	40ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.04.22.08	40ННА41AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.23.	40ННА42AV001_Прахова горелка 42 /Основна горелка/				0
40.04.23.01	40ННА42AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.23.02	40ННА42AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.04.23.03	40ННА42AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.04.23.04	40ННА42AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	3	кв.м.		0
40.04.23.05	40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.04.23.06	40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.04.23.07	40ННА42AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.23.08	40ННА42AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.24.	40ННА43AV001_Прахова Горелка 43				0
40.04.24.01	40ННА43AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.04.24.02	40ННА43AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.04.24.03	40ННА43AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.04.24.04	40ННА43AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
40.04.24.05	40ННА43AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 174 от of 178

40.04.24.06	40ННА43AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.04.24.07	40ННА43AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.04.24.08	40ННА43AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
40.04.24.09	40ННА43AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.04.25.	40ННЕ10AA001_Прахоконцентратор - Мелница 10				0
40.04.25.01	40ННЕ10AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.04.25.02	40ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.04.25.03	40ННЕ10AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
40.04.25.04	40ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени учасъци от лопатката)	4	бр.		0
40.04.25.05	40ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени учасъци от опората)	4	бр.		0
40.04.25.06	40ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.04.25.07	40ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
40.04.25.08	40ННЕ10AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
40.04.25.09	40ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.04.25.10	40ННЕ10AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
40.04.26.	40ННЕ20AA001_Прахоконцентратор - Мелница 20				0
40.04.26.01	40ННЕ20AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.04.26.02	40ННЕ20AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.04.26.03	40ННЕ20AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
40.04.26.04	40ННЕ20AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени учасъци от лопатката)	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 175 от <i>of</i> 178

40.04.26.05	40HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
40.04.26.06	40HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.04.26.07	40HHE20AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
40.04.26.08	40HHE20AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
40.04.26.09	40HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.04.26.10	40HHE20AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
40.04.27.	40HHE30AA001_Прахоконцентратор - Мелница 30				0
40.04.27.01	40HHE30AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.04.27.02	40HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.04.27.03	40HHE30AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
40.04.27.04	40HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.04.27.05	40HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
40.04.27.06	40HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.04.27.07	40HHE30AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
40.04.27.08	40HHE30AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
40.04.27.09	40HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.04.27.10	40HHE30AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
40.04.28.	40HHE40AA001_Прахоконцентратор - Мелница 40				0
40.04.28.01	40HHE40AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.04.28.02	40HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	1	кв.м.		0
40.04.28.03	40HHE40AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
40.04.28.04	40HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.04.28.05	40HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 176 от of 178

40.04.28.06	40HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.04.28.07	40HHE40AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
40.04.28.08	40HHE40AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
40.04.28.09	40HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.04.28.10	40HHE40AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
40.04.29.	40_ORO_Общи ремонтни операции				0
40.04.29.01	40_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.29.02	40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
40.04.29.03	40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
40.04.29.04	40_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	1	бр.		0
40.04.29.05	40_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	1	бр.		0
40.04.29.06	40_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
40.04.29.07	40_ORO_ПЦВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
40.04.29.08	40_ORO_ПЦВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
40.04.29.09	40_ORO_ПЦВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
40.04.29.10	40_ORO_ПЦВ Подмяна кръгли люкове	1	бр.		0
40.04.29.11	40_ORO_ПЦВ Подмяна капаци	1	бр.		0
40.04.29.12	40_ORO_ПЦВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
40.04.29.13	40_ORO_ПЦВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
40.04.29.14	40_ORO_ПЦВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
40.04.29.15	40_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	1	бр.		0
40.04.29.16	40_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40HHA00-ME401)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 177 от <i>of</i> 178

40.04.29.17	40_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
40.04.29.18	40_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	1	бр.		0
40.04.29.19	40_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	1	бр.		0
40.04.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	1	бр.		0
40.04.30.	Технически ръководител	16	ч/ч		0
40.04.31.	Монтьор	96	ч/ч		0
40.04.32.	Заварчик	32	ч/ч		0
40.04.33.	Оксиженист	32	ч/ч		0
40.04.34.	Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0
40.04.35.	Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
----------------------	----------

Блок 1	ППС ЛЯВО Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 2	ППС ЛЯВО Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 3	ППС ЛЯВО Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 4	ППС ЛЯВО Σ + Допълнителни Ч/Ч	0


Фирма Изпълнител:

/Подпис и печат/

Всеки участник може да представи предложение само за една обособена позиция, но задължително за целия обем на тази обособената позиция.

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC449
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 178 от 178 Sheet 178 of 178

Опция: при добро изпълнение на договора Възложителя може да активира опция за повторение на услугите от техническата спецификация. Максималния срок на договора с включени опции е 4 години