



TECHNICAL SPECIFICATION

Техническа спецификация

Документ пг. Document no.
90HFC00-PB422-0Страница 1 от 9
Sheet 1 of 9Проект
Project

Contour Global Maritzta East 3 Bulgaria

Код
Security IndexИме
TitleРемонт на 40 броя работни колела за Мелец Вентилатор тип MB 3300 / 800 / 490
90HFC10÷80AJ001Система
System

HFC

Тип документ
Document Type

PB

Дисциплина
Discipline

&

Файл
File

90HFC00-PB422-0

REV

Описание на ревизиите / Description of Revisions

00 FOR TENDER (TR)

00

30.05.2017

TR

Г.Дойчинов

П.Панаитов

С.Бодуров

REV

Дата
DateОбхват
ScopeПодготвил
Prepared byСътрудници
Co-operationsПроверил
Checked byОдобрил
Approved byИздал
Issued by

Този документ е собственост на Енел Оперейшънс. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всяка свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Enel Operations. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST 3 	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	Документ по. <i>Document no.</i> 90HFC00-PB422
		REV. 00 30.05.17
		Страница <i>Sheet</i> 2 от 9

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предмет на работата	3
2. Характеристики на съоръжението	3
3. Обхват на доставката (услугите)	3
4. Технически Изисквания	4
5. Изисквания и задължения при извършване на работата	6
6. Референтни документи	9
7. Списък с приложени документи.....	9

	Contour Global Maritsa East 3 Bulgaria TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	Документ по. <i>Document no.</i> 90HFC00-PB422
		REV. 00 30.05.17 Страница Sheet 3 от 9

1. Предмет на работата

Ремонт на работни колела на мелещ вентилатор – 40 бр. при заводски условия.

2. Характеристики на съоръжението

2.1 Общи характеристики на централата

ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" е разположен на 60 км югоизточно от гр. Стара Загора, 10 км югоизточно от Гълъбово, и на 2 км северно от с. Медникарово, на територията на Старозагорска област, в близост до открит рудник "Трояново 3".

Референтни стойности на условията на околната среда:

- Атмосферно налягане: **1004.5 hPa**
- Външна температура на въздуха (макс.): **45°C**
- Външна температура на въздуха (мин.): **-28.5°C**
- Номинална относителна влажност: **73%**
- Макс. относителна влажност: **100%**
- Мин. относителна влажност: **14%**

2.2 Технически характеристики на Работното колело

Тип на мелещия вентилатор – MB 3300 / 800 / 490

Обороти на въртене на РК - 490 об/мин

Махов момент - 75600 кг.м²

Вентилационна производителност на - 30 - 54 т/ч

Режим на работа – непрекъснат

Смилане на въглищата – чрез удар и триене

Едрина на въглищата – от 30 мм до прахообразно състояние

Работна температура на колелото, пред MB=300°; след MB=140...195°

Маса на раб.колело – 11 500 кг

3. Обхват на доставката (услугите)

Да се извърши основен ремонт на работни колела за мелещ вентилатор при заводски условия

Ремонта включва;

-Почистване преди монтаж;

 CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST 3	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria	Документ по. Document no. 90HFC00-PB422
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 30.05.17 Страница Sheet 4 от 9

- Демонтаж на съставните части;
- Подмяна на износени части след дефектовка (100% М30 и М20);
- Контрол на Диск покривен, Диск главина и болтове М30x115;
- Монтаж , наваряване, центровки и балансиране;
- Грундиране и покриване с масло графитна смес конусния отвор и М48;
- Транспорт в двете посоки.

Критерии за ремонта - „Инструкция за оценка на допустимото износване на Работни колела“ София, 1987 год., ЕНЕРГОПРОЕКТ

Срок на доставката на партиди - по заявка на Възложителя.

Гаранционен срок е **5 000/пет хиляди/** работни часа без авария и започва да тече от датата на монтаж на работното колело.

4. Технически Изисквания

Оценката на допустимите износвания на Диск главина, Диск покривен, Лопатка основна се извършва въз основа на показателите от „Инструкция за оценка на допустимото износване на Работни колела“ София, 1987 год., ЕНЕРГОПРОЕКТ.-Предоставя се след спечелване на договора.

Конструктивни изисквания на работното колело

-Външен диаметър на Диск покривен и Диск главина: $d = \emptyset 3300$ мм; при износване над 15 мм се заварява шина и чрез струговане диаметърът се уточнява до $\emptyset 3300$.

Вътрешния диаметър на Диск покривен: $\emptyset 2400$ мм , при износване над 15 мм се заварява шина и чрез струговане се уточнява до $\emptyset 2400$.

Шината е задължение на изпълнителя. Тя е от ВСтЗ - БДС2592-71 или аналог по EN.

-Размерите на конусния отвор на Диск-главината са: **$\emptyset 347, 19^{(+0,057)}$ / $\emptyset 223, 51^{(+0,050)}$** и ъгъл на конуса **$80^{(+0'20')}$** , който се проверява с шаблон. При не съответствие се преминава към ремонт на конусната повърхнина, включващ – наваряване , разтърковане ,шлифоване и проверка на максималното и радиално биене по черт.09.321.02.00 – А .Приемането се извършва от съвместна комисия на стенда за балансиране на РК.

Проверява се и шпоначния канал за износване на размер **70 D10** .Когато е износен се ремонтира, което включва- наваряване и разтърковане до размер **70 D10**.

Оценката на износването на мелещите лопатки 09.321.06.00-P2

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	Документ по. Document no. 90HFC00-PB422
		REV. 00 30.05.17
		Страница Sheet 5 от 9

Извършва се след демонтаж ,с представител от специалист на Контур Глобал Оперейшънс България и се преценя за тяхната подмяна. Доставката на нови мелещи лопатки е задължение на КГМИ 3.

- Недопустимо е наваряване на елементи от работното колело в сглобено положение.
- При ремонта на едно работно колело всички скрепителни елементи задължително се подменят с нови (на основните лопатки и страничните брони).
- При всеки ремонт резбите M48 се пренарязват с метчик. При необходимост резбите M48 се заглушват , разпробиват се нови отвори и се нарязват нови резби M48.
- Мелещите лопатки да бъдат 4 мм по-къси от основните (2 мм от двете страни) , за компенсация на термичните разширения.
- При монтаж, гайка M30 се затяга контролирано, като моментът на натягане е **800 Nm**.
- Недопустимо е наличието на хлабина между Основните лопатки и Диск-главина , Диск-покрiven - това предполага незатегнати болтове M30 или деформация на Диск-покрiven.
- При монтаж резбовите съединения предварително да се смазват с графитна смазка по БДС 6743-76.
- Защитите поз.14 и 15 (Защита малка и голяма) да се заварят на 4 места с прихватки по 5 ÷ 10 мм.
- Неприлягането на детайл поз.2 и поз.16 - не повече от 2 мм.
- При монтажа на работното колело да се осигури прилягането на повърхнина „Ж“ на детайл – поз.3(лопатка основна) към повърхнините на детайли, поз.2 (Диск главина) и поз.16 (Диск покривен) – по Ø3150 H9.
- Фланецът на лопатка основна към поз.2 (Диск покривен) да надвишава нивото на повърхнина „Е“ по Ø2400 на 3 ± 1 мм.
- При монтажа на бронята да се обезпечи прилягане на 2/3 от височината на упора, спрямо детайл – поз.1 (виж чертежа-лопатка мелеща). Работното колело се балансира статично без мелещи лопатки и с мелещи лопатки. Точността на балансирането е 0,5 кг на радиус 1,2 м. За баланс служат огънати по гърба на основната лопатка парчета ламарина Ст.3 или аналог по EN с дебелина 20 мм, заварени с ъглов двуслоен непрекъснат шев (обмазани електроди базични, тип Е-50A).Катет на шева -10мм. Материала за баланс е задължение на Изпълнителя.
- Материалът за болтовете M30x115 задължително е легирана хром-молибденова конструкционна стомана, кръгъл прокат („за гореща обработка под налягане“) марка 30ХМА, ГОСТ4543-71 или 25Х1МФ, ГОСТ20072-74. Главите на болтовете се оформят чрез щамповане на горещо, а изковките се подлагат на термична обработка.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	Документ по. Document no. 90HFC00-PB422
		REV. 00 30.05.17 Страница Sheet 6 от 9

- Наплавката на упорите на работните лопатки, вентилационните лопатки на диск покривен и пръстен предпазен да се изпълняват с тръбна тел с минемален химически състав – Cr – 8 %, Mo – 1,2 %, V – 0,3 %, W – 0,5 %. Осигуряването на тръбната тел за извършване на тези наплавки е задължение на Изпълнителя. Телта за наплавка трябва да претижа необходимия сертификат за качество и химичен състав. След наплавката трябва да се постигне твърдост HRC – 54÷56.
- Количество на тежестите поз. 5 се уточнява при балансирането тежестите. Материала за заваряване е задължение на Изпълнителя.
- При балансиране със мелещи лопатки, те трябва да бъдат фиксирали в работно положение към броните посредством временни прихватки с дължина 20 мм. Материала на прихватките е задължение на Изпълнителя.
- След ремонта работното колело се покрива със защитен алкиден грунд ПФ-02, БДС 6285-78 – с изключение на повърхнината „Б“. Дебелина на покритието 50÷60 микона.
- Покриване с маслографитна смес (грес) конусния отвор (повърхнината "Б") за вала и отворите с резба M48 с грес на диск главината

5. Изисквания и задължения при извършване на работата

5.1 Задължения на Изпълнителя

Изпълнителя трябва да отговаря на всички приложими Български закони и наредби.

При нарушение на закона или неспазване на наредбите, Възложителя може да упражни правото си да отстрани нарушителите от обекта, като всички разходи, произтекли от това остават за сметка на Изпълнителя. Това право ще бъде строго спазвано.

Изпълнителя трябва да представи удостоверения и документацията, изискваща се според гореспоменатите наредби.

За образуването на крайната ценова оферта е нужно Изпълнителя първоначално да попълни Технологична карта и Спецификация за необходимите нови резервни части.

ТЕХНОЛОГИЧНАТА КАРТА представлява пълен опис на технологичните операции и количеството на детайлите в дадена операция.

Всяка отделна операция се остойностява, като се включат трудът и всички вложени материали и консумативи (напр. електроди, ток, газ и др.)

Изискваните материали за изпълнение са задължение на Изпълнителя. Материалите трябва да имат сертификати удостоверяващи тяхното качество

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	Документ по. Document no. 90HFC00-PB422
	REV. 00 30.05.17 Страница Sheet 7 от 9	

В случай, че Изпълнителя наема подизпълнители, трябва да е напълно ясно, че е отговорност на Изпълнителя да осигури, че подизпълнителите отговарят на всички наредби във всяко едно отношение.

5.2 Предаване за ремонт

Извършва се на територията на Контур Глобъл Марица Изток 3 от упълномощен представител на Възложителя (със заповед на Изп. Директор на Контур Глобъл Марица Изток 3) и представител на фирмата изпълнител.

Съставя се двустранен предавателно–приемателен протокол, съдържащ наименованието на машинната част, номер и посока на въртене на РК, дата и имена на подписващите протокола.

Транспорта е за сметка на Изпълнителя.

5.3 Дефектоване на РК. Остойностяване на ремонта.

Дефектоването се извършва от Изпълнителя в присъствие на упълномощен представител на Възложителя на територията на работната му база.

При дефектоването е нужно да се съблюдават следните документи:

- A) Технологична карта – приложена в документацията;
- B) Спецификация за нови рез. части;
- C) Технически условия – приложени в документацията;
- D) Инструкция за допустими износвания (предоставя се след сключване на Договора);
- E) Конструктивна документация.

На база утвърдената Технологична карта се изготвя Дефектовъчен лист, който включва всички нужни операции за ремонта на Работното колело.

Този Дефектовъчен лист задължително се уточнява и подписва от Представител на Контур Глобъл Марица Изток 3, упълномощен със Заповед на Изп. Директор на Контур Глобъл Марица Изток 3.

В зависимост от операциите, които са уточнени в Дефектовъчния лист, се определя обемът и съдържанието на Спецификацията за резервни части.

В случай, че при дефектовка се установи нужда от подмяна на Диск покривен или Диск главина, то тези резервни части се предоставят от Контур Глобъл Марица Изток 3.

Резервните части се предоставят от Контур Глобъл Марица Изток 3.

Броня, Лопатка основна, Защита малка, Защита голяма, Болт М30x115-Ст.25Х1МФ, Гайка М30-Ст.25Х1МФ, Болт М20x70 DIN 933 8.8, Планка притискаща (Упор), Лопатка вентилационна 30 x 20 x 450; ВСтЗпс, Пръстен предпазен Ø2360 / Ø2328 /80 (шина 16x80x7400) ВСтЗ БДС2592-71, Лопатка Мелеща е задължение на Контур Глобъл Марица Изток 3.

Всички останали разходи за труд, консумативи включително планки за балансиране и шината (т.01.16 от Количествената сметка) и други е за сметка на Изпълнителя.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	Документ по. Document no. 90HFC00-PB422 REV. 00 30.05.17 Страница Sheet 8 от 9
---	--	---

5.4 Ремонт на РК

Ремонтирането на работните колела се извършва при строго спазване на Дефектовъчния лист, съгласуван двустранно от Възложителя и Изпълнителя – за всяко РК.

Влагането на резервни части задължително съответствува на Спецификацията за резервни части, съгласувана (за всяко РК) с представителя на Контур Глобъл Марица Изток 3.

Когато количеството на някоя резервна част е различно от количествата по основната Спецификация, тогава това количество се пресмята пропорционално на действителната бройка.

При нужда, възникнали въпроси се решават в хода на ремонта.

Ремонтирането се извършва при задължително спазване на Техническите изисквания, приложени към тази документация.

5.5 Приемане на ремонтирани РК

Извършва се на площадката на Контур Глобъл Марица Изток 3.

Изпълнителят представя работното колело и комплект документация, за всяко РК включително **опис на документацията**, както следва:

- 5.5.1 Сертификати и Декларации за съответствие на изделието и съставните му части
- 5.5.2 Протокол за установяване на необходимите операции при дефектовката.
- 5.5.3 Декларация за вложените нови резервни части (дадени от Възложителя).
- 5.5.4 Технологичен опис – за действително вложени труд, по операции
- 5.5.5 Протоколи от статично балансиране – без и с лопатки мелещи.
- 5.5.6 Сертификат за контрол - от акредитирана Лаборатория, включващ:

- Магнито-прахов контрол на Диск-главина;
- Магнито-прахов контрол на Диск-покривен;
- Магнито-прахов контрол на Лопатка основна;
- Спектрален контрол на Болт M30 x 115 (25Х1МФ; 30ХМА);

-УЗК на изковките за Болт M30 x 115 и Болт M20 x 70), сертификати за хим. състав и мех. показатели на всички вложени в ремонта метали;

-Протокол за измерването на твърдостта на наварения слой на Лопатка мелеща (09.321.06.00-P2);

-Сертификат за качество на мелещите лопатки, включително сертификати за основен и добавъчен (електроден) метал и контрол на твърдостта;

- 5.5.7 Заваръчни процедури (WPS).

	Contour Global Maritsa East 3 Bulgaria	Документ по. Document no. 90HFC00-PB422
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 30.05.17
	Страница Sheet	9 от 9

5.6 Минимално оборудване на Изпълнителя

- 5.6.1 Кран с подемност минимум 12,5 тона
- 5.6.2 Заваровачна техника достатъчна за заявения обем работа
- 5.6.3 Стенд за статичен баланс на РК на МВ тип 3300 / 800 / 490
- 5.6.4 Шаблон (калибър) за проверка на износването на конусната повърхнина на диск-главина.
- 5.6.5 Металообработваща машина за обработка на диаметър минимум 3500 мм.
- 5.6.6 Квалифициран и обучен персонал за зададения обем от работа.

5.7 Задължения на "Контур Глобал Оперейшънс България" АД

- 5.7.1 Извършва дефектовка и приемане на ремонтирани работни колела.
- 5.7.1.1 Осигурява необходимите резервни части и диск покрiven за ремонта на работните колела.
- 5.7.1.2 Чертежи на ремонтирани съоръжения.
- 5.7.2 Проби, изпитания и пущане в експлоатация
- 5.7.2.1 Дефектовачен лист по които да се извърши ремонтът.
- 5.7.2.2 Протоколи определени от пруцедурата за управление на договорите.
- 5.7.2.3 Портоколи от извършените проверки и замери при извършване на ремонта на РК на МВ.
- 5.7.2.4 Протокол за установяване на необходимите нови резервни части необходими при основен ремонт на работни колела за мелещ вентилатор МВ 3300/800/490

6. Референтни документи

„Инструкция за оценка на допустимото износване на Работни колела“ София, 1987 год.

7. Списък с приложени документи

Необходимите документи и чертежи за извършване на горепосочените работи се намират в документ центъра при Контур Глобал ОПЕРЕЙШЪНС България. При поискване от страна на изпълнителя ще бъдат предоставени своевременно.