



BILL OF QUANTITY
Количествена сметка

Документ пг. Document no.

10HDE00-PC406

Страница
Sheet

1 от
7

Проект
Project **ContourGlobal Maritsa East 3 TPP**
ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
Основен ремонт на съоръжения

Код
Security Index

Име
Title

Основен ремонт на Електрофилтър Блок 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б

Система System	HDE	Тип документ Document Type	PC	Дисциплина Discipline	M	Файл File	10HDE00-PC406
REV 00	Описание на ревизиите / Description of Revisions						
00	20.10.19						
			Ж.Бенишев			П.Господинов	С.Бодуров
REV	Дата Date	Обхват Scope	Подготвил Prepared by	Сътрудници Co-operations	Проверил Checked by	Одобрил Approved by	Издал Issued by

	ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" Количествена сметка Основен ремонт на Електрофилтър Блок 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б	Документ по. <i>Document no.</i> 10HDE00-PC406 REV. 00 20.10.19 Страница <i>Sheet</i> 2 от 6
---	--	--

Съдържание

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ПРЕДМЕТ НА РАБОТАТА | 3 |
| 2. КОЛИЧЕСТВО НА РАБОТАТА..... | 3 |
| 3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА..... | 3 |

CONTOUR GLOBAL MARITSA EAST 3 	ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"	Документ по. Document no.
	Количествена сметка Основен ремонт на Електрофилтър Блок 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б	10HDE00-PC406 REV. 00 20.10.19
		Страница Sheet 3 от 6

1. ПРЕДМЕТ НА РАБОТАТА

Основен ремонт на Електрофилтър Блок 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б

2. КОЛИЧЕСТВО НА РАБОТАТА

Изброените в т.3 на настоящия документ количества от отделните видове ремонтни дейности са очаквани по време на основния ремонт на Електрофилтър Блок 1.

Изброените в отделните видове дейности работни фази и тяхната последователност са индикативни. Подразбира се, че необходимите ремонтни работи се извършват прецизно, дори и отделните дейности да не са описани последователно и подробно.

3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Всяка позиция от количествената сметка включва всякакви инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко останало, необходимо за успешното приключване на ремонтните дейности, описани и изискани от Възложителя в Техническата Спецификация **10HDE00-PB406**.

Ремонтните дейности в количествената сметка са ориентировъчни. Формирани са на база на опита в поддръжка на съоръженията. При извършване на ремонтни дейности неописани в количествената сметка, то те се заплащат на база утвърдените по договор човекочасове.

CONTOUR GLOBAL MARITSA EAST 3	ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"	Документ по. Document no.
	Количествена сметка Основен ремонт на Електрофилтър Блок 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б	10HDE00-PC406 REV. 00 20.10.19
		Страница Sheet 4 от 6

Основен ремонт на Електрофилтър Блок 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б

Количествена сметка

		III. Група - Ремонт на Електрофилтри. Съгласно Квалификационна система с Референтен №-124-105-13. От точка 10.03.01 до точка 10.03.08					
10.03.01.	10HDE10AT001	10HDE10AT001_Електрофилтър ляво					
10.03.01.01		10HDE10AT001_ЕФ Измиване на ел. филтър за ремонт	1	бр.			
10.03.01.02		10HDE10AT001_ЕФ Дефектовка за ремонт на ел. филтър	1	бр.			
10.03.01.03		10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на пепелосмивни апарати	10	бр.			
10.03.01.04		10HDE10AT001_ЕФ Ремонт на спирателна арматура	2	бр.			
10.03.01.05		10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на спирателна арматура	2	бр.			
10.03.01.06		10HDE10AT001_ЕФ Подмяна участъци тръбопроводи	5	м.			
10.03.01.07		10HDE10AT001_ЕФ Почистване на самотечен канал	10	куб.м.			
10.03.01.08		10HDE10AT001_ЕФ Изкърпване на пропуски по бункери	30	кув.м.			
10.03.01.09		10HDE10AT001_ЕФ Уплътняване на люковете по бункери	20	бр.			
10.03.01.10		10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на износени участъци по корпус на Ел. филтър	80	кув.м.			
10.03.01.11		10HDE10AT001_ЕФ	13	бр.			

CONTOUR GLOBAL MARITSA EAST 3 	ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"	Документ по. Document no.
	Количествена сметка Основен ремонт на Електрофильтър Блок 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б	10HDE00-PC406 REV. 00 20.10.19
	Страница Sheet	5 от 6

10.03.01.12	Уплътняване на люкове	2	бр.		
	10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на газоразпределителни решетки (електродна с-ма)				
10.03.01.13	10HDE10AT001_ЕФ Ремонт на стръскаща система (електродна с-ма)	10	бр.		
10.03.01.14	10HDE10AT001_ЕФ Центровка на електродите на поле (електродна с-ма)	3	бр.		
10.03.01.15	10HDE10AT001_ЕФ Почистване опорни изолатори	48	бр.		
10.03.01.16	10HDE10AT001_ЕФ Подмяна на опорни изолатори (електродна с-ма)	2	бр.		
10.03.01.17	10HDE10AT001_ЕФ Ремонт на ел.магнитни стръсквания (електродна с-ма)	60	бр.		
10.03.01.18	10HDE10AT001_ЕФ Възстановяване на площадки и парапети	50	м.		
10.03.01.19	10HDE10AT001_ЕФ Подмяна участъци от изходяща и входяща дюзи.	40	кв.м.		
10.03.01.20	10HDE10AT001_ЕФ Подмяна люкове на пепелосмивни бункери	3	бр.		
10.03.01.21	10HDE10AT001_ЕФ Подмяна люкове кота 22	8	бр.		
10.03.01.22	10HDE10AT001_ЕФ Модификация люкове кота 9	2	бр.		
10.03.01.23	10HDE10AT001_ЕФ Изработка и монтаж дюзи на пепелосмивен апарат	20	бр.		
10.03.01.24	10HDE10AT001_ЕФ Демонтаж корозирали електроди	30	бр.		
10.03.03.	Технически ръководител	40	ч/ч		
10.03.04.	Монтьор	200	ч/ч		
10.03.05.	Заварчик	300	ч/ч		

CONTOUR GLOBAL MARITSA EAST 3 	ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"	Документ по. Document no. 10HDE00-PC406
	Количествена сметка Основен ремонт на Електрофилтър Блок 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б	REV. 00 20.10.19
	Страница Sheet	6 от 6

10.03.06.		Оксигенист	200	Ч/Ч			
10.03.07.		Провеждане на газова опресовка с ВВ изпитания и отстраняване на установени пропуски и къси съединения в електродната система	2	бр.			
10.03.08.		Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.	1	бр.			

Σ + Допълнителни Ч/Ч (Основен ремонт на ЕФ-1 секция А)

10.03.09		10HDE50AT001_ЕФ Подмяна електроди на полета 4А и 4Б	1	бр.			
10.03.10		10HDE50AT001_ЕФ Възстановяване на греди на полета 4А и 4Б	5000	кг			
10.03.11		10HDE50AT001_ЕФ Изработка и подмяна на бункери на полета 4А и 4Б	4	бр.			

Σ за подмяна полета 4А и 4Б на ЕФ 1

Обща сума за основен ремонт на ЕФ 1 секция А с подмяна полета 4А и 4Б