



Предмет




Доставка на резервни части за баланси остра пара на Блок 2 и Блок 3,
20LBA11/12/13/14AA201 и 30LBA11/12/13/14AA201


Наименование

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за


Доставка на резервни части за баланси остра пара на Блок 2 и Блок 3,
20LBA11/12/13/14AA201 и 30LBA11/12/13/14AA201

			
05.04.2020г	Р. Ичев	П. Панайотов	А. Желев
Дата	Подготвил	Съгласувал	Одобрил

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ №90LBA00-PA013
	Доставка на резервни части за баланси остра пара на Блок 2 и Блок 3, 20LBA11/12/13/14AA201 и 30LBA11/12/13/14AA201	Страница 2 от 5

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	предмет НА доставка	3
2.	технически изисквания за доставката	3
3.	срок за доставка	4
4.	Място на доставка	4
5.	Достъп до електроцентрала контурглобал марица изток 3	4
6.	опаковане, пакетиране и комплектоване	5
7.	Приемане на стоките в склада	5
8.	Протоколи и референтни документи	5

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ №90LBA00-PA013
	Доставка на резервни части за баланси остра пара на Блок 2 и Блок 3, 20LBA11/12/13/14AA201 и 30LBA11/12/13/14AA201	Страница 3 от 5

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКА

Предмета на доставка включва:

Доставка на резервни части за баланси остра пара на Блок 2 и Блок 3, 20LBA11/12/13/14AA201 и 30LBA11/12/13/14AA201


2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКАТА

Технически параметри

2.1. Доставка на резервни части за предпазни клапани остра пара на Блок 2 и Блок 3.

Количества:

Стоков №	Наименование		№ по лист	Мярка	Количество
2041505	AXIAL NEEDLE BEARING,CPL.Safety valve	Аксиален иглен лагер комплект	50011813	Бр.	6
2041506	LOCKING PLATE Safety valve	Заклучваща пластина / планка / плочка	50006743	Бр.	48
2041507	PISTON RING Safety valve	Бутален пръстен	50007723	Бр.	6
2041508	GUIDE Safety valve	Водач	50164168	Бр.	6
2041509	DISC HOLDER COMPLETE Safety valve	Дискодържач комплект	50203676	Бр.	6
2041510	DISC RETAINING RING Safety valve	Дискозастопоряващ пръстен	50038814	Бр.	6
2041511	DISC Safety valve	Диск	50119343	Бр.	6
2041512	GASKET RING Safety valve	Уплътнителен пръстен	50005013	Бр.	7
2041513	Pneumatic Pressure Switch Safety valve	Пневматичен превключвател за налягане	50165978	Бр.	10
2041514	5/2-Way-Valve Safety valve	5/2-пътен вентил	50123549	Бр.	24

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ №90LBA00-PA013
	Доставка на резервни части за баланси остра пара на Блок 2 и Блок 3, 20LBA11/12/13/14AA201 и 30LBA11/12/13/14AA201	Страница 4 от 5

3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Възможно най-краткия и договорен в поръчката.

4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северно от с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, близо до открит рудник Трояново 3.


GPS: N-42.143321 и E-26.000856

Стоките се доставят до склад, който се намира на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

Работно време с доставчици на стоки в склад е всеки работен ден от Понеделник до Петък от 8:30 до 15:00 часа. Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

- При доставка на писма, пакети или малки по обем стоки, лицето приносител на стоката, срещу представяне на лична карта на главен портал получава временен пропуск, чрез който може да влезе на територията на централата и да предаде стоката на получателя или в склада, придружаван от представител на Възложителя.
- При доставка на стоки в склад разрешение за достъп се получава по следния начин: Доставчикът на стоки представя на товарен портал на входа на електроцентралата, копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на КонтурГлобал Марица Изток 3 или КонтурГлобал Оперейшънс България. Изготвя се пропуск от охранител на товарен портал, който се подписва от ръководител на отдел Здраве, Безопасност и Сигурност.
- МПС с неизмити гуми или с неукрепени товари не се допускат на територията на централата.
- При товаро-разтоварните работи доставчикът задължително да ползва ЛПС които са задължителни за работа на територията на ТЕЦ-а – каска, защитни обувки и подходящо работно облекло.
- Водачите на МПС, превозващи летливи или разпръскващи се материали, са длъжни да поставят покривала върху каросериите на МПС.
- Водачите на МПС на територията на централата, трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите МПС/пожарна линейка, служебни автомобили/ или хора.
- След доставяне на стоката в склад, доставчикът трябва незабавно да напусне територията на централата.
- Абсолютно се забранява внасянето на алкохол/включително и бира/, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица употребили такива вещества.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ №90LBA00-PA013
	Доставка на резервни части за баланси остра пара на Блок 2 и Блок 3, 20LBA11/12/13/14AA201 и 30LBA11/12/13/14AA201	Страница 5 от 5

- Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, взривоопасни материали и взривно монтажни пистолети.

6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Заводът производител или доставчикът на стоките извършва опаковане, етикетирание, пакетиране или комплектуване на стоките съгласно изискванията и правилата за безопасно транспортиране и съхраняване въз основа на техните физико-химични свойства.

При доставката всички вентили, клапани, кондезни гърнета да бъдат защитени с външно покритие - грунд против корозия или боядисани. Присъединителните повърхнини, стержените, клинкетите и движещите се части да бъдат защитени с консервационна смазка.

При доставката изделията да бъдат опаковани по видове, а също така за да бъдат предпазени при съхранение и от удар при транспорта.

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки доставчика е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро разтоварни дейности на стоките.

Материално отговорното лице от склад удостоверява чрез поставяне на печат на товарителницата или на приемно-предавателния протокол получаването на материалите, след което уведомява с изпращане на е-мейл екипа на отдел поддръжка. До края на следващия работен ден техническото лице, отговорник за приемане на стоката, трябва да извърши технически контрол на доставената стока/материал/ и да подпише приемно-предавателен протокол за приемане на стоките. Същевременно попълва в протокола информация за технически контрол. След това стоката се поставя на определено мястото в склада, а фактурата и приемно предавателния протокол се предават в счетоводството.

В случай, че стоката не съответства на изискванията от техническата спецификация или на зададените в заявката параметри, или има констатирана повреда, описана в протокола за технически контрол, тези стоки се връщат на доставчика и стоката не се приема в склад. Доставчика е длъжен да замени стоката с изправна

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Стоките се придружават от следните документи:

- 8.1 Приемно-предавателен протокол
- 8.2 Сертификат за качество
- 8.3.Паспорт на изделиято
- 8.4 Опаковъчен лист за предаване на стоката