


40/ (✓)



Означеніе за графавост по БДС ISO 1302  
Неозначеніе гранични отклоненія  $\pm \frac{t_2}{2}$  БДС 14999-80.

				Машаб	Маса	Стадиј		АСтЗ БДС2592-71
				2:1				
				Лист	Базов чертеж			Шајба скосена
Изм.	Опис	Подпис	Дата	1/1				
Разр.	инж.Костов	Р.Костов	2000.03					
Проб.	инж.Йовановски							
				ТЕЦ				ДСВ11.02.00.01
Фајл	Shayba				"Марица изток"-3			