



1. Сред изкобаване да се нормализира:  $H_{30}^{H_{30}} \leq 2229$
2. Термообработка: „Подобрение“  $H_{30} = 269 \div 321$

[illegible]