



Техническа спецификация

Документ №

Страница 1 от 4

Проект

ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД

Код

Наименование

Ремонт на булдозер DRESSTA TD25M

Система

SQA

Тип документ

PB

Дисциплина

&

Файл

Рев

00

Описание на ревизиите

00

29.05.15

At.Angelov

P.Panajotov

S.Bodurov

S.Bodurov

PEB

Дата

Обхват

Подсочвил

Сътрудници

Проверил

Одобрил

Издал



СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБХВАТ НА РАБОТА.....	3
2. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ.....	4
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛ	4
4.2 СОБСТВЕНИК	4
5. ИЗПИТАНИЯ.....	4
6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ	4
7. ГАРАНЦИИ.	4

 TEЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД Ремонт на булдозер DRESSTA TD25M	Документ по. Рев. 00 29.05.15 Страница 3 от 4
Техническа спецификация	

1.ОБХВАТ НА РАБОТА

Обхватът на работа включва следните дейности:

1.1.Ремонт на булдозер DRESSTA TD25M

2.ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

2.1. Подготовка на машината за транспортиране – освобождаване на блокировката на спирачките, извличане на машината до площадка за частично разглобяване – демонтаж на греблото в комплект с тласкащите греди и разпонките, демонтаж на защитната рамка ROPS, демонтаж на кабината (при необходимост от намаляване на транспортната височина). Извличане на булдозера до площадка за натоварване върху транспортното средство.

2.2. Транспортиране на машината до сервизната база на Изпълнителя, разтоварване от транспортното средство..

2.3. Диагностика на механизмите и системите на машината

2.4. Източване на охладителната течност на двигателя, източване на маслото от маслената система на двигателя.

2.5. Проверка на ECM.

2.6 Подмяна на повредените елементи.

2.7.Подмяна на филтриращите елементи.

2.8. Зареждане на двигателя с масло, зареждане на охладителната система.

2.9.Тест на системите на двигателя

2.10. Окомплектоване на машината

2.11.Тест на функционалните параметри на булдозера.

2.12.Натоварване и транспортиране на машината след ремонта до територията на Възложителя .

2.13.. Окончателно сглобяване на булдозера на територията на възложителя – монтаж гребло, монтаж кабина , монтаж на защитната рамка ROPS.

2.14. Окончателна проверка на работата на системите на булдозера.

3.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Ремонта да се извърши в специализиран сервис .

3.2. Подготовката на машината за транспортиране, организацията по транспортирането ѝ от територията на Възложителя до сервизната база, както и връщането на машината след приключване на ремонта, ще се извърши от Изпълнителя.

3.3.Необходимите резервни части се доставят от Изпълнителя.

3.4.Ремонта включва и демонтаж на допълнителни възли и агрегати, ако се налага технолотично.

3.5.Допълнителните операции които се налага да се извършват след разглобяване и дефектовка задължително се съгласуват с Възложителя.

 TEЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД Ремонт на булдозер DRESSER TD25M	Документ по. Рев. 00 29.05.15 Страница 4 от 4
Техническа спецификация	

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛ

- 4.1.1. Изпълнителя трябва да отговаря на Българските нормативни разпоредби и закони или други наредби и валидни за Република България.
- 4.1.2. Изпълнителя да е оторизиран представител на завода производител на машината.
- 4.1.3. В обхвата на работа на Изпълнителя се включват всички дейности по отношение на възложени ремонти описани в техническата спецификация.
- 4.1.4. Ремонтните дейности да се изпълнят във възможно най-краткия срок записан в поръчката за изпълнение.
- 4.1.5. Работата трябва да се изпълнява в съответствие с Българските наредби за безопасносни и здравословни условия на труд
- 4.1.6. Предложената цена включва разходите за всички операции, описани в техническата спецификация и необходимите консумативи.

4.2. СОБСТВЕНИК

- 4.2.1. Да осигури автокран с необходимата товароподемност и подходящи сапани за натоварване на машината.
- 4.2.2. Да осигури булдозер с подходящи въжета за теглене или с твърд теглич - за извлечане на повредения булдозер до площадка за частично разглобяване и за натоварване
- 4.2.3. Да извършва контрол на влаганите в ремонта резервни части.

5. ИЗПИТАНИЯ

- 5.1. След приключването на ремонта се извършват функционални изпитания на булдозера в присъствието на представители на Възложителя и Изпълнителя.

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

не приложима

7. ГАРАНЦИИ.

Гаранционен срок на извършения ремонт – не по-малко от **500 работни часа или 6 /шест/ месеца** и от датата на приемането на машината от ремонт, установено с приемо-предавателен протокол.