

		Техническа спецификация					
		Документ No				Страница 1 от 5	
Проект		ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД				Код	
Наименование <p style="text-align: center;">Ремонт на булдозер ДЕТ 250М2</p>							
Система		SQA		Тип документ		PB	Дисциплина & Файл
Рев		Описание на ревизиите					
00							
00		19.12.16		At. Angelov		P. Panajotov	S. Bodurov
РЕВ		Дата	Обхват	Подготвил	Сътрудници	Проверил	Одобрил
							S. Bodurov

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Ремонт на булдозер ДЕТ 250М2	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 00 19.12.16 Страница 2 от 5

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБХВАТ НА РАБОТА.....	3
2.	ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА	3
3.	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ	4
4.1.	ИЗПЪЛНИТЕЛ.....	4
4.2.	СОБСТВЕНИК.....	5
5.	ИЗПИТАНИЯ.....	5
6.	РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ.....	5
7.	ГАРАНЦИИ.....	7

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Ремонт на булдозер ДЕТ 250М2	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 00 19.12.16 Страница 3 от 5

1. ОБХВАТ НА РАБОТА

Обхвата на работа включва следните дейности:


1.1. Ремонт на булдозер **ДЕТ 250М2**.

2. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

- 2.1. Доставка и подмяна на дизелов двигател **В31М2** оборудван комплект.
- 2.2. Доставка и подмяна на гумените съединения на охладителната система к-т.
- 2.3. Доставка и подмяна на гумените съединения на горивната система система к-т.
- 2.4. Доставка и подмяна на гумените съединения на маслената система к-т.
- 2.5. Доставка и подмяна на електрическата гориво-подкачващата помпа.
- 2.6. Доставка и подмяна на електрическата маслена помпа .
- 2.7. Доставка и подмяна на радиатори за охладителната система **748-08116СП**- 2бр.
- 2.8. Доставка и подмяна на маслени радиатори **748-08-168СП**-2бр.
- 2.9. Доставка и подмяна на въздушни филтриращи елементи комплект.
- 2.10. Доставка и подмяна на ежектори- **748-07-123СП** – 2 бр
- 2.11. Доставка и подмяна на ежектор- **748-07-121СП**
- 2.12. Доставка и подмяна на ежектор- **748-07-182СП**
- 2.13. Доставка и подмяна на изпускателни тръби -**748-07-140СП** –комплект
- 2.14. Доставка и подмяна на фрикционната муфа-**748-50-171СП** .
- 2.15. Доставка и подмяна на муфа – **748-50-215СП**.
- 2.16. Доставка и подмяна на задвижващ вал – **748-50-206**.
- 2.17. Зареждане на двигателя с масло.
- 2.18. Зареждане на охладителната система с охладителна течност.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Доставения двигател да бъде оборудван с водна помпа, маслена помпа , гориво-нагнетателна помпа, изпускателни колектори, всмукателни колектори и генератор.
- 3.2. Ремонтта да се извърши от специализиран сервиз на площадката на **Възложителя** , с.Медникарово ,обл. Стара Загора.
- 3.3. Необходимите резервни части се доставят от **Изпълнителя**.
- 3.4. Изпълнителят да бъде оторизиран представител на завода производител за Република България.
- 3.5. Ремонтта включва и демонтаж на допълнителни възли и агрегати, ако се налага технологично.

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Ремонт на булдозер ДЕТ 250М2	Документ по.	
	Техническа спецификация	Рев. 00	19.12.16
		Страница	4 от 5

3.6. Допълнителните резервни части , които трябва да се доставят се съгласуват с Възложителя.

3.7. Влаганите резервни части да са произведени от завода производител на машината и придружени със сертификат за качество.

3.8. Допълнителните операции които се налага да се извършват след разглобяване и дефектовка задължително се съгласуват с Възложителя.

3.9. Максимална продължителност за доставката и монтажа на резервните части – **40 /четиридесет/ работни дни.**

3.10. Демонтираните резервни части се предоставят на Възложителя.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изпълнителя трябва да отговаря на Българските нормативни разпоредби и закони или други наредби и валидни за Република България.

4.1.1 Дейности

В обхвата на работа на Изпълнителя се включват всички дейности по отношение на възложения ремонт описани в техническата спецификация.

4.1.2 График за изпълнение

Ремонтните дейности да се изпълнят във възможно най-краткия срок записан в поръчката за изпълнение.

4.1.3 Безопасност


Работата трябва да се изпълнява в съответствие с Българските наредби за безопасности и здравословни условия на труд Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти

Забранена е:

- работата с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и преносими трансформатори, както и с такива, които не са преминали през периодична проверка;
- използването на неизправни или нестандартни щепселни съединения и удължители.

4.1.4 Други

Предложената цена включва разходите за всички операции, описани в техническата спецификация и необходимите консумативи и резервни части.

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Ремонт на булдозер ДЕТ 250М2	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 00 19.12.16 Страница 5 от 5

4.2 СОБСТВЕНИК

4.2.1. Да извършва контрол на влаганите в ремонта резервни части.

5. ИЗПИТАНИЯ

5.1. След приключването на ремонта се извършват функционални изпитания на машината в присъствието на представители на Възложителя и Изпълнителя.

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

не приложима

7. ГАРАНЦИИ.

Гаранционен срок на извършения ремонт – не по-малко от **24 /двадасет и четерри/** месеца от датата на приемането на машината от ремонт , установено с приемо-предавателен протокол.